

	Н		
n		Œ	

1_	Muestra y explicación e formularios interfa	ı 7 1
1-	iviuestra v explicación e formularios interra	17

1- Muestra y explicación de formularios interfaz.

Formulario de identificación de operario.

RIFERA	CNC Ribera
	Introduzca su ID
	Introduzca su contraseña
	IDENTIFICARSE
	Tlf. Asistencia 777 55 55

Si el trabajador es operario le llevara a la siguiente pantalla.

RIPERA	CNC	Ribera	SALIR
Datos operari	io		
Nombre			
Apellidos			
ID Empleado			
ID Departamento			
Proyectos asi	ignados		
со	D pieza		COD pieza
	+		+
Co	OD pieza		COD pieza
	+		•
Contacto jef	e taller		
777 55	5 77 55	\square	jefeTaller@gmail.com


Pulsando en el botón flotante del recuadro COD pieza lo llevará a otra página donde se mostrará los datos de la pieza en concreto, podrá recepcionar la pieza y ver y escribir notas referentes a la pieza.

RIFERA	CNC Ribera	VOLVER	
Datos pieza			
COD Pieza			
ID Metal			
ID Empleado			
Cantidad			
RECEPCIONAR			
Nota			
		-	
		П	
			
		ن	

Pulsando en el icono del sobre de correos, de la página de operario, saldrá una pantalla, en la cual el operario podrá escribir un correo al jefe de taller y enviárselo.

CNC Ribera		
Enviar correo	Introduzca su ID empleado	
Escriba mensaje		
ENVIAR	CANCELAR	

En el caso que en la pantalla de identificación sea el jefe de taller el que se identifique, le llevara a la ventana de jefe de taller.



Podrá elegir, visualizar y borrar los correos que le escriban los operarios.

Si pulsa los botones flotantes de cada tarjeta le llevara cada una, a una ventana diferente para la administración de las correspondientes tareas, pudiendo insertar, actualizar y borrar.

	VOLVER
	Lista 🔻
Nombre	
ACTUALIZAR	ELIMINAR



RIBERA	CNC Ribera	VOLVER
Piezas		Lista 🔻
COD Pieza	Fecha Fabricacion	
ID Metal	ID Empleado	
Numero		
Nota		
NUEVO	ACTUALIZAR	ELIMINAR

RIBERA	CNC Ribera	VOLVER
Metales		Lista 🔻
ID Metal	Tipo	
Nombre Proveedor		
NUEVO	ACTUALIZAR	ELIMINAR