

Comité DEMO



22 de Octubre 2025

Agenda

1. Contexto y razón del Comité
2. Explicación del proceso del DEMO
3. Estatus General de unidades en prueba
4. Requerimientos específicos de las pruebas
5. Foro de Discusión





Pre Entrega

1. Playbook
2. Documentación Cliente
3. Asignación de unidad (Tramites)
4. Comité DEMO
5. Plan de Atención
6. Previa
7. Plan de MKT

Entrega

1. Entrega Técnica
2. Entrega Administrativa
3. Capacitación Smart Connect
4. Comité DEMO
5. Plan de seguimiento
6. Objetivo de Prueba
7. Material MKT

Prueba

1. Monitoreo Diario (Smart)
2. Pruebas controladas
3. Ajustes Técnicos
4. Reunión administrativa
5. Ajustes Técnicos
6. Plan de Mantenimiento
7. Cierre de prueba y Negociación
8. Aprendizajes internos

Serie	Modelo	Paso	Cliente	Responsable	Ruta	Cd de Entrega	Estatus de Prueba	Renidmiento Objetivo	Rendimiento Real	Requerimiento
3LD34B4JXSA001738	Galaxy 3256	3.36	Bimbo	Marco Acosta / Israel Acevedo	CDMX- pto Vallarta	CDMX	En pruebas	1.8-2.0	1.3 a 2.4	Prueba Contorlada en Ruta Correcta con acompañamiento
3LD34C4J1SA001343	EST-A GNC	3.36	GS3	Rolando Eligio	Jalisco	Jalisco	En pruebas	1.4	1.72	Cierre de Prueba
3LD34B4JXSA001724	Galaxy 3256	3.7	Holcim	Isaac Gómez	Tijuana-Mexicali	Mexicali	En pruebas	TBD	1.45	Prueba Contorlada en Ruta Correcta con acompañamiento
3LD34B4J9TA000078	Galaxy 3256	3.7	Holcim	Isaac Gómez	Tijuana-Mexicali	Mexicali	En pruebas	TBD	2.05	Prueba Contorlada en Ruta Correcta con acompañamiento
3LD34B4J6TA000068	Galaxy 3257	2.71	TMS	Israel Acevedo	Edo Mexico- Nuevo Laredo	Edo de Mexico	En pruebas	3.04	2.96	Prueba Contorlada en Ruta Correcta con acompañamiento
3LD34B4J6RA002105	EST-A ISG	3.08	Yunyi Transportation	Geraldine Angulo	Edo de Mexico	Edo de Mexico	En pruebas	3	3	Acompañamiento Remoto
3LD34B4J5SA001727	Galaxy 3256	3.08	TMS	Israel Acevedo	Edo de Mexico- Villahermosa	Edo de Mexico	En pruebas	3.04	2.45	Cierre de Prueba
3LD34B4JXSA001688	Galaxy 3256	3.08	Innovativos	Rolando Eligio	Jaliso-Nuevo León	Jalisco	Entrega técnica 23 Octubre	3.2	Por iniciar	Prueba Contorlada en Ruta Correcta con acompañamiento
3LD34B4JXSA001710	Galaxy 3256	2.71	AFN	Isaac Gómez	Edo de MExico- Nuevo Laredo	Edo de Mexico	En pruebas	3.3	3.23	Prueba Contorlada en Ruta Correcta con acompañamiento
3LD34B4J7SA001714	Galaxy 3256	3.08	AMOTAC	Leopoldo Romero	Diversas (Bajio)	Aguscalientes	Inciio de Pruebas 20 de Octubre	3	Iniciando	Prueba Contorlada en Ruta Correcta con acompañamiento
3LD34B4J2SA001717	Galaxy 3256	3.08	Flecha Amarilla	Israel Acevedo	Leon- Qro o León-Jalisco	León	En pruebas	2.56	Por iniciar	Prueba Contorlada en Ruta Correcta con acompañamiento
3LD34B4J6SA001722	Galaxy 3256	3.36	Corporación UNNE	Leopoldo Romero	TBD	Edo de Mexico	Entrega 21 de Octubre	1.8-2.0	Iniciando	Prueba Contorlada en Ruta Correcta con acompañamiento
3LD34B4J1SA001708	Galaxy 3256	3.36	GST	Isaac Gómez	Edo de Mexico Jalisco	Edo de Mexico	Emplacamient o Cliente	TBD	Por iniciar	TBD
3LD34B4J4SA001721	Galaxy 3256	3.08	Supertrack	Gabriel de Uriarte		Puebla	Cita con Cliente 21 de OCTubre			

Serie: 3LD34B4J8TA000380

Cliente: AFN

Ruta: Edo. México-Laredo

Fecha: 10-10-25 al 12-10-25

Spec:

MOTOR
CUMMINS
X13

HP
560

TORQUE
1,918

GOBERNADOA:
No Gobe

PASO
2.7

TRANSMISIÓN
ZF AMT

RODADO
22.5

Remolque:
Seca 53"

Óptimo:

RPM
1000 a 1400

Velocidad Max
90 Km/h

Carga útil Máx
35 Ton.

Gradeability:
33%

Startability:
14%

Ralenti:
16%

Uso de Pedal:
>40%

Rendimiento:
3.3

Real:

RPM
1400 a 1600

Velocidad Max
100 Km/h

Carga útil Máx
45 Ton.

Gradeability:
33%

Startability:
14%

Ralenti:
32%

Uso de Pedal:
<60%

Rendimiento:
2.6

Interpretación IA

El operador trabaja fuera del rango económico (alta RPM), lo que eleva el consumo de combustible y el desgaste del motor.

Se excede el límite recomendado; indica conducción agresiva y riesgo de multas o fatiga mecánica.

Sobrepeso del 28%, lo cual afecta la eficiencia de frenado, torque, temperatura del motor y rendimiento general.

No cambia, pero el exceso de peso y RPM reduce la reserva de potencia.

Sin cambio, dentro del rango técnico.

Tiempo excesivo en ralentí; duplica el estándar. Cada hora de ralentí consume ~2.5 litros de diésel sin avance.

Indica exceso de aceleración continua; puede deberse a tráfico o estilo de manejo ineficiente.

Pérdida del 21% en eficiencia. Se asocia directamente a RPM elevadas, sobrepeso y exceso de ralentí.

Foro de Discusión

- Repotenciación de Unidades DEMO
- Cambio de Paso
- Homologación X15 (A15)

Gracias

