


- 1 以 V 标从小到大排序。
- 2 选择2组或3组数据进行 a、b、c 计算。

如果选择2组数据计算, a=0,解二元一次方程。 如果选择3组数据计算, 解三元一次方程。

- 3 t、**ρ**_T、V _标直接保存,
- "保存"键只是保存更新的 a、b、c。
- 4 可以直接输入 a、b、c。

工厂校准- 粘度





返回

- 1 输入样品的温度、标准粘度和密度,按"启动"键,完成粘度测试。 测试完成后,测试结果直接写到左侧 区域。
- 2 如果左侧数据中已经有 4 组数据,需要删除 1 组,才可以"启动"。

粘度计算:

粘度 V=a*(x*t)*(x*t)+b*(x*t)+c $x=7.85/\rho_T-1$

 $\rho_{\rm T} = \rho_{20}$

(1.6* P_{20} * P_{20} -3.93* P_{20} +2.854) * (T-20) /1000

其中,


t - 时间, S

T - 温度, ℃


P₂₀- 20℃时的标准密度, g/cm³

PT⁻ 温度 T 时的密度,g/cm³

工厂校准- 铁含量



<u> 工厂校准- 水份</u>




E- 水份P0= **** kPa
P= **** kPa
Pmax=*** kPa
Δ P =**** kPa
S = ****


S 标


启动


停止


返回












最多输入 50 组,以规格的先数字后字母顺序排序



菜单树

设置	参数设置	时间设置	
		亮度设置	
		油品规格	
	校准	用户校准	用户校准-污染度
			用户校准-粘度
			用户校准-铁含量
			用户校准-水份
		工厂校准	工厂校准-温度
			工厂校准-压力
			手动控制
			自动测试
			工厂校准-污染度
			工厂校准-粘度
			工厂校准-铁含量
			工厂校准-水份
			工厂校准-参数
清洗	空气清洗		
	试剂清洗		
测试			
查询			