计算机组织结构

2 计算机的顶层视图

任桐炜

2021年9月9日



教材对应章节




第1章 计算机系统概述




第3章 计算机功能和互连的顶层视图



计算机的不同视图




基本功能




冯·诺伊曼结构




计算机顶层结构












计算机的工作原理


- 指令和数据存储在单个读 写存储器中
- 主存中的内容按位置访问, 无需考虑其中包含的类型
- CPU从一条指令到下一条 指令以顺序方式执行(除 非明确修改)
- I/O模块与 CPU、主存交换 计算机系统外部的数据





计算机组件: CPU

- CPU从一条指令到下一条指令以顺序方式执行(除非明确修改)
- 指令和数据存储在单个读写存储器中
- 主存中的内容按位置访问,无需考虑其中包含的类型






问题1:CPU的频率不能无限提高

- 理论限制
 - mos管开关、脉冲通过门电路需要时间
 - 为了信号同步,每个脉冲信号需要持续一定的时间
 -
- 制造限制
 - 芯片面积越来越大,导致连线延迟越来越大,需要保证信号在设计 指定时钟周期内从芯片的一角到达另一角
 - 频率越高(即mos管的开关频率也越高)会导致开关损耗也越高, cpu会费电和散热高



解决1:改进CPU芯片结构






✓ 第15讲:控制器



问题2:内存墙的存在

- 问题
 - 主存和CPU之间传输数据的速度跟不上CPU的速度






解决2: 采用高速缓存 (Cache)

• 解决方法

- 添加一级或多级缓存以减少存储器访问频率并提高数据传输速率
- 增大总线的数据宽度,来增加 每次所能取出的位数

• ...






✓ 第08讲: 高速缓冲存储器 (Cache)

问题3: CPU等待I/O传输数据


- 问题
 - CPU 在等待 I/O 设备时保持空闲
- 解决方法
 - 中断: 其他模块 (例如 I/O) 可以中断正常处理顺序的机制





解决3: 采用中断机制


- 中断检测
 - 将中断周期加入指令周期





✓ 第13讲: 指令集

多重中断



顺序中断处理


嵌套中断处理



✓ 第17讲: 输入/输出

计算机组件: 存储器

- 指令和数据存储在单个读写存储器中
- 主存中的内容按位置访问, 无需考虑其中包含的类型







✓ 第13讲: 指令集

问题4: 兼顾存储容量、速度和成本

• 约束

• 容量: 越大越好

• 速度: 跟上处理器

• 成本:相对于其他组件合理

• 约束之间的关系

• 更短的访问时间, 更高的每比特成本



解决4: 层次式存储结构

- 需求
 - 大容量数据存储
 - 高速性能
- 解决方案

• 使用存储器层次结构而不是依赖单

个存储器组件




✓ 第09讲:外部存储器✓ 第10讲:数据校验码

✓ 第11讲: 磁盘冗余阵列 (RAID)


✓ 第12讲: 虚拟存储器






计算机组件: I/O模块

• 与 CPU 和内存交换从外部来源收集的数据








问题5: I/O设备传输速率差异大

- 问题
 - I/O性能跟不上CPU速度的提升






解决5: 采用缓冲区和改进I/O操作技术

- 解决方法
 - 设立缓冲区
 - 新的接口技术
 - · 不同的I/O操作技术

• ...







✓ 第17讲: 输入/输出

计算机组件: 总线


• 总线是连接两个或多个设备的通信通路





问题6: 计算机部件互连复杂

• 互连方案






解决6:采用总线

• 数据传输类型

• 控制线: 控制数据线和地址线的访问和使用

• 地址线: 指定数据总线和地址I/O端口上数据的来源或去向

• 数据线: 在系统模块之间传送数据





✓ 第16讲: 总线

总结

- 计算机的顶层视图
 - 基本功能, 冯.诺伊曼结构
- 计算机体系结构遇到的问题及解决方案
 - CPU的频率不能无限提高 → 改进CPU芯片结构
 - 内存墙的存在 →采用高速缓存 (Cache)
 - CPU等待I/O传输数据 → 采用中断机制
 - 兼顾存储容量、速度和成本 →层次式存储结构
 - I/O设备传输速率差异大 → 采用缓冲区和改进I/O操作技术
 - 计算机部件互连复杂→ 采用总线



谢谢

rentw@nju.edu.cn

