在力学中长度、质量、时间为三个基本物理量,但长度测量是一切量度的基础,不仅在测量物体的长度时用到它,而且很多不是测量长度的仪器,其标度也是按照一定长度、弧度来划分的。

长方体体积的测量:

长方体体积公式为 V = xyz.

x,y,z 分别表示长方体的长宽高,均为直接测量量,利用体积公式得到间接测量量,即体积 V.

圆孔直径的测量:

圆孔的内径为 $d = |x_2 - x_1|$.

 x_1, x_2 为测量显微镜测量的两次读数值。

长方体密度的测量:

$$\rho = \frac{m}{V}.$$

т 用物理天平直接测量。

不规则物体密度的测量:

$$ho=rac{m_{orall 0}}{m_2-m_1+m_{orall 0}}, (
ho_{orall k}=1).$$

由密度定义及浮力定律可推导出上式。

用物理天平直接测出 m_{η} , m_1 , m_2 .