▶ 实验原理(请用自己的语言简明扼要地叙述,注意原理图需要画出、主要公式需要写明)

在力学中长度、质量、时间为三个基本物理量,但长度测量是一切量度的基础,不仅在测量物体的长度时用到它,而且很多不是测量长度的仪器,其标度也是按照一定长度、弧度来划分的。

长方体体积的测量:

长方体体积公式为 V=xyz.

x,y,z 分别表示长方体的长宽高,均为直接测量量,利用体积公式得到间接测量量,即体积 V .

圆孔直径的测量:

圆孔的内径为 $d = |x_2 - x_1|$.

 x_1, x_2 为测量显微镜测量的两次读数值。

长方体密度的测量:

$$ho = rac{m}{V}$$

т 用物理天平直接测量。

不规则物体密度的测量:

$$ho = rac{m_{rac{1}{700}}}{m_2 - m_1 + m_{rac{1}{700}}}, (
ho_{rac{1}{700}} = 1).$$

由密度定义及浮力定律可推导出上式。

用物理天平直接测出 m_{η}, m_1, m_2 .

注:实验原理课前预习时填写,要画原理图(电路或光路图)上课前教师检查。

游标原理:

普通米尺最小刻度是 1 毫米,因此使用米尺只能准确地测量到 1 毫米,为更准确地测量长度,人们采用了游标装置。

游标尺由主尺(米尺)和副尺(标有 N 个刻度的游标尺)两部分构成。由于主尺上标出的相应长度与副尺上标出的相应刻度均相差一个小量 $\Delta x=\frac{1}{N}$ mm.

当副尺上标有 N 个刻度时,游标上这 N 个刻度恰好能等分主尺上的 1 mm,使读数可精确到 $\frac{1}{N}$ mm. 可见,游标原理可用四个字来概括——等差细分。游标读数的方法也叫差示法。

实验内容与步骤

测量钢板的密度

用游标卡尺测钢板的宽 a, 在不同位置各测 5 次; 用米尺测钢板的长 b, 在不同位置各测 5 次; 用螺旋测微器测量钢板的厚度 c, 在不同位置各测 5 次; 用物理天平测量钢板的质量 m, 测一次。

测量钢管的数据

用游标卡尺测量钢管内径 d, 外径 D, 高 h, 在不同位置各测 5 次。

测量铜柱的体积

用游标卡尺测量钢管直径 d, 高 h, 在不同位置各测 5 次。

注:实验内容与实验步骤课后填写。

▶ 实验记录

测量	次数	1	2	3	4	5
钢板						
厚度	$/\mathrm{mm}$	3.514	3.542	30513	3.546	3.525
长	$/\mathrm{mm}$	118.3	118.3	118.5	118.6	118.4
宽	$/\mathrm{mm}$	25.28	25.26	25.22	25.12	25.12
质量	$/\mathrm{g}$	56.72				
钢管						
外径	$/\mathrm{mm}$	25.02	24.96	24.90	25.04	24.98
内径	$/\mathrm{mm}$	13.98	14.00	14.02	14.06	14.04
高	$/\mathrm{mm}$	29.90	30.00	29.98	29.98	29.94
铜柱						
高	$/\mathrm{mm}$	14.12	14.16	14.02	14.10	14.10
直径	$/\mathrm{mm}$	28.04	28.10	28.10	28.16	28.14

注:自行设计规范的数据表格,表格中填写原始数据,注意单位和有效数字。

第5页 吉林大学物理实验报告

Г																																									
E																																									
ŀ									Ш	ш									Ш																						
E																																									
ŀ			Н						Ш	ш				Ш					Н																						
E																																									
ŀ	H		H		-				₩	-	-		-	H			H	-	H										-	-	-										
E																																									
ŀ	Н		Н						Ш	ш								ш												ш											
E																																									
ŀ									Ш	ш			ш																	#											
E																																									
ŀ			Н	-					Ħ								Ħ		Ħ																						
E																																									
ŀ		ш							Ш	ш			ш					ш												#											
Ė			П											Ш																											
ŀ									Ш																																
E																																									
E									Ш	Ш																															
l																																									
ŀ		ш	Ш	ш	ш				ш	ш			ш	Ш				ш												ш											
E																																									
ŀ			Н						Ш	ш								ш												#											
F			\blacksquare			\blacksquare	H	H		H	\blacksquare			\blacksquare			+		H									H		\blacksquare	+		\blacksquare							₩	
Ė									Ш																																
ŀ									Ш	Ш																															
E										#	\blacksquare						H																								
ŀ		ш							Ш	ш			ш					ш												#			ш								
l																																									
Ė			Ħ						Ш								Ħ		Ħ																						
E																																									
ŀ									Ш																																
E			П						П					П			П		П															П							
E																																									
ŀ			Ш	ш	ш	ш			ш	ш	ш		ш	Ш	ш			ш			ш			ш					ш	ш											
E																																									
ŀ			Н						Ш								Ħ	ш	Ħ											#											
ŀ	Н		Н	-					н	н	\blacksquare		-	Н			+	-	H										-	-	#		-								
l																																									
E																																									
Ė			Ħ						Ш								Ħ		Ħ															Ħ							
E									Ш	Ш							П																								
E																																									
ŀ	Н		Н						Ш	ш							H	ш	H											#											
E									Ш																																
E	H			₩		H			H				₩				\parallel	Н	H											#	\blacksquare										
Ė																																									
Ė	H		H	\mathbb{H}	Ш	H	Ш			H				\parallel	H	H	H	H	H	H					Ш		H		H	H			#		Ш	H		H		\blacksquare	
E																																									
ŀ	H				Ш	Ш				₩							H								₩					₩			₩		Ш			₩			
E									Ш																																
E																																									
ŀ									Ш										Н																						
E																																									
ŀ									Ш																																
E																																									
ŀ	Ш		Ш	ш	-				ш	ш			ш	Ш			#	ш	H					ш						-	-										
F	Ħ	H	\prod		Ш	H	H		H					\parallel	H	H	Ħ	Ħ	H				Ш			H	H		#	#	H	\blacksquare				H		H	H	\blacksquare	
E			\blacksquare	₩		Ш							\blacksquare	\blacksquare																			\blacksquare							\blacksquare	
E	H		H		Ш	Ш	H		H	₩	\parallel						H	H	H	H	H	H			#	Ш	Ш	H	Н	H	+		Ш	H	₩		H		H		
E	Ħ		\blacksquare	₩		Ш									▦	▦	\parallel									Ш			\blacksquare	\blacksquare			\blacksquare			H		\blacksquare		\blacksquare	
F	Ħ				₩	Ħ							\blacksquare		₩	₩	Ħ	₩					Ш	₩					₩	₩			\blacksquare					₩		₩	
E	Ħ		Ш			Ħ			Ħ	Ħ			Ħ		Ħ	Ħ	Ħ		Ħ							Ш			Ħ	Ħ	H		Ħ				H			Ħ	
ŀ	Ħ		\parallel	₩	₩	H				H			\blacksquare	∄	₩	₩	Ħ	∄	Ħ				Ш						\blacksquare	#		▦	\blacksquare		₩			₩		\blacksquare	
F	Ħ		\prod	₩			H	H	H	H				\blacksquare	H	H	I	H		H							H		Ħ	Ħ	\blacksquare		\blacksquare		H	H	H	H		\blacksquare	
Ė	Ħ			₩	₩				П						₩	₩	Ħ																		Ш						
E	Ħ	H	\prod		Ш	H	H	H	H	H	$\ $	H	#	$\ $	₩	₩	Ħ	H	H		\mathbb{H}		Ш	Ш		Ш	H	H	H	H	\blacksquare	H	\blacksquare	H			H	HĪ	H	\blacksquare	
Ė	#	ш							ш	111	ш	ш		111	ш	ш	11		111								ш	ш		ш	-11										

♪ 数据处理及误差分析

计算領核的密度
$$\overline{a} = \frac{1}{5} \sum a$$

$$= \frac{1}{5} (118.3 + 118.3 + 118.5 + 118.6 + 118.4)$$

$$= 118.42 \, \text{mm},$$

$$\overline{b} = \frac{1}{5} (25.22 + 25.28 + 25.12 + 25.26 + 25.12)$$

$$= 25.20 \, \text{mm},$$

$$\overline{c} = \frac{1}{5} \sum c$$

$$= \frac{1}{5} (2.541 + 2.542 + 2.513 + 2.546 + 2.525)$$

$$= 2.533 \, \text{mm},$$

$$\overline{m} = m$$

$$= 56.72 \, \text{g},$$

$$\overline{p} = \frac{\overline{m}}{\overline{abc}}$$

$$= \frac{56.72}{118.42 * 25.20 * 2.533}$$

$$= .7.504 * 10^{-3} g \, \text{rmm}^{-3}.$$

$$U_{\overline{a}} = \sqrt{U_{\overline{c}A}^2 + U_{\overline{c}B}^2}$$

$$= \sqrt{\frac{t_p^2}{4 * 5} \sum (\overline{a} - a)^2 + \left(\frac{1}{2 * 3}\right)^2}$$

$$= 0.2 \, \text{mm},$$

$$U_{\overline{b}} = \sqrt{U_{\overline{c}A}^2 + U_{\overline{c}B}^2}$$

$$= \sqrt{\frac{t_p^2}{4 * 5} \sum (\overline{b} - b)^2 + 0.02^2}$$

$$= \sqrt{\frac{1.14^2}{4 * 5} (0.022 + 0.082 + 0.082 + 0.062) + 0.02^2}$$

$$= 0.04 \, \text{mm},$$

$$U_{\overline{c}} = \sqrt{U_{\overline{c}A}^2 + U_{\overline{c}B}^2}$$

$$= \sqrt{\frac{t_p^2}{4 * 5} \sum (\overline{c} - c)^2 + \left(\frac{0.01}{2 * 3}\right)^2}$$

$$= 0.007 \, \text{mm},$$

$$U_{\overline{m}} = \sqrt{U_{\overline{m}A}^2 + U_{\overline{m}B}^2}$$

$$= 0.007 \, \text{mm},$$

$$U_{\overline{m}} = \sqrt{U_{\overline{m}A}^2 + U_{\overline{m}B}^2}$$

$$= 0.01g.$$

$$\ln \overline{p} = \ln \frac{\overline{m}}{\overline{abc}}$$

$$= \ln \overline{m} - \ln \overline{a} - \ln \overline{b} - \ln \overline{c},$$

$$U_{\overline{p}} = \sqrt{\left(\frac{\partial \ln \overline{p}}{\partial \overline{m}} U_{\overline{m}}\right)^2 + \left(\frac{\partial \ln \overline{p}}{\partial \overline{a}} U_{\overline{b}}\right)^2 + \left(\frac{\partial \ln \overline{p}}{\partial \overline{c}} U_{\overline{c}}\right)^2}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{U_{\overline{m}}}{\overline{m}} - \ln \overline{a} - \ln \overline{a} - \ln \overline{c},\right)}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{U_{\overline{m}}}{\overline{m}}\right)^2 + \left(\frac{U_{\overline{b}}}{\partial \overline{m}}\right)^2 + \left(\frac{\partial \ln \overline{p}}{\partial \overline{c}} U_{\overline{c}}\right)^2 + \left(\frac{\partial \ln \overline{p}}{\partial \overline{c}} U_{\overline{c}}\right)^2}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{U_{\overline{m}}}{\overline{m}}\right)^2 + \left(\frac{U_{\overline{m}}}{\overline{a}}\right)^2 + \left(\frac{U_{\overline{b}}}{\overline{b}}\right)^2 + \left(\frac{\partial \ln \overline{p}}{\partial \overline{c}} U_{\overline{c}}\right)^2}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{U_{\overline{m}}}{\overline{m}}\right)^2 + \left(\frac{U_{\overline{c}}}{\overline{a}}\right)^2 + \left(\frac{U_{\overline{c}}}{\overline{c}}\right)^2 + \left(\frac{\partial \ln \overline{p}}{\partial \overline{c}} U_{\overline{c}}\right)^2}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{U_{\overline{m}}}{\overline{m}}\right)^2 + \left(\frac{U_{\overline{c}}}{\overline{a}}\right)^2 + \left(\frac{U_{\overline{c}}}{\overline{c}}\right)^2 + \left(\frac{\partial \ln \overline{p}}{\partial \overline{c}} U_{\overline{c}}\right)^2}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{U_{\overline{m}}}{\overline{m}}\right)^2 + \left(\frac{U_{\overline{c}}}{\overline{a}}\right)^2 + \left(\frac{U_{\overline{c}}}{\overline{c}}\right)^2 + \left(\frac{\partial \ln \overline{p}}{\partial \overline{c}}\right)^2 + \left(\frac{\partial \ln \overline{p}}{\partial$$

$$\begin{array}{l} U_{\overline{p}} = \frac{U_{\overline{p}}}{\overline{\rho}} \overline{\rho} \\ = 0.004*7.504*10^{-3} \\ = 3*10^{-5} \mathrm{g \cdot mm}^{-3}, \\ \rho = \overline{\rho} + U_{\overline{p}} \\ = 7.504*10^{-3} \pm 3*10^{-5} \mathrm{g \cdot mm}^{-3}. \\ \dot{\tau} \neq 3\% \text{ fin} \otimes 3\% \text{ for} \\ = (750\pm 3)*10^{-5} \mathrm{g \cdot mm}^{-3}. \\ \dot{\tau} \neq 3\% \text{ fin} \otimes 3\% \text{ for} \\ \overline{D} = \frac{1}{5} \sum D \\ = \frac{1}{5}(25.02+24.96+24.9+25.04+24.98) \\ = 24.98 \text{ mm}, \\ U_{\overline{D}} = \sqrt{\frac{t_p^2}{D_A} + U_{\overline{D}B}^2} \\ = \sqrt{\frac{t_p^2}{4*5} \sum (\overline{D} - D)^2 + 0.02^2} \\ = \sqrt{\frac{1.14^2}{4*5}}(0.04^2 + 0.02^2 + 0.08^2 + 0.06^2) + 0.02^2 \\ = 0.03 \text{mm}, \\ D = \overline{D} \pm U_{\overline{D}} \\ = (24.98 \pm 0.03) \text{ mm}. \\ \overline{d} = \frac{1}{5}(3.98 + 14 + 14.02 + 14.06 + 14.04) \\ = 14.02 \text{ mm}, \\ U_{\overline{d}} = \sqrt{\frac{t_p^2}{4*5} \sum (\overline{d} - d)^2 + 0.02^2} \\ = \sqrt{\frac{1.14^2}{4*5}}(0.04^2 + 0.02^2 + 0.04^2 + 0.02^2) + 0.02^2 \\ = 0.03 \text{mm}, \\ d = \overline{d} \pm U_{\overline{d}} \\ = (14.02 \pm 0.03) \text{ mm}. \\ \overline{h} = \frac{1}{5} \sum h \\ = \frac{1}{5}(29.90 + 30.00 + 29.98 + 29.98 + 29.94) \\ = 29.96 \text{ mm}, \\ U_{\overline{h}} = \sqrt{\frac{t_p^2}{4*5} \sum (\overline{h} - h)^2 + 0.02^2} \\ = \sqrt{\frac{1.14^2}{4*5}}(0.06^2 + 0.04^2 + 0.02^2 + 0.02^2 + 0.02^2) + 0.02^2} \\ = 0.03 \text{mm}, \\ h = \overline{h} \pm U_{\overline{h}} \\ = (29.96 \pm 0.03) \text{ mm}. \end{array}$$

注:数据处理要写出公式及详细计算过程。

第7页 吉林大学物理实验报告

$$\overline{d} = \frac{1}{5} \sum d$$

$$= \frac{1}{5} (28.04 + 28.10 + 28.10 + 28.16 + 28.14)$$

$$= 28.11 \text{ mm},$$

$$\overline{h} = \frac{1}{5} \sum h$$

$$= \frac{1}{5} (14.12 + 14.16 + 14.02 + 14.10 + 14.10)$$

$$= 14.10 \text{ mm},$$

$$V = \pi \left(\frac{\overline{d}}{2}\right)^2 \overline{h}$$

$$= \frac{\pi \overline{d}^2 \overline{h}}{4}$$

$$= \frac{3.1416 * 28.11^2 * 14.10}{4}$$

$$= 8.750 * 10^3 \text{ mm}^3.$$

▶ 思考题及实验小结

 $rac{1}{20} \ \mathrm{mm}$ 与 $rac{1}{50} \ \mathrm{mm}$ 的游标卡尺在读数上有何区别?

读数的精度不同: $\frac{1}{20}$ mm 所代表的精度读数只能精确到末尾数字 0 或 5, 而 $\frac{1}{50}$ mm 的精度读数末尾精确到偶数。

游标卡尺、螺旋测微器如何进行零点校准?

首先测量零位长度读数,然后在测量实际长度后减去零位长度读数。

实验小结

了解了游标原理。

学会了正确使用游标卡尺、螺旋测微计和测量显微镜。

学习了天平的调整和使用。

学习了有效数字和不确定度的计算,巩固了误差理论和数据处理知识。

注:请在完成实验后一周内交实验报告。