

可变光阑下转接板


右视图 Y / Z



主视图 X / Z



俯视图 X / Y



加工基准与说明

以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓16.5mm，距最小Y侧外廓13.35mm。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

1. 第一角法：右视置左，俯视置下。
2. 孔编号对应后页坐标与完整孔加工标注。
3. 坐标小数位只表示名义计算值，不代表尺寸公差。
4. 柱M4在下板仅Ø4.3通孔，沉孔位于配套上板。
5. 一颗层间M3与两销连接上板。

冻结源 SHA256：
a8caf0b422014f516e3258a29a66eed2
7ce954edc36402255fcc6863e3ac7678

06-IRIS-L / 可变光阑下转接板 修订 R6　单位 mm　第一角投影 图号：06-IRIS-L-R6	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 2:1 A3 420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 1 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

可变光阑下转接板

局部基准：以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓16.5mm，距最小Y侧外廓13.35mm。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	孔轴坐标 X, Y, Z (mm)	入孔轴向	入口面 / 基准	加工标注	补充说明
H01	-8.5, 0, 6	(0, 0, -1)	上面	Ø4.3 通孔，贯穿6（本下板不做沉孔）	
H02	0, -5, 0 0, 5, 0	(0, 0, 1)	主底面局部Z=0，向上+Z	2× Ø2.01 盲孔 深4.2（完整圆柱深；另118°钻尖）	
H03	12.5, 0, 6	(0, 0, -1)	见入孔坐标和轴向	1× M3×0.5　　攻牙	
H04	-3.5, 7, 6 6, -4.5, 6	(0, 0, -1)	顶面局部Z=6，向下-Z	2× Ø2.01盲销孔，有效圆柱深3.1；118°钻尖另计≤0.61，不得贯穿	模型未表示钻尖；允许标准118°钻尖余量≤0.61，不得贯穿。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

06-IRIS-L / 可变光阑下转接板 修订 R6　单位 mm　第一角投影 图号：06-IRIS-L-R6	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 2:1 A3 420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 2 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

局部基准：以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓16.5mm，距最小Y侧外廓13.35mm。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	加工部位	尺寸 / 操作	说明
B01	矩形主板	局部起点 (-16.5, -13.35, 0)；X×Y×Z=33×26.7×6	
ENG	实体凹刻 06-IRIS-L	字高 2.2；深 0.2；局部Z范围 1.9；4.1	加工面 外侧Y=-13.35；字框中心(0,-13.35,3)；阅读方向(1,0,0)；字顶方向(0,0,1)；字形与位置以配套冻结STEP为准。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。