FC-MFT-R3-A / R3 / mm / FIRST ANGLE / 316L DEMAGNETIZE + PASSIVATE

BASE XYZ: [-15,-15,0] to [15,37,10]; STEP: [-15,24.5,10] to [15,35,13.5]

STOP: [-11,35,10] to [11,37,16.5]; CONTINUOUS 90 DEG CORNER; NO RELIEF GROOVE

HOLE CENTERS: P1(0,-8.5); X1(0,8); P2(-5,0); P3(5,0)

LASER FC-MFT-R3-A H2; FRONT -Y; CENTER(0,-15,5); U=+X,V=+Z

ENGINEERING REVIEW ONLY; NO EXTRA Z-STAGE HOLES; XY PREASSEMBLY REQUIRED





