MCVE05-R1 R1 / mm / FIRST ANGLE / CAD REVIEW
316L / DEMAGNETIZE + PASSIVATE; A=Z0, O=P1 axis at A; exterior vertical R0.6
Main plate9; top bossesZ12.3; mount boss X+/-8 Y=-29.654..-18.654
Motor pad X -4..13.5 Y -43..-33.153961 TOP Z12.3
HOLE P1 X=0 Y=0 ENTRY=top Z=9
HOLE P2 X=-5 Y=0 ENTRY=bottom Z=0
HOLE P3 X=5 Y=0 ENTRY=bottom Z=0
HOLE M1 X=0 Y=-24.154 ENTRY=top Z=12.3
HOLE M2 X=-5 Y=-24.154 ENTRY=top Z=12.3
HOLE M3 X=5 Y=-24.154 ENTRY=top Z=12.3
HOLE B1 X=0 Y=-36.854 ENTRY=top Z=12.3
HOLE B2 X=8 Y=-36.854 ENTRY=top Z=12.3
OUTLINE V1 X=-17.5 Y=-17.5
OUTLINE V2 X=-14 Y=-17.5
OUTLINE V3 X=-14 Y=-43
OUTLINE V4 X=14 Y=-43
OUTLINE V5 X=14 Y=-17.5
OUTLINE V6 X=17.5 Y=-17.5
OUTLINE V7 X=17.5 Y=17.5
OUTLINE V8 X=-17.5 Y=17.5





