

LS35x.Lab.E 移动上面包板


右视图 Y / Z



主视图 X / Z



俯视图 X / Y



加工基准与说明

O 为板下表面中心；X 沿75边，Y 沿50边且为正运动方向，Z 由底面朝上。外缘 X=±37.5、Y=±25；孔坐标均从 O 标注。

专用孔尺寸及工艺见孔表。

1. 第一角法：右视置左，俯视置下。
2. 孔编号对应后页坐标与完整孔加工标注。
3. 坐标小数位只表示名义计算值，不代表尺寸公差。
4. 连接原厂台仅使用(±15,±15)四个深3.7的M2孔。
5. 螺纹在STEP中以攻丝底孔表达；成品螺纹规格以本孔表为准。
6. 总装高度=底6+原厂台12+上7=25；仅加工此自制单件。
7. 四角冲突网格位置不钻孔。
8. 原厂参考源一处底孔工具入口有冲突，详见装配说明；实物装配未验。

冻结源 SHA256：
874faaf374d1f5aafab61b3d72bc168a
6a5a2da1add9da03acb66d723f105335

31-LS35-T / LS35x.Lab.E 移动上面包板 修订 R1　单位 mm　第一角投影 图号：31-LS35-T-R1	材料：6061 铝合金 表面处理：黑色阳极氧化 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 1.5:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 1 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

LS35x.Lab.E 移动上面包板

局部基准：O 为板下表面中心；X 沿75边，Y 沿50边且为正运动方向，Z 由底面朝上。外缘 X=±37.5、Y=±25；孔坐标均从 O 标注。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	孔轴坐标 X, Y, Z (mm)	入孔轴向	入口面 / 基准	加工标注	补充说明
F01	-15, -15, 7	(0, 0, -1)	上表面 Z=7，向-Z	Ø2.2 通；圆柱沉孔Ø4.4深2；沉孔口C0.15	沉孔底Z=5；M2×8名义旋入原厂3，距3.7牙底余0.7。
F02	-15, 15, 7	(0, 0, -1)	上表面 Z=7，向-Z	Ø2.2 通；圆柱沉孔Ø4.4深2；沉孔口C0.15	沉孔底Z=5；M2×8名义旋入原厂3，距3.7牙底余0.7。
F03	15, -15, 7	(0, 0, -1)	上表面 Z=7，向-Z	Ø2.2 通；圆柱沉孔Ø4.4深2；沉孔口C0.15	沉孔底Z=5；M2×8名义旋入原厂3，距3.7牙底余0.7。
F04	15, 15, 7	(0, 0, -1)	上表面 Z=7，向-Z	Ø2.2 通；圆柱沉孔Ø4.4深2；沉孔口C0.15	沉孔底Z=5；M2×8名义旋入原厂3，距3.7牙底余0.7。
T01	-25, -12.5, 7	(0, 0, -1)	上表面 Z=7，向-Z	M6×1.0 ；攻丝底孔Ø5通；上下牙口C0.25	有效牙深6.5；附件螺钉从顶面旋入≤6，不得穿出底面。
T02	-25, 0, 7	(0, 0, -1)	上表面 Z=7，向-Z	M6×1.0 ；攻丝底孔Ø5通；上下牙口C0.25	有效牙深6.5；附件螺钉从顶面旋入≤6，不得穿出底面。
T03	-25, 12.5, 7	(0, 0, -1)	上表面 Z=7，向-Z	M6×1.0 ；攻丝底孔Ø5通；上下牙口C0.25	有效牙深6.5；附件螺钉从顶面旋入≤6，不得穿出底面。
T04	-12.5, 0, 7	(0, 0, -1)	上表面 Z=7，向-Z	M6×1.0 ；攻丝底孔Ø5通；上下牙口C0.25	有效牙深6.5；附件螺钉从顶面旋入≤6，不得穿出底面。
T05	0, -12.5, 7	(0, 0, -1)	上表面 Z=7，向-Z	M6×1.0 ；攻丝底孔Ø5通；上下牙口C0.25	有效牙深6.5；附件螺钉从顶面旋入≤6，不得穿出底面。
T06	0, 0, 7	(0, 0, -1)	上表面 Z=7，向-Z	M6×1.0 ；攻丝底孔Ø5通；上下牙口C0.25	有效牙深6.5；附件螺钉从顶面旋入≤6，不得穿出底面。
T07	0, 12.5, 7	(0, 0, -1)	上表面 Z=7，向-Z	M6×1.0 ；攻丝底孔Ø5通；上下牙口C0.25	有效牙深6.5；附件螺钉从顶面旋入≤6，不得穿出底面。
T08	12.5, 0, 7	(0, 0, -1)	上表面 Z=7，向-Z	M6×1.0 ；攻丝底孔Ø5通；上下牙口C0.25	有效牙深6.5；附件螺钉从顶面旋入≤6，不得穿出底面。
T09	25, -12.5, 7	(0, 0, -1)	上表面 Z=7，向-Z	M6×1.0 ；攻丝底孔Ø5通；上下牙口C0.25	有效牙深6.5；附件螺钉从顶面旋入≤6，不得穿出底面。
T10	25, 0, 7	(0, 0, -1)	上表面 Z=7，向-Z	M6×1.0 ；攻丝底孔Ø5通；上下牙口C0.25	有效牙深6.5；附件螺钉从顶面旋入≤6，不得穿出底面。
T11	25, 12.5, 7	(0, 0, -1)	上表面 Z=7，向-Z	M6×1.0 ；攻丝底孔Ø5通；上下牙口C0.25	有效牙深6.5；附件螺钉从顶面旋入≤6，不得穿出底面。

专用孔尺寸及工艺见孔表。

LS35x.Lab.E 移动上面包板

激光打标，不铣刻；原凹深仅示意。

局部基准：O 为板下表面中心；X 沿75边，Y 沿50边且为正运动方向，Z 由底面朝上。外缘 X=±37.5、Y=±25；孔坐标均从 O 标注。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	加工部位	尺寸 / 操作	说明
E01	外形与锐边	75×50×7；外廓12条棱C0.25	底面Z=0接触原厂移动面；装配世界Z=18。
E02	侧面打标编号	31-LS35-T；字高2.2，示意 ；文字中心(0,-25,3.5)	位于-Y侧面，阅读右向+X、上向+Z；真实字形见STEP。
E03	标准孔阵避让	12.5间距；候选X=-25,-12.5,0,12.5,25；Y=-12.5,0,12.5；四点(±12.5,±12.5)省略，不钻孔。	只保留11个M6实际孔；省略点与F孔会相交。板左下角坐标=(X+37.5,Y+25)。

专用孔尺寸及工艺见孔表。

31-LS35-T / LS35x.Lab.E 移动上面包板 修订 R1　单位 mm　第一角投影 图号：31-LS35-T-R1	材料：6061 铝合金 表面处理：黑色阳极氧化 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 1.5:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 3 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明