
MCVE05-R1 | PBS电动版

真实STEP三视图 1.5:1；孔型剖面示意2:1；局部原点O=P1轴线与主底面的交点。



右视图 +X　　主视图 −Y



俯视图 +Z

孔中心坐标与入口 / mm

孔	X	Y	入口	入口Z
P1	0	0	顶	9
P2	-5	0	底	0
P3	5	0	底	0
M1	0	-24.154	顶	12.3
M2	-5	-24.154	顶	12.3
M3	5	-24.154	顶	12.3
B1	0	-36.854	顶	12.3
B2	8	-36.854	顶	12.3

外廓圆角前虚拟尖角

点	X	Y
V1	-17.5	-17.5
V2	-14	-17.5
V3	-14	-43
V4	14	-43
V5	14	-17.5
V6	17.5	-17.5
V7	17.5	17.5
V8	-17.5	17.5

主板厚9；竖直外角R0.6。

镜架台阶 X±8；Y=-29.654 至 -18.654

镜架台阶及电机台阶顶 Z12.3。


电机台阶 X−4 至13.5；Y−43 至−33.154。

电机台阶竖直外角R0.6。

激光字 MCVE05-R1；+X侧面，字高2。


中心(Y,Z)=(0,4.5)，见独立打标文件。

P1 孔型剖面示意 2:1




P1：Ø4.3 通
沉孔 Ø8.25 深4，从上面

P2/P3 孔型剖面示意 2:1




P2/P3：Ø2.01 深4.2
从底面；另钻尖0.604

M1/B1/B2 孔型剖面示意 2:1



M1：M4×0.70 有效牙深8
从顶面；底孔Ø3.3深9.5，另尖0.992

M2/M3 孔型剖面示意 2:1



M2/M3：Ø2.01 深4.2
从顶面；另钻尖0.604

316L / 去磁、钝化 | mm | 第一角法 | R1 / 2026-10-15

CAD审核版 / 未实物试装

STEP SHA256: 368f829c2c84d5e613f58a3c1be942181b4f65f367a1cff9d98d065f0a7e762b

螺纹与销配合等级需首件确认；未标通用公差与粗糙度。去毛刺；激光标识不铣刻。