5种自制件，4种位移台组合

上表面标高以母面包板承载面为基准。位移台回到机械行程中点时，
上下有效螺纹孔的X、Y坐标差分别落在12.5 mm格点上。

图号	自制件	外形 / mm	孔数
LS30-T	LS30 左/右型共用上面包板	50 × 50 × 8.5	8
LS30-B	LS30 左/右型共用下转接板	50 × 50 × 12	6
MT1-T	MT1/M 上面包板	62.5 × 62.5 × 16.926	25
PT1-T	PT1/M 上面包板	100 × 75 × 17.18	35
PT1-B	PT1/M 25.4转25孔距下转接板	100 × 75 × 12.5	6

读图基准　零件图采用左下角为X/Y坐标零点，底承载面为Z=0，上表面Z=板厚。孔表中“上/下”表示加工入口面；深度均沿孔轴从该入口面计。

模型与图纸　STEP的M6螺纹以Ø5底孔简化；其他螺纹按孔表底孔径。制造时按螺纹规格加工，不能把简化圆柱当作最终光孔。DXF为1:1分层工程图，不是已验证刀路。

工艺与验收　7075铝合金，黑色阳极氧化，接触面精加工。几何沿用R1，尺寸和螺纹深度不变。材料改版未复核承载、刚度及螺纹寿命，未实物验收；不声明新重量。

模型 SHA256：本页为图册说明；各件模型散列见对应页


参数 SHA256：87f4fe1f14f9690c14fa1e14d0b81f0b15c914a4f818d43cdf98a90adfbf3c39

R1-A7075 | 7075 铝合金 | 黑色阳极氧化

lbtek-ls30-6l1 | 麓邦 LS30-6L1 位移小面包板

总装接口 / 基于交付STEP的预览 / 中位孔网及高度链

麓邦 LS30-6L1 位移小面包板 | H=37.5 mm



蓝色：自制上板　绿色：自制下板　灰色：厂家原始模型；未显示标准螺钉

组合定义

位移台：LS30-6L1
总高：37.5 mm
输出：移动小面包板
接口格距：12.5 mm
工作位移 q：-3 至 3 mm

使用基准

q=0为机械全行程中点。软件回中后，实物仍须手动回到中位。
装配时用标尺或夹具完成物理定位和孔网相位标定。
上下孔网分别约束ΔX与ΔY；斜向两孔的直线距离不作为格距。
安装孔用于紧固；不以螺钉间隙作为精密定位。

装配与限制

厂家公布总行程6.5；初始保守工作区±3.0，包络检查覆盖±3.25。
共用上下板；左右型保留各自厂家模型、旋钮侧向及净空。
保存姿态孔轴同心；实物中位和孔网需安装时标定。
先下板到母板，再位移台到下板，最后上板到位移台。
实际螺钉伸入量按总夹持厚度复核。
完成全行程、工具可达、锁紧及高度孔网实物验收后再放行。

名义高度链 / mm

构件	说明	高度
LS30-B	LS30 左/右型共用下转接板	12
LS30-6L1	位移台名义高度	17
LS30-T	LS30 左/右型共用上面包板	8.5
总高	母板承载面 → 小面包板上表面	37.5

紧固件与名义旋入量 / mm

连接接口	规格	数量	名义旋入
上板 → 位移台	M3×10	2	4.7
位移台 → 下板	M3×8	2	4
下板 → 母板	M6×12	4	6.2

ISO 4762 内六角圆柱头螺钉，不加垫圈；头部与长度按实物复核。

lbtek-ls30-6l1	尺寸单位：mm	比例：预览不按比例	第三角法图位	名义设计 / 未实物验收	02

模型 SHA256：1de808a601978e0e43fe1f76b1f5440166eab672a5762628dd70fb0e6a732fd6


参数 SHA256：87f4fe1f14f9690c14fa1e14d0b81f0b15c914a4f818d43cdf98a90adfbf3c39

R1-A7075 | 7075 铝合金 | 黑色阳极氧化

lbtek-ls30-6r1 | 麓邦 LS30-6R1 位移小面包板

总装接口 / 基于交付STEP的预览 / 中位孔网及高度链

麓邦 LS30-6R1 位移小面包板 | H=37.5 mm



蓝色：自制上板　绿色：自制下板　灰色：厂家原始模型；未显示标准螺钉

组合定义

位移台：LS30-6R1
总高：37.5 mm
输出：移动小面包板
接口格距：12.5 mm
工作位移 q：-3 至 3 mm

使用基准

q=0为机械全行程中点。软件回中后，实物仍须手动回到中位。
装配时用标尺或夹具完成物理定位和孔网相位标定。
上下孔网分别约束ΔX与ΔY；斜向两孔的直线距离不作为格距。
安装孔用于紧固；不以螺钉间隙作为精密定位。

装配与限制

厂家公布总行程6.5；初始保守工作区±3.0，包络检查覆盖±3.25。
共用上下板；左右型保留各自厂家模型、旋钮侧向及净空。
保存姿态孔轴同心；实物中位和孔网需安装时标定。
先下板到母板，再位移台到下板，最后上板到位移台。
实际螺钉伸入量按总夹持厚度复核。
完成全行程、工具可达、锁紧及高度孔网实物验收后再放行。

名义高度链 / mm

构件	说明	高度
LS30-B	LS30 左/右型共用下转接板	12
LS30-6R1	位移台名义高度	17
LS30-T	LS30 左/右型共用上面包板	8.5
总高	母板承载面 → 小面包板上表面	37.5

紧固件与名义旋入量 / mm

连接接口	规格	数量	名义旋入
上板 → 位移台	M3×10	2	4.7
位移台 → 下板	M3×8	2	4
下板 → 母板	M6×12	4	6.2

ISO 4762 内六角圆柱头螺钉，不加垫圈；头部与长度按实物复核。

模型 SHA256：cc43ae5c815c5e9884a0b0c007d53d0e72edadfc40a4dd3e3843c31cec77c704


参数 SHA256：87f4fe1f14f9690c14fa1e14d0b81f0b15c914a4f818d43cdf98a90adfbf3c39

R1-A7075 | 7075 铝合金 | 黑色阳极氧化

thorlabs-mt1m ｜ 索雷博 MT1/M 位移小面包板

总装接口 / 基于交付STEP的预览 / 中位孔网及高度链

索雷博 MT1/M 位移小面包板 ｜ H=37.5 mm



蓝色：自制上板　绿色：自制下板　灰色：厂家原始模型；未显示标准螺钉

组合定义

位移台：MT1/M
总高：37.5 mm
输出：移动小面包板
接口格距：12.5 mm
工作位移 q：-6.35 至 6.35 mm

使用基准

q=0为机械全行程中点。软件回中后，实物仍须手动回到中位。
装配时用标尺或夹具完成物理定位和孔网相位标定。
上下孔网分别约束ΔX与ΔY；斜向两孔的直线距离不作为格距。
安装孔用于紧固；不以螺钉间隙作为精密定位。

装配与限制

采用标准末端驱动配置；不包含MT405侧驱转接。
底部25mm孔距直接接母板，先固定原厂台再装上板。
+X底面1.5深避让槽必须保留，夹持块名义最小余量1.627。
总高按CAD 20.574计算；图纸20.6为圆整值。
实际螺钉伸入量按总夹持厚度复核。
完成全行程、工具可达、锁紧及高度孔网实物验收后再放行。

名义高度链 / mm

构件	说明	高度
MT1/M	位移台名义高度	20.574
MT1-T	MT1/M 上面包板	16.926
总高	母板承载面 → 小面包板上表面	37.5

紧固件与名义旋入量 / mm


连接接口	规格	数量	名义旋入
上板 → 位移台	M6×16	4	5.274
位移台 → 母板	M6×12	2	5.142

ISO 4762 内六角圆柱头螺钉，不加垫圈；头部与长度按实物复核。

thorlabs-pt1m ｜ 索雷博 PT1/M 位移小面包板

总装接口 / 基于交付STEP的预览 / 中位孔网及高度链

索雷博 PT1/M 位移小面包板 ｜ H=50 mm



蓝色：自制上板　绿色：自制下板　灰色：厂家原始模型；未显示标准螺钉

组合定义

位移台：PT1/M
总高：50 mm
输出：移动小面包板
接口格距：12.5 mm
工作位移 q：-12.5 至 12.5 mm

使用基准

q=0为机械全行程中点。软件回中后，实物仍须手动回到中位。
装配时用标尺或夹具完成物理定位和孔网相位标定。
上下孔网分别约束ΔX与ΔY；斜向两孔的直线距离不作为格距。
安装孔用于紧固；不以螺钉间隙作为精密定位。

装配与限制

专用下板把厂家25.4mm接口接到12.5/25mm母板孔网。
先固定下板，再装原厂台，最后装上板；拆卸顺序相反。
禁止省略下板后用普通M6大头螺钉偏心强装25mm母板。
总高按CAD20.320计算；图纸20.3为圆整值。
实际螺钉伸入量按总夹持厚度复核。
完成全行程、工具可达、锁紧及高度孔网实物验收后再放行。

名义高度链 / mm

构件	说明	高度
PT1-B	PT1/M 25.4转25孔距下转接板	12.5
PT1/M	位移台名义高度	20.32
PT1-T	PT1/M 上面包板	17.18
总高	母板承载面 → 小面包板上表面	50

紧固件与名义旋入量 / mm

连接接口	规格	数量	名义旋入
上板 → 位移台	M6×16	4	5.02
位移台 → 下板	M6×10	2	5.428
下板 → 母板	M6×12	4	5.7

ISO 4762 内六角圆柱头螺钉，不加垫圈；头部与长度按实物复核。


模型 SHA256：c05c6b62b782b14bbb48f8ef03a97cf2c33792a03b0e769b35356f5770fe85f0

参数 SHA256：87f4fe1f14f9690c14fa1e14d0b81f0b15c914a4f818d43cdf98a90adfbf3c39

R1-A7075 | 7075 铝合金 | 黑色阳极氧化

LS30-T ｜ LS30 左/右型共用上面包板


零件图 1 / 外形、三视图与加工基准；孔编号对应下一页孔表



俯视图 +Z



主视图 从 -Y 观察



右视图 从 +X 观察

细虚线：投影内孔 / 下表面特征　双圆：螺纹底孔与公称牙径　标识仅在指定侧面

尺寸与基准

外形	50 × 50 mm
板厚	8.5 mm
材料	7075 铝合金
表面	黑色阳极氧化
基准A	底承载面 Z=0
基准B	前侧面 Y=0
基准C	左侧面 X=0

接口与装配说明

M6为通牙；安装附件旋入量不超过7.5，任何螺钉不得伸出板底。
用2颗M3x10固定至厂家顶M3孔，名义伸入4.7。
厂家图纸M4螺距有疑点，本设计不使用任何厂家M4螺纹。
用户材料改版：7075铝合金、黑色阳极氧化。几何与孔深沿用R1；承载、刚度及螺纹寿命未因材料变更重新验收；不声明新重量。

加工注意

螺纹按孔表加工；STEP为底孔简化。
去毛刺，非基准锐边轻倒钝≤0.2；未在STEP中建全部去毛刺特征
盲孔深度分为有效牙长、圆柱钻深和钻尖余量。
未做实物装配和承载验收。
侧面标识按CAD描线；保持上下承载面完整。

LS30-T	尺寸单位：mm	比例：2.0339:1（不可量图）	第三角法图位	名义设计 / 未实物验收	06

模型 SHA256：a80c75f048abd559b2af541d31579e25204c742f95dfe6a806bd709392b34b1d

参数 SHA256：87f4fe1f14f9690c14fa1e14d0b81f0b15c914a4f818d43cdf98a90adfbf3c39

R1-A7075 | 7075 铝合金 | 黑色阳极氧化

LS30-T ｜ 孔坐标、加工方向与局部剖面

零件图 2 / 原点与三视图一致；圆柱钻深不含钻尖；剖面为独立孔型局部截取


逐孔坐标与规格 / mm

孔号	X	Y	入口	牙型 / 底孔径	圆柱深	有效牙深	钻尖	沉孔径 / 深
T01	12.5	12.5	上	M6×1.0 / Ø5	通	7.5	0	-
T02	12.5	25	上	M6×1.0 / Ø5	通	7.5	0	-
T03	12.5	37.5	上	M6×1.0 / Ø5	通	7.5	0	-
T04	37.5	12.5	上	M6×1.0 / Ø5	通	7.5	0	-
T05	37.5	25	上	M6×1.0 / Ø5	通	7.5	0	-
T06	37.5	37.5	上	M6×1.0 / Ø5	通	7.5	0	-
F01	25	19.35	上	Ø3.2	通	-	0	Ø6.5 / 3.2
F02	25	30.65	上	Ø3.2	通	-	0	Ø6.5 / 3.2

所有入口与深度必须按本表执行；无沉孔的螺纹孔不加沉孔。


孔型局部剖面

型1 T01,T02,T03,T04,T05 等 (6处)



上面加工 / M6×1.0
螺纹底孔：Ø5
圆柱钻深：通
有效牙深：7.5

型2 F01,F02 (2处)



上面加工 / Ø3.2
圆柱钻深：通
沉孔 Ø6.5 × 深3.2

标识“LS30-T”位于Y=0侧面，向+X读。
起点 X=5, Z=2.75；字高 3。
线宽 0.22，不铣刻　；依据CAD描线。
激光打标，不铣刻；原凹深仅示意。

LS30-T	尺寸单位：mm	比例：孔位1:1数据；剖面示意	第三角法图位	名义设计 / 未实物验收	07


模型 SHA256：a80c75f048abd559b2af541d31579e25204c742f95dfe6a806bd709392b34b1d

参数 SHA256：87f4fe1f14f9690c14fa1e14d0b81f0b15c914a4f818d43cdf98a90adfbf3c39


R1-A7075 | 7075 铝合金 | 黑色阳极氧化

LS30-B ｜ LS30 左/右型共用下转接板


零件图 1 / 外形、三视图与加工基准；孔编号对应下一页孔表



俯视图 +Z



主视图 从 -Y 观察



右视图 从 +X 观察

细虚线：投影内孔 / 下表面特征　双圆：螺纹底孔与公称牙径　标识仅在指定侧面

尺寸与基准

外形	50 × 50 mm
板厚	12 mm
材料	7075 铝合金
表面	黑色阳极氧化
基准A	底承载面 Z=0
基准B	前侧面 Y=0
基准C	左侧面 X=0

接口与装配说明

先固定下板，再从位移台上方工具孔装2颗M3x8，最后装上板。
母板固定4颗M6x12；名义旋入母板6.2，母板有效牙深至少8。
用户材料改版：7075铝合金、黑色阳极氧化。几何与孔深沿用R1；承载、刚度及螺纹寿命未因材料变更重新验收；不声明新重量。

加工注意

螺纹按孔表加工；STEP为底孔简化。
去毛刺，非基准锐边轻倒钝≤0.2；未在STEP中建全部去毛刺特征
盲孔深度分为有效牙长、圆柱钻深和钻尖余量。
未做实物装配和承载验收。
侧面标识按CAD描线；保持上下承载面完整。

LS30-B	尺寸单位：mm	比例：2.0339:1（不可量图）	第三角法图位	名义设计 / 未实物验收	08

模型 SHA256：fb12762b358154e2d682ac2337c33c6e331eb4305bc845449dc54604d89b7ba8

参数 SHA256：87f4fe1f14f9690c14fa1e14d0b81f0b15c914a4f818d43cdf98a90adfbf3c39

R1-A7075 | 7075 铝合金 | 黑色阳极氧化

LS30-B ｜ 孔坐标、加工方向与局部剖面

零件图 2 / 原点与三视图一致；圆柱钻深不含钻尖；剖面为独立孔型局部截取


逐孔坐标与规格 / mm

孔号	X	Y	入口	牙型 / 底孔径	圆柱深	有效牙深	钻尖	沉孔径 / 深
S01	19.35	25	上	M3×0.5 / Ø2.5	8	6	0.7511	-
S02	30.65	25	上	M3×0.5 / Ø2.5	8	6	0.7511	-
B01	12.5	12.5	上	Ø6.4	通	-	0	Ø11.25 / 6.2
B02	12.5	37.5	上	Ø6.4	通	-	0	Ø11.25 / 6.2
B03	37.5	12.5	上	Ø6.4	通	-	0	Ø11.25 / 6.2
B04	37.5	37.5	上	Ø6.4	通	-	0	Ø11.25 / 6.2

所有入口与深度必须按本表执行；无沉孔的螺纹孔不加沉孔。


孔型局部剖面

型1 S01,S02 (2处)



上面加工 / M3×0.5
螺纹底孔：Ø2.5
圆柱钻深：8
有效牙深：6
钻尖余量：0.7511

型2 B01,B02,B03,B04 (4处)



上面加工 / Ø6.4
圆柱钻深：通
沉孔 Ø11.25 × 深6.2

标识“LS30-B”位于Y=0侧面，向+X读。
起点 X=5, Z=4.5；字高 3。
线宽 0.22，不铣刻 ；依据CAD描线。
激光打标，不铣刻；原凹深仅示意。

LS30-B	尺寸单位：mm	比例：孔位1:1数据；剖面示意	第三角法图位	名义设计 / 未实物验收	09


模型 SHA256：fb12762b358154e2d682ac2337c33c6e331eb4305bc845449dc54604d89b7ba8

参数 SHA256：87f4fe1f14f9690c14fa1e14d0b81f0b15c914a4f818d43cdf98a90adfbf3c39


R1-A7075 | 7075 铝合金 | 黑色阳极氧化

MT1-T ｜ MT1/M 上面包板

零件图 1 / 外形、三视图与加工基准；孔编号对应下一页孔表



俯视图 +Z



主视图 从 -Y 观察

右视图 从 +X 观察

细虚线：投影内孔 / 下表面特征　双圆：螺纹底孔与公称牙径　标识仅在指定侧面

尺寸与基准

外形	62.5 × 62.5 mm
板厚	16.926 mm
材料	7075 铝合金
表面	黑色阳极氧化
基准A	底承载面 Z=0
基准B	前侧面 Y=0
基准C	左侧面 X=0

接口与装配说明

底面+X端铣深1.5避让槽，禁止省略。
4颗M6x16固定；名义进入原厂顶孔5.274。
按厂家CAD高20.574设计，总高37.500为名义值；实物测高后可配磨板厚。
用户材料改版：7075铝合金、黑色阳极氧化。几何与孔深沿用R1；承载、刚度及螺纹寿命未因材料变更重新验收；不声明新重量。

加工注意

本件有底面避让铣槽，坐标/深度见孔表页右侧。
螺纹按孔表加工；STEP为底孔简化。
去毛刺，非基准锐边轻倒钝≤0.2；未在STEP中建全部去毛刺特征
盲孔深度分为有效牙长、圆柱钻深和钻尖余量。
未做实物装配和承载验收。
侧面标识按CAD描线；保持上下承载面完整。

MT1-T	尺寸单位：mm	比例：1.6783:1（不可量图）	第三角法图位	名义设计 / 未实物验收	10

模型 SHA256：1ded0e995b029ce9a944584290d00eb8da3c8f90d1546f1fafbe4954ac667bd2

参数 SHA256：87f4fe1f14f9690c14fa1e14d0b81f0b15c914a4f818d43cdf98a90adfbf3c39

R1-A7075 | 7075 铝合金 | 黑色阳极氧化

MT1-T ｜ 孔坐标、加工方向与局部剖面

零件图 2 / 原点与三视图一致；圆柱钻深不含钻尖；剖面为独立孔型局部截取


逐孔坐标与规格 / mm

孔号	X	Y	入口	牙型 / 底孔径	圆柱深	有效牙深	钻尖	沉孔径 / 深
T01	6.25	6.25	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T02	6.25	18.75	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T03	6.25	31.25	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T04	6.25	43.75	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T05	6.25	56.25	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T06	18.75	6.25	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T07	18.75	31.25	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T08	18.75	56.25	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T09	31.25	6.25	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T10	31.25	18.75	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T11	31.25	31.25	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T12	31.25	43.75	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T13	31.25	56.25	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T14	43.75	6.25	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T15	43.75	31.25	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T16	43.75	56.25	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T17	56.25	6.25	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T18	56.25	18.75	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T19	56.25	31.25	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T20	56.25	43.75	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T21	56.25	56.25	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
F01	18.75	18.75	上	Ø6.4	通	-	0	Ø11.25 / 6.2
F02	18.75	43.75	上	Ø6.4	通	-	0	Ø11.25 / 6.2
F03	43.75	18.75	上	Ø6.4	通	-	0	Ø11.25 / 6.2
F04	43.75	43.75	上	Ø6.4	通	-	0	Ø11.25 / 6.2

所有入口与深度必须按本表执行；无沉孔的螺纹孔不加沉孔。


孔型局部剖面

型1 T01,T02,T03,T04,T05 等 (21处)



上面加工 / M6×1.0
螺纹底孔：Ø5
圆柱钻深：10
有效牙深：8
钻尖余量：1.5022

型2 F01,F02,F03,F04 (4处)



上面加工 / Ø6.4
圆柱钻深：通
沉孔 Ø11.25 × 深6.2

底面避让铣槽

P1: X=53.75, Y=0
范围 8.75×62.5，从下表面铣深 1.5。

标识“MT1-T”位于Y=0侧面，向+X读。
起点 X=5, Z=6.963；字高 3。
线宽 0.22，不铣刻 ；依据CAD描线。
激光打标，不铣刻；原凹深仅示意。


模型 SHA256：1ded0e995b029ce9a944584290d00eb8da3c8f90d1546f1fafbe4954ac667bd2

参数 SHA256：87f4fe1f14f9690c14fa1e14d0b81f0b15c914a4f818d43cdf98a90adfbf3c39


R1-A7075 | 7075 铝合金 | 黑色阳极氧化

PT1-T ｜ PT1/M 上面包板

零件图 1 / 外形、三视图与加工基准；孔编号对应下一页孔表



俯视图 +Z



主视图 从 -Y 观察



右视图 从 +X 观察

细虚线：投影内孔 / 下表面特征　双圆：螺纹底孔与公称牙径　标识仅在指定侧面

尺寸与基准

外形	100 × 75 mm
板厚	17.18 mm
材料	7075 铝合金
表面	黑色阳极氧化
基准A	底承载面 Z=0
基准B	前侧面 Y=0
基准C	左侧面 X=0

接口与装配说明

固定孔坐标保留厂家12.4968倍数；可用M6输出孔为精确12.500孔网。
4颗M6x16固定；名义进入原厂顶孔5.020。
只与本版PT1-B配套；组合名义总高50.000。
用户材料改版：7075铝合金、黑色阳极氧化。几何与孔深沿用R1；承载、刚度及螺纹寿命未因材料变更重新验收；不声明新重量。

加工注意

螺纹按孔表加工；STEP为底孔简化。
去毛刺，非基准锐边轻倒钝≤0.2；未在STEP中建全部去毛刺特征
盲孔深度分为有效牙长、圆柱钻深和钻尖余量。
未做实物装配和承载验收。
侧面标识按CAD描线；保持上下承载面完整。

PT1-T	尺寸单位：mm	比例：1.2435:1（不可量图）	第三角法图位	名义设计 / 未实物验收	12

模型 SHA256：4b434550cb5b75128e29accea0864d90f7e65ad9aa87017f9bbeaa6b2af6ad12

参数 SHA256：87f4fe1f14f9690c14fa1e14d0b81f0b15c914a4f818d43cdf98a90adfbf3c39

R1-A7075 | 7075 铝合金 | 黑色阳极氧化

PT1-T | 孔坐标、加工方向与局部剖面

零件图 2 / 原点与三视图一致；圆柱钻深不含钻尖；剖面为独立孔型局部截取


逐孔坐标与规格 / mm

孔号	X	Y	入口	牙型 / 底孔径	圆柱深	有效牙深	钻尖	沉孔径 / 深
T01	12.5	25	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T02	12.5	37.5	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T03	12.5	50	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T04	25	12.5	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T05	25	25	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T06	25	37.5	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T07	25	50	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T08	25	62.5	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T09	37.5	12.5	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T10	37.5	25	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T11	37.5	37.5	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T12	37.5	50	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T13	37.5	62.5	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T14	50	12.5	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T15	50	25	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T16	50	37.5	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T17	50	50	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T18	50	62.5	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T19	62.5	12.5	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T20	62.5	25	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T21	62.5	37.5	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T22	62.5	50	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T23	62.5	62.5	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T24	75	12.5	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T25	75	25	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T26	75	37.5	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T27	75	50	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T28	75	62.5	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T29	87.5	25	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T30	87.5	37.5	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T31	87.5	50	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
F01	12.5096	12.5064	上	Ø6.4	通	-	0	Ø11.25 / 6.2
F02	12.5096	62.4936	上	Ø6.4	通	-	0	Ø11.25 / 6.2
F03	87.4904	12.5064	上	Ø6.4	通	-	0	Ø11.25 / 6.2
F04	87.4904	62.4936	上	Ø6.4	通	-	0	Ø11.25 / 6.2

所有入口与深度必须按本表执行；无沉孔的螺纹孔不加沉孔。


孔型局部剖面

型1 T01,T02,T03,T04,T05 等（31处）



上面加工 / M6×1.0
螺纹底孔：Ø5
圆柱钻深：10
有效牙深：8
钻尖余量：1.5022

型2 F01,F02,F03,F04（4处）



上面加工 / Ø6.4
圆柱钻深：通
沉孔 Ø11.25 × 深6.2

标识“PT1-T”位于Y=0侧面，向+X读。
起点 X=5, Z=7.09；字高 3。
线宽 0.22，不铣刻 ；依据CAD描线。
激光打标，不铣刻；原凹深仅示意。

PT1-T	尺寸单位：mm	比例：孔位1:1数据；剖面示意	第三角法图位	名义设计 / 未实物验收	13


模型 SHA256：4b434550cb5b75128e29accea0864d90f7e65ad9aa87017f9bbeaa6b2af6ad12

参数 SHA256：87f4fe1f14f9690c14fa1e14d0b81f0b15c914a4f818d43cdf98a90adfbf3c39

R1-A7075 | 7075 铝合金 | 黑色阳极氧化

PT1-B ｜ PT1/M 25.4转25孔距下转接板

零件图 1 / 外形、三视图与加工基准；孔编号对应下一页孔表



俯视图 +Z



主视图 从 -Y 观察

右视图 从 +X 观察

细虚线：投影内孔 / 下表面特征　双圆：螺纹底孔与公称牙径　标识仅在指定侧面

尺寸与基准

外形	100 × 75 mm
板厚	12.5 mm
材料	7075 铝合金
表面	黑色阳极氧化
基准A	底承载面 Z=0
基准B	前侧面 Y=0
基准C	左侧面 X=0

接口与装配说明

2个上部M6牙孔距25.400，用M6x10同心固定原厂底座。
下方面包板4颗M6x12；名义旋入5.7，母板有效牙深至少8。
禁止取消下板后强行把原厂25.4孔距偏心锁入25孔距。
用户材料改版：7075铝合金、黑色阳极氧化。几何与孔深沿用R1；承载、刚度及螺纹寿命未因材料变更重新验收；不声明新重量。

加工注意

螺纹按孔表加工；STEP为底孔简化。
去毛刺，非基准锐边轻倒钝≤0.2；未在STEP中建全部去毛刺特征
盲孔深度分为有效牙长、圆柱钻深和钻尖余量。
未做实物装配和承载验收。
侧面标识按CAD描线；保持上下承载面完整。

PT1-B	尺寸单位：mm	比例：1.2435:1（不可量图）	第三角法图位	名义设计 / 未实物验收	14

模型 SHA256：c26c0ae26aff16885de442f2a758be9b59f9e7a17f648ad02c2abb8c49f73347

参数 SHA256：87f4fe1f14f9690c14fa1e14d0b81f0b15c914a4f818d43cdf98a90adfbf3c39

R1-A7075 | 7075 铝合金 | 黑色阳极氧化

PT1-B | 孔坐标、加工方向与局部剖面

零件图 2 / 原点与三视图一致；圆柱钻深不含钻尖；剖面为独立孔型局部截取


逐孔坐标与规格 / mm

孔号	X	Y	入口	牙型 / 底孔径	圆柱深	有效牙深	钻尖	沉孔径 / 深
S01	37.3	37.5	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
S02	62.7	37.5	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
B01	12.5	12.5	上	Ø6.4	通	-	0	Ø11.25 / 6.2
B02	12.5	62.5	上	Ø6.4	通	-	0	Ø11.25 / 6.2
B03	87.5	12.5	上	Ø6.4	通	-	0	Ø11.25 / 6.2
B04	87.5	62.5	上	Ø6.4	通	-	0	Ø11.25 / 6.2

所有入口与深度必须按本表执行；无沉孔的螺纹孔不加沉孔。


孔型局部剖面

型1 S01,S02 (2处)



上面加工 / M6×1.0
螺纹底孔：Ø5
圆柱钻深：10
有效牙深：8
钻尖余量：1.5022

型2 B01,B02,B03,B04 (4处)



上面加工 / Ø6.4
圆柱钻深：通
沉孔 Ø11.25 × 深6.2

标识“PT1-B”位于Y=0侧面，向+X读。
起点 X=5, Z=4.75；字高 3。
线宽 0.22，不铣刻 ；依据CAD描线。
激光打标，不铣刻；原凹深仅示意。

PT1-B	尺寸单位：mm	比例：孔位1:1数据；剖面示意	第三角法图位	名义设计 / 未实物验收	15

模型 SHA256：c26c0ae26aff16885de442f2a758be9b59f9e7a17f648ad02c2abb8c49f73347

参数 SHA256：87f4fe1f14f9690c14fa1e14d0b81f0b15c914a4f818d43cdf98a90adfbf3c39

R1-A7075 | 7075 铝合金 | 黑色阳极氧化