HPB1-A-R2 / mm / FIRST ANGLE / 316L / DEMAGNETIZE + PASSIVATE

A=bottom Z0. O=P1 axis. Main square30; rear seat18x18 center before azimuth(0,-19.5).

All vertical profile corners R0.6. Thickness12.1. No general tolerance or roughness added.



P1: X=0 Y=0 ENTRY=top


P2: X=-5 Y=0 ENTRY=bottom

P3: X=5 Y=0 ENTRY=bottom

M1: X=0 Y=-19.5 ENTRY=top

M2: X=-5 Y=-19.5 ENTRY=top

M3: X=5 Y=-19.5 ENTRY=top



V1: X=-15 Y=-15

V2: X=-15 Y=15

V3: X=15 Y=15

V4: X=15 Y=-15

V5: X=9 Y=-15

V6: X=9 Y=-28.5

V7: X=-9 Y=-28.5

V8: X=-9 Y=-15

LASER: HPB1-A-R2 / +Y face / height2 / center XYZ(0,15,6.05) / NO MILLING