

CruiseControlMode MCDC

テストトレーサビリティレポート

自動生成: **2026-06-05 20:11**

05-6 月-2026

目次

第1章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC46, TC48 ~ TC49)	1
1.1. TC01 DisableFlagAllFalse [Passed]	1
1.2. TC02 IsKeyPositionOn [Passed]	3
1.3. TC03 IsShiftDrive [Passed]	6
1.4. TC04 isbrake [Passed]	8
1.5. TC05 OutRangeFalse [Passed]	11
1.6. TC06 OutRangeTooSlow [Passed]	14
1.7. TC07 OutRangeTooFast [Passed]	16
1.8. TC08 StatusDisable [Passed]	19
1.9. TC09 StatusEnable [Passed]	22
1.10. TC10 StatusActivate [Passed]	24
1.11. TC11 ActivateBothTrue [Passed]	27
1.12. TC12 ActivateReqFalse [Passed]	30
1.13. TC13 ActivateOutOfRangeFalse [Passed]	32
1.14. TC14 PressSetSw True [Passed]	35
1.15. TC15 PressSetSw False [Passed]	38
1.16. TC16 CancelFromActivate [Passed]	40
1.17. TC17 CancelFromIncrement [Passed]	43
1.18. TC18 CancelFromIncrHold [Passed]	46
1.19. TC19 CancelFromDecrement [Passed]	49
1.20. TC20 CancelFromDecrHold [Passed]	52
1.21. TC21 CancelFromEnable False [Passed]	55
1.22. TC22 KeepActFromActivate [Passed]	57
1.23. TC23 KeepActFromIncrement [Passed]	61
1.24. TC24 KeepActFromIncrHold [Passed]	64
1.25. TC25 KeepActFromDecrement [Passed]	67
1.26. TC26 KeepActFromDecrHold [Passed]	70
1.27. TC27 KeepActFalse Enable [Passed]	73
1.28. TC28 KeepActFalse ReqNotNoReq [Passed]	76
1.29. TC29 TurnOffFromActivate [Passed]	78
1.30. TC30 TurnOffFromEnable [Passed]	81
1.31. TC31 CruiseFromDisable NoTurnOff [Passed]	84
1.32. TC32 WaitingIncMiddle [Passed]	86
1.33. TC33 WaitingDecMiddle [Passed]	89
1.34. TC34 WaitingFalse IncShort [Passed]	92
1.35. TC35 ResumeToActive [Passed]	94
1.36. TC36 ResumeToActive False [Passed]	97
1.37. TC37 EnableToResume True [Passed]	99
1.38. TC38 EnableToResume ReqFalse [Passed]	102
1.39. TC39 EnableToResume ModeFalse [Passed]	105
1.40. TC40 HasCanceled True [Passed]	107
1.41. TC41 HasCanceled False [Passed]	111
1.42. TC42 IncrShort [Passed]	113

1.43. TC43_IncrLong [Passed]	116
1.44. TC44_DecrShort [Passed]	119
1.45. TC45_DecrLong [Passed]	121
1.46. TC46_TopSwitch_DisableFlagTrue [Passed]	124
1.47. TC48_FrontDistanceAutoEnable [Passed]	127
1.48. TC49_FrontDistanceAboveThreshold [Passed]	130

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC46, TC48 ~ TC49)

1.1. TC01_DisableFlagAllFalse [Passed]

テストケース情報・テスト結果


テストケース名	TC01_DisableFlagAllFalse
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	All disable conditions false: key=KeyON gear=ShiftDrive brakeP=0

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#64
Summary	disableCaseDetection: 強制無効化条件 OR 統合
Description	IsKeyPositionOn・IsShiftDrive・isbrake の 3 条件を OR で統合し、いずれか 1 つでも成立すれば disable_flag = true を出力する。
Rationale	安全上の強制無効化は複数の独立した条件のいずれかが成立した時点で即座に発動すべきであり、OR 論理でその要件を実装する。

入力波形 + 期待出力


変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。




Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode





▶ CCMoDe_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange



1.2. TC02_IsKeyPositionOn [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC02_IsKeyPositionOn
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	key=KeyOFF(1) alone determines disable_flag=true->forced Disable

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#59
Summary	IsKeyPositionOn: KeyON 参照定数
Description	比較基準となる列挙定数 KeyON を供給する。
Rationale	RelationalOperator の比較対象を定数ブロックとして定義することで、閾値の一元管理と可読性を確保する。
要件 ID	#60
Summary	IsKeyPositionOn: キー位置等値比較
Description	key 入力と定数 KeyON を ~= 演算子で比較し、キーが ON 位置にない (true) かを出力する。

第 1 章 CruiseControlMode MCD C テストケース (TC01 ~ TC46, TC48 ~ TC49)

Rationale	キーが ON 以外の場合に強制無効化フラグを立てるため、等値でない条件を検出する。
要件 ID	#64
Summary	disableCaseDetection: 強制無効化条件 OR 統合
Description	IsKeyPositionOn・IsShiftDrive・isbrake の 3 条件を OR で統合し、いずれか 1 つでも成立すれば disable_flag = true を出力する。
Rationale	安全上の強制無効化は複数の独立した条件のいずれかが成立した時点で即座に発動すべきであり、OR 論理でその要件を実装する。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。




Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange



1.3. TC03_IsShiftDrive [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC03_IsShiftDrive
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	gear=ShiftPark(1) alone determines disable_flag=true->forced Disable


紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#61
Summary	IsShiftDrive: ShiftDrive 参照定数
Description	比較基準となる列挙定数 ShiftDrive を供給する。
Rationale	RelationalOperator の比較対象を定数ブロックとして定義することで、値の一元管理と可読性を確保する。
要件 ID	#62
Summary	IsShiftDrive: ギア位置等値比較
Description	gear 入力と定数 ShiftDrive を ~= 演算子で比較し、ギアがドライブ位置にない (true) かを出力する。
Rationale	ドライブ以外のギアポジションでは走行速度の維持制御が危険なため、非ドライブ状態を検出する。
要件 ID	#64
Summary	disableCaseDetection: 強制無効化条件 OR 統合
Description	IsKeyPositionOn・IsShiftDrive・isbrake の 3 条件を OR で統合し、いずれか 1 つでも成立すれば disable_flag = true を出力する。
Rationale	安全上の強制無効化は複数の独立した条件のいずれかが成立した時点で即座に発動すべきであり、OR 論理でその要件を実装する。

入力波形 + 期待出力


第 1 章 CruiseControlMode MCDL テストケース (TC01 ~ TC46, TC48 ~ TC49)

変化した入力信号のみ表示。出力は各信号をステアーズ表示。




Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange



1.4. TC04_isbrake [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC04_isbrake
テスト結果	Passed

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC46, TC48 ~ TC49)


テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	brakeP=10>5 alone determines disable_flag=true->forced Disable

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#63
Summary	isbrake: ブレーキ圧閾値比較
Description	brakeP が brake_threshold を超えるかを Compare To Constant (> brake_threshold) で判定し、踏み込み状態 (true) を出力する。
Rationale	ブレーキ踏み込みを検出してクルーズコントロールを即座に解除するため、物理センサ値を閾値と比較して踏み込み有無を判定する。
要件 ID	#64
Summary	disableCaseDetection: 強制無効化条件 OR 統合
Description	IsKeyPositionOn・IsShiftDrive・isbrake の 3 条件を OR で統合し、いずれか 1 つでも成立すれば disable_flag = true を出力する。
Rationale	安全上の強制無効化は複数の独立した条件のいずれかが成立した時点で即座に発動すべきであり、OR 論理でその要件を実装する。

入力波形 + 期待出力


変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。




Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode





▶ CCMoDe_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange



1.5. TC05_OutRangeFalse [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC05_OutRangeFalse
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	vehSp=70 in [40,100]: outRange=false, Set activates

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#70
Summary	outOfRange: 下限速度比較
Description	車速 vehSp が tsp_min 未満 (< tsp_min) かどうかを Compare To Constant で判定する。
Rationale	目標速度の下限を下回る場合に CC 動作を禁止するため、下限逸脱の検出を独立したブロックで実装する。
要件 ID	#71
Summary	outOfRange: 上限速度比較

第 1 章 CruiseControlMode MCD C テストケース (TC01 ~ TC46, TC48 ~ TC49)

Description	車速 vehSp が tsp_max を超える (> tsp_max) かどうかを Compare To Constant で判定する。
Rationale	目標速度の上限を超える速度域では CC 動作が安全でないため、上限逸脱の検出を独立したブロックで実装する。
要件 ID	#72
Summary	outOfRange: 速度範囲外 OR 統合
Description	下限未満と上限超過の 2 条件を OR で統合し、いずれか 1 つでも成立すれば outRange = true を出力する。
Rationale	下限・上限のどちらを外れても範囲外として扱うべきであり、OR でその仕様を実装する。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。




Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange



1.6. TC06_OutRangeTooSlow [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC06_OutRangeTooSlow
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	vehSp=30<tsp_min=40: outRange=true, activate blocked

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#70
Summary	outOfRange: 下限速度比較
Description	車速 vehSp が tsp_min 未満 (< tsp_min) かどうかを Compare To Constant で判定する。
Rationale	目標速度の下限を下回る場合に CC 動作を禁止するため、下限逸脱の検出を独立したブロックで実装する。
要件 ID	#72
Summary	outOfRange: 速度範囲外 OR 統合
Description	下限未満と上限超過の 2 条件を OR で統合し、いずれか 1 つでも成立すれば outRange = true を出力する。
Rationale	下限・上限のどちらを外れても範囲外として扱うべきであり、OR でその仕様を実装する。

入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。



The diagram illustrates the state machine logic for the Adaptive Cruise Control (ACC) system. It shows the flow of data and state transitions between different components and states.

Inputs and Signals:

- key** (Signal 4)
- gear** (Signal 5)
- brakeP** (Signal 2)
- reqDrv** (Signal 1)
- vehSp** (Signal 3)
- frontDistance** (Signal 6)


Internal Components and Logic:

- opMode.Disable**: Initial state and a signal that influences the transition logic.
- key**, **gear**, **brakeP**: Inputs to a logic block that generates **disable_flag** and **disableCaseDetection**.
- reqDrv**, **vehSp**, **frontDistance**: Inputs to the **opMode** block.
- opMode**: A block that outputs **mode_prev** and **act_mode**.
- mode_prev**: A signal that feeds back into the transition logic and the **mode** output.
- act_mode**: A signal that feeds back into the transition logic.
- mode**: The current state of the system, which can be **Disable** or **Active**.
- cc_act_status**: A signal that feeds back into the transition logic.
- getStatus**: A block that outputs **status** (Signal 1).


State Transitions:

- The system starts in the **opMode.Disable** state.
- Transitions are triggered by changes in **key**, **gear**, **brakeP**, **reqDrv**, **vehSp**, **frontDistance**, **mode_prev**, **act_mode**, and **cc_act_status**.
- The transition logic (represented by the T/F block) determines the next state based on these inputs and the current state.
- The **mode** output is updated based on the transition logic.


[illegible]



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange



1.7. TC07_OutRangeTooFast [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC07_OutRangeTooFast
テスト結果	Passed

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC46, TC48 ~ TC49)


テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	vehSp=110>tsp_max=100: outRange=true, activate blocked

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#71
Summary	outOfRange: 上限速度比較
Description	車速 vehSp が tsp_max を超える (> tsp_max) かどうかを Compare To Constant で判定する。
Rationale	目標速度の上限を超える速度域では CC 動作が安全でないため、上限逸脱の検出を独立したブロックで実装する。
要件 ID	#72
Summary	outOfRange: 速度範囲外 OR 統合
Description	下限未満と上限超過の 2 条件を OR で統合し、いずれか 1 つでも成立すれば outRange = true を出力する。
Rationale	下限・上限のどちらを外れても範囲外として扱うべきであり、OR でその仕様を実装する。

入力波形 + 期待出力


変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。




Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode





▶ CCMoDe_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange



1.8. TC08_StatusDisable [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC08_StatusDisable
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	reqDrv=NoRequest: mode=Disable, RelOp1(!=Disable)=false->status=false

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#67
Summary	getActStatus: Disable との非等値比較
Description	mode 入力と opMode.Disable を ~= 演算子で比較し、モードが Disable でない (true) かを判定する。
Rationale	CC 有効化ステータスの一方の条件として「Disable 以外であること」を独立して表現するため。
要件 ID	#69
Summary	getActStatus: 有効化ステータス AND 統合

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC46, TC48 ~ TC49)

Description	Disable 非等値判定と Enable 等値判定の 2 条件を AND で統合し、cc_act_status を出力する。
Rationale	CC が有効化状態 (Disable でなく Enable でもある) であることを両条件の積として定義し、信号一本でステータスを供給する。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。




Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange



1.9. TC09_StatusEnable [Passed]


テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC09_StatusEnable
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Cruise then NoReq: mode=Enable, both AND conditions true->status=true


紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#67
Summary	getActStatus: Disable との非等値比較
Description	mode 入力と opMode.Disable を ~= 演算子で比較し、モードが Disable でない (true) かを判定する。
Rationale	CC 有効化ステータスの一方の条件として「Disable 以外であること」を独立して表現するため。
要件 ID	#68
Summary	getActStatus: Enable との等値比較
Description	mode 入力と opMode.Enable を == 演算子で比較し、モードが Enable 状態かどうかを判定する。
Rationale	Enable 状態の確認は CC が操作待ち（有効化前の待機）状態にあることを示すため、独立した比較ブロックとして定義する。
要件 ID	#69
Summary	getActStatus: 有効化ステータス AND 統合
Description	Disable 非等値判定と Enable 等値判定の 2 条件を AND で統合し、cc_act_status を出力する。
Rationale	CC が有効化状態（Disable でなく Enable でもある）にあることを両条件の積として定義し、信号一本でステータスを供給する。


入力波形 + 期待出力



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange



1.10. TC10_StatusActivate [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC10_StatusActivate
テスト結果	Passed

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC46, TC48 ~ TC49)


テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Set: mode=Activate, RelOp2(==Enable)=false->status=false

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#68
Summary	getActStatus: Enable との等値比較
Description	mode 入力と opMode.Enable を == 演算子で比較し、モードが Enable 状態かどうかを判定する。
Rationale	Enable 状態の確認は CC が操作待ち（有効化前の待機）状態にあることを示すため、独立した比較ブロックとして定義する。
要件 ID	#69
Summary	getActStatus: 有効化ステータス AND 統合
Description	Disable 非等値判定と Enable 等値判定の 2 条件を AND で統合し、cc_act_status を出力する。
Rationale	CC が有効化状態（Disable でなく Enable でもある）にあることを両条件の積として定義し、信号一本でステータスを供給する。

入力波形 + 期待出力


変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。




Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode





▶ CCMoDe_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange



1.11. TC11_ActivateBothTrue [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC11_ActivateBothTrue
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	reqDrv=Set AND vehSp=70(inRange): activateCondition->Activate

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#100
Summary	activateCondition: アクティブ化条件 OR 統合
Description	activate・keepActivated・resumeToActive・waitingForButtonHolding の 4 条件を OR で統合し、いずれかが true であればアクティブ化条件成立を出力する。
Rationale	アクティブ化への複数の経路を OR でまとめることで、各条件を独立してテストしながら統合判定を一つのブロックに集約する。
要件 ID	#102
Summary	activate: reqDrv と Set の等値比較
Description	reqDrv と reqMode.Set を == で比較し、Set スイッチ押下を検出する。

第 1 章 CruiseControlMode MCD C テストケース (TC01 ~ TC46, TC48 ~ TC49)

Rationale	アクティブ化要求 (Set スイッチ) の検出を独立した比較ブロックで実装する。
要件 ID	#103
Summary	activate: outof_range NOT 変換
Description	outof_range を NOT で反転し「速度が範囲内」を示す信号を生成する。
Rationale	アクティブ化条件のうち「車速が範囲内」を論理 NOT で表現する。
要件 ID	#104
Summary	activate: アクティブ化 AND 統合
Description	reqDrv==Set かつ 速度範囲内 (NOT outof_range) の 2 条件を AND で統合し、y esno を出力する。
Rationale	Set スイッチ押下と速度範囲内の両条件が揃ったときのみアクティブ化する仕様を AND で実装する。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。




Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange



1.12. TC12_ActivateReqFalse [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC12_ActivateReqFalse
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	reqDrv=NoRequest: activate A=false->stays Disable

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#102
Summary	activate: reqDrv と Set の等値比較
Description	reqDrv と reqMode.Set を == で比較し、Set スイッチ押下を検出する。
Rationale	アクティブ化要求 (Set スイッチ) の検出を独立した比較ブロックで実装する。
要件 ID	#104
Summary	activate: アクティブ化 AND 統合
Description	reqDrv==Set かつ 速度範囲内 (NOT outof_range) の 2 条件を AND で統合し、yesno を出力する。
Rationale	Set スイッチ押下と速度範囲内の両条件が揃ったときのみアクティブ化する仕様を AND で実装する。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC46, TC48 ~ TC49)


[TC12_ActivateReqFalse] 入力信号

(変化する入力なし - 全入力一定値)




Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange



1.13. TC13_ActivateOutOfRangeFalse [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC13_ActivateOutOfRangeFalse
テスト結果	Passed

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC46, TC48 ~ TC49)


テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	reqDrv=Set AND vehSp=30(outRange): activate B=false->blocked

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#103
Summary	activate: outof_range NOT 変換
Description	outof_range を NOT で反転し「速度が範囲内」を示す信号を生成する。
Rationale	アクティブ化条件のうち「車速が範囲内」を論理 NOT で表現する。
要件 ID	#104
Summary	activate: アクティブ化 AND 統合
Description	reqDrv==Set かつ 速度範囲内 (NOT outof_range) の 2 条件を AND で統合し、yesno を出力する。
Rationale	Set スイッチ押下と速度範囲内の両条件が揃ったときのみアクティブ化する仕様を AND で実装する。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。




Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus



▶ CCMoDe_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange



1.14. TC14_PressSetSw_True [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC14_PressSetSw_True
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	reqDrv=Cruise(2): pressSetSw=true->Enable

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#140
Summary	enableCondition: 有効化条件 OR 統合
Description	pressSetSw と cancelActivation の 2 条件を OR で統合し、Enable モードへの遷移条件を出力する。
Rationale	Set スイッチ押下と有効化キャンセルどちらの経路でも Enable へ移行させるため OR で統合する。
要件 ID	#157
Summary	pressSetSw: Cruise 参照定数
Description	reqMode.Cruise 定数を供給し、reqDrv との比較に使用する。

第 1 章 CruiseControlMode MCD C テストケース (TC01 ~ TC46, TC48 ~ TC49)

Rationale	Set スイッチ押下 (Cruise 要求) の判定基準値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#158
Summary	pressSetSw: reqDrv==Cruise 等値比較
Description	reqDrv と reqMode.Cruise を == で比較し、Set スイッチ押下を検出する。yesno として出力。
Rationale	CC 有効化のトリガーとなる Set スイッチ押下を単一の等値比較で実装する。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各信号ルをステアーズ表示。




Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMo de_MCD C_Probe/CruiseControlMode




▶ CCMo de_MCD C_Probe/CruiseControlMode/opMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange



1.15. TC15_PressSetSw_False [Passed]

テストケース情報・テスト結果


テストケース名	TC15_PressSetSw_False
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	reqDrv=NoRequest: pressSetSw=false->stays Disable

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#158
Summary	pressSetSw: reqDrv==Cruise 等値比較
Description	reqDrv と reqMode.Cruise を == で比較し、Set スイッチ押下を検出する。yesno として出力。
Rationale	CC 有効化のトリガーとなる Set スイッチ押下を単一の等値比較で実装する。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各信号をステアーズ表示。




Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

- ▶ **CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode**




► **CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode**




► CCMODE_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection

► **CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus**



▶ CCMoDe_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange



1.16. TC16_CancelFromActivate [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC16_CancelFromActivate
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Set->Activate then Cancel: cancelActivation from Activate->Enable

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#140
Summary	enableCondition: 有効化条件 OR 統合
Description	pressSetSw と cancelActivation の 2 条件を OR で統合し、Enable モードへの遷移条件を出力する。
Rationale	Set スイッチ押下と有効化キャンセルどちらの経路でも Enable へ移行させるため OR で統合する。
要件 ID	#143
Summary	cancelActivation: Activate 参照定数
Description	opMode.Activate を供給し、mode_prev との比較に使用する。

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC46, TC48 ~ TC49)

Rationale	キャンセル条件のモード基準値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#150
Summary	cancelActivation: mode_prev==Activate 等値比較
Description	mode_prev と opMode.Activate を == で比較する。
Rationale	キャンセル対象モードを個別の等値比較で判定する。
要件 ID	#153
Summary	cancelActivation: reqDrv==Cancel 等値比較
Description	reqDrv と reqMode.Cancel を == で比較し、キャンセル操作を検出する。
Rationale	Cancel 操作の入力を独立した比較で検出する。
要件 ID	#155
Summary	cancelActivation: キャンセル対象モード OR 統合
Description	7 種のアクティブ/Resume 系モードの等値比較を OR で統合する。
Rationale	いずれかのアクティブ系モードでキャンセルが可能という仕様を OR で実装する。
要件 ID	#156
Summary	cancelActivation: キャンセル条件 AND 統合
Description	キャンセル対象モード OR 結果と reqDrv==Cancel を AND で統合し、yesno を出力する。
Rationale	アクティブ系モード中にキャンセル操作があった場合のみ有効化をキャンセルする。

入力波形 + 期待出力


変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。




Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode





▶ CCMoDe_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange



1.17. TC17_CancelFromIncrement [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC17_CancelFromIncrement
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Set->Activate, Inc_Short->Increment, Cancel->Enable


紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#142
Summary	cancelActivation: Increment 参照定数
Description	opMode.Increment を供給し、mode_prev との比較に使用する。
Rationale	キャンセル条件のモード基準値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#149
Summary	cancelActivation: mode_prev==Increment 等値比較
Description	mode_prev と opMode.Increment を == で比較する。
Rationale	キャンセル対象モードを個別の等値比較で判定する。

要件 ID	#153
Summary	cancelActivation: reqDrv==Cancel 等値比較
Description	reqDrv と reqMode.Cancel を == で比較し、キャンセル操作を検出する。
Rationale	Cancel 操作の入力を独立した比較で検出する。
要件 ID	#155
Summary	cancelActivation: キャンセル対象モード OR 統合
Description	7 種のアクティブ/Resume 系モードの等値比較を OR で統合する。
Rationale	いずれかのアクティブ系モードでキャンセルが可能という仕様を OR で実装する。
要件 ID	#156
Summary	cancelActivation: キャンセル条件 AND 統合
Description	キャンセル対象モード OR 結果と reqDrv==Cancel を AND で統合し、yesno を出力する。
Rationale	アクティブ系モード中にキャンセル操作があった場合のみ有効化をキャンセルする。

入力波形 + 期待出力


変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。




Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode





▶ CCMODE_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange



1.18. TC18_CancelFromIncrHold [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC18_CancelFromIncrHold
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Set->Activate, Inc_Long->IncrHold, Cancel->Enable


紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#141
Summary	cancelActivation: IncrementHold 参照定数
Description	opMode.IncrementHold を供給し、mode_prev との比較に使用する。
Rationale	キャンセル条件のモード基準値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#148
Summary	cancelActivation: mode_prev==IncrementHold 等値比較
Description	mode_prev と opMode.IncrementHold を == で比較する。
Rationale	キャンセル対象モードを個別の等値比較で判定する。

要件 ID	#153
Summary	cancelActivation: reqDrv==Cancel 等値比較
Description	reqDrv と reqMode.Cancel を == で比較し、キャンセル操作を検出する。
Rationale	Cancel 操作の入力を独立した比較で検出する。
要件 ID	#155
Summary	cancelActivation: キャンセル対象モード OR 統合
Description	7 種のアクティブ/Resume 系モードの等値比較を OR で統合する。
Rationale	いずれかのアクティブ系モードでキャンセルが可能という仕様を OR で実装する。
要件 ID	#156
Summary	cancelActivation: キャンセル条件 AND 統合
Description	キャンセル対象モード OR 結果と reqDrv==Cancel を AND で統合し、yesno を出力する。
Rationale	アクティブ系モード中にキャンセル操作があった場合のみ有効化をキャンセルする。

入力波形 + 期待出力


変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。




Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode





▶ CCMoDe_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange



1.19. TC19_CancelFromDecrement [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC19_CancelFromDecrement
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Set->Activate, Dec_Short->Decrement, Cancel->Enable


紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#145
Summary	cancelActivation: Decrement 参照定数
Description	opMode.Decrement を供給し、mode_prev との比較に使用する。
Rationale	キャンセル条件のモード基準値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#152
Summary	cancelActivation: mode_prev==Decrement 等値比較
Description	mode_prev と opMode.Decrement を == で比較する。
Rationale	キャンセル対象モードを個別の等値比較で判定する。

要件 ID	#153
Summary	cancelActivation: reqDrv==Cancel 等値比較
Description	reqDrv と reqMode.Cancel を == で比較し、キャンセル操作を検出する。
Rationale	Cancel 操作の入力を独立した比較で検出する。
要件 ID	#155
Summary	cancelActivation: キャンセル対象モード OR 統合
Description	7 種のアクティブ/Resume 系モードの等値比較を OR で統合する。
Rationale	いずれかのアクティブ系モードでキャンセルが可能という仕様を OR で実装する。
要件 ID	#156
Summary	cancelActivation: キャンセル条件 AND 統合
Description	キャンセル対象モード OR 結果と reqDrv==Cancel を AND で統合し、yesno を出力する。
Rationale	アクティブ系モード中にキャンセル操作があった場合のみ有効化をキャンセルする。

入力波形 + 期待出力


変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。




Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode





▶ CCMoDe_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange



1.20. TC20_CancelFromDecrHold [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC20_CancelFromDecrHold
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Set->Activate, Dec_Long->DecrHold, Cancel->Enable


紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#144
Summary	cancelActivation: DecrementHold 参照定数
Description	opMode.DecrementHold を供給し、mode_prev との比較に使用する。
Rationale	キャンセル条件のモード基準値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#151
Summary	cancelActivation: mode_prev==DecrementHold 等値比較
Description	mode_prev と opMode.DecrementHold を == で比較する。
Rationale	キャンセル対象モードを個別の等値比較で判定する。

要件 ID	#153
Summary	cancelActivation: reqDrv==Cancel 等値比較
Description	reqDrv と reqMode.Cancel を == で比較し、キャンセル操作を検出する。
Rationale	Cancel 操作の入力を独立した比較で検出する。
要件 ID	#155
Summary	cancelActivation: キャンセル対象モード OR 統合
Description	7 種のアクティブ/Resume 系モードの等値比較を OR で統合する。
Rationale	いずれかのアクティブ系モードでキャンセルが可能という仕様を OR で実装する。
要件 ID	#156
Summary	cancelActivation: キャンセル条件 AND 統合
Description	キャンセル対象モード OR 結果と reqDrv==Cancel を AND で統合し、yesno を出力する。
Rationale	アクティブ系モード中にキャンセル操作があった場合のみ有効化をキャンセルする。

入力波形 + 期待出力


変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。




Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode





▶ CCMoDe_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange



1.21. TC21_CancelFromEnable_False [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC21_CancelFromEnable_False
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Cruise->Enable then Cancel: Enable NOT in active modes->stays Enable

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#155
Summary	cancelActivation: キャンセル対象モード OR 統合
Description	7 種のアクティブ/Resume 系モードの等値比較を OR で統合する。
Rationale	いずれかのアクティブ系モードでキャンセルが可能という仕様を OR で実装する。
要件 ID	#156
Summary	cancelActivation: キャンセル条件 AND 統合
Description	キャンセル対象モード OR 結果と reqDrv==Cancel を AND で統合し、yesno を出力する。


第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC46, TC48 ~ TC49)

Rationale

アクティブ系モード中にキャンセル操作があった場合のみ有効化をキャンセルする。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各信号をステアーズ表示。




Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange



1.22. TC22_KeepActFromActivate [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC22_KeepActFromActivate
---------	--------------------------

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC46, TC48 ~ TC49)

テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Set->Activate then NoRequest: keepActivated->Activate

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#100
Summary	activateCondition: アクティブ化条件 OR 統合
Description	activate・keepActivated・resumeToActive・waitingForButtonHolding の 4 条件を OR で統合し、いずれかが true であればアクティブ化条件成立を出力する。
Rationale	アクティブ化への複数の経路を OR でまとめることで、各条件を独立してテストしながら統合判定を一つのブロックに集約する。
要件 ID	#107
Summary	keepActivated: Activate モード参照定数
Description	opMode.Activate を供給し、mode_prev との比較に使用する。
Rationale	アクティブ継続条件の判定基準値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#110
Summary	keepActivated: NoRequest 参照定数
Description	reqMode.NoRequest を供給し、reqDrv との比較に使用する。
Rationale	操作要求なし判定の基準値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#113
Summary	keepActivated: mode_prev==Activate 等値比較
Description	mode_prev と opMode.Activate を == で比較する。
Rationale	アクティブ継続条件の各モード判定を独立ブロックで実装する。
要件 ID	#116
Summary	keepActivated: reqDrv!=NoRequest 非等値比較
Description	reqDrv と reqMode.NoRequest を ~= で比較し、操作要求が存在することを確認する。
Rationale	アクティブ継続のためには操作要求がある (NoRequest でない) ことが必要であり、その条件を独立して表現する。
要件 ID	#117
Summary	keepActivated: アクティブモード OR 統合
Description	5 種のアクティブ系モード (Increment/IncrementHold/Activate/Decrement/DecrementHold) の等値比較を OR で統合する。
Rationale	前サンプルがアクティブ系モードのいずれかであることを OR でまとめ、継続判定の前提条件とする。
要件 ID	#118

第 1 章 CruiseControlMode MCD C テストケース (TC01 ~ TC46, TC48 ~ TC49)

Summary	keepActivated: アクティブ継続 AND 統合
Description	アクティブモード OR 結果と reqDrv!=NoRequest を AND で統合し、yesno を出力する。
Rationale	アクティブ状態を維持するための両条件を AND でまとめ、継続判定を完成させる。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各信号をステアーズ表示。




Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange



1.23. TC23_KeepActFromIncrement [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC23_KeepActFromIncrement
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Set->Activate, Inc_Short->Increment, NoReq->keepActivated->Activate

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#105
Summary	keepActivated: Increment モード参照定数
Description	opMode.Increment を供給し、mode_prev との比較に使用する。
Rationale	アクティブ継続条件の判定基準値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#110
Summary	keepActivated: NoRequest 参照定数
Description	reqMode.NoRequest を供給し、reqDrv との比較に使用する。
Rationale	操作要求なし判定の基準値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#111
Summary	keepActivated: mode_prev==Increment 等値比較
Description	mode_prev と opMode.Increment を == で比較する。
Rationale	アクティブ継続条件の各モード判定を独立ブロックで実装する。
要件 ID	#116
Summary	keepActivated: reqDrv!=NoRequest 非等値比較
Description	reqDrv と reqMode.NoRequest を ~= で比較し、操作要求が存在することを確認する。

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC46, TC48 ~ TC49)

Rationale	アクティブ継続のためには操作要求がある (NoRequest でない) ことが必要であり、その条件を独立して表現する。
要件 ID	#117
Summary	keepActivated: アクティブモード OR 統合
Description	5 種のアクティブ系モード (Increment/IncrementHold/Activate/Decrement/DecrementHold) の等値比較を OR で統合する。
Rationale	前サンプルがアクティブ系モードのいずれかであることを OR でまとめ、継続判定の前提条件とする。
要件 ID	#118
Summary	keepActivated: アクティブ継続 AND 統合
Description	アクティブモード OR 結果と reqDrv!=NoRequest を AND で統合し、yesno を出力する。
Rationale	アクティブ状態を維持するための両条件を AND でまとめ、継続判定を完成させる。

入力波形 + 期待出力


変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。




Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode





▶ CCMoDe_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange



1.24. TC24_KeepActFromIncrHold [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC24_KeepActFromIncrHold
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Set->Activate, Inc_Long->IncrHold, NoReq->keepActivated->Activate

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#106
Summary	keepActivated: IncrementHold モード参照定数
Description	opMode.IncrementHold を供給し、mode_prev との比較に使用する。
Rationale	アクティブ継続条件の判定基準値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#110
Summary	keepActivated: NoRequest 参照定数
Description	reqMode.NoRequest を供給し、reqDrv との比較に使用する。
Rationale	操作要求なし判定の基準値を定数ブロックで管理する。

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC46, TC48 ~ TC49)

要件 ID	#112
Summary	keepActivated: mode_prev==IncrementHold 等値比較
Description	mode_prev と opMode.IncrementHold を == で比較する。
Rationale	アクティブ継続条件の各モード判定を独立ブロックで実装する。
要件 ID	#116
Summary	keepActivated: reqDrv!=NoRequest 非等値比較
Description	reqDrv と reqMode.NoRequest を ~= で比較し、操作要求が存在することを確認する。
Rationale	アクティブ継続のためには操作要求がある (NoRequest でない) ことが必要であり、その条件を独立して表現する。
要件 ID	#117
Summary	keepActivated: アクティブモード OR 統合
Description	5 種のアクティブ系モード (Increment/IncrementHold/Activate/Decrement/DecrementHold) の等値比較を OR で統合する。
Rationale	前サンプルがアクティブ系モードのいずれかであることを OR でまとめ、継続判定の前提条件とする。
要件 ID	#118
Summary	keepActivated: アクティブ継続 AND 統合
Description	アクティブモード OR 結果と reqDrv!=NoRequest を AND で統合し、yesno を出力する。
Rationale	アクティブ状態を維持するための両条件を AND でまとめ、継続判定を完成させる。

入力波形 + 期待出力


変化した入力信号のみ表示。出力は各信号ルをステアーズ表示。




Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode





▶ CCMoDe_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange



1.25. TC25_KeepActFromDecrement [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC25_KeepActFromDecrement
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Set->Activate, Dec_Short->Decrement, NoReq->keepActivated->Activate

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#108
Summary	keepActivated: Decrement モード参照定数
Description	opMode.Decrement を供給し、mode_prev との比較に使用する。
Rationale	アクティブ継続条件の判定基準値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#110
Summary	keepActivated: NoRequest 参照定数
Description	reqMode.NoRequest を供給し、reqDrv との比較に使用する。
Rationale	操作要求なし判定の基準値を定数ブロックで管理する。

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC46, TC48 ~ TC49)

要件 ID	#114
Summary	keepActivated: mode_prev==Decrement 等値比較
Description	mode_prev と opMode.Decrement を == で比較する。
Rationale	アクティブ継続条件の各モード判定を独立ブロックで実装する。
要件 ID	#116
Summary	keepActivated: reqDrv!=NoRequest 非等値比較
Description	reqDrv と reqMode.NoRequest を ~= で比較し、操作要求が存在することを確認する。
Rationale	アクティブ継続のためには操作要求がある (NoRequest でない) ことが必要であり、その条件を独立して表現する。
要件 ID	#117
Summary	keepActivated: アクティブモード OR 統合
Description	5 種のアクティブ系モード (Increment/IncrementHold/Activate/Decrement/DecrementHold) の等値比較を OR で統合する。
Rationale	前サンプルがアクティブ系モードのいずれかであることを OR でまとめ、継続判定の前提条件とする。
要件 ID	#118
Summary	keepActivated: アクティブ継続 AND 統合
Description	アクティブモード OR 結果と reqDrv!=NoRequest を AND で統合し、yesno を出力する。
Rationale	アクティブ状態を維持するための両条件を AND でまとめ、継続判定を完成させる。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各信号をステアーズ表示。




Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus



▶ CCMoDe_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange



1.26. TC26_KeepActFromDecrHold [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC26_KeepActFromDecrHold
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Set->Activate, Dec_Long->DecrHold, NoReq->keepActivated->Activate

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#109
Summary	keepActivated: DecrementHold モード参照定数
Description	opMode.DecrementHold を供給し、mode_prev との比較に使用する。
Rationale	アクティブ継続条件の判定基準値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#110
Summary	keepActivated: NoRequest 参照定数
Description	reqMode.NoRequest を供給し、reqDrv との比較に使用する。
Rationale	操作要求なし判定の基準値を定数ブロックで管理する。

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC46, TC48 ~ TC49)

要件 ID	#115
Summary	keepActivated: mode_prev==DecrementHold 等値比較
Description	mode_prev と opMode.DecrementHold を == で比較する。
Rationale	アクティブ継続条件の各モード判定を独立ブロックで実装する。
要件 ID	#116
Summary	keepActivated: reqDrv!=NoRequest 非等値比較
Description	reqDrv と reqMode.NoRequest を ~= で比較し、操作要求が存在することを確認する。
Rationale	アクティブ継続のためには操作要求がある (NoRequest でない) ことが必要であり、その条件を独立して表現する。
要件 ID	#117
Summary	keepActivated: アクティブモード OR 統合
Description	5 種のアクティブ系モード (Increment/IncrementHold/Activate/Decrement/DecrementHold) の等値比較を OR で統合する。
Rationale	前サンプルがアクティブ系モードのいずれかであることを OR でまとめ、継続判定の前提条件とする。
要件 ID	#118
Summary	keepActivated: アクティブ継続 AND 統合
Description	アクティブモード OR 結果と reqDrv!=NoRequest を AND で統合し、yesno を出力する。
Rationale	アクティブ状態を維持するための両条件を AND でまとめ、継続判定を完成させる。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各信号をステアーズ表示。




Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus



▶ CCMoDe_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange



1.27. TC27_KeepActFalse_Enable [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC27_KeepActFalse_Enable
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Cruise->Enable then NoReq: Enable NOT in active set->stays Enable

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#117
Summary	keepActivated: アクティブモード OR 統合
Description	5 種のアクティブ系モード (Increment/IncrementHold/Activate/Decrement/DecrementHold) の等値比較を OR で統合する。
Rationale	前サンプルがアクティブ系モードのいずれかであることを OR でまとめ、継続判定の前提条件とする。
要件 ID	#118
Summary	keepActivated: アクティブ継続 AND 統合

第 1 章 CruiseControlMode MCD C テストケース (TC01 ~ TC46, TC48 ~ TC49)

Description	アクティブモード OR 結果と reqDrv!=NoRequest を AND で統合し、yesno を出力する。
Rationale	アクティブ状態を維持するための両条件を AND でまとめ、継続判定を完成させる。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各信号ルをステアーズ表示。




Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange



1.28. TC28_KeepActFalse_ReqNotNoReq [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC28_KeepActFalse_ReqNotNoReq
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Set->Activate then Set: reqDrv!=NoRequest so keepActivated B=false

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#116
Summary	keepActivated: reqDrv!=NoRequest 非等値比較
Description	reqDrv と reqMode.NoRequest を ~= で比較し、操作要求が存在することを確認する。
Rationale	アクティブ継続のためには操作要求がある (NoRequest でない) ことが必要であり、その条件を独立して表現する。
要件 ID	#118
Summary	keepActivated: アクティブ継続 AND 統合
Description	アクティブモード OR 結果と reqDrv!=NoRequest を AND で統合し、yesno を出力する。
Rationale	アクティブ状態を維持するための両条件を AND でまとめ、継続判定を完成させる。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。




► CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode






▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange



1.29. TC29_TurnOffFromActivate [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC29_TurnOffFromActivate
テスト結果	Passed

第 1 章 CruiseControlMode MCD C テストケース (TC01 ~ TC46, TC48 ~ TC49)

テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Set->Activate then Cruise: turnOffCruise(Cruise+mode!=Disable)->Disable


紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#126
Summary	disableCondition: 無効化条件 OR 統合
Description	turnOffCruise と buttonsShouldBeCalledWhenActivated の 2 条件を OR で統合し、無効化へ遷移すべきかを出力する。
Rationale	CC 停止操作とアクティブ時限定ボタン操作のどちらの条件でも無効化を発動させるため OR で統合する。
要件 ID	#135
Summary	turnOffCruise: Cruise 参照定数
Description	reqMode.Cruise 定数を供給し、ccsw_request との比較に使用する。
Rationale	CC 停止のトリガー判定 (キャンセル) 基準値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#136
Summary	turnOffCruise: Disable モード参照定数
Description	opMode.Disable 定数を供給し、mode_prev との比較に使用する。
Rationale	CC 停止条件のモード判定基準値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#137
Summary	turnOffCruise: ccsw_request!=Cruise 非等値比較
Description	ccsw_request と reqMode.Cruise を ~= で比較し、キャンセル操作かを判定する。
Rationale	Cruise 以外の要求 (キャンセル系) を検出して CC 停止を判断する。
要件 ID	#138
Summary	turnOffCruise: mode_prev!=Disable 等値比較
Description	mode_prev と opMode.Disable を == で比較し、既に Disable でないかを確認する。
Rationale	すでに Disable 状態での無効化要求を無視するための条件。
要件 ID	#139
Summary	turnOffCruise: CC 停止 AND 統合
Description	キャンセル操作と非 Disable 状態の 2 条件を AND で統合し、yesno を出力する。
Rationale	CC 動作中にキャンセル操作が行われた場合のみ停止するという仕様を AND で実装する。

入力波形 + 期待出力


変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC46, TC48 ~ TC49)




Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange



1.30. TC30_TurnOffFromEnable [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC30_TurnOffFromEnable
テスト結果	Passed

第 1 章 CruiseControlMode MCD C テストケース (TC01 ~ TC46, TC48 ~ TC49)


テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Cruise->Enable, NoReq stays Enable, then Cruise: turnOff->Disable

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#137
Summary	turnOffCruise: ccsw_request!=Cruise 非等値比較
Description	ccsw_request と reqMode.Cruise を ~= で比較し、キャンセル操作かを判定する。
Rationale	Cruise 以外の要求 (キャンセル系) を検出して CC 停止を判断する。
要件 ID	#138
Summary	turnOffCruise: mode_prev!=Disable 等値比較
Description	mode_prev と opMode.Disable を == で比較し、既に Disable でないかを確認する。
Rationale	すでに Disable 状態での無効化要求を無視するための条件。
要件 ID	#139
Summary	turnOffCruise: CC 停止 AND 統合
Description	キャンセル操作と非 Disable 状態の 2 条件を AND で統合し、yesno を出力する。
Rationale	CC 動作中にキャンセル操作が行われた場合のみ停止するという仕様を AND で実装する。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。




Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus



▶ CCMoDe_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange



1.31. TC31_CruiseFromDisable_NoTurnOff [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC31_CruiseFromDisable_NoTurnOff
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Cruise from Disable: turnOff A=false(mode==Disable)->Enable

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#138
Summary	turnOffCruise: mode_prev!=Disable 等値比較
Description	mode_prev と opMode.Disable を == で比較し、既に Disable でないかを確認する。
Rationale	すでに Disable 状態での無効化要求を無視するための条件。
要件 ID	#139
Summary	turnOffCruise: CC 停止 AND 統合
Description	キャンセル操作と非 Disable 状態の 2 条件を AND で統合し、yesno を出力する。


第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC46, TC48 ~ TC49)

Rationale

CC 動作中にキャンセル操作が行われた場合のみ停止するという仕様を AND で実装する。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各信号ルをステアーズ表示。




Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange



1.32. TC32_WaitingIncMiddle [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC32_WaitingIncMiddle
---------	-----------------------

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC46, TC48 ~ TC49)

テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Cruise->Enable, Inc_Middle: waitingForButtonHolding A=true->Activate


紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#100
Summary	activateCondition: アクティブ化条件 OR 統合
Description	activate・keepActivated・resumeToActive・waitingForButtonHolding の 4 条件を OR で統合し、いずれかが true であればアクティブ化条件成立を出力する。
Rationale	アクティブ化への複数の経路を OR でまとめることで、各条件を独立してテストしながら統合判定を一つのブロックに集約する。
要件 ID	#122
Summary	waitingForButtonHolding: Inc_Middle 参照定数
Description	reqMode.Inc_Middle 定数を供給し、reqDrv との比較に使用する。
Rationale	長押し待機状態の判定に使用するインクリメント中押し値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#124
Summary	waitingForButtonHolding: reqDrv==Inc_Middle 等値比較
Description	reqDrv と reqMode.Inc_Middle を == で比較し、インクリメント中押し待機を検出する。
Rationale	長押し待機への遷移条件の他方 (Inc_Middle) を独立して表現する。
要件 ID	#125
Summary	waitingForButtonHolding: 中押し待機 OR 統合
Description	Dec_Middle 一致と Inc_Middle 一致の 2 条件を OR で統合し、yesno を出力する。
Rationale	inc/dec いずれかの中押し状態であれば長押し待機と判定する仕様を OR で実装する。

入力波形 + 期待出力


変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

第1章 CruiseControlMode MDC テストケース (TC01 ~ TC46, TC48 ~ TC49)




Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange



1.33. TC33_WaitingDecMiddle [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC33_WaitingDecMiddle
テスト結果	Passed

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC46, TC48 ~ TC49)


テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Cruise->Enable, Dec_Middle: waitingForButtonHolding B=true->Activate

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#121
Summary	waitingForButtonHolding: Dec_Middle 参照定数
Description	reqMode.Dec_Middle 定数を供給し、reqDrv との比較に使用する。
Rationale	長押し待機状態の判定に使用するデクリメント中押し値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#123
Summary	waitingForButtonHolding: reqDrv==Dec_Middle 等値比較
Description	reqDrv と reqMode.Dec_Middle を == で比較し、デクリメント中押し待機を検出する。
Rationale	長押し待機への遷移条件の一方 (Dec_Middle) を独立して表現する。
要件 ID	#125
Summary	waitingForButtonHolding: 中押し待機 OR 統合
Description	Dec_Middle 一致と Inc_Middle 一致の 2 条件を OR で統合し、yesno を出力する。
Rationale	inc/dec いずれかの中押し状態であれば長押し待機と判定する仕様を OR で実装する。

入力波形 + 期待出力


変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。




Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode





▶ CCMoDe_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange



1.34. TC34_WaitingFalse_IncShort [Passed]

テストケース情報・テスト結果


テストケース名	TC34_WaitingFalse_IncShort
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Cruise->Enable, Inc_Short: neither Middle->keepActivated B=false->Enable stays

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#125
Summary	waitingForButtonHolding: 中押し待機 OR 統合
Description	Dec_Middle 一致と Inc_Middle 一致の 2 条件を OR で統合し、yesno を出力する。
Rationale	inc/dec いずれかの中押し状態であれば長押し待機と判定する仕様を OR で実装する。

入力波形 + 期待出力


変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange



1.35. TC35_ResumeToActive [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC35_ResumeToActive
テスト結果	Passed

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC46, TC48 ~ TC49)


テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Set->Activate, Cancel->Enable, ResumeReq->Resume, then Resume prev->Activate

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#100
Summary	activateCondition: アクティブ化条件 OR 統合
Description	activate・keepActivated・resumeToActive・waitingForButtonHolding の 4 条件を OR で統合し、いずれかが true であればアクティブ化条件成立を出力する。
Rationale	アクティブ化への複数の経路を OR でまとめることで、各条件を独立してテストしながら統合判定を一つのブロックに集約する。
要件 ID	#119
Summary	resumeToActive: Resume モード参照定数
Description	opMode.Resume 定数を供給し、mode_prev との比較に使用する。
Rationale	Resume からのアクティブ遷移条件の判定基準値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#120
Summary	resumeToActive: mode_prev==Resume 等値比較
Description	mode_prev と opMode.Resume を == で比較し、前サンプルが Resume 状態かどうかを判定する。yesno として出力。
Rationale	Resume 状態からのアクティブ化への自動遷移条件を単一の等値比較で実装する。

入力波形 + 期待出力


変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。




Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode





▶ CCMoDe_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange



1.36. TC36_ResumeToActive_False [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC36_ResumeToActive_False
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Cruise->Enable, ResumeReq: mode_prev!=Resume->resumeToActive=false->Enable


紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#120
Summary	resumeToActive: mode_prev==Resume 等値比較
Description	mode_prev と opMode.Resume を == で比較し、前サンプルが Resume 状態かどうかを判定する。yesno として出力。
Rationale	Resume 状態からのアクティブ化への自動遷移条件を単一の等値比較で実装する。

入力波形 + 期待出力


変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

第1章 CruiseControlMode MDC テストケース (TC01 ~ TC46, TC48 ~ TC49)




Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange



1.37. TC37_EnableToResume_True [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC37_EnableToResume_True
テスト結果	Passed

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC46, TC48 ~ TC49)

テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Set->Act, Cancel->Enable, ResumeReq: enableToResume AND hasCanceled->Resume

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#159
Summary	resumeCondition: Resume 遷移条件 AND 統合
Description	enableToResume と hasCanceled の 2 条件を AND で統合し、Resume モードへ遷移すべきかを出力する。
Rationale	Resume は過去のキャンセル履歴と現在の Resume 要求が同時に成立した場合のみ許可されるため AND で統合する。
要件 ID	#160
Summary	enableToResume: ResumeReq 参照定数
Description	reqMode.ResumeReq 定数を供給し、reqDrv との比較に使用する。
Rationale	Resume 遷移要求の判定基準値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#161
Summary	enableToResume: Enable モード参照定数
Description	opMode.Enable 定数を供給し、mode_prev との比較に使用する。
Rationale	Enable 状態からの Resume 遷移条件の判定基準値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#162
Summary	enableToResume: reqDrv==ResumeReq 等値比較
Description	reqDrv と reqMode.ResumeReq を == で比較し、Resume 要求を検出する。
Rationale	Resume への遷移トリガーとなる操作要求を独立した比較で検出する。
要件 ID	#163
Summary	enableToResume: mode_prev==Enable 等値比較
Description	mode_prev と opMode.Enable を == で比較し、Enable 状態かを確認する。
Rationale	Enable 状態からのみ Resume へ遷移可能という制約を独立した比較で表現する。
要件 ID	#164
Summary	enableToResume: Enable から Resume 遷移 AND 統合
Description	reqDrv==ResumeReq と mode_prev==Enable の 2 条件を AND で統合し、yesno を出力する。
Rationale	Enable 中に Resume 要求があった場合のみ Resume へ遷移するという仕様を AND で実装する。

入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。




The diagram illustrates the state machine logic for a cruise control system. It features three main states: 1 (reqDrv), 2 (mode), and 3 (vehSp). Transitions are triggered by events such as key, gear, brakeP, and reqDrv. The state machine is part of a larger system with components like opMode.Disable, disableCaseDetection, and getActStatus.

States and Variables:


- State 1 (reqDrv):** Initial state. Variables include reqDrv, outRange, mode_prev, frontDistance, and opMode.
- State 2 (mode):** Mode state. Variables include mode, mode_prev, and act_mode.
- State 3 (vehSp):** Vehicle speed state. Variables include vehSp, outRange, and frontDistance.

Transitions and Logic:


- Initial State:** 1 (reqDrv).
- Transitions:**
 - From 1 to 2: Triggered by reqDrv.
 - From 2 to 1: Triggered by mode.
 - From 2 to 3: Triggered by mode.
 - From 3 to 2: Triggered by mode.
 - From 3 to 1: Triggered by mode.
- Logic:**
 - opMode.Disable:** A block that disables the system.
 - disableCaseDetection:** A block that detects cases where the system should be disabled.
 - getActStatus:** A block that gets the actuator status.



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange



1.38. TC38_EnableToResume_ReqFalse [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC38_EnableToResume_ReqFalse
テスト結果	Passed

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC46, TC48 ~ TC49)


テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Cruise->Enable, NoReq: reqDrv!=ResumeReq->enableToResume A=false->Enable

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#162
Summary	enableToResume: reqDrv==ResumeReq 等値比較
Description	reqDrv と reqMode.ResumeReq を == で比較し、Resume 要求を検出する。
Rationale	Resume への遷移トリガーとなる操作要求を独立した比較で検出する。
要件 ID	#164
Summary	enableToResume: Enable から Resume 遷移 AND 統合
Description	reqDrv==ResumeReq と mode_prev==Enable の 2 条件を AND で統合し、yesno を出力する。
Rationale	Enable 中に Resume 要求があった場合のみ Resume へ遷移するという仕様を AND で実装する。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。




Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus



▶ CCMoDe_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange



1.39. TC39_EnableToResume_ModeFalse [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC39_EnableToResume_ModeFalse
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Set->Activate, ResumeReq: mode_prev=Activate!=Enable->B=false->Activate

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#163
Summary	enableToResume: mode_prev==Enable 等値比較
Description	mode_prev と opMode.Enable を == で比較し、Enable 状態かを確認する。
Rationale	Enable 状態からのみ Resume へ遷移可能という制約を独立した比較で表現する。
要件 ID	#164
Summary	enableToResume: Enable から Resume 遷移 AND 統合
Description	reqDrv==ResumeReq と mode_prev==Enable の 2 条件を AND で統合し、yesno を出力する。


第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC46, TC48 ~ TC49)

Rationale

Enable 中に Resume 要求があった場合のみ Resume へ遷移するという仕様を A ND で実装する。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各信号をステアーズ表示。




Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange



1.40. TC40_HasCanceled_True [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC40_HasCanceled_True
---------	-----------------------

第 1 章 CruiseControlMode MCD C テストケース (TC01 ~ TC46, TC48 ~ TC49)

テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Set->Act, Cancel->Enable, ResumeReq: hasCanceled=true(via Delay)->Resume

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#169
Summary	hasCanceled: mode_prev!=Enable 非等値比較
Description	mode_prev と opMode.Enable を ~= で比較し、Enable 以外の状態かを判定する。
Rationale	キャンセル後の状態変化を検出するための条件判定。
要件 ID	#170
Summary	hasCanceled: mode_prev==Enable 等値比較
Description	mode_prev と opMode.Enable を == で比較し、Enable 状態かを判定する。
Rationale	Enable 状態中のキャンセル発生を確認するための等値比較。
要件 ID	#171
Summary	hasCanceled: Delay1 出力との等値比較
Description	Delay1 の出力 (1 サンプル前のモード) と mode_prev を == で比較し、モードが変化したかを検出する。
Rationale	1 サンプル前と現在のモードを比較することでキャンセルによるモード変化を捉える。
要件 ID	#172
Summary	hasCanceled: mode_prev!=Disable 非等値比較
Description	mode_prev と opMode.Disable を ~= で比較し、Disable 以外であることを確認する。
Rationale	キャンセル検出の前提として、現在 Disable でないことを確認する。
要件 ID	#173
Summary	hasCanceled: モード履歴 Delay1
Description	mode_prev を 1 サンプル遅延させ、前々サンプルのモードとして参照する。初期値は opMode.Disable。
Rationale	モード変化の検出には少なくとも 1 サンプル前の状態が必要であるため Delay で保持する。
要件 ID	#174
Summary	hasCanceled: キャンセルフラグ Delay2
Description	キャンセル状態フラグを 1 サンプル遅延させて次サンプルに引き継ぐ。初期値は false。
Rationale	キャンセル状態は 1 サンプル継続して Resume 判定に使用されるため Delay で保持する。
要件 ID	#177

第 1 章 CruiseControlMode MCD C テストケース (TC01 ~ TC46, TC48 ~ TC49)

Summary	hasCanceled: キャンセル検出 AND1
Description	モード変化検出と mode_prev!=Disable の 2 条件を AND で統合する。
Rationale	Disable 以外の状態でモード変化が起きたことを AND で表現し、キャンセル発生を検出する。
要件 ID	#179
Summary	hasCanceled: キャンセル状態 Switch1
Description	AND1 が true のとき true 定数を、false のとき Delay2 出力をパススルーする。
Rationale	キャンセルが新たに検出された場合にフラグを true に切り替え、それ以外は前サンプルフラグを維持する。
要件 ID	#180
Summary	hasCanceled: キャンセル出力 Switch2
Description	AND2 が true のとき true 定数を、false のとき false 定数を yesno として出力する。
Rationale	Enable 中にキャンセルフラグが継続している場合のみ yesno=true を出力し、Resume 遷移の前提条件を生成する。

入力波形 + 期待出力


変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。




Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode





▶ CCMoDe_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange



1.41. TC41_HasCanceled_False [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC41_HasCanceled_False
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Cruise->Enable, ResumeReq without prior cancel: hasCanceled=false->Enable

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#177
Summary	hasCanceled: キャンセル検出 AND1
Description	モード変化検出と mode_prev!=Disable の 2 条件を AND で統合する。
Rationale	Disable 以外の状態でモード変化が起きたことを AND で表現し、キャンセル発生を検出する。
要件 ID	#178
Summary	hasCanceled: キャンセル継続 AND2
Description	mode_prev==Enable と Delay2 の前サンプルフラグを AND で統合する。


第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC46, TC48 ~ TC49)

Rationale

Enable 状態中にキャンセルフラグが立っている場合にキャンセル継続と判定する。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各信号をステアーズ表示。




Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange



1.42. TC42_IncrShort [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC42_IncrShort
---------	----------------

第 1 章 CruiseControlMode MCD C テストケース (TC01 ~ TC46, TC48 ~ TC49)


テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Set->Activate then Inc_Short: IncrementDecrement->Increment(4)

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#84
Summary	IncrementDecrement: Inc_Short 参照定数
Description	reqMode.Inc_Short 定数を供給し、reqDrv との比較に使用する。
Rationale	押下種別判定のための参照値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#85
Summary	IncrementDecrement: Increment モード出力定数
Description	opMode.Increment 定数を供給し、Switch チェーンへの出力候補とする。
Rationale	インクリメント短押し時に選択されるモード値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#92
Summary	IncrementDecrement: Inc_Short 等値比較
Description	reqDrv と reqMode.Inc_Short を == で比較し、インクリメント短押しを検出する。
Rationale	インクリメント短押し選択条件を独立した RelationalOperator で表現する。
要件 ID	#96
Summary	IncrementDecrement: Inc_Short 選択 Switch1
Description	Inc_Short 一致時に opMode.Increment を出力し、不一致時は下段をパススルーする。
Rationale	インクリメント短押しに対応するモードを選択する Switch。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。




Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus



▶ CCMoDe_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange



1.43. TC43_IncrLong [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC43_IncrLong
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Set->Activate then Inc_Long: IncrementDecrement->IncrementHold(5)

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#89
Summary	IncrementDecrement: Inc_Long 参照定数
Description	reqMode.Inc_Long 定数を供給し、reqDrv との比較に使用する。
Rationale	インクリメント長押し判定のための参照値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#90
Summary	IncrementDecrement: IncrementHold モード出力定数
Description	opMode.IncrementHold 定数を供給し、Switch チェーンへの出力候補とする。
Rationale	インクリメント長押し時に選択されるモード値を定数ブロックで管理する。

第 1 章 CruiseControlMode MCD C テストケース (TC01 ~ TC46, TC48 ~ TC49)

要件 ID	#94
Summary	IncrementDecrement: Inc_Long 等値比較
Description	reqDrv と reqMode.Inc_Long を == で比較し、インクリメント長押しを検出する。
Rationale	インクリメント長押し選択条件を独立した RelationalOperator で表現する。
要件 ID	#98
Summary	IncrementDecrement: Inc_Long 選択 Switch6
Description	Inc_Long 一致時に opMode.IncrementHold を出力し、不一致時は下段をパススルーする。
Rationale	インクリメント長押しに対応するモードを選択する Switch。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各信号をステアーズ表示。




Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange



1.44. TC44_DecrShort [Passed]

テストケース情報・テスト結果


テストケース名	TC44_DecrShort
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Set->Activate then Dec_Short: IncrementDecrement->Decrement(6)

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#87
Summary	IncrementDecrement: Dec_Short 参照定数
Description	reqMode.Dec_Short 定数を供給し、reqDrv との比較に使用する。
Rationale	デクリメント短押し判定のための参照値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#88
Summary	IncrementDecrement: Decrement モード出力定数
Description	opMode.Decrement 定数を供給し、Switch チェーンへの出力候補とする。
Rationale	デクリメント短押し時に選択されるモード値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#93
Summary	IncrementDecrement: Dec_Short 等値比較
Description	reqDrv と reqMode.Dec_Short を == で比較し、デクリメント短押しを検出する。
Rationale	デクリメント短押し選択条件を独立した RelationalOperator で表現する。
要件 ID	#97
Summary	IncrementDecrement: Dec_Short 選択 Switch5
Description	Dec_Short 一致時に opMode.Decrement を出力し、不一致時は下段をパススルーする。
Rationale	デクリメント短押しに対応するモードを選択する Switch。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各信号をステアーズ表示。




Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange



1.45. TC45_DecrLong [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC45_DecrLong
テスト結果	Passed

第 1 章 CruiseControlMode MCD C テストケース (TC01 ~ TC46, TC48 ~ TC49)


テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Set->Activate then Dec_Long: IncrementDecrement->DecrementHold(7)

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#86
Summary	IncrementDecrement: Dec_Long 参照定数
Description	reqMode.Dec_Long 定数を供給し、reqDrv との比較に使用する。
Rationale	デクリメント長押し判定のための参照値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#91
Summary	IncrementDecrement: DecrementHold モード出力定数
Description	opMode.DecrementHold 定数を供給し、Switch チェーンへの出力候補とする。
Rationale	デクリメント長押し時に選択されるモード値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#95
Summary	IncrementDecrement: Dec_Long 等値比較
Description	reqDrv と reqMode.Dec_Long を == で比較し、デクリメント長押しを検出する。
Rationale	デクリメント長押し選択条件を独立した RelationalOperator で表現する。
要件 ID	#99
Summary	IncrementDecrement: Dec_Long 選択 Switch7
Description	Dec_Long 一致時に opMode.DecrementHold を出力し、不一致時は mode_prev をパススルーする。
Rationale	デクリメント長押しに対応するモードを選択する Switch。条件不成立時は前サンプルモードを維持する。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。




Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

- ▶ **CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode**




► **CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode**




► CCMODE_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection

► **CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus**



▶ CCMoDe_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange



1.46. TC46_TopSwitch_DisableFlagTrue [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC46_TopSwitch_DisableFlagTrue
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	key=KeyOFF: disable_flag=true, SID19 Switch->Disable regardless of opMode

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#57
Summary	モード有効判定 Switch
Description	disable_flag が false (無効化条件なし) のとき opMode 出力を選択し、true のとき初期値 (Disable) を出力する。
Rationale	強制無効化条件が発生した場合に即座に Disable モードへ切り替えるため、disableCaseDetection の出力を最終モード決定に組み込む。
要件 ID	#58
Summary	前サンプルモード保持 UnitDelay

第 1 章 CruiseControlMode MCD C テストケース (TC01 ~ TC46, TC48 ~ TC49)

Description	現在サンプルの mode 出力を 1 サンプル遅延させ、次サンプルにおける mode_prev として opMode サブシステムへ供給する。初期値は opMode.Disable。
Rationale	opMode 内の各条件判定 (activateCondition など) は前サンプルのモード (mode_prev) を参照するため、1 サンプル前の値を保持する Delay が必要である。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。




Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange



1.47. TC48_FrontDistanceAutoEnable [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC48_FrontDistanceAutoEnable
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	frontDistance <= 5000 mm while mode_prev is Activate returns mode to Enable.

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#236
Summary	frontDistance single 入力の受け渡し
Description	CruiseControlMode は、前方車両との距離をミリメートル単位の single 型 front Distance 入力として受け取り、モード遷移判定に使用できるよう opMode へ受け渡さなければならない。
Rationale	前方距離センサーは新規の外部入力である。トップモデル、CruiseControlMode、opMode を通して信号を受け渡すことで、既存のサブシステム責務を保ったままモード選択ロジックで距離情報を利用できるようにするため。
要件 ID	#237
Summary	frontDistance 5m 閾値判定
Description	frontDistance が FrontDistanceThreshold_mm (5000 mm) 以下のとき、CruiseControlMode は前方車両が 5 m 以内に存在する状態として判定しなければならない。
Rationale	5 m は要求された前方車両距離の境界値である。閾値を Data Dictionary の Simulink.Parameter である FrontDistanceThreshold_mm として管理することで、モデル内の直値を避け、キャリブレーション値の管理箇所を明確にするため。
要件 ID	#238
Summary	Activate 中の前方距離による自動 Enable 遷移

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC46, TC48 ~ TC49)

Description	動作モードが opMode.Activate の間に frontDistance が FrontDistanceThreshold_d_mm (5000 mm) 以下になった場合、CruiseControlMode は動作モードを opMode.Enable へ遷移させなければならない。
Rationale	前方車両が 5 m 以内に検出された場合に Activate から Enable へ戻すことで、アクティブなクルーズ制御を継続しない一方、運転者の次操作に備えた Enable 状態を維持するため。追加条件は既存の enableCondition と OR 結合しており、従来の運転者要求による Enable 遷移を保持する。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各信号をステアーズ表示。




Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange



1.48. TC49_FrontDistanceAboveThreshold [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC49_FrontDistanceAboveThreshold
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	frontDistance > 5000 mm does not trigger automatic Enable from Activate.

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#236
Summary	frontDistance single 入力の受け渡し
Description	CruiseControlMode は、前方車両との距離をミリメートル単位の single 型 front Distance 入力として受け取り、モード遷移判定に使用できるよう opMode へ受け渡さなければならない。
Rationale	前方距離センサーは新規の外部入力である。トップモデル、CruiseControlMode、opMode を通して信号を受け渡すことで、既存のサブシステム責務を保ったままモード選択ロジックで距離情報を利用できるようにするため。
要件 ID	#237
Summary	frontDistance 5m 閾値判定
Description	frontDistance が FrontDistanceThreshold_mm (5000 mm) 以下のとき、CruiseControlMode は前方車両が 5 m 以内に存在する状態として判定しなければならない。
Rationale	5 m は要求された前方車両距離の境界値である。閾値を Data Dictionary の Simulink.Parameter である FrontDistanceThreshold_mm として管理することで、モデル内の直値を避け、キャリブレーション値の管理箇所を明確にするため。
要件 ID	#239
Summary	非 Activate 状態または 5m 超過時の自動 Enable 抑止
Description	動作モードが opMode.Activate ではない場合、または frontDistance が FrontDistanceThreshold_mm (5000 mm) を超える場合、frontDistance は単独で opMode.Enable への遷移を指令してはならない。

Rationale

距離閾値判定を opMode.Activate 状態でゲートすることで、近距離のセンサー値によって Disable、Enable、Resume、Increment、Decrement などの他モードが意図せず変化することを防ぐため。追加機能の影響範囲をアクティブなクルーズ制御状態に限定する。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各信号をステアーズ表示。




Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode




▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus



▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange

