

MANUAL RÁPIDO DO USUÁRIO

CENTERLINE - ZEC

Finalidade do Programa

O CENTERLINE - ZEC é um sistema para criação, visualização, armazenamento, impressão e exportação de etiquetas de inspeção preditiva. O objetivo é padronizar a identificação dos pontos de monitoramento dos equipamentos, facilitando inspeções, auditorias e acompanhamento dos indicadores de manutenção.

Passo a Passo de Utilização

1. Preencher os Dados da Etiqueta

Informe os campos necessários: Ponto de inspeção Nome do equipamento Temperatura Vibração Corrente elétrica Nome do responsável pela revisão Data da inspeção **2. Visualizar a Etiqueta**
A etiqueta será atualizada automaticamente em tempo real conforme os dados forem preenchidos.

3. Personalizar a Aparência

Utilize a barra superior para: Alterar a cor dos textos principais Alterar o tamanho das fontes Aplicar negrito ou itálico quando necessário **4. Salvar a Etiqueta**
Clique em "Salvar Etiqueta". A etiqueta será armazenada no histórico do sistema.

5. Consultar Etiquetas Salvas

As etiquetas salvas aparecerão na área "Etiquetas Salvas" em formato de miniaturas.

6. Excluir Etiquetas

Caso necessário, clique em "Excluir" abaixo da miniatura correspondente.

7. Imprimir Etiqueta Atual

Clique em "Imprimir Atual". O sistema abrirá a tela de impressão para gerar a etiqueta em papel.

8. Gerar PDF com Todas as Etiquetas

Clique em "Salvar Todas PDF". O sistema reunirá todas as etiquetas salvas em um único arquivo PDF pronto para impressão ou arquivamento.

Aplicação Recomendada

- Identificação de pontos de coleta de dados preditivos;
- Etiquetagem de equipamentos monitorados;
- Auditorias de manutenção;
- Programas de inspeção Centerline;
- Controle visual de indicadores de condição.

Boas Práticas

- Utilize nomes padronizados para os equipamentos;
- Mantenha os valores atualizados após cada inspeção;
- Verifique os dados antes de imprimir ou gerar PDF;
- Remova etiquetas antigas ou incorretas do histórico;
- Utilize a mesma padronização visual em toda a planta.