

# MANUAL RÁPIDO DO USUÁRIO

## ZEC Inspect

### Finalidade do Programa

O ZEC Inspect é uma ferramenta de inspeção preditiva utilizada para registrar informações sobre a condição dos equipamentos da área. O objetivo é acompanhar a saúde dos equipamentos, identificar anomalias precocemente e gerar histórico para análise e prevenção de falhas.

### Passo a Passo de Utilização

#### 1. Selecione o Responsável

Escolha seu nome na lista. Caso não esteja disponível, selecione "Outros" e digite o nome.

#### 2. Selecione o Equipamento

Escolha o equipamento que será inspecionado.

#### 3. Informe a Condição Visual

Selecione a condição observada durante a inspeção. Exemplos: Normal, Vazamento de óleo, Ruído anormal, Aquecimento excessivo, etc.

#### 4. Preencha as Medições

Digite os valores encontrados: Temperatura (°C) Vibração (mm/s) Corrente elétrica (A) **5. Adicione Observações**

Descreva qualquer anormalidade encontrada ou informação importante.

#### 6. Clique em 'Gravar'

Os dados serão salvos automaticamente no histórico do sistema.

#### 7. Consulte as Últimas Medições

Na parte inferior da tela são exibidas as 5 últimas inspeções registradas.

#### 8. Exportar Histórico

Clique em 'Exportar TXT' para gerar um arquivo contendo todas as medições registradas.

#### 9. Limpar Campos

Utilize o botão 'Limpar Campos' para iniciar um novo registro.

#### 10. Notificações Automáticas

O sistema poderá enviar lembretes automáticos para realização das inspeções programadas.

### Boas Práticas

- Realize as inspeções nos horários definidos.
- Registre valores reais medidos em campo.
- Informe qualquer anormalidade observada.
- Mantenha o histórico atualizado para facilitar análises futuras.
- Em caso de condição crítica, comunicar imediatamente a liderança ou manutenção.