
Arquitectura de tareas FreeRTOS verificada en la Pico 2 W

Periodo de pantalla: 200 ms. Las consignas iniciales son +5,0 V y -5,0 V; ambas salidas arrancan deshabilitadas.



Interrupciones y protección

La ISR FIFO del ADC publica muestras/eventos; no es la vía documentada para forzar directamente el PWM.
La tarea PROTECTION, dentro de una sección crítica breve, enclava OC/OV, deshabilita la rama y fija el PWM en cero.
RESET borra el latch pero mantiene la salida apagada.