

Multímetros Digitais Minipa Agilidade, alta precisão, sofisticação e leveza Modelo ET-2082E



Aplicações:

O multímetro digital Modelo ET-2082E possui display de 42mm de altura com iluminação de fundo (backlight) faz medidas de tensão DC / (AC RMS), corrente DC / (AC RMS), resistência, capacitância, temperatura, frequência e indutância, testes de diodo, continuidade e hFE de transistor. Como características adicionais apresenta as funções Auto Power Off e indicador de bateria fraca.

Segurança:

Este instrumento está de acordo com os padrões IEC61010: grau de poluição 2, categoria de sobretensão CAT IV 600V e dupla

isolação. Não utilize este instrumento em outras categorias de sobretensão.

Geral:

Precisão: ± (a% leitura + b dígitos), garantido por 1 ano. Temperatura de Operação: (23 ± 5) °C. Umidade Relativa: < 75%. Especificações válidas para 10% a 100% da faixa.

_	~	_
	ısão	\mathbf{D}

- Faixas: 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V;
- · Precisão:

 $200mV \sim 200V \pm (0.5\% + 3D)$ $1000V \pm (0.8\% + 10D)$;

- Resolução: 0,1mV, 0,001V, 0,01V, 0,1V, 1V;
- Impedância de Entrada: 10MW;
- Máxima Tensão de Entrada: 1000V DC

Tensão AC

- Faixas: 200mV, 2V, 20V, 200V, 750V;
- Precisão: 200mV ~ 200V ±(0,8%+5D) 750V ±(1,2%+10D);
- Resolução:0,1mV, 0,001V, 0,01V, 0,1V, 1V;
- Impedância de entrada: Aprox. 10MW;
- · Máxima tensão de entrada: 750V RMS;
- Resposta em frequência de forma de onda senoidal padrão e onda triangular 40Hz ~1kHz;
- Resposta em frequência de outras formas de onda: 40Hz ~ 200Hz.

Corrente DC

- Faixas: 200µA, 2000µA, 20mA, 200mA, 20A;
- Precisão: 200µA ~ 200mA ±(0,8%+10D) 20A ±(2,0%+5D);
- Resolução: 0,1μA, 1μA, 0,01mA, 0,1mA, 0,01A;
- Proteção de Sobrecarga:
 Fusível de 0,2A/250V para mA

Fusível de ação rápida 20A/250V para 20A;

Corrente AC

- Faixas: 200µA, 2000µA, 20mA, 200mA, 20A;
- Precisão: 200μA ~ 200mA ±(0,8%+10D)
 20A ±(2,0%+5D);
- Resolução: 0,1μA, 1μA, 0,01mA, 0,1mA, 0,01A;
- Proteção de Sobrecarga: Fusível de 0,2A/250V para mA Fusível de ação rápida 20A/250V para 20A;
- Resposta em frequência de forma de onda senoidal padrão e onda triangular 40Hz ~1kHz;
- Resposta em frequência de outras formas de onda: 40Hz ~ 200Hz;

Resistencia

- Faixas: 200Ω , $2k\Omega$, $20k\Omega$, $200k\Omega$, $2M\Omega$, $20M\Omega$, $200M\Omega$;
- · Precisão:

 $\begin{array}{l} 200\Omega \pm \! (0,\!8\% \! + \! 5D) \\ 2k\Omega \sim 2M\Omega \pm \! (0,\!8\% \! + \! 3D) \\ 20M\Omega \pm \! (1\% \! + \! 25D) \end{array}$

 $200M\Omega \pm (5\% + 30D);$

- Tensão em Aberto: < 3V;
- Resolução: $0,1\Omega$, 1Ω , 10Ω , 100Ω , $1k\Omega$, $10k\Omega$, $100k\Omega$;
- Proteção de Sobrecarga: 550V DC ou valor de Pico AC;
- Quando a medida é acima de $1M\Omega$, aguardar alguns segundos até estabilizar a leitura.

Capacitância

- Faixas: 2nF, 20nF, 200nF, 2μF, 20μF, 200μF, 2mF;
- Precisão: $20nF \sim 20\mu F \pm (3.5\% + 20D) \ 200\mu F \sim 2mF \pm (5.0\% + 10D)$;
- Resolução: 0,001nF, 0,01nF, 0,1nF, 0,001μF, 0,01μF, 0,1μF, 0.001mF:
- Proteção de Sobrecarga: 250V DC ou valor de Pico AC.

MULTIMETRO DIGITAL MINIPA ET-2082E

Frequência • Faixa: 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz,1MHz, 20MHz; • Precisão: 10Hz~10MHz ±(1% + 3D) • Resolução: 0,01Hz, 0.1Hz, 1Hz, 10Hz, 100Hz,1kHz, 10kHz; • Proteção de Sobrecarga: 250V DC ou valor de Pico AC. • Sensibilidade de entrada: 1V RMS. • Tensão Máxima de Entrada: 10VRMS	Temperatura • Faixa: -40°C ~ 1000°C 0 ~ 1832°F • Precisão: ±(1.0% + 5D) < 400°C. ±(1.5% + 15D) > 400°C. ±(0,75% + 5D) < 750°F. ±(1.5% + 15D) > 750°F. • Resolução: 1°C, 1°F;	
Indutância • Faixa: 2mH, 20mH, 200mH, 2H, 20H; • Precisão: 2mH ~ 20H ±(2,5% + 30D) • Resolução: 1µH, 10µH, 100µH, 1mH, 100mH; • Proteção de Sobrecarga: 36V DC ou valor de Pico AC;	Teste hFE de Transistor • Faixa: 0~1000; • O display exibe o valor de hFE do transistor em teste • Corrente de base aprox. 10mA e Vce aprox. 3V	
Teste de Diodo • Faixa: " • Tensão de circuito aberto aproximadamente 3V; • Corrente direta de aprox.1mA; • Proteção de Sobrecarga: 250V DC ou AC valor de pico;	Faixa: • Acima de 70±20Ω, o alarme sonoro não é ativado. O alarme sonoro é ativado quando o objeto medido está com boa condutividade; • Proteção de Sobrecarga: 250V DC ou AC valor de pico.	
Acessórios 1. Manual de Instruções; 2. Pontas de prova (par); 3. Ponta de temperatura Termopar; 4. Garras Jacaré (par); 5. Bolsa para Transporte.	Acessórios opcionais/reposição Entre em contato conosco para obter peças de substituição e acessórios opcionais para seu instrumento de medição. Utilize sempre acessórios originais Minipa. 1. Ponta de prova MTL-07, MTL-22, MTL-23, MTL24, MTL-37. 2. Ponta atenuadora 1000:1 HV-40A. 3. Termopares MTK-01, MTK-13B, MTK-14B, MTK-15B, MTK-16 (necessário adaptador MAK-2). 4. Termopar MTK-02. 5. Garras de correntes CA-601, HR-30, M Flex-10, M Flex-18. 6. Certificado de Calibração.	

Para mais informações consulte manual de instruções de cada aparelho