CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN

Kính gửi: Tổng Công ty Điện lực miền Trung

Căn cứ Quy chế hoạt động KHCN trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 146/QĐ-EVN ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điên lực Việt Nam.

Chúng tôi có tên dưới đây:

TT	Họ tên tác giả	Ngày sinh	Nơi công tác	Trình độ chuyên môn	Tỷ lệ % đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến
1	Thái Minh Châu	1966	Giám đốc	ThS Hệ thống điện	30%
2	Hồ Quang Thịnh	1963	Phó Giám đốc	ThS Hệ thống điện	30%
3	Phan Uy Linh	1990	CV Phòng CNTT	Kỹ sư CNTT	30%
4	Châu Công Huyền	1979	TP CNTT	ThS KHMT	10%

Đề nghị xét công nhận giải pháp sau đây là sáng kiến:

"Giải pháp chống mất trộm bình ắc quy 12V cấp nguồn cho các tủ điều khiển thiết bị Re, LBS".

Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Công ty Điện lực Bình Định.

A. Mô tả giải pháp:

1. Tình trạng kỹ thuật hiện tại:

PC Bình Định hiện đang quản lý vận hành các thiết bị đóng cắt Re, LBS trên lưới điện phân phối có kết nối điều khiển xa từ TTĐK -Phòng Điều độ với số lượng 219 Re, 238 LBS, và các thiết bị luôn duy trì tỷ lệ kết nối từ TTĐK nhằm đảm bảo giám sát, điều khiển, thao tác xa trên lưới phân phối để đảm bảo vận hành hệ thống lưới điện an toàn, liên tục, linh hoạt trong các tình huống để cung cấp điện cho phụ tải trong các tình huống vận hành.

Liên tục trong 3 tháng 8,9,10 năm 2022, trên địa bàn do PC Bình Định quản lý vận hành đã có 32 vị trí tủ điều khiển hệ thống điện với 64 bình ắc quy cấp nguồn cho các tủ điều khiển trên địa bàn tỉnh đã bị kẻ gian lấy trộm, thuộc quản lý vận hành của ĐL Quy Nhơn, ĐL Phú Tài, ĐL An Nhơn, ĐL Bồng Sơn. Các đối tượng đã bẻ khóa tủ điều khiển, mở nắp tủ điều khiển để lấy 2 bình ắc quy 12V, mặc dù các tủ điều khiển này được lấp trên cột điện cao hơn 2 m, và được gia công khóa cửa tủ để chống trộm cấp. Các đối tượng thường thực hiện hành vi trộm cấp vào đêm khuya, và ngay cả các tủ điều khiển ở gần khu dân cư, trong khu vực Thành phố, Thị xã, Thị trấn cũng bị lấy trộm bình ắc quy. Đặc biệt, kẻ gian lấy trộm bình ắc quy rất tinh vi và có kiến thức về ngành điện, lấy bình ắc quy xong thì đóng lại nguồn điện lưới 220V cấp cho tủ hoạt động, nên khó kịp thời phát hiện. Điều

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN

Kính gửi: Tổng Công ty Điện lực miền Trung

Căn cứ Quy chế hoạt động KHCN trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 146/QĐ-EVN ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Chúng tôi có tên dưới đây:

TT	Họ tên tác giả	Ngày sinh	Nơi công tác	Trình độ chuyên môn	Tỷ lệ % đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến
1	Thái Minh Châu	1966	Giám đốc	ThS Hệ thống điện	30%
2	Hồ Quang Thịnh	1963	Phó Giám đốc	ThS Hệ thống điện	30%
3	Phan Uy Linh	1990	CV Phòng CNTT	Kỹ sư CNTT	30%
4	Châu Công Huyền	1979	TP CNTT	ThS KHMT	10%

Đề nghị xét công nhận giải pháp sau đây là sáng kiến:

"Giải pháp chống mất trộm bình ắc quy 12V cấp nguồn cho các tủ điều khiển thiết bị Re, LBS".

Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Công ty Điện lực Bình Đinh.

A. Mô tả giải pháp:

1. Tình trạng kỹ thuật hiện tại:

PC Bình Định hiện đang quản lý vận hành các thiết bị đóng cắt Re, LBS trên lưới điện phân phối có kết nối điều khiển xa từ TTĐK -Phòng Điều độ với số lượng 219 Re, 238 LBS, và các thiết bị luôn duy trì tỷ lệ kết nối từ TTĐK nhằm đảm bảo giám sát, điều khiển, thao tác xa trên lưới phân phối để đảm bảo vận hành hệ thống lưới điện an toàn, liên tục, linh hoạt trong các tình huống để cung cấp điện cho phụ tải trong các tình huống vận hành.

Liên tục trong 3 tháng 8,9,10 năm 2022, trên địa bàn do PC Bình Định quản lý vận hành đã có 32 vị trí tủ điều khiển hệ thống điện với 64 bình ắc quy cấp nguồn cho các tủ điều khiển trên địa bàn tỉnh đã bị kẻ gian lấy trộm, thuộc quản lý vận hành của ĐL Quy Nhơn, ĐL Phú Tài, ĐL An Nhơn, ĐL Bồng Sơn. Các đối tượng đã bẻ khóa tủ điều khiển, mở nắp tủ điều khiển để lấy 2 bình ắc quy 12V, mặc dù các tủ điều khiển này được lấp trên cột điện cao hơn 2 m, và được gia công khóa cửa tủ để chống trộm cắp. Các đối tượng thường thực hiện hành vi trộm cấp vào đêm khuya, và ngay cả các tủ điều khiển ở gần khu dân cư, trong khu vực Thành phố, Thị xã, Thị trấn cũng bị lấy trộm bình ắc quy. Đặc biệt, kẻ gian lấy trộm bình ắc quy rất tinh vi và có kiến thức về ngành điện, lấy bình ắc quy xong thì đóng lại nguồn điện lưới 220V cấp cho tủ hoạt động, nên khó kịp thời phát hiện. Điều

này đã gây nhiều khó khăn cho đơn vị quản lý vận hành vì phát hiện chậm, và các lực lượng chức năng trong việc phối hợp truy tìm dấu vết do không xác định chính xác thời gian bị mất.

Mặc dù bình ắc quy 12V bị mất trộm có giá trị không lớn nhưng đã làm ảnh hưởng đến công tác đảm bảo cho lưới điện vận hành an toàn, liên tục để cấp điện. Nguồn điện từ ắc quy 12V để dự phòng cấp nguồn cho điều khiển, giám sát các thiết bị Re, LBS vận hành trong trường hợp mất điện lưới 22kV. Trong trường hợp lưới điện bị sự cố, hay thao tác làm mất điện lưới 22kV mà bình ắc quy 12V bị mất trộm, thì tủ điều khiển sẽ không được cấp nguồn để hoạt động; lúc này tại TTĐK không thể giám sát hoạt động của các Re, LBS, và cũng không thực hiện thao tác đóng cắt Re, LBS trên lưới điện từ xa mà phải thực hiện trực tiếp tại hiện trường, làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác vận hành hệ thống điện.

Vì vậy việc xây dựng giải pháp và thực hiện giải pháp nhằm hạn chế tối đa việc mất trộm bình ắc quy 12V tại các tủ điều khiển thiết bị Re, LBS trên lưới điện phân phối là hết sức cần thiết.

2. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến:

Các tử điều khiển thiết bị Re, LBS trên lưới điện phân phối đều có kết nối điều khiển xa từ TTĐK -Phòng Điều độ, trong đó tín hiệu mở cửa tử điều khiển được gửi về hệ thống SCADA nhằm phục vụ công tác quản lý vận hành hệ thống điện. Do đó khi kẻ gian mở cửa tử điều khiển để trộm cấp các bình ắc quy 12V thì tín hiệu mở của tử điều khiển sẽ tự động gửi tín hiệu về hệ thống ATS của Trung tâm điều khiển-Phòng Điều độ. Giải pháp bao gồm 2 bước:

Bước 01: Xây dựng công cụ để gởi tin nhắn cho các bộ phận liên quan khi có tín hiệu mở cửa tủ điều khiển.


Bước 02: Thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm làm kéo dài thời gian lấy bình ắc quy 12V ra khỏi tủ, và xuống khỏi cột điện để rời khỏi hiện trường.

Trình tự các bước thực hiện như sau:

Bước 01: Xây dựng công cụ để gởi tin nhắn cho các bộ phận liên quan khi có tín hiệu mở cửa tủ điều khiển.

Nhóm tác giả đã phối hợp với phòng CNTT, phòng Điều độ lấy dữ liệu mở của tủ điều khiển từ hệ thống ATS theo thời gian thực thông qua cổng bảo mật một chiều Data Diode để phát hiện các trạng thái cửa tủ bị mở; xây dựng công cụ để chuyển tín hiệu mở của tủ điều khiển thành tin để gởi tin nhắn qua Chat-eOffice cho Điều độ viên trực ca, Lãnh đạo Điện lực, đội quản lý vận hành lưới điện khu vực để kịp thời tiếp cận hiện trường kiểm tra tình trạng của tủ điều khiển; và phục vụ việc phát hiện để truy bắt kẻ gian đang thực hiện hành vi lấy cắp tài sản ngành điện.

Thông qua cổng bảo mật một chiều Data Diode do Tổng công ty đã cấp cho PC Bình Định sử dụng, phòng CNTT đã xây dựng công cụ đọc số liệu trạng thái tủ điều khiển từ hệ thống ATS (máy chủ OT của Data Diode) sau đó gửi file dữ liệu sang máy chủ IT.



Hình 1: Cổng bảo mật một chiều Data Diode


of Sand Assess		727	5-12-13-154	985	191			
@ Dortes	0.20	3 6++470(C)0P(C)4	10 10 62 12 25 784	SINE	64.03			
	-	December 1997	2.508(2.1054)#		6013			
& Dounises	*	E 500-473005091014	12/10/27 178 488		6472			
5 Documents		3 Days 45050512341254	23202-95048	456 Fe	4418			
SEPONT		200-47000201914	101962162167		99.75			
415		@ Poor 4723622292364	7210767 + 11204	5534-	MIZ			
CPC3640a		(8 bew 200000021012	131202101AH	ZOVEN	14.73			
		TO COMP AND THE PARTY OF THE PA	9-1-521-19-494	Solitie	64 63			
This PC		☐ Dear 47320003410754	157009 (CFAR)	ADM/He	5172			
35 Orjects		@ Desc-12/20/20/20/21	\$100,2150 Art	SCh Fre	54.02			
IIII Depairs		3 Dage 475202223110134	122202 Street	100,000	+4.69			
E Documents		© Door ATLEMENTATION	265,000,000,000	SQL fire.	54,53			
di Dominada		30 Days 475390303210114	C120240444	50494	24.69			
2 Marc		The part of the parties of the parti	265702150404	304 to	64 63			
⊋ Form		2 perc 42 2200735 4,1004	0.5305105401	225,46	42.70			
S voss		© 0ec≠45586224564	19.654.04.04	Sideline	5433			
		3 Doc 475003321071	10/2/00/24/9 AM	67414	\$1/8			
La Local Dies (C.)		Does ATURELLIANDS	40000000	Spile	64 Lr			
★ 7800 0 (1) 1572 20 11 17		2 Deer 47000:037/04	155E7 254E	200	-4 mil			
di tiran		The ATLENDINGS	2-19133944	5761a	64 58			
THE THES DOWNSTREAM		2 Store 473290101V1-014	\$100 fores	STAFF	64.65			
		3 Dogs 475(863)(245)(4	75/07/19/04	52574	511.0			
		Fee: 48530032741034	100000000000	1000	n 19			
		3 5 per \$120 (2) \$1904	125 (252 125) 145		66.12			
		TO ATTEMPT	1/10/27/23/48		7.35.92			
		3 Deep %21302313/020%	GE/S) T 51 MA		51.68			
		2 Down 47 CVC (2048) 04	121,012/11,4164	275650	16.73			
		3 bos+47E2032249574	24/02/55/84	SQNFie.	94			
		∃ 5es 4700000964	12 FOET (2018 MH)	SCHEN	8-C FE			
		@ 0	24.00210034	,50h Fre	54.53			
		The structures	12 YOUR PRINTS	254.50	67.13			
		The straining	124-042-1109-2		51.43			
		The Attention of the State of t	15-(\$52)5994		1411			
		₹ Dow-AFEMENTSERS14	2470/2018/08	SCHIR	%4.53			
		Elem ATSECTIONS			9/43			
		3 Deep 47 (2007) 200444	Del Gibbooks	5255 4	54.58			
		≥ Dece AF120022201ctpx	(1904) 8316	505655	1112			
		G Com-tt/ Distincts	4-475, 2794	5.215*	5412			
		I few At Solice Solice		State	3532			
		© Doc+ 47729227249654	240024-100	2004	64.63			
		Tree ATENCAL PORT	M402473037		14.55			
		3 Over-41 Library State	06/02/03/03	Shife	6+13			
		☐ Form AT\$20023275424	25/21/21/14	Strike	57.15			
30 kers - 1 tem jehidet	G13X2							
t P # €	3						^ 12 h	21 Abs

Hình 2: Dữ liệu từ hệ thống ATS (máy chủ OT của Data Diode)

Thông qua các dữ liệu từ máy chủ IT của Data Diode phòng CNTT xây dựng công cụ phân tích và đọc dữ liệu trạng thái cửa tủ bị mở bao gồm các thông tin như: ID tủ, tên PĐ/NR, tên đơn vị...

	ld	MaTram	DataType	Pointld	Quality	Value
1	1	L054_L054_Door_Alm	Bool	2309629958	Good	False
2	2	L106_L106_Door_Alm	Bool	1073481344	Good	False
3	3	L113_L113_Door_Alm	Bool	3030746922	Bad	False
4	4	L124_L124_Door_Alm	Bool	1201777470	Good	False
5	5	L125_L125_Door_Alm	Bool	3187506815	Good	True
6	6	L126_L126_Door_Alm	Bool	2071051281	Good	False
7	7	L131_L131_Door_Alm	Bool	3471552456	Bad	False
8	8	L134_L134_Door_Alm	Bool	3230111018	Good	False
9	9	L223_L223_Door_Alm	Bool	1632977698	Good	False
10	10	R008_R008_Door_Alm	Digital	555915048	No_Value	193
11	11	R064_R064_Door_Alm	Bool	3281252873	Good	False
12	12	R065_R065_Door_Alm	Bool	964623914	Good	False
13	13	R071_R071_Door_Alm	Bool	190081351	Good	False
14	14	R072_R072_Door_Alm	Bool	3752950349	Good	False
15	15	R117_R117_Door_Alm	Bool	3714842006	Good	False
16	16	R128_R128_Door_Alm	Bool	2030137364	Bad	False
17	17	R211_R211_Door_Alm	Bool	1263439556	Good	False
18	18	R221_R221_Door_Alm	Bool	258055368	Good	False
19	19	Y034 Y034 Door Alm	Bool	3917562105	Bad	False

Hình 3: Số liệu trạng thái các tủ điều khiển Khi có tín hiệu mở của tủ điều khiển thành tin để gởi tin nhắn qua Chat-eOffice cho Điều độ viên trực ca, Lãnh đạo Điện lực, đội quản lý vận hành lưới điện khu vực:




Hình 4: Tin nhắn đã được gởi đến PGĐ PTKT của ĐL Phú Tài khi cửa tủ KĐ bị mở

Dựa trên so sánh thời gian của Điện lực từ vị trí trực của Tổ Quản lý để tiếp cận hiện trường với thời gian mà kẻ gian tháo bình và xuống khỏi cột rời khỏi hiện trường mà sẽ quyết định: trực tiếp đến hiện trường, hay thông báo cho bộ phận trung gian kiểm tra tình trạng của tủ điều khiển; để có phương án phát hiện để truy bắt kẻ gian đang thực hiện hành vi lấy cấp tài sản ngành điện.

Bước 02: Thực hiện các biện pháp cần thiết để làm kéo dài thời gian lấy bình ắc quy 12V ra khỏi tủ, và xuống khỏi cột điện để rời khỏi hiện trường. Tùy theo địa điểm lấp đặt tủ điều khiển, dự kiến thời gian tiếp cận hiện trường để kẻ gian chưa thoát khỏi hiện trường mà từng Điện lực có thể thực hiện các biện pháp phù hợp:


1. Nâng cao tủ điều khiển treo trên cột điện: khoảng từ 2 mét lên khoảng trên 4 mét; (khuyến nghị: nên thực hiện).



Hình 5: Tủ điều khiến PĐ Đèo Hoa Lộc trước khi nâng




Hình 6: Tù điều khiển PĐ Đèo Hoa Lộc sau khi nâng 2-Khóa 2 bình ặc quy bằng dây đại thép và khóa đại (hình vẽ), (khuyến nghị: nên thực hiện).



Hình 7: Sử dụng dây đai thép và khóa đai để khóa 2 bình ắc quy

3.Chốt cánh cửa tủ trong bằng các ốc vít đặc biệt (hình vẽ).



Hình 8: Sử dụng các loại vít đặc chủng để vặn khóa cánh tủ trong.

4. Hạn chế mở rộng cửa tủ để khó thực hiện khi tháo bình ặc quy (hình vẽ).



Hình 9: Sử dụng dây xích để hạn chế khoảng cách mở cửa tủ.

3. Quá trình áp dụng giải pháp:

Được xây dựng tháng 11/2022, và từ tháng 12/2022, giải pháp đã áp dụng tại Điện lực Phú Tài-Công ty Điện lực Bình Định:

- -Các bộ phận Lãnh đạo, quản lý vận hành lưới điện khu vực đã nhận được thông báo khi cửa tủ điều khiển Re, LBS bị mở.
- -Điện lực đã nâng cao tủ điều khiển để hạn chế kẻ gian tiếp cận, và làm kéo dài thời gian thoát khỏi hiện trường.
- Điện lực đã tiến hành khóa 2 bình ặc quy bằng dây đai thép và khóa đai để kéo dài thời gian kẻ gian tháo bình ặc quy.
- -Điện lực đã xây dựng bảng theo dõi địa điểm, thời gian cho toàn bộ RE, LBS cho toàn Điện lực, qua đó thời gian kẻ gian mở của tủ điều khiển cho đến khi tháo bình ắc quy xong xuống khỏi cột trung bình là khoảng 15 phút; thời gian tiếp cận hiện trường từ khi nhận thông báo ở cự ly 20 km thì bộ phận quản lý lưới điện trực tiếp thực hiện, còn khu vực Vân Canh có cự ly trên 30km thì phối hợp với Công ty CP Tổng hợp Vân Canh tiếp cận hiện trường.

Thời gian từ tháng 12/2022 đến nay, giải pháp thực hiện đạt hiệu quả cao, thông báo tình trạng cửa tủ điều khiển mở tin cậy; và qua nhiều thông tin về cách tiếp cận hiện trường của ngành Điện đã đánh động nên không còn tình trạng kẻ gian trộm cắp bình ắc quy 12V của các tủ điều khiển Re, LBS trên địa bàn ĐL Phú Tài quản lý.

Phần đoạn/ Nhành rẻ	Địa điểm	Loại Tử ĐK	Khoảng cách đều ĐL (km)	Thời gian từ ĐL đến PĐ khi nhận được thông báo	GP1: năng cao tù điểo khiểu	GP2: cám binh acquy	GP3:hạn chế mở rộng cửa tủ	khối trụ	Hình thức tiếp cận hiện trường (trực tiếp hay gián tiếp qua bộ phần khác)	Khoảng cách đều Tổng hợp Vân Canh (km)
NR CANH THUẬN	TT Vân Canh, huyện Văn Canh	NOJA	32	5	x	2		15	Nhờ Tân (Công y CP Tổng hợp Văn Canh) 5965615568	0.9
NR TRÂN QUANG ĐIỆU	P Trần Quang Điệu TP Quy Nhơn	FORM 6	0.2	- 1	x	х		15	Truc ca C22 0863556619	
PÐ THANH LONG	Xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn	FTU-P200	8.5	7	x	2	t.		Tryc ca C22: 0568556519	
PÐ PHƯỚC AN	Xã Plarée An, havên Tuy Plarée	ADVC	5.2	5	з	,		15	Tripo ea C22: 0868556619	
NR F960	Xã Phước Thành, hayên Tuy Phước	FXID	7.8	6	х	,	c	10	Trigo da C22 0868556819	
NR NGUYÊN LIÊM 2	Xã Canh Thuận, huyện Văn Canh	ADVC	35.8	7	x	,		15	Nhời Tân (Công y CP Tổng bợp Văn Canh) 1965613668	4.6
PÐ BINH AN	Xã Pharée Thánh, havên Tuy Pharée	ADVC	7	5	, a	,	c	1 16	Tripo da C22 0868556619	
NR BÚI THỊ XUÂN	P. Bis Thi Xuan, TP Que Nhon	ADVC	69	\$	x	,		1	Tryc ca C22 0868556819	
PÐ SÔNG ÐÁ	P. Nhơn Phú, TP Quy Nhơn	CAPM5	5.4		x			12	Truc ca C22 0868556619	
NR PHƯỚC AN 3	Xã Phước An. huyện Tuy Phược	CAPM5	6.2	ė	x	,			Tripe ea C22 0863556619	
PÐ PHƯỚC LONG	TT. Dieu Tri, huyên Tuy Phươc	FTU-P200	3.3	3	X	,	x	15	True ca C22 0868556619	
NR VÁN CANH	Xã Canh Hiệp, huyển Văn Canh	FTU-P200	27.8	5	x	9	x		Nhơ Tân (Cong y CP Tổng hợp Văn Canh) (việ họi khốc	3.2
PÐ SUÓI TRÁU	P. Nhơn Phú, TP Ouv Nhơn	FTU-P200	7.5		x		x		Tryc ca C22 0565556819	
PÐ C36-1	Xã Piarée Mỹ, TP Ouv Nhơn	FTU-P200	7	5	x	3	x	16	Trute ca C22 0868556619	
PÐ PHƯỚC THANH	Xà Phước Thành huyện Tuy Phước	NOIA	10 ?	8	x		x	144	Tryc ca C22 0868556619	1
NR VÂN CANH 5	TT. Văn Canh, hayện Văn Canh	NOJA	32.3	3	x		x		Nhời Tân (Công y CP Tổng hợp Văn Conh) 086551 568	2.3
NR VÁN HÁ	P. Nhơn Phụ, TP Quy Nhơn	NOIA	4.2	4	x		x	12	Tripe ca C22 6868556619	
NR CÁY GAO	Xã Phước Mỹ, TP Ouv Nhơn	NOJA	3.6		3		x	15	Tryc ca C22: 0868556619	

4. Hiệu quả thu được khi áp dụng giải pháp:

- Có được thông tin kịp thời để nhanh chóng tiếp cận hiện trường phát hiện truy bắt kẻ gian để hạn chế thiệt hại về tài sản cho ngành Điện.
- Còn là biện pháp đánh động để kẻ gian e dè nếu có ý định thực hiện trộm cắp bình ắc quy 12V các tủ điều khiển trên các địa bàn do PC Bình Định quản lý vận hành.
- Nhanh chóng phát hiện các trường hợp cửa tủ điều khiển bị mở để kiểm tra nguyên nhân khách quan, chủ quan; trường hợp ặc quy bị mất để kịp thời xử lý thay thế để đảm bảo phục vụ khoanh vùng sự cố, chuyển đổi phương thức vận hành để linh hoạt cấp điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
 - -Tăng cường độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng trong khu vực quản lý.

B. Số tiền làm lợi trong năm đầu tiên áp dụng giải pháp:

Hiệu quả kinh tế của giải pháp hiện có thể tính lợi ích về thời gian thực hiện công việc.

- Theo thống kê số bình ắc quy 12V bị trộm tại BĐPC tính đến thời điểm hiện tại là 64 bình, giá tiền trung bình mỗi bình ắc quy 12V là 428.000 đồng;

Số tiền làm lợi về thiết bị là: 64 đồng x 428.000 đồng/bình = 27.392.000 đồng.

- Thời gian di chuyển, lắp đặt ắc quy 12V khi bị trộm bình quân 1 giờ /1 vị trí: Tổng thời gian ước tính 64 giờ; tương ứng là 8 ngày công; nhân công bình quân 500.000 đồng/ngày.

Số tiền nhân công thực hiện thay thế là 500.000 đồng/ngày x 8 ngày = 4.000.000 đồng.

Tổng kinh phí làm lợi của giải pháp là: 31.392.000 đồng

Tuy nhiên, giá trị làm lợi lớn nhất của giải pháp là hiệu quả xã hội, tăng tính hiệu quả, tính tin cậy trong công tác quản lý vận hành lưới điện, đảm bảo phục vụ cho công tác khoanh vùng sự cố, chuyển đổi phương thức vận hành để linh hoạt cấp điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tăng năng suất lao động, giảm thiểu thời gian lao đông của CBNV.

C. Danh mục tài liệu nộp kèm Đơn yêu cầu.

Ray

D. Danh sách Những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến công nhận sáng kiến lần đầu:

TT	Họ tên tác giả	Ngày sinh	Nơi công tác	Trình độ chuyên môn	Nội dung tham gia
1	Đặng Quốc Phong	1977	P Giám đốc-ĐL Phú Tài	KS Hệ thống điện	Tham gia xử lý tủ ĐK và áp dụng giải pháp
2	Phạm Quốc Việt	1977	ĐTr QLĐZ&Trạm -ĐL Phú Tài	Trung cấp Điện	Tham gia xử lý tủ ĐK và áp dụng giải pháp

Chúng tôi cam đoan những điều khai trong đơn là đúng sự thật./.

Bình Định, ngày tháng 3 năm 2023

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Thái Minh Châu Hồ Quang Thịnh Châu Công Huyền Phan Uy Linh

Xác nhận của Phòng/ Ban EVNCPC, Đơn vị nơi đã áp dụng giải pháp được yêu cầu công nhận sáng kiến: "Giải pháp chống mất trộm bình ắc quy 12V cấp nguồn cho các tử điều khiển thiết bị Re, LBS".

XÁCNHÁN CỦA ĐƠN VỊ

CÔNG TY DIỆN LỰC BÌNH ĐỊNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIEN TRUNG

Thái Văn Trương