УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
УП «Каскада Чирчикских ГЭС»
Э.М.Ибраимов
« » 2015год

В Е Д О М О С Т Ь объема работ для капитального ремонта блока ГТ-4 ГЭС-7 и его вспомогательного оборудования, проводимого с 12.01.2016 года по 29.02.2016 года

$N_{\underline{0}}$	Наименование	Техническое	Наименование работ	Тр-ты	Исполнитель
$N_{\underline{0}}$	узла	состояние до		\mathbf{q}/\mathbf{q}	
		ремонта			
1.	Статор	Удовлетворитель	Отсоединить кабеля от щеточных траверс, колец ротора,		
		ное, запыление и	пендель генератора, освободить кабеля из под скоб и снять		
		загрязнение	с паука подвозбудитель, освободить щетки от		
		обмоток	шеткодержателей .колец ротора, снять и отнести на		
			монтажную площадку, почистить, отревизовать с		
			посл. установкой на место. Снять перекрытия из рефленки		
			на генераторе. Произвести чистку от загрязнения обмоток		
			статора, корпуса и активного железа и вентил. каналов	300	Определится по результатам
			статора генератора, а также якоря возбудителя и	300	тендера
			подвозбудителя. Произвести замеры воздушных зазоров		Топдоры
			/до ремонта и после ремонта/ между статором и ротором		
			генератора, снять обшивку нижних лобовых частей		
			обмотки статора. Проверка крепления и контактов		
			соединении шин выводов генератора, чистка изоляторов,		
			проверка крепления. Проверка на ощупь состояния		
			изоляции лобовых частей, особенно в месте пайки		

		1			1
			параллельных ветвей, произвести бандаж ослабленной		
			обмотки лобовой части, установка клиньев в пазных		
			креплениях обмотки статора. Проверить крепление		
			обмотки в пазах (соединение клиньев). Произвести		
			проверку надежности крепления четвертинок статора и		
			крепеж.статора к фундаменту: замер расстояния от		
			станины до активного железа. Составление формуляров		
			этих замеров. Профиспытание согласно утвержденной		
			программы. Проверка прессовки активного железа		
			согласно циркуляра. Испытание генератора на нагрев		
			согласно решения № Э-2/85 г.		
2.	Ротор	Состояние хорошее	Произвести осмотр ротора, очистить от пыли и грязи.		
	Тотор	состояние корошес	Проверить надежность крепления межполюсных		
			контактных соединений. Проверить крепеж.вентил		
			крыльчаток, проверить крепление полюсов путем		Определится по
			обстукивания посадочных клиньев полюсов. Осмотр	200	результатам
			крепления ротора (сварных швов, ступицы и обода.)	200	тендера
			Проверка токоподвода контактных колец. Произвести		
			проф.испытание согласно утвержденной программы.		
			Измерить динамометром нажатие пружин на каждую		
			шетку обеих колец ротора.		
3.	Воздухоохладители	Состояние	Испытать радиаторы до ремонта давлением Р-Затм. При		
	и камеры	удовлетворительное	необходимости произвести замену трубок радиаторов.		
			Осмотреть радиаторы после испытания Произвести ремонт		
			воздухоохладителей в условиях завода АО СРП "Энерго-		
			тамир". Вскрыть верхние крышки всех радиаторов,		
			установить приспособление(рамки) и промыть трубки с		Определится по
			помощью шомпола. При необходимости заменить		результатам
			прокладки под крышкой и закрыть крышки. Снять нижние	400	тендера
			патрубки с заменой фланцевых прокладок. Выполнить	400	
			ревизию задвижек с полной разборкой, при необходимости		
			заменить задвижки. Испытать радиаторы охлаждения		
			генератора после ремонта давлением Р-Затм. Осмотреть		
			радиаторы, вентили и фланцевые соединения.		
			граднаторы, вентили и фланцевые соединения.		

4.	Противопожар.ная магистраль	Состояние хорошее	Восстановить уплотнение между камерами горячего и холодного воздуха, заменить изношенные деревянные уплотнения. Восстановить каналы циркуляции воды с установкой прокладок в воздухоохладителях. Осмотреть противопожарную магистраль, проверить крепление магистрали, прочистить отверстия магистралей и продуть сжатым воздухом. Произвести полную капитальную ревизию задвижек с полной разборкой, сборкой и проверкой плотностей. Промыть пожарный стояк. При необходимости заменить задвижки.	32	Определится по результатам тендера
5.	Высоковольт-ная аппаратура и ошиновка присоединении.	Состояние хорошее	Проверить все контактные соединения ошиновки присоединения генератора, разборкой, чисткой, смазкой техническим вазелином и сборкой от выводов до разводки шинных разъединителей, произвести кап.ремонт МВ ВТ-4, произвести ремонт шинных разъединителей и их приводов. Ревизия тр-ров напряжения ТН-1 –Г4, ТН-2-Г4, ТН-3-Г4.Произвести замену прокладок в ТН, устранить протечки масла с ТН. Произвести профиспытание по утвержденной программе.	380	Определится по результатам тендера
6.	Низковольтное оборудование	Состояние хорошее	Произвести ревизию с полной разборкой электродвигателей, чисткой, заменой смазки в подшипниках эл. двигателей (при необходимости замену подшипников)собственных нужд агр № 4, отцентровать эл.двигатель,произвести ремонт соединительных муфт, произвести ревизию электрозадвижек МОК, произвести ревизию электрозадвижек охлаждения радиаторов. Отревизовать пусковую аппаратуру щита напорного трубопровода и щита 39С, провести профиспытание согласно программы.	160	Определится по результатам тендера
7.	Агрегат № 4	Состояние хорошее	Работы, связанные с испытанием агрегата на оборотах под нагрузкой после ремонта. Заполнение недостающих технических данных в паспортах.	30	Определится по результатам тендера

8	Генератор № 4	Состояние удовлетворитель- ное	Проверка агрегата под нагрузкой в течении 24 часов. Установка подмостей для чистки генератора, ремонт уплотнении камер-генератора. шахты генератора и прочих работ гидроцеха.	124	Определится по результатам тендера
	ИТОГО:			2126	

Начальник ПТО У.А.Хусанов

Начальник ЭМЦ А.М.Даминов

Мастер ЭМЦ Э.М.Асанов

УТВЕРЖДАЮ Главный инженер УП « Каскад Чирчикских ГЭС»

	Э.М.Ибраимов
«	 2015 год

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ ДЛЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГИДРОАГРЕГАТА № 4 ГЭС-7, ПРОВОДИМОГО С 12.01.2016 года по 29.02.2016 года

№	Наименование узла	Техническое состояние	Планируемая работа	Исполни- тель	Тр-ты в ч/ч
1.	Затвор перед напорным трубопроводом, лебедки г/п – 60т., байпас напорного трубопровода.	Удовлетворительное	1. Собрать шандорную стенку перед напорным трубопроводом, зашлаковать по окончанию работ разобрать их с предварительной промывкой перед опусканием в шандорохранилище. Подшлаковка в период ремонта. 2. Ревизия механизмов э/лебедки г/п 60 т .с. устранением протечки масла через подшипники валов, крышки редукторов, спускных пробок и смотровых стекол, смазка всех подшипников, промывка чистка шестерен и цепи ГАЛЛЯ. Испытание лебедки после ремонта с аварийным сбросом затвора. Восстановить подвижность опорных и боковых катков. 3. Осмотреть закладные части затвора при необходимости произвести ремонт. 4. Заменить уплотнение затвора при необходимости. Произвести освидетельствование затвора со снятием формуляра. 5. Очистить металлоконструкцию затвора от ржавчины и старой краски, покрасить. 6. Произвести ревизию байпаса с очисткой и смазкой валов. Опробовать в работе под давлением воды.	Определится по результатам тендера	538
2.	Напорный трубопровод	1. Удовлетворительное. Имеется фильтрация воды через сальник компенсатора.	 Произвести осмотр сальника компенсатора, при необходимости произвести подтяжку. Произвести внутренний осмотр с замером толщины стенки обичайки напорного трубопровода перед спиральной камерой ,с составлением формуляра Произвести чистку и смазку опорных катков. 	Определится по результатам тендера	306

2	Спиронгиод могото	Состоянно	1 Daymy JTV HOV D OFFINALL MAD MONORY WWW OVERSTONE TO SEE THE STATE OF THE STATE O		
3.	Спиральная камера	Состояние удовлетворительное	 1.Вскрыть люк в спиральную камеру и по окончанию работ закрыть. 2. Освидетельствовать спиральную камеру на наличие трещин с предварительной промывкой. 3. Ревизия задвижки ф300 мм байпаса с решеткой. 	Определится по результатам	348
			4. Восстановить "рубцовый" и местный износ на колонке статора турбин.	тендера	
4.	Отсасывающая труба	Техническое состояние будет определено после осмотра.	 Установить шандорную стенку в паз, по окончанию работ поднять, промыть от ила и шлака, установить на место хранения. Зашлаковать шандорную стенку и откачать воду из отсасывающей трубы, периодически в период капит. ремонта подшлаковывать. Освидетельствовать металлическую облицовку при необходимости произвести ремонт, составить формуляр. Освидетельствовать обратные клапаны насосов с установкой дополнительного насоса. 	Определится по результатам тендера	408
5.	Рабочее колесо	Имеются кавит.разрушения лопастей РК.	1. Открыть люк отсасывающей трубы и по окончанию работ закрыть. 2. Собрать инвентарные леса под рабочим колесом и по окончанию работ. разобрать. 3. Освидетельствовать рабочее колесо, составить формуляр, кавитационные разушения лопастей восстановить по спец.технологии.	Определится по результатам тендера	330
6.	Ротор генератора и вал турбины.	1.Удовлетворительное	1.Произвести проверку линии валов с прокруткой ротора краном, при необходимости выправить	Определится по результатам тендера	180
7.	Пята и подшипники генератора	1. Удовлетворительное	1.Слить масло из ванны пяты, по окончанию залить. 2. Отболтить сегменты, освидетельствовать при необходимости, произвести шабровку и установить на место, отсоединить трубопроводы масла и воздуха у воротника с обратной сборкой, составить формуляр 3.Проверить зазоры в подшипнике генератора при необходимости отрегулировать и составить формуляр. 4. Опрессовать маслоохладители подпятника рабочим давлением 5. Произвести замер величин на перпендикулярность пяты к оси вала. 6. Отревизовать вентиля-16 шт. ф-50мм 7. Разобрать воротниковое уплотнение ванны пяты, заменить кожу (фетр) и собрать с устранением парения масла через уплотнения. 8. Промыть и протереть ванну пяты с опусканием и с последующим поднятием днища, со сборкой и разборкой инвентарных лесов	Определится по результатам тендера	828

8.	Подшипник турбины и уплотнение вала.	Удовлетворительное.	1. Разобрать уплотнение, вырезать заклеить, заменить уплотнение. Осмотреть детали уплотнения, при необходимости заменить, сегменты подшипника осмотреть, отрегулировать зазор и снять формуляр 2. Осмотреть облицовку вала турбины, при наличии значительного износа произвести ремонт. 3. Испытать уплотнение вала турбины.	Определится по результатам тендера	305
9.	Вспомогательное оборудование	Удовлетворительное	1.Отревизовать эжектор с вентилями 3 -комплекта. при необходимости произвести ремонт 2. Отревизовать задвижки: ф 100мм-6 шт., ф 80мм-5 шт., ф250мм-4 шт., ф150мм с моторн. привод. 1-шт. 3. Ревиз. клапана срыва вакуума-1 шт., отрегулировать время подъема клапана- 30 сек. 4. Продуть все трубки к манометрам ком 3 шт. 5. Ремонт фильтров смазки П.Т 2 шт с вентилями.	Определится по результатам тендера	278
10.	Направляющий аппарат	Изношены вертикальные уплотнении лопаток Н.А.	1.Отвинтить прижимные планки вертикального уплотнения, вычистить пазы заменить резиновый уплотнительный профильный шнур при необходимости 2. Осмотреть, произвести ремонт лопаток Н.А. при необходимости – 20 комп. 3. Собрать уплотнение произвести разгонку лопаток Н.А. снять формуляр 4. Смазка всех втулок рычагов, серег и регулирующего кольца.	Определится по результатам тендера	520
11.	Система торможения.	Удовлетворительное	1. Опрессовать домкраты рабочим давлением. 2.Произвести пробный подъем ротора и тормозных домкратов, тщательно осмотреть домкраты для определения неисправности манжет,,при необходимости заменить. 3. Устранить течи и заедания домкратов. 4. Произвести обтяжку крепления торм.диска.	Определится по результатам тендера	242

10	3.6	***	11.6	1	
12.	Маслонапорная	Удовлетворительное	1. Слить масло со сливного бака котла, прочистить сливной бак и		
	установка		внутренюю полость котла для очередного внутреннего осмотра и		
			гидравлического испытания, составить формуляр.		
			2. Заполнить маслом котел с выпуском воздуха из верхней части,		
			котла и опрессовать испытательным давлением, при отсутствии	Определится	
			дефекта сдать в эксплуатацию.	по	
			3. Отревизовать всю аппаратуру МНУ, перепускных и	результатам	306
			предохранительных клапанов реле 1РД и 2 РД и винтовых	тендера	
			маслонасосов.		
			4. Притереть 3-х ходовой кран и воздушные вентиля.		
			5. Снять формуляры м/насосов.		
			6. Установить ЭКМ.		
13.	Регулятор скорости.	Удовлетворительное	1.Ремонт регулятора скорости РМ -100 по типовой номенклатуре.	Определится	
			2. Переградуировать шкалу открытия Н.А в соответствии с ходом	по	
			сервомотора.	результатам	158
			3.Оттарировать механизм неравномерности	тендера	
14.	Гидротурбина		1. Подготовительно заключительные работы	Определится	
			2. Техническое руководство ремонтными работами	по	100
				результатам	
				тендера	
	ИТОГО:				4847

Начальник ПТО У.А.Хусанов

Начальник ЭМЦ А.М.Даминов

Старший мастер ЭМЦ Д.С.Бекматов