## **УТВЕРЖДАЮ** ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР УП «КАСКАД ЧИРЧИКСКИХ ГЭС» А.ДАМИНОВ

«»_	20	ГОД
-----	----	-----

## В Е Д О М О С Т Ь объема капитального ремонта гидротурбины № 3 гэс-8 и его вспомогательного оборудования,

ПЛАНИРУЕМОГО с 11.09.2023 г. по 29.10.2023 г.

No	Наименование	Технич.состояние до	Перечень планируемых работ	Испол-	Трудозатраты	
	узлов ремонта		нитель.	План	факт	
1	Затвор перед напорным трубопроводом, лебедка г/т 60т, байпас напорного тр-да	Удовлетворительная	1.Собрать шандорную стенку перед напорным трубопроводом, зашлаковать, по окончанию работ разобрать их с предварительной промывкой перед опусканием в шандорохранилище.  2. Произвести ревизию эл.лебедки г/п 60 т.  3. Произвести ревизия затвора, осмотр уплотнений и смазку катков. При необходимости заменить уплотнение.  4. Произвести освидетельствование аванкамеры и составить акт.  5. Произвести обследование щита НТ и составить формуляр.	УП «КЧГЭС»	72	
2	Спиральная камера	Удовлетворительная	1. Вскрыть люк в спиральную камеру и по окончании работ закрыть люк. 2. Освидетельствовать спиральную камеру на наличие трещин с предварительной промывкой, составить акт осмотра, ревизия задвижки Ø 250 байпаса с решеткой.	УП «КЧГЭС»	74	
3	Отсасывающая труба	Техническое состояние будет определено после осмотра	1. Установить шандорную стенку монорельсовым подъемником в паз, по окончании поднять, промыть водой от шлака и ила, установить на место хранения и накрыть деревянными защитными коробками. 2. Зашлаковать шандорную стенку, откачать воду из отсасывающей трубы, периодически подшлаковывать и откачивать. 3. Освидетельствовать обратные клапаны насосов откачки воды из ОТ.	УП «КЧГЭС»	158	
4	Рабочее колесо	Техническое состояние будет определено после осмотра		УП «КЧГЭС»	110	
5	Подшипник турбины и уплотнение вала	Не удовлетворительное	<ol> <li>Разобрать подшипник турбины. Осмотреть детали лепесткового уплотнения при необходимости отремонтировать.</li> <li>Снять формуляр ПТ, при необходимости произвести пере заливку и расточку резин вкладышей в заводских условиях.</li> <li>Испытать уплотнение вала турбины при необходимости заменить.</li> </ol>	УП «КЧГЭС»	175	
	Пята и подшипники генератора	Не удовлетворительное	<ol> <li>Слить масло из ванны пяты и после ремонта заполнить ванну маслом.</li> <li>Вскрыть люки в ванну пяты и после установить люки на место с заменой уплотнений.</li> <li>Установка инвентарных лесов, разборка узла, снятие дефектных сегментов, разбивка, установка новых сегментов.</li> <li>Отболтить сегменты, произвести шабровку при необходимости и установить на место, отсоединить трубопроводы масла и воздуха у воротника с обратной сборкой. Прокрутка агрегата на 360° краном.</li> <li>Освидетельствовать состояние крепления сегментов и опорной втулки пяты, состояние сварных швов ванны пяты, выявленные дефекты устранить.</li> </ol>			

6			6. Проверить зазоры в подшипнике генератора при необходимости отрегулировать и составить формуляр.	УП	448	
			7. Разборка, замена уплотнения корпуса воротника и сборка.	«КЧГЭС»		
			8. Сборка подпятника с заменой уплотнения люков.			
			9. Снят крышку дна ванны, промыт ванну произвести осмотр и опресовку маслоохладителей с			
			составлением акта. При необходимости произвести ремонт маслоохладителей.			
			10. Чистка, продувка и промывка маслом ванны пяты.			
			11. Закрыт крышку дна ванны с заменой уплотнения			
7	Вспомогательное	Удовлетворительное	1. Ревизия задвижки: Ø50-16шт, Ø250-1шт, Ø100-2шт, Ø150-2шт, Ø200-2шт.	УΠ		
	оборудование			«КЧГЭС»	84	
	гидротурбин					
8	Система	Удовлетворительное	1. Поднять ротор тормозными домкратами, осмотреть их и при пропуске масла заменить резиновые			
	торможения		манжеты.	«КЧГЭС»	74	
			2. При необходимости устранит протечек масла и заедание домкратов.			
9	Гидротурбина		1. Подготовительно-заключительные работы.	УП	48	
			2. Техническое руководство ремонтными работами.	«КЧГЭС»		
10	Ротор	Загрязнен,	1. Разборка и сборка рифленых перекрытий разборка и сборка системы возбуждения.		120	
	генератора	замасленн.	2. Замер воздушных зазоров.			
11	МНУ и	Удовлетворительное	1. Слить масло из МНУ и после залить с предварительной чисткой сливного бака.			
	регулятор		2. Ревизия всей запорной арматуры.			
	скорости		3. Ревизия маслонасосов.			
	chopoein		4. Ревизия механизмов регулятора скорости по типовой номенклатуры.			
			5. Испытание регулятора скорости и после ремонта.			
		_	ИТОГО:		1463	

начальник пто

ИСАЕВ Б.

НАЧАЛЬНИК ГЭС-8

КАРАКАШЕВ Т.

УТВЕРЖДАЮ ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР УП «КАСКАД ЧИРЧИКСКИХ ГЭС» А.ДАМИНОВ

«»_	20	год
-----	----	-----

## В Е Д О М О С Т Ь ОБЪЕМА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГЕНЕРАТОРА № 3 ГЭС-8 И ЕГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПЛАНИРУЕМОГО с 11.09.2023 г. по 29.10.2023 г.

No॒	Наименование	Технич.	ич. Перечень планируемых работ		Трудоз	атраты
			н		План	факт
1	2	3	4	5	6	7
1	Статор генератора	Удовлетв. Загрязнен, замасленн.	<ol> <li>Отключить кабели от колец ротора Γ-3 и пендель генератора с отноской в сторону с последующей установкой на месте после ревизии пендель – генератора. Снять перекрытие Г-3 с относом в сторону, после ремонта установить на место.</li> <li>Снять статор возбудителя и отнести в сторону с последующей установкой на место. Снять головку с кольцами роторов ГГ-3 с относом в сторону при необходимости проточить и прошлировать</li> <li>Снять крестовину и отнести в сторону и установить на выкладки.</li> <li>Чистка и продувка вентиляционных каналов по всей окружности статора генератора.</li> <li>Произвести чистку от грязи обмотки статора, корпуса, активного железа произвести замеры воздушных зазоров (до и после ремонта) между полосами и якорей возбудителя Г.Г статором и ротором Г.Г3</li> <li>Снять обшивку лобовых частей статора с последующей установкой на место.</li> <li>Под пресовка активной стали статора, проверка отсутствие контактной коррозии.</li> <li>Проверки крепления контактных соединений шин выводов ГГ-3 чистка изоляторов, проверка их креплений проверка на ощуп состояние изоляции лобовых частей в местах пайки.</li> <li>Произвести проверку крепления чертвертник статора и креп. статора к фундаменту, замер росстояния от станины до активного железа. Профиспытание согласно утвержденной обмотки маслоупорной эмалью.</li> </ol>		700	
2	Ротор генератора	Загрязнен, замасленн.	<ol> <li>Проверить плотность посадки катушек полюсов чистка и покраска (при необходимости) изоляционным лаком полюсов, проверить крепежи вентиляционных крылчаток, при необходимости произвести ремонт крыльчаток.</li> <li>Проверит крепления полюсов путей обстукивания посадочных клиньев полюсов. Осмотр крепления ротора. Проверка демпферной обмотки и их соединения проверка стяжки активной стали ротора.</li> <li>Профиспытания согласно программе.</li> </ol>		400	

3	Возбудитель и	Загрязнен,	Отключить кабели от возбудителя и подвозбудителя.	150	
	подвозбудитель	замасленн.	Произвести ревизию щеточого устройство и заменить щетки (по необходимости) проверить и отрегулировать нажатие щеток (150-200 гр/см <sup>2</sup> )		
			Углубление канавок между пластинок коллектора якоря и шлифовка его.		
			Проверить надежность междуполюсных соединений крепеж обмоток якоря. До разборки и после сборки		
			замерить зазоры между якорем и полюсами возбудителя и составить формуляры. Проверка крепления		
			щеткодержателей и траверс. Произвести профиспытание согласно программ. Чистка изоляции полюсов		
			и якоря.		
4	Аппаратура	Состояние	Осмотреть аппаратуру возбуждения и кабель в цепи возбуждения. Проверить все контактные	80	
	возбудителя и	трансформ.	соединения, перебрать, почистить. Произвести осмотр и ревизию АГП. Прочистить от пыли, проверить		
	цепи	хорошее	все контактные соединения, проверить кинематику АГП пятикратным включением и отключением. При		
	возбуждения		необходимости пере изолировать кабели возбуждения, проверить все контактные соединения.		
		Состояние	Произвести испытания согласно программам.  Испытать воздухоохладители до ремонта давлением 3 атм. в течении 30мин. Осмотреть радиаторы	200	
5	воздухоохлади	удовлетвори	после испытания, трубы имеющие течь воды, заглушить. Вскрыть верхние крышки всех радиаторов,	300	
	тель	тельное	установить приспособления и промыть трубки с помощью шомпола. При необходимости заменить		
		Тельнос	прокладки под крышками и закрыть крышки. Снять нижние патрубки, очистить нижние колена от		
			мусора выполнить ревизию задвижек с полной разборкой. Испытать радиаторы после ремонта		
			давлением 3 атм., в течении 1 часа. Осмотреть радиаторы, задвижки и флянцевые соединения камер		
			холодного и горячего воздуха. Восстановить уплотнения между камерами холодного и горячего		
			воздуха, очистить и протереть от пыли камеры.		
6	Противопожар	Состояние	Осмотреть противопожарную магистраль, проверить крепление магистрали, прочистить отверстия	48	
	ная магистраль	хорошее	противопожарной магистрали и продуть сжатым воздухом. Произвести полную кап. ревизию задвижек с		
		-	полной разборкой и сборкой и проверить ее плотность.		
7	Высоковольтная	Состояние	Проверить все контактные соединения ошиновки присоединения генератора, с разборкой, зачисткой,	180	
	аппаратура	удовлетвори	смазкой тех. вазелином и сборкой от выводов до развилки шинных разъединителей и ошиновки		
		тельное	вспомогательного генератора. Произвести кап. ремонт МВ В-Г3 и его привода. Произвести кап. ремонт		
			шинных разъединителей Р-Г3-1, Р-Г3-2 и их приводов. Отревизовать ТН: ТН-1-Г3, ТН-2-Г3 ТН-3-Г3, ТН-03. Проф.испытания по утвержденной программе.		
8	Низковольтная	Состояние	Произвести ревизию с полной разборкой, чисткой, заменой смазки в подшипниках эл. двигателей, при	100	
J	аппаратура	хорошее	необходимости заменой подшипников. Отревизовать пусковую аппаратуру и щит 380В., лебедки щита		
	инпаратура	корошее	н/трубопровода и щит 380В. Проф.испытания по программе.		
9	Пендель	Состояние	Произвести ревизию с полной разборкой и сборкой пендель генератора и эл. двигателя регулятора		
	генератора	хорошее	скорости. Чистка, замена, смазка в подшипниках, центровка. Замерить воздушные зазоры. Составить		
			формуляр. до и после ремонта.	20	
10	Гидроагрегат		Работы, связанные с испытанием гидроагрегата на оборотах под нагрузкой после ремонта. Заполнение		
			недостающих технических данных в паспортах. Проверка гидроагрегата под нагрузкой в течении 24		
			часов	30	
			ИТОГО:	2008	

начальник пто

ИСАЕВ Б.

НАЧАЛЬНИК ГЭС-8

КАРАКАШЕВ Т.