УТВЕРЖДАЮ

Гл. инженер к	аскада Ўрта	Чирчикских	г ГЭС
(200		-	
The state of the s		20	Б

ПЕРЕЧЕНЬ

работ, подлежащих выполнению на агрегате (генератора, гидротурбины, трансформатора) $20 24 \, N_2 \, N_3 \, N_4 \, N_5 \, N$

No	Наименование работ	Ф.И.О. отв.	Отметка о
Π/Π	паименование расст	исполнителя	выполнение
1	Тех. обслуживание насосов МНУ «А», «Б»	Maggitte C & Gal 4 pr	Cuncer Heno Theapor
2	Тех. обслуживание лекажных насосов	Artigouna 06 K. G. es 4 pag	CHROSCHEHON BIG bot
3	Проверить состояние крепежных болтов, клапанов срыва вакуума	Betweenol B. A. cas spay	Cunosi nelig
4	Проверить состояние сервомоторов, дренажных трубок. Сервомоторов и буксы сервомоторов Н.А.	Beveeno & B.A. as 5/93	Cornorneno Serapole
5	Проверить крепежа (хамуты) и крепежные болты фланцевых соединений напорных и сливных трубопроводов РК, НА	Bau Egno 6 C.M. es 3 paj	Cunoscheno, Deighot
6	Восстановить изоляции сегментов ВГП, НГП при ниже 0,3 МОм	hencenol 6, A. c. spag	Comosineno forapot
7	Проверить калибром состояние среза пальцев НА. Проверить состояние рычагов и талрепов. Проверить риски нанесенных на гайках талрепов.	Betweeno & B. A. cas pal	Cornessenero (Lerapor
8	Проверить крепежные болты днище маслованны ВГП, НГП и маслоприемника.	MeGanobur. D. U. as 4/29.	Cornesc Here beg bot
9	Проверить крепежные болты смотровых окошек n/n, ВГП, НГП и проверить сливных вентилей маслоуловителей.	Reviewo & B. A. C. Spag	Cornosineno Verapor
10	Проверить состояние крепежных болтов и люков С.К конус ОТ и ОТ	Bencenol b. A.c. spoj	Cornoscheno frapok
11	Проверить состояние крепежных болтов тормозных диска у тормозных домкратов и проверить на герметичность системы торможение.	Kew Sano G C. H. at 5 pag	Cornos Heno
. 12	Чистка фильтров ТВС Ф/В, Ф/Г	/ 0	V /
13	Проверить тросовую проводку обратной связи РК и НА, смазку роликов и набить тавотницы солидолом	Beiceno 6 B. A.c. 5/91	Comoso Hero feel for
14	Тех. обслуживания ЭГРК: -доливка масла в редуктора МОО; -смазка шарнирных соединений и трущихся пар регуляторов; -смазка подшипников ЭГРК.	Jues po 6 M. M. warnet. Magazere o 6 kg. G. cs 4 psg	Cornose neuo Chapot
15	Проверить времена сворота и разворота лопастей РК на участке от -10^{0} до $+13,5^{0}$	_	He Cornossueno
16	Проверить времена закрытия НА на участке от 500мм до 200мм и через 3АЗ	-	He Comoseneys
17	Проверить комбинаторную зависимость		<i>V</i>
18	Проверить клапан торможения и запорной арматуры клапана торможения	Sev Jano & C. M. es 5/95	Eurose were pop
19	Устранить выявленные дефекты при эксплуатации гидроагрегата, которые невозможно было устранить без вывода в текущий ремонт	Бейбыно в С. М. сл 5 раз Умаро в И. И. мастер	Currose neno

Примечание: Пункты 15,16 выполняется 2 раза в год. Пункт 17 выполняется при необходимости.

Начальник маш. цеха



Б.Тасбауев

УТВЕРЖДАЮ

		Гл. инженер каскада ў	[;] рта Чирчикски	х ГЭС
		The state of the s	20	г.
	т	пррвивит		

работ, подлежащих выполнению на агрегате (генератора, гидротурбины, трансформатора) Г-2 Пе № <u>27</u> в период отключения с «<u>18</u>» по «<u>20</u>» <u>колбрь</u> 20 <u>24</u> г.

			1.
№ п/п	Наименование работ	Ф.И.О. отв. исполнителя	Отметка о выполнение
1.	L'eve Tra eyes, annap. 17-2 ne ten perevat c centipose potopa netatopa 17-2. Mengegne perevat on gregio tens reg - 2 4 ne reng - 2 5. Mengesneet perevat cerroboro tracaepa- neo topa 1-2.	Forgames D.T.	"xop"
d'	Mergegne peroxí a grego sera reng-2 4 a reny-2 5.	Fregnob A. C.	"XOR"
3.	The present reacont ceraboro Tracacopy- nections 7-2.	Forgarach D.F.	"xep"
4.	Acremy rece persont abtoles ata ABM A-TC-2. F-2.	Fregues A. E. Fregues A. E.	"top"
5.	Oppositions numbered Dung on Suns		· VOA
6.	Debegge regerosore annoparque THON-40 arp N & regist. The all NA.	Fregrob A. R.	"xop"
		07	
501			
	4		

Примечание:

Начальник цеха