УТВЕРЖДАЮ

Гл. инженер каскада Ўрта Чирчикских ГЭС

(2050	Xoemerob	N	
		20	Г.

ПЕРЕЧЕНЬ

работ, подлежащих выполнению на агрегате (генератора, гидротурбины, транеформатора) № 3, $\sqrt{3}$ в период отключения с « 19 » по « 21 » сентабра 20 23 г.

№ п/п	Наименование работ	Ф.Й.О. отв. исполнителя	Отметка о выполнение
ĺ	Тех. обслуживание насосов МНУ «А», «Б»	Muprounot of	Ennousieria
2	Тех. обслуживание лекажных насосов	Meipround of 60	- 12 leev.
3	Проверить состояние крепежных болтов, клапанов срыва вакуума	lleip Touro 6 H	-11- Seeas
4	Проверить состояние сервомоторов, дренажных трубок. Сервомоторов и буксы сервомоторов Н.А.	Умаров Н	-11- See 50
5	Проверить крепежа (хамуты) и крепежные болты фланцевых соединений напорных и сливных трубопроводов РК, НА	leupround M	-11-Secupo
6	Восстановить изоляции сегментов ВГП, НГП при ниже 0,3 МОм	paxuerol C cn 4P	- 11 - June p
7	Проверить калибром состояние среза пальцев НА. Проверить состояние рычагов и талрепов. Проверить риски нанесенных на гайках талрепов.	Умаров оч	-11- Suapu
8	Проверить крепежные болты днище маслованны ВГП, НГП и маслоприемника.	ellaprounol 4	-11-Suape
9	Проверить крепежные болты смотровых окошек n/n, ВГП, НГП и проверить сливных вентилей маслоуловителей.	Миргоилови СЛЕР	-11- Suapa
10	Проверить состояние крепежных болтов и люков С.К конус ОТ и ОТ	Рахметов С	-1- Secapo
11	Проверить состояние крепежных болтов тормозных диска у тормозных домкратов и проверить на герметичность системы торможение.	Paxee708 C CH. 4P	-11- Suapo
12	Чистка фильтров TBC Φ/B , Φ/Γ	paymerobe on 4P	-11-Sucapo
13	Проверить тросовую проводку обратной связи РК и НА, смазку роликов и набить тавотницы солидолом	reapround M	-11- Suapo
1.	Тех. обслуживания ЭГРК: -доливка масла в редуктора МОО;	Миргоиновы	-11 - Serapo)
14	-смазка шарнирных соединений и трущихся пар регуляторов; -смазка подшипников ЭГРК.	CA.6P	
15	Проверить времена сворота и разворота лопастей РК на участке от -10^{0} до $+13,5^{0}$		не выполнен
16	Проверить времена закрытия НА на участке от 500мм до 200мм и через 3АЗ	-	-11-
17	Проверить комбинаторную зависимость		-/1-
18	Проверить клапан торможения и запорной арматуры клапана торможения	paxmetob C on .4P	Compresso Bungo B-
19	Устранить выявленные дефекты при эксплуатации гидроагрегата, которые невозможно было устранить без вывода в текущий ремонт	Paxietob C on .4P paxietob C on.4P	- 11- Serape,

Примечание: Пункты 15,16 выполняется 2 раза в год. Пункт 17 выполняется при необходимости.

