УТВЕРЖДАЮ

			V		
Гπ	HUWAHAN	ГОСКОПО	VnTa	Чирчикских	$\Gamma \supset C$
1 11.	nnkchch	каскада	s pra	прчикских	100
			100	890	

ПЕРЕЧЕНЬ

работ, подлежащих выполнению на агрегате (генератора, гидротурбины, транеформатора) $N_2 = \sqrt{-27}$ в период отключения с « $\sqrt{20}$ » по « $\sqrt{22}$ » $\sqrt{2020}$ ря $\sqrt{2023}$ г.

No	Наименование работ	Ф.И.О. отв.	Отметка о	
Π/Π	Панменование расот	исполнителя	выполнение	
1	Тех. обслуживание насосов МНУ «А», «Б»	Muprounos Ha. 64	, comments	
2	Тех. обслуживание лекажных насосов	leuprounal MG 6P	-14 M	
3	Проверить состояние крепежных болтов, клапанов срыва вакуума	Maprouno BM CA. 6P	-11- Test	
4	Проверить состояние сервомоторов, дренажных трубок. Сервомоторов и буксы сервомоторов Н.А.	рахметов С сп. 4Р	-11- Yest	
5	Проверить крепежа (хамуты) и крепежные болты фланцевых соединений напорных и сливных трубопроводов РК, НА	Reprosende 4	-11- Ysf	
6	Восстановить изоляции сегментов ВГП, НГП при ниже 0,3 МОм	parmetol C on 49	-11- My	
7	Проверить калибром состояние среза пальцев НА. Проверить состояние рычагов и талрепов. Проверить риски нанесенных на гайках талрепов.	Parmetal C Cn.4P	-11- JA	
8	Проверить крепежные болты онище маслованны ВГП, НГП и маслоприемника.	Paxmetob C Cn.4P	-11- Jet	
9	Проверить крепежные болты смотровых окошек n/n, ВГП, НГП и проверить сливных вентилей маслоуловителей.	PaxuetoBC Cn.4P	-11-44	
10	Проверить состояние крепежных болтов и люков С.К конус ОТ и ОТ	passuetal C on 4P	-12 ys	
11	Проверить состояние крепежных болтов тормозных диска у тормозных домкратов и проверить на герметичность системы торможение.	Paxmetol C Cn. 4P	-12 Jf	
12	Чистка фильтров TBC Φ/B , Φ/Γ	parecetab Con. 4P	-11- 1/st	
13	Проверить тросовую проводку обратной связи РК и НА, смазку роликов и набить тавотницы солидолом	llupround M CN & P	-11- Yes	
14	Тех. обслуживания ЭГРК: -доливка масла в редуктора МОО; -смазка шарнирных соединений и трущихся пар регуляторов; -смазка подшипников ЭГРК.	lleiproupol H CA. 6P	-11- Yt	
15	Проверить времена сворота и разворота лопастей РК на участке от -10^{0} до $+13,5^{0}$		He buncan	
16	Проверить времена закрытия НА на участке от 500мм до 200мм и через 3АЗ		-11-	
17	Проверить комбинаторную зависимость		-11-	
18	Проверить клапан торможения и запорной арматуры клапана торможения	paxmetal C on.4P	boundage sa	
19	Устранить выявленные дефекты при эксплуатации гидроагрегата, которые невозможно было устранить без вывода в текущий ремонт		He Comonwo	

Примечание: Пункты 15,16 выполняется 2 раза в год. Пункт 17 выполняется при необходимости.