

А К Т

приемки из капитального ремонта узла

ГЭС №7 Улаже 1де

Состояние подтверждено Г-3

16.04.24 20 ру г

Комиссия в составе Исаева Ю.Г. нач-а ОДС ГЭС-7 Тюмень Ю.А.
Сталевер Илья Николаев Ру; мастер 27 Тюмень 2

действующая на основании приказа № 49 от 31.01.2024, произвела приемку измененного реестра Всегдау подтверждение Г-3

Ремонт производила бригада тов. Утубаров А в составе Борисов Н, Медведев З,
Лычкович Е, Родинка Х, Свердлов С, Чечесов О, Родионов,
Гурьев А

под руководством Тюмень 2
Ремонт произведен в срок с 22.03.2024, по 16.04.2024, в течение _____ часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1.	Смена вскореющих зеркал лопасей и установка до и после ремонта	Улаже РС	хорошо
2.	Ремонт зеркал лопасей смесью Г-3	Улаже РС	хорошо
3.	Чистка, ремонт токогенератора Г-3.	Улаже РС	хорошо
4.	Чистка, установка, монтаж лопасей смесью подтверждение Г-3	Улаже РС	хорошо
5.	Ремонт зеркал, чистка, установка армированной стальной с сеткой решетки смесью Г-3	Улаже РС	хорошо
6.	Проверка зеркал пневматикой закрепка зеркал	СРЛ "ЭнергоДемир"	хорошо
7.	Чистка, установка, монтаж зеркал, армированная сталью, чистка, установка лопасей Г-3	Улаже РС	хорошо
8.	Проверка износившей смесью подтверждение Г-3	Улаже РС	хорошо
9.	Оформление тех документации	Улаже РС	хорошо

Примечание: Работы по п.п. 5, 6, 7, выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла "хорошо"

Замечания по работе узла после опробования нет

Остались не устранными дефекты нет

Узел принял: Руководитель ремонта. Муратов Узел сдали: Производитель работ

Нач.цеха

Б.М.Муратов

Инженер по ремонту

Б.М.Муратов

Ст. мастер цеха

мастер РС-27

Б.М.Муратов

А.Зубов

А К Т

приемки из капитального ремонта узла

Ротор Г-3

ГЭС 27.9 ПУЧГЭС

25. 04. 2024 г.

Комиссия в составе Инженер по ремонту М.Г.; мастер ОДЕ 102-27 Тулаков Ю.И.;
ст. мастер РУЧАЕВ А.Н.; мастер РУЧАЕВ Д.С. Тулаков Д.

действующая на основании приказа № 21 от 31.03.2024 произвела приемку из
направленного ремонта Ротор Г-3

Ремонт производила бригада тов. Смирнова Г.З в составе Парашин А., Чубриков А.
Родников Р.; Алимов С.; Смирнов А.; Чубриков А.; Родников А.; Губанов А.
Макеев А.

под руководством Тулаков Д.С.

Ремонт произведен в срок с 07.03.2024 по 25.04.2024 в течение 100 часов

Приемкой установлено:

№ п/п	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1.	В/В испытание рабочего и пасажирского ходу.	УПАЧЧ РЕ	хорошо
2.	Ремонт коррозионных дефектов и фурнитуры рабочего и пасажирского ходу.	УПАЧЧ РЕ	хорошо
3.	Чистка, очистка, подкраска металлических соединений (внешн., внутр.)	УПАЧЧ РЕ	хорошо
4.	Чистка, очистка обода, подкраска металлов, снятие ржавчины (внешн., внутр., инж.)	УПАЧЧ РЕ	хорошо
5.	Чистка, очистка внешних и внутренних пасажирских панелей редуктора.	УПАЧЧ РЕ	хорошо
6.	Проверка габаритов шинных ободов, легкого и металлических гайок и болтов	УПАЧЧ РС	хорошо
7.	Чистка, погружение, очистка подшипников пасажирской колесной передней (внешн. и внутр.)	УПАЧЧ РС	хорошо
8.	Чистка, очистка шкивов приводов	УПАЧЧ РС	хорошо
	Составление рабочей эл. схемы.	УПАЧЧ РС	хорошо

Примечание: Работы по п.п. - выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования нет

Остались не устранными дефекты нет

Узел принял: Руководитель ремонта.

Морозов

Узел сдали: Производитель работ

Нач. цеха

Балбасов

М.Б.

Инженер по ремонту

Балбасов

Ст. мастер цеха

Балбасов ГС-27

Балбасов

А К Т

приемки из капитального ремонта узла Стаборе Г-3 25.04.24 20 дн г
 ГЭС 27
 Комиссия в составе Нас-и-фа Мурзаков Р.Г., мастер ОДС №27 Грабарев А.Г.,
ст мастер ф/с Насиров А.Г., мастер ф/с Турсин Р

действующая на основании приказа № 29 от 39.01.2024 произвела приемку 43
измененного проекта Стаборе Г-3

Ремонт производила бригада тов. Мурзаков Р. в составе Утубаев А., Мурзаков А., Гавхаров Р., Аманов О., Сапарбеков А., Чанеков О., Рахимжанов А., Мажетов А., Гуманов А.

под руководством Турсин Р
 Ремонт произведен в срок с 07.03.2024 по 25.04.2024 в течение _____ часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1.	Расчистка, очистка стабора Г-3	Утубаев А	хорошо
2.	В/В испытание стаборного оборудования до и после пад. ремонта.	Утубаев А	хорошо
3.	Выведение из строя изношенных деталей и замена их новыми	Утубаев А	хорошо
4.	Чистка, очистка, крепление подшипников стабора Г-3	Утубаев А	хорошо
5.	Чистка, крепление, установка винтовых шайб на шайбы стабора Г-3.	Утубаев А	хорошо
6.	Проверка цепи передачи барабанного подъемного груза обмотки стабора (верхний)	Утубаев А	хорошо
7.	Встановление эксплуатационных зазоров по гайкам фланца Г-3	Утубаев А	хорошо
8.	Заменка изношенных изоляторов подшипников стабора Г-3	Утубаев А	хорошо

Примечание: Работы по п.п. - выявлены дополнительно в процессе ремонта.
 Общая оценка ремонта узла хорошо
 Замечания по работе узла после опробования нет

Остались не устранными дефекты нет

Узел принял: Руководитель ремонта.

Нач.цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

мастер №27

Жарылғын

Узел сдали: Производитель работ

Л.Баев

Лайф

A K T

приемки из капитального ремонта узла

Воздухоохранение ГЭ

15

20^{वृ} ग

ГЭС №7 Улан-Удэ ГЭС

Комиссия в составе нач-ка ОГА, заместителя нач-ка ОГА РДЛ-27
Заместитель нач-ка ОГА РДЛ-27
Тульев Д

действующая на основании приказа № 29 от 31.07.2014г. произвела приемку 05
на штатную численность воздушно-десантной Г-3

Ремонт производила бригада тов. Сокурбей А в составе Устюров А, Чекурбей С., Рихенбей С., Гармоз О, Пирченко К, Тобхоров Р, Ескурбайев З, Шакиев А

под руководством Туреева Д
Ремонт произведен в срок с 23.03.2024. по 25.04.2024. в течение _____ часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведеных работ	Исполнитель	Оценка работы
1.	Демонтаж, монтаж верхней и нижней арматурной бортулокомпенсаторов	УПЛУЧ ГС	хор
2.	Чистка, промывка, подкраска выступающей части верхней и нижней бортулокомпенсаторов	УПЛУЧ ГС	хор
3.	Замена резиновых уплотнителей	УПЛУЧ ГС	хор
4.	Чистка, промывка выступающей и наружной поверхности бортулокомпенсаторов	УПЛУЧ ГС	хор
5.	Соединение бортулокомпенсаторов и определение требуемых зазоров не более 3мм/м	УПЛУЧ ГС	хор
6.	Образование линий размещения	УПЛУЧ ГС	хор

Примечание: Работы по п.п. 5 выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования нет

Остались не устранными дефекты Нет

Узел принял: Руководитель ремонта.

Chlorophytum

Узел сдали: Производитель работ

Нач. цеха

W. Shultz

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

✓ *Lauri*

А К Т

приемки из капитального ремонта узла

ГЭС №7 УПСЧР РС

Томоуров ГЭС-20 и ТН-10,5а/в Г-3

04. 04. 2024 г.

Комиссия в составе Игорь Смирнов М.В., начальник ОДС ГЭС-27 Заводской У.Ч.; Евгений Сергеев Ильин Ад; мастер Федоров Г.С.

действующая на основании приказа № 21 от 31.01.2024, произвела приемку измененного ремонта Томоурова ГЭС-20 и фесселевшего
изделия ТН-10,5а/в Г-3

Ремонт производила бригада тов. Соколова А в составе Петров Р; Аникеев О;
Соловьев В; Федоров С; Рыбаков Х; Гуляев А

под руководством Ткачев Р

Ремонт произведен в срок с 13.03.2024 по 04. 04. 2024 в течение 10 часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1.	Сборка, приварка, погонка шлангов ГЭС-20 и ОДС. шланг арматура ГЭС-20	УПСЧР РС	хорошо
2.	Фланцы, шланги ТН-10,5а/в	УПСЧР РС	хорошо
3.	Обработка масла в ТН-10,5а/в из хим. анализ.	УПСЧР РС	хорошо
4.	Заливка масла в ТН-10,5а/в	УПСЧР РС	хорошо
5.	Ревизия ТН-10,5а/в	УПСЧР РС	хорошо
6.	Проф. армирование ТН-10,5а/в	УПСЧР РС	хорошо
7.	внешнее засорение технических устройств: №.05-83(3); 7-1-87	УПСЧР РС	хорошо
8.	В/В испытание помпового ГЭС-20	УПСЧР РС	хорошо
	Обработка герметичности	УПСЧР РС	хорошо

Примечание: Работы по п.п. - выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования нет

Остались не устранными дефекты нет

Узел принял: Руководитель ремонта.

Лебедев

Узел сдали: Производитель работ

Лебедев

Нач. цеха

Лебедев

Инженер по ремонту

Лебедев

Ст. мастер цеха

Лебедев ГЭС-27

Лебедев

А К Т

приемки из капитального ремонта узла

ГЭС 27 Улачч ГЭС

Трансформатор Т-3

19. 04. 2024 г.

Комиссия в составе Богданов М.В. нач.к. ОДС ГЭС-27 Энергетик 940;
С. Масберг ГЭС Директор НД; мастер ГЭС ГЭС-27 ТУРБОД

действующая на основании приказа № 21 от 39.01.2024, произвела приемку измененного рабочего трансформатора Т-3

Ремонт производила бригада тов. Сандберг А в составе Рихельбах И;
Чириков Е; Шамоев И; Денисов О; Чирикова Н; Пургинов К
Родников И; Гумилев А

под руководством Туриев Д

Ремонт произведен в срок с 12.03.2024 по 19.04.2024 в течение 10 часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1.	Расшивание и очистка с Н.Н.ВН Т-3	Улачч ГЭС	хор
2.	Ревизия ВОТ с заменой изн. сальников	Улачч ГЭС	хор
3.	Замена герметичных уплотнений Н.Н.	Улачч ГЭС	хор
4.	Демонтаж, монтаж, реконструкция передней обшивки	Улачч ГЭС	хор
5.	Замена герметичных изоляционных	Улачч ГЭС	хор
6.	Установление приводной ленты на Т-3	Улачч ГЭС	хор
7.	Ревизия Ра-Т3 и Ра-Т4-0	Улачч ГЭС	хор
8.	В/В испытание и пуск, прогрев до и после К.Р. Т-3	Улачч ГЭС	хор
9.	Обование зерк балочных и центральной соединений Т-3	Улачч ГЭС	хор
10.	Чистка, пущивание Т-3 и ленты на Т-3	Улачч ГЭС	хор
11.	Очистка фланцев переднего и заднего Т-3	Улачч ГЭС	хор
12.	Демонтаж, монтаж ТС14-100 Т-3	Улачч ГЭС	хор
13.	Демонтаж ленты в расшив.бок Т-3	Улачч ГЭС	хор

Примечание: Работы по п.п. 8;3;5;6;12;13 выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования нет

Остались не устранными дефекты нет

Узел принял: Руководитель ремонта.

Нач.цеха

М.М.Богданов

Узел сдали: Производитель работ

Л.С.Туриев

Инженер по ремонту

Л.С.Туриев

Ст. мастер цеха

Л.С.Туриев

масберг ГЭС-27

Л.С.Туриев

А К Т

приемки из капитального ремонта узла маселф резине 2К-6; 90Г-16/27 Г-3
 ГЭС -27 Ул ачч де 19.04. 2024 г

Комиссия в составе исп. и.э.з. инженеров из. н.к.а. ОДС ГЭС-27
директора ХЧР; инженеров из. Руководство АИ; инженеров из. ГУПОЕД

действующая на основании приказа № 21 от 31.01.2024 произвела приемку из
шестиглавий ремонт маселф резине 2К-6; 90Г-16/27 Г-3

Ремонт производила бригада тов. Улакчев А. в составе Ташбалиев А.
Иннегов О.

под руководством Түлееве Р

Ремонт произведен в срок с 18.04.2024 по 19.04.2024 в течение 1 часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1/	<u>Отключение и переключение смесителя</u> <u>маселф резине 2К-6; 90Г-16/27</u>	<u>Улакчев А.</u>	<u>- хоро</u>
1.	<u>Разборка, сборка механизма с</u> <u>переключ. подшип.</u>	<u>Улакчев А.</u>	<u>- хоро</u>
3.	<u>Чистка, очистка струйной облицовки</u>	<u>Улакчев А.</u>	<u>- хоро</u>
4.	<u>Чистка, очистка, снятие герметичности</u>	<u>Улакчев А.</u>	<u>- хоро</u>
5.	<u>Ремонт шаровой опоры для Ч</u> <u>маселф резине 2К-6; 90Г-16/27</u>	<u>Улакчев А.</u>	<u>- хоро</u>
6.	<u>Замена Р. облицовки струи для разборки</u>	<u>Улакчев А.</u>	<u>- хоро</u>
7.	<u>Замена Р. чистки механизма</u>	<u>Улакчев А.</u>	<u>- хоро</u>
8.	<u>Проверка фланец герметичн.</u>	<u>Улакчев А.</u>	<u>- хоро</u>
9.	<u>Подготовление пресса к замене</u> <u>гильзы и торц. шайбы.</u>	<u>Улакчев А.</u>	<u>- хоро</u>
10.	<u>Подготовка гер. резиновых чит</u>	<u>Улакчев А.</u>	<u>- хоро</u>

Примечание: Работы по п.п. - выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла - хорошо

Замечания по работе узла после опробования нет

Остались не устранными дефекты нет

Узел принял: Руководитель ремонта.

Нач. цеха

Узел сдали: Производитель работ

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

инженер РЕ-27

А К Т

приемки из капитального ремонта узла спасательного шеста Г-3
 ГЭС 27 УПАЧЧ РДС 19.04.2024 г.
 Комиссия в составе рук. а эф. з. б. спасательный ш.т. шеста ОДС ГЭС-27
Зарипов Р.Ч; ср. инженер д/з Абдюллаев Н.; мастер цеха-27 Тулебек

действующая на основании приказа № 24 от 31.01.2024, произвела приемку спасательного шеста Г-3

Ремонт производила бригада тов. Ускуров А в составе спасатель
Ташемура А, Асанов О, Аманов О

под руководством Тулебек Р
 Ремонт произведен в срок с 19.04.2024 по 19.04.2024 в течение 08 часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведеных работ	Исполнитель	Оценка работы
1.	Очищение и переделание ско- бью набора спасательного шеста Г-3	УПАЧЧ РДС	- Хорошо
2.	Разборка и сборка эл. фиксатора с винтовым креплением	УПАЧЧ РДС	- Хорошо
3.	Чистка, промывка сальника обивки	УПАЧЧ РДС	- Хорошо
4.	Чистка, промывка, смазка погонажных	УПАЧЧ РДС	- Хорошо
5.	Проверка Рукоятки эл. фиксатора и Ось Р обивки сальника эл. фиксатора	УПАЧЧ РДС	- Хорошо
6.	Ремонт алюминиевого спускного снаряда	УПАЧЧ РДС	- Хорошо
7.	Проверка флангов фиксатора	УПАЧЧ РДС	- Хорошо
8.	Смазывание фиксатора и замена посадок ХХ и торшеров	УПАЧЧ РДС	- Хорошо
9.	Оформление тех. документации	УПАЧЧ РДС	- Хорошо

Примечание: Работы по п.п. - выявлены дополнительно в процессе ремонта.
 Общая оценка ремонта узла - Хорошо
 Замечания по работе узла после опробования нет

Остались не устранными дефекты нет

Узел принял: Руководитель ремонта.

Нач.цеха

Узел сдали: Производитель работ

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

мастер ГЭС-27

А К Т

приемки из капитального ремонта узла АГЛ-Г, АГЛ-В, РД-2 и СЕР Г-3

ГЭС №7 УПАЧЧ ГЭС

17.04. 2024 г.

Комиссия в составе начальника цеха электромеханик ЕРТ; начальника ОДС ГЭС-27 Задорнов Ю.И.; мастеров из Агрегатов АГ, мастеров из РД-27 Гуляев Д.

действующая на основании приказа № 29 от 31.01.2024. произвела приемку из
использованного межсезонного АГЛ-Г, АГЛ-В, РД-2, СЕР Г-3

Ремонт производила бригада тов. Елена Гармашук, Рафиков А., Шаманова

под руководством Ткачев Р

Ремонт произведен в срок с 16.04.2024 по 17.04.2024, в течение часов

Приемкой установлено:

№ п/п	Перечень произведеных работ	Исполнитель	Оценка работы
1.	Чистка, промывание от помех и засоров СУ.У АГЛ-Г; АГЛ-В; РД-2 и СЕР Г-3	УПАЧЧ ГЭС	хорошо
2.	Ревизия, промывание всех болтовых и неотъемных соединений	УПАЧЧ ГЭС	хорошо
3.	Демонтаж, монтаж шестерни АГЛ-Г	УПАЧЧ ГЭС	хорошо
4.	Ревизия монтируемых шестереней АГЛ-В; АГЛ-Г	УПАЧЧ ГЭС	хорошо
5.	Замена прокладки Р испытатель	УПАЧЧ ГЭС	хорошо
6.	Проверка фланговых зазоров	УПАЧЧ ГЭС	хорошо
7.	Проверка смазки подшипников СЕР Г-3	УПАЧЧ ГЭС	хорошо
8.	Смазка шестеренчатых СЕР Г-3	УПАЧЧ ГЭС	хорошо
9.	Очистка отложений грязи	УПАЧЧ ГЭС	хорошо
10.	Оборудование тех.рекомендации	УПАЧЧ ГЭС	хорошо

Примечание: Работы по п.п. — выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла — «хорошо»

Замечания по работе узла после опробования — нет

Остались не устранными дефекты — нет

Узел принял: Руководитель ремонта.

Смирнов

Узел сдали: Производитель работ

Нач.цеха

Смирнов

Смирнов

Инженер по ремонту

Смирнов

Ст. мастер цеха

Смирнов

мастер РДС-27

А К Т

приемки из капитального ремонта узла АГЛ-Г, АГЛ-В, РД-2 и СЕР Г-3

ГЭС №7 УПАЧЧ ГЭС

17.04. 2024 г.

Комиссия в составе начальника цеха электромонтажных работ №7; начальника ОДС ГЭС-27 Задорнова Ю.И.; мастеров цеха АГЛ-Г, АГЛ-В; мастеров РД-2 ГУПОЭСД

действующая на основании приказа № 29 от 31.01.2024. произвела приемку из капитального ремонта АГЛ-Г, АГЛ-В, РД-2, СЕР Г-3

Ремонт производила бригада тов. Елена Геннадьевна Гармаш, Рауф Магомедович, Шамиль Гадиев

под руководством Тарифов Р

Ремонт произведен в срок с 16.04.2024 по 17.04.2024, в течение часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведеных работ	Исполнитель	Оценка работы
1.	Чистка, промывание от помех и удаление сорняков АГЛ-Г; АГЛ-В; РД-2 и СЕР Г-3	УПАЧЧ ГЭС	хорошо
2.	Ревизия, чистка и восстановление всех болтовых и изолирующих соединений	УПАЧЧ ГЭС	хорошо
3.	Замена, ремонт, монтаж шестерен АГЛ-Г	УПАЧЧ ГЭС	хорошо
4.	Ревизия монтируемых крепежных изделий АГЛ-В; АГЛ-Г	УПАЧЧ ГЭС	хорошо
5.	Замена прокладочного материала	УПАЧЧ ГЭС	хорошо
6.	Проверка фланцев заземления	УПАЧЧ ГЭС	хорошо
7.	Проверка смесей изоляции СЕР Г-3	УПАЧЧ ГЭС	хорошо
8.	Смоделирование смесей СЕР Г-3	УПАЧЧ ГЭС	хорошо
9.	Очистка отложений грязи	УПАЧЧ ГЭС	хорошо
10.	Оборудование тех.реквизитами	УПАЧЧ ГЭС	хорошо

Примечание: Работы по п.п. — выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла — «хорошо»

Замечания по работе узла после опробования — нет

Остались не устранными дефекты — нет

Узел принял: Руководитель ремонта.

Мартинов

Узел сдали: Производитель работ

Нач.цеха

Смирнов

Смирнов

Инженер по ремонту

Смирнов

Ст. мастер цеха

Смирнов

мастер РД-2

Смирнов

А К Т

приемки из капитального ремонта узла Прессформа СН ТС-3 Г-3
ГЭС УПАЧЕ РД 16.04.2014, 2014 г.
Комиссия в составе шоуяров М.И.; шоуяров Ф.В.;
степанов федоров ф.в.; шоуяров ф.в. 27 ТУМАЕВ

действующая на основании приказа № 24 от 31.01.2014 произвела приемку 03
изменение ремонта Прессформа СН ТС-3 Г-3

Ремонт производила бригада тов. шоуяров ф.в. в составе шоуяров м.;
анисимов о; убайдуллов о; ильинов о, расулов хм, шоуяров м;
Гумилев А

под руководством ТУМАЕВ
Ремонт произведен в срок с 09.04.2014 по 15.04.2014, в течение 16 часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1.	Осмотр и проверка обечай редуктора	УПАЧЕ РД	хорошо
2.	Чистка, промывка, сушка		
3.	Прессформа ГС-3	УПАЧЕ РД	хорошо
4.	Проверка всех болтовых и шестигранниковых соединений редуктора ГС-3	УПАЧЕ РД	хорошо
5.	Проверка членов зеркального	УПАЧЕ РД	хорошо
6.	В/В асантическое и проф. измерение	УПАЧЕ РД	хорошо
7.	Замена крепления асантического 0.948	УПАЧЕ РД	хорошо
8.	Оформление тех. документации	УПАЧЕ РД	хорошо

Примечание: Работы по п.п. - выявлены дополнительно в процессе ремонта.
Общая оценка ремонта узла хорошо
Замечания по работе узла после опробования нет

Остались не устранными дефекты нет

Узел принял: Руководитель ремонта.

Нач.цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

мастер РД-27

Узел сдали: Производитель работ

А К Т

приемки из капитального ремонта узла Энергопривод МНУ орз насосов МНУ-3А; 3Б
ГЭС №7 УПОЧЕР ГЭС 03.04. 2024 г

Комиссия в составе инженер по ремонту М.Г. насоса ОДС ГЭС-27
Григорьев Ю.Ф.; мастер по ремонту М.Г. насоса ГЭС ГУСТ Тулээд

действующая на основании приказа № от от 31.01.2024 произвела приемку измененного ремонта Энергоприводов МНУ орз насосов МНУ-3А и МНУ-3Б

Ремонт производила бригада тов. Угличев А в составе столяров сн
Ранькович, Михайлов

под руководством Ткачев Р
Ремонт произведен в срок с 01.04.2024 по один день в течение 8 часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1.	Обзор и восстановление обечайки редукт	УПОЧЕР ГЭС	хорошо
2.	Отключение и демонтаж сальников изделий насосов МНУ-3А и МНУ-3Б	УПОЧЕР ГЭС	хорошо
3.	Разборка, сборка энергоприводов и фланцевых муфт	УПОЧЕР ГЭС	хорошо
4.	Чистка, промывка сварочных областей	УПОЧЕР ГЭС	хорошо
5.	Чистка, промывка и смазка переключателей.	УПОЧЕР ГЭС	хорошо
6.	Ремонт пружин сальниковых ГСЧ.У.	УПОЧЕР ГЭС	хорошо
7.	Проверка цепей редукторов.	УПОЧЕР ГЭС	хорошо
8.	Проверка Редукторов измельчения.	УПОЧЕР ГЭС	хорошо
9.	Заправка маслом измельчения	УПОЧЕР ГЭС	хорошо
10.	Окунение фланцев и муфт бензойной кислотой.	УПОЧЕР ГЭС	хорошо
11.	Оформление тех.распорок	УПОЧЕР ГЭС	хорошо

Примечание: Работы по п.п. - выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования нет

Остались не устранными дефекты нет

Узел принял: Руководитель ремонта.

Нач.цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

мастер ГЭС-27

Узел сдали: Производитель работ

А.Горюхин

мастер ГЭС-27

А К Т

приемки из капитального ремонта узла

НВ.дл-15 А-ТС-3 Г.З

ГЭС -27 УПЧЧ РЕ

16.04. 2024 г.

Комиссия в составе мен-а физ.руководителя А.Г.; нач-ка ООС РЕ-27
Замеров У.Ч.; ст.механика А.И.; мастер РЕ-27 Туров Р

действующая на основании приказа № 21 от 30.01.2024 произвела приемку из
капитального ремонта НВ.дл-15 А-ТС-3 Г.З

Ремонт производила бригада тов. Лищуков З.З. в составе Степанов А.;
Лагинов О.; Угуров А.; Смирнов О.

под руководством Туров Р

Ремонт произведен в срок с 04.04.2024 по 15.04.2024 в течение 10 часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	Очистка и выявление рабочих мест	УПЧЧ РЕ	хорошо
2.	Чистка, промывка обмоток ч	УПЧЧ РЕ	хорошо
Установка НВ.дл-15 А-ТС-3	УПЧЧ РЕ	хорошо	
3. Приведение всех блоков и автоматов к первоначальному	УПЧЧ РЕ	хорошо	
4. Ревизия испытательных и регулирующих устройств	УПЧЧ РЕ	хорошо	
5. Ревизия шинопроводов и однотак- тического механизма	УПЧЧ РЕ	хорошо	
6. Видимые изменения и отсутствия зажимов и изолирующих	УПЧЧ РЕ	хорошо	
7. Оформление рабочего РУД и эпюар	УПЧЧ РЕ	хорошо	
8 Заправка горючим Р.воздушник	УПЧЧ РЕ	хорошо	
9 Пускание подогревающего насоса	УПЧЧ РЕ	хорошо	

Примечание: Работы по п.п. - выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования нет

Остались не устранными дефекты нет

Узел принял: Руководитель ремонта.

Лищуков

Узел сдали: Производитель работ

Нач.цеха

Лищуков

Лищуков

Инженер по ремонту

Лищуков

Ст. мастер цеха

Лищуков

мастер РЕ-27

Лищуков

А К Т

приемки из капитального ремонта узла СЕРНОТ-73; СЕРНОТ-73-2 T-3

ГЭС 27 УПРУЧ РС

20.03. 2024 г.

Комиссия в составе нач-я ф/у слесарей-ремонтников А.Г.; нач-я ОДС ГЗЛ-27
Эрикторов Ч.И.; ст. мастер ф/у рабочих Н.И.; мастер ф/у ОДС-27
Т.Федоров

действующая на основании приказа № 29 от 31.01.2024, произвела приемку серийно-новые, сернот-73; сернот-73-2 T-3

Ремонт производила бригада тов. Умурбек А. в составе Рахимбек А.,
Сагынбек Ш., Якубов Ш., Бирюков Д., Абдулжанапов К.

под руководством Т.Федоров

Ремонт произведен в срок с 18.03.2024 по 19.03.2024, в течение 24 часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведеных работ	Исполнитель	Оценка работы
1.	<u>Замена болтов, шайб и ВВ.</u>	<u>УПРУЧ РС</u>	<u>хорошо</u>
2.	<u>Подогнанное и облегченное сопловых шаблонов</u>	<u>УПРУЧ РС</u>	<u>хорошо</u>
3.	<u>Ревизия цепей узлов ремонта и зазоров между ними в сб. шин 0,4 м.в.</u>	<u>УПРУЧ РС</u>	<u>хорошо</u>
4.	<u>Ревизия АВ и заслонки промежуточной</u>	<u>УПРУЧ РС</u>	<u>хорошо</u>
5.	<u>Проверка и восстановление АВ.</u>	<u>УПРУЧ РС</u>	<u>хорошо</u>
6.	<u>Проверка всех болтовых, пакетных сверлованных и сваренных</u>	<u>УПРУЧ РС</u>	<u>хорошо</u>
7.	<u>Замена Р и юбок сб. шин 0,4 м.в</u>	<u>УПРУЧ РС</u>	<u>хорошо</u>
8.	<u>Чистка сб. арки и узла сернот</u>	<u>УПРУЧ РС</u>	<u>хорошо</u>
9.	<u>Определение временной ширины</u>	<u>УПРУЧ РС</u>	<u>хорошо</u>
	<u>Оформление фак. распечатки</u>	<u>УПРУЧ РС</u>	<u>хорошо</u>

Примечание: Работы по п.п. - выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования нет

Остались не устранимыми дефекты нет

Узел принял: Руководитель ремонта.

Муртаза

Узел сдали: Производитель работ

Азат

Нач.цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

мастер ОДС-27

А К Т

приемки из капитального ремонта узла Аукционного цеха 1Н.03, 2Н.03 Г-3

ГЭС-27 УПОУЧ ГДС

17. 03. 2024 г

Комиссия в составе нар-к З/ИС Ширяев М.Г., нар-к ОДС ГЭС-27 Трианзоров Ю.,
ст. мастер З/ИС Нахашвили А.Г., мастер З/ИС ГЭС-27 Тулаков Д.

действующая на основании приказа № 21 от 31. 01. 2024, произвела приемку измененного решения Аукционного цеха 1Н.03 и 2Н.03 Г-3

Ремонт производила бригада тов. Чубаров Р в составе Юнусалиев Д.,
Рихсбахер С., Саудов А., Багиров Д., Абдуллаев М.

под руководством Тулеев Р
Ремонт произведен в срок с 13. 03. 2024 по 16. 03. 2024 в течение 48 часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1.	Демонтаж, монтаж АВ	УПОУЧ ГДС	хор
2.	Отключение и подключение се- левых испытаний	УПОУЧ ГДС	хор
3.	Ревизия АВ	УПОУЧ ГДС	хор
4.	Ревизия сбрасывания 0,4 кВ	УПОУЧ ГДС	хор
5.	Ревизия сухой заземляющей	УПОУЧ ГДС	хор
6.	Проц. синхронизации и прокладка АВ	УПОУЧ ГДС	хор
7.	Задергивание сб. схемы 0,4 кВ	УПОУЧ ГДС	хор
8.	Проверка всех блотовых, шланг- овых соединений и хлопушек.	УПОУЧ ГДС	хор
9.	Оклейивание в люфте	УПОУЧ ГДС	хор
10.	Оформление тех. документации	УПОУЧ ГДС	

Примечание: Работы по п.п. — выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования —

Остались не устранными дефекты нефт

Узел принял: Руководитель ремонта.

Нач.цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

ст. мастер ГЭС-27

Моргин

Левин

Узел сдали: Производитель работ

Аббас

А К Т

приемки из капитального ремонта узла заряжене ТВС ор N3
 ГЭС 27 УП ЧУЧ ГЭС 16.04 2024 г.
 Комиссия в составе насса эфу, аспурашевоу, маг-и охе 120-27
Медисин Х.Ч.; ст. мастер эфу Рикенди А.; мастер эфу
Ре-27 Тулев Д.

действующая на основании приказа № 21 от 31.01.2024 произвела приемку использовано заряжене ТВС ор N3

Ремонт производила бригада тов. Аспурашев в составе аспугашев ир;
Анисимов

под руководством Тулев Д

Ремонт произведен в срок с 15.04.2024 по 16.04.2024 в течение 8 часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1.	<u>Обстановка и переключение синхронизируемых источников питания ТВС ор N3</u>	<u>УП ЧУЧ ГЭС</u>	<u>хорошо</u>
2.	<u>Ремонт, восстановление упаковки</u>	<u>УП ЧУЧ ГЭС</u>	<u>хорошо</u>
3.	<u>Ремонт, сборка и проверка генератора</u> <u>электрического редуктора</u>	<u>УП ЧУЧ ГЭС</u>	<u>хорошо</u>
4.	<u>Чистка, промывание и мойка обмотки</u>	<u>УП ЧУЧ ГЭС</u>	<u>хорошо</u>
5.	<u>Чистка, промывание, смазка терминалов</u>	<u>УП ЧУЧ ГЭС</u>	<u>хорошо</u>
6.	<u>Ремонт арматурной обмотки ген.у.</u>	<u>УП ЧУЧ ГЭС</u>	<u>хорошо</u>
7.	<u>Ремонт чехол установления</u>	<u>УП ЧУЧ ГЭС</u>	<u>хорошо</u>
8.	<u>Проверка R сопротивления и Ом R обмотки</u> <u>электрического трансформатора</u>	<u>УП ЧУЧ ГЭС</u>	<u>хорошо</u>
9.	<u>Огнеборение рулебое зеркаль</u> <u>полотна хрустя и др. аспуруши</u>	<u>УП ЧУЧ ГЭС</u>	<u>хорошо</u>
10.	<u>Оформление акт разрешения</u>	<u>УП ЧУЧ ГЭС</u>	<u>хорошо</u>

Примечание: Работы по п.п. - выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования нет

Остались не устранными дефекты нет

Узел принял: Руководитель ремонта.

Маркет

Узел сдали: Производитель работ

Нач.цеха

Смирнов

Лизиф

Инженер по ремонту

Лизиф

Ст. мастер цеха

Лизиф

ст. мастер РЕ-27

А К Т

приемки из капитального ремонта узла Роз'єднання Р-ГС-3 Г-3
 ГЭС УП ачч же 16.04.2024 2024 г.
 Комиссия в составе шоєр ота шахматист МТ; нач-к ОДС-РГС-27
Зарипов У.И.; се шоєр ота шахматист МТ; нач-к ота РС-27
Турасов Р.

действующая на основании приказа № 11 от 31.01.2024 произвела приемку уза
під час розгерметизації Р-ГС-3 Г-3

Ремонт производила бригада тов. елухашев РЗ в составе елухашев РЗ;
Амангельды А., Шакирзат А., Исаев Р., Родригес Р., Гумбетов А.

под руководством Турасов Р.

Ремонт произведен в срок с 04.04.2024 по 15.04.2024 в течение 11 часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1.	Очистка и восстановление обшивки рабочего места	УП ачч же	-хор-
2.	Чистка, промывка, проверка соотв- твия рабочих мест Р-ГС-3	УП ачч же	-хор-
3.	Чистка, промывка, проверка рабочих мест Р-ГС-3	УП ачч же	-хор-
4.	Ремонтные, чистка, промывка рабочие Рз-ГЗ	УП ачч же	-хор-
5.	Замена герметика вентиляционной системы Р-ГС-ГЗ	УП ачч же	-хор-
6.	Ремонт ЭМБ	УП ачч же	-хор-
7.	Выявление и устранение рабочих Р-ГС-3 и Рз-ГЗ с определением первоначальном.	УП ачч же	-хор-
8.	Обрешетка бетонного пола	УП ачч же	-хор-

Примечание: Работы по п.п. - выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла - хорошо

Замечания по работе узла после опробования нет

Остались не устранными дефекты нет

Узел принял: Руководитель ремонта.

Нач.цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

Узел сдали: Производитель работ

— 13.4 —

секретарь РС-27

А К Т

приемки из капитального ремонта узла МВ У-110/1000-40 У1 В-3

ГЭС 27 УПАЧЧ ГЗС

18.04.2024 2024 г.

Комиссия в составе нога дна эллиптического МТ, шахта ОДС ГЭС-27 Туапсе Р,
ст мастер ФИО Алексей ИВ; мастер ФИО ИВ-27 Туапсе Р

действующая на основании приказа № 21 от 31.01.2024 произвела приемку из
наименованного рабочего МРВ У-110/1000-40 У1 с опечаткой
ЧПП-441 В-3

Ремонт производила бригада тов. Смирнов А в составе Ушарбасов Е,
Рахимбеков А., Алиев О, Расулов К, Шеметов Ш, Гумеров А

под руководством Туапсе Р

Ремонт произведен в срок с 19.03.2024 по 17.04.2024 в течение 10 часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1.	Расшивание и зачистка МВ В-3	УП АЧЧ ГЕ	"хор"
2.	Проф. измерение радиуса К.Р. В-3.	УП АЧЧ ГЕ	"хор"
3.	Рекуперация МВ В-3	УП АЧЧ ГЕ	"хор"
4.	Отбор проб для изображения радиуса и радиуса К.Р. МВ В-3.	УП АЧЧ ГЕ	"хор"
5.	Ремонтные, восстановительные работы, износов МВ В-3.	УП АЧЧ ГЕ	"хор"
6.	Разборка ремонт, рекуперации, обработка заключительных работ и износов.	УП АЧЧ ГЕ	"хор"
7.	Рекуперация К/В ввертывания МВ В-3	УП АЧЧ ГЕ	"хор"
8.	Рекуперация износа К/В ввертывания МВ В-3	УП АЧЧ ГЕ	"хор"
9.	Замена ремонтных узлов МВ В-3	УП АЧЧ ГЕ	"хор"
10.	Чистка гидравлических выгрузочных устройств МВ В-3	УП АЧЧ ГЕ	"хор"
11.	Рекуперация винтовых зеркальных блоков МВ В-3	УП АЧЧ ГЕ	"хор"
12.	Отключение гидроблоков и открытие гидроцилиндров МВ В-3	УП АЧЧ ГЕ	"хор"
13.	Замена износа винтовых зеркальных блоков МВ В-3	УП АЧЧ ГЕ	"хор"

Примечание: Работы по п.п. 9, 13 выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо.

Замечания по работе узла после опробования нет

Остались не устранимыми дефекты нет

Узел принял: Руководитель ремонта. Фото - Узел сдали: Производитель работ

Нач. цеха

Фото

Фото

Инженер по ремонту

Фото

Ст. мастер цеха

Фото

ст мастер ГЭС-27

Фото

А К Т

приемки из капитального ремонта узла Система регулирование

ГЭС-27 Агр.№3

2024 г.

Комиссия в составе Мавлонов Х.У. – начальник ДС ГЭС-27, Тасбаев Б.Т. – начальник машинного цеха, Толипов К.С. – инженер машинного цеха, Туктабаев М.К. – старший мастер машинного цеха действующая на основании приказа № 21 от 31.01.2024 г. произвела приемку

Система регулирование

Ремонт производила бригада: производитель Шакатаев Б. - мастер маш. цеха, в составе Мүминов Х. - слесарь 4р.

под руководством мастер машинного цеха - Шакатаев Б.

Ремонт произведен в срок с 13.03.2024 г по 25.04.2024 г в течени 984 часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	Произведено ревизия запорных арматуры сливного бака МНУ	УП «КУЧГЭС» маш. цех	Хорошо
2	Произведено чистка сливного бака МНУ Агр.№3	-*-	-*-
3	Произведено центровка штанга маслоприёмника	-*-	-*-
4	Произведен внутренней осмотр и чистка котла МНУ Агр.№3	-*-	-*-
5	Произведен ревизия ЭГРК	-*-	-*-
6	Произведена заливка масла в сливной бак МНУ	-*-	-*-
7	Опробовано насосов МНУ ЗА и ЗБ	-*-	-*-

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования _____

Остались не устранными дефекты _____

Узел принял: Руководитель ремонта

Начальник маш. цеха

Инженер по ремонту

Старший мастер маш. цеха

Узел сдали: Производитель работ

Сак

А К Т

приемки из капитального ремонта узла _____ Под пятника

ГЭС-27 Агр.№3

2024 г.

Комиссия в составе Мавлонов Х.У. – начальник ДС ГЭС-27, Тарабаев Б.Т. – начальник машинного цеха, Толипов К.С. – инженер машинного цеха, Туктабаев М.К. – старший мастер машинного цеха действующая на основании приказа № 21 от 31.01.2024 г. произвела приемку _____

Под пятника

Ремонт производила бригада: производитель Хасанов С. – слесарь бр., в составе Муминов Х. – слесарь 4р., Умарбоев А слесарь 2р

под руководством старший мастер машинного цеха – Тошев У.М.

Ремонт произведен в срок с 10.03.2024 г по 27.04.2024 г в течени 1128 часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	Произведен разборка под пятника Агр. №3	УП «КУЧГЭС» маш. цех	Хорошо
2	Снято до ремонтные распределения нагрузка на сегментов под пятника	-*-	-*-
3	Снято формуляры сегментов под пятника (см. журнал капремонта)	-*-	-*-
4	Произведена чистка маслоохладителя под пятника на монтажном площадке	-*-	-*-
5	Произведена опрессовка маслоохладителя под пятника с давлением 3,2 кг/см ² в течение 15 минут.	-*-	-*-
6	Замерено до и после ремонтные высотного положение зеркального диска относительно столу до ремонта	-*-	-*-
7	Произведена прокрутка агрегата на биение зеркального диска с помощью крана маш. зала	-*-	-*-
8	Произведена прокрутка агрегата на линии вала ротора с помощью крана маш. зала	-*-	-*-
9	Произведена полировка зеркального диска под пятника на карусельном станке	-*-	-*-
10	Замерено толщины запорного кольца	-*-	-*-
11	Произведен сборка под пятника	-*-	-*-
12	Замерено зазор между зеркальном диском и втулкой по всему периметру щуп 0,02 мм не влезет	-*-	-*-
13	Произведена чистка маслованны под пятника	-*-	-*-
14	Заменен резиновая прокладка маслоохладителя под пятника в количества 8 шт толщиной 6 мм	-*-	-*-
15	Произведен монтаж маслоохладителей под пятника	-*-	-*-
16	Заменен частично крепежные болты на	-*-	-*-

	маслоохладителя подпятника		
17	Заменен уплотнительная кожса чепрак на вале подпятника	-*-	-*-
18	Заменен круглая -уплотнительная резина ø12 крышки подпятника	-*-	-*-
19	Произведена распределение нагрузка на сегментов подпятника (см. журнал капремонта)	-*-	-*-
20	Произведен заливка масла ТП-30 на узел подпятника	-*-	-*-

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования _____

Остались не устранимыми дефекты _____




Узел принял: Руководитель ремонта

Начальник маш. цеха

Инженер по ремонту

Старший мастер маш. цеха

Узел сдали: Производитель работ

А К Т

приемки из капитального ремонта узла Верхнего генераторного подшипника (ВГП)

ГЭС-27 Агр. №3

2024 г.

Комиссия в составе Мавлонов Х.У. – начальник ДС ГЭС-27, Тасбауев Б.Т. – начальник машинного цеха, Толипов К.С. – инженер машинного цеха, Туктабаев М.К. – старший мастер машинного цеха действующая на основании приказа № 21 от 31.01.2024 г. произвела приемку _____

Верхнего генераторного подшипника

Ремонт производила бригада: производитель Худойбергенов З. – слесарь бр., в составе
Мадалимов К. – слесарь 4р

под руководством старший мастер машинного цеха – Туктабаев М.К.

Ремонт произведен в срок с 11.03.2024 г по 27.04.2024 г в течени 1128 часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	<i>Произведена демонтаж ВГП</i>	УП «КУЧ ГЭС» маши. цех	<i>Хорошо</i>
2	<i>Снято ремонтные маяки и зазоры сегментов ВГП</i>	-*-	-*-
3	<i>Произведена демонтаж сегментов ВГП</i>	-*-	-*-
4	<i>Снято формуляр прилегание сегментов ВГП (см. журнал капремонта)</i>	-*-	-*-
5	<i>Произведен шабровка и разбивка сегментов ВГП</i>	-*-	-*-
6	<i>Монтаж ВГП</i>	-*-	-*-
7	<i>Произведен монтаж сегментов ВГП</i>	-*-	-*-
8	<i>Снято после ремонтные маяки и высотное положение клиньев ВГП</i>	-*-	-*-
9	<i>Установлен зазор на сегментов ВГП 0,20 ÷ 0,25 mm</i>	-*-	-*-
10	<i>Произведена заливка масла ТП-30 на узел ВГП</i>	-*-	-*-

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования _____

Остались не устранными дефекты _____

Узел принял: Руководитель ремонта

Начальник маш. цеха

Инженер по ремонту

Старший мастер маш. цеха

Узел сдали: Производитель работ

А К Т

приемки из капитального ремонта узла Нижнегенераторного подшипника (НГП)

ГЭС-27 Агр.№3

2024 г.

Комиссия в составе Мавлонов Х.У. – начальник ДС ГЭС-27, Тасбаев Б.Т. – начальник машинного цеха, Толипов К.С. – инженер машинного цеха, Туктабаев М.К. – старший мастер машинного цеха действующая на основании приказа № 21 от 31.01.2024 г. произвела приемку

Нижнегенераторного подшипника (НГП)

Ремонт производила бригада: производитель Худойбергенов З.- слесарь бр., в составе Мадалимов К.- слесарь 4р.

под руководством старший мастер машинного цеха - Тошев У.М.

Ремонт произведен в срок с 11.03.2024 г по 27.04.2024 г в течени 1128 часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	Произведен демонтаж НГП	УП «КУЧ ГЭС» маши. цех	Хорошо
2	Произведен демонтаж маслоохладителя НГП	-*-	-*-
3	Снято до ремонтные маяки и зазоры сегментов НГП	-*-	-*-
4	Произведена демонтаж сегментов НГП	-*-	-*-
5	Снято формулляр прилегание сегментов НГП (см. журнал капремонта)	-*-	-*-
6	Произведена шабровка и разбивка сегментов НГП	-*-	-*-
7	Почищены маслоохладители НГП	-*-	-*-
8	Произведено опрессовка маслоохладителей с давлением 3,2 кг/см ² в течений 20 минут	-*-	-*-
9	Произведен монтаж НГП	-*-	-*-
10	Почистено маслованны НГП	-*-	-*-
11	Произведен монтаж маслоохладителей НГП	-*-	-*-
12	Произведен монтаж сегментов НГП	-*-	-*-
13	Снято после ремонтные маяки и высотное положения клиньев НГП	-*-	-*-
14	Установлен зазор на сегментов по вращение 0,20÷0,25 mm	-*-	-*-
15	Произведена заливка масла ТП-30 на узел НГП	-*-	-*-

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования _____

Остались не устранимые дефекты _____

Узел принял: Руководитель ремонта

Узел сдачи: Производитель работ

Начальник маш. цеха

Инженер по ремонту

Старший мастер маш. цеха

А К Т

приемки из капитального ремонта узла Направляющий аппарат

ГЭС-27 Агр.№3 2024 г.

Комиссия в составе Мавлонов Х.У. – начальник ДС ГЭС-27, Тасбауев Б.Т. – начальник машинного цеха, Толипов К.С. – инженер машинного цеха, Туктабаев М.К. – старший мастер машинного цеха действующая на основании приказа № 21 от 31.01.2024 г. произвела приемку

Направляющий аппарат

Ремонт производила бригада: производитель Тащев У.- ст. мастер, в составе Илесов Н. - слесарь 3р., Мадалимов К. – слесарь 4р

под руководством мастер машинного цеха – Туктабаев М

Ремонт произведен в срок с 22.04.2024 г по 26.04.2024 г в течени 120 часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	<i>Снято до ремонтные и после ремонтные зазоры между лопатками НА</i>	УП «КУЧГЭС» маш. цех	Хорошо
2	<i>Проверили натяг на сервомоторах НА</i>	-*-	-*-
3	<i>Произведено фиксация на контр гайках серег НА</i>	-*-	-*-

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования _____

Остались не устранимыми дефекты _____

Узел принял: Руководитель ремонта

Начальник маш. цеха

Инженер по ремонту

Старший мастер маш. цеха

Узел сдали: Производитель работ

Уссоф

А К Т

приемки из капитального ремонта узла Клапан срыва вакуума

ГЭС-27 Агр.№3 2024 г.

Комиссия в составе Мавлонов Х.У. – начальник ДС ГЭС-27, Тасбауев Б.Т. – начальник машинного цеха, Толипов К.С. – инженер машинного цеха, Туктабаев М.К. – старший мастер машинного цеха действующая на основании приказа № 21 от 31.01.2024 г. произвела приемку Клапан срыва вакуума

Клапан срыва вакуума

Ремонт производила бригада: производитель Юлдашев С.- слесарь бр., в составе Тоштулатов О.- слесарь Зр., Мирвалиев С. - слесарь 4р

под руководством ст. мастер машинного цеха Тошев У.М.

Ремонт произведен в срок с 18.03.2024 г по 10.04.2024 г в течени 552 часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	<i>Произведено демонтаж клапана срыва вакуума</i>	УП «КУЧ ГЭС» маши. цех	<i>Хорошо</i>
2	<i>Произведено чистка и промывка клапана срыва вакуума</i>	-*	-*
3	<i>Произведено замена уплотнение клапана срыва вакуума</i>	-*	-*
4	<i>Произведено замена крепежные болты клапана срыва вакуума</i>	-*	-*
5	<i>Произведено испытания клапана срыва вакуума</i>	-*	-*
6	<i>Произведено монтаж клапана срыва вакуума</i>	-*	-*

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования _____

Остались не устранимыми дефекты _____

Узел принял: Руководитель ремонта

Начальник маш. цеха

Инженер по ремонту

Старший мастер маш. цеха

Узел сдали: Производитель работ

А К Т

приемки из капитального ремонта узла Турбинный подшипник

ГЭС-27 Агр.№3 2024 г.

Комиссия в составе Мавлонов Х.У. – начальник ДС ГЭС-27, Тасбауев Б.Т. – начальник машинного цеха, Толипов К.С. – инженер машинного цеха, Туктабаев М.К. – старший мастер машинного цеха действующая на основании приказа № 21 от 31.01.2024 г. произвела приемку

Турбинный подшипник

Ремонт производила бригада: производитель Юлдашев С.- слесарь бр., в составе Тошпұлатов О.- слесарь 3р., Мирвалиев С. - слесарь 4р

под руководством ст. мастер машинного цеха Тошев У.М.

Ремонт произведен в срок с 13.03.2024 г по 25.04.2024 г в течени 984 часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	Произведен демонтаж сегментов турбинного подшипника	УП КУЧ ГЭС машинный цех	Хорошо
2	Почищены сегменты ТП в количества 12 шт	-*-	-*-
3	Произведена шабровка и разбивка сегментов ТП в количества 12 шт	-*-	-*-
4	Почищены маслоохладители ТП	-*-	-*-
5	Произведено опрессовка маслоохладителей с давлением 3,2 кг/см ² в течении 15 минут	-*-	-*-
6	Произведено чистка маслованны турбинного подшипника	-*-	-*-
7	Заменили рабочие уплотнение турбинного подшипника	-*-	-*-
8	Произведена монтаж сегментов турбинного подшипника	-*-	-*-
9	Установлен зазор на сегментов ТП 0,20÷0,25 мм	-*-	-*-
10	Произведена заливка масла ТП-30 на узел ТП	-*-	-*-

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования

Остались не устранимыми дефекты

Узел принял: Руководитель ремонта

Начальник маш. цеха

Инженер по ремонту

Старший мастер маш. цеха

Узел сдали: Производитель работ

А К Т

приемки из капитального ремонта узла Рабочее колесо и камера рабочее колесо

ГЭС-27 Агр.№3

2024 г.

Комиссия в составе Мавлонов Х.У. – начальник ДС ГЭС-27, Тасбауев Б.Т. – начальник машинного цеха, Толипов К.С. – инженер машинного цеха, Туктабаев М.К. – старший мастер машинного цеха действующая на основании приказа № 21 от 31.01.2024 г. произвела приемку

Рабочее колесо и камера рабочее колесо

Ремонт производила бригада: производитель Даурбеков К. – слесарь Зр., в составе Абдинабиев С. – газоэлектросварщик бр., Байбанов С. – слесарь 5р.

под руководством мастер машинного цеха – Умаров М.М.

Ремонт произведен в срок с 13.03.2024 г. по 18.04.2024 г. в течени 840 часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	Произведено до ремонтные испытание герметичности лопастей рабочее колесо	УП «КУЧ ГЭС» маш. цех	Хорошо
2	Снято формуляр кавитационных разрушение камеры, лопастей и бочки рабочего колеса (см. формуляру)	-*-	-*-
3	Снято зазоры между лопастей рабочего колеса и камере рабочего колеса	-*-	-*-
4	Произведено шлифовка и наплавка кавитационных мест камеры, лопастей и бочки рабочего колеса (согласно формуляра)	-*-	-*-
5	Произведено шлифовка наплавленных мест камеры и лопастей рабочего колеса	-*-	-*-
6	Произведено установка нержавеющей лист на место отсутствующего нержавеющего металла камеры рабочего колеса размером 510x410 мм	-*-	-*-
7	Произведено наплавка и шлифовка по периметру установленного нержавеющего листа камеры Р.К (согласно формуляра)	-*-	-*-
8	Произведено после ремонтная испытание герметичности лопастей рабоче колесо	-*-	-*-

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования _____

Остались не устранными дефекты _____

Узел принял: Руководитель ремонта

Начальник маш. цеха

Инженер по ремонту

Старший мастер маш. цеха

Узел сдали: Производитель работ

А К Т

приемки из капитального ремонта узла Система ТВС

ГЭС-27 Агр.№3 2024 г.

Комиссия в составе Мавлонов Х.У. – начальник ДС ГЭС-27, Тасбауев Б.Т. – начальник машинного цеха, Толипов К.С. – инженер машинного цеха, Туктабаев М.К. – старший мастер машинного цеха действующая на основании приказа № 21 от 31.01.2024 г. произвела приемку Система ТВС

Ремонт производила бригада: производитель Бейсенов Б. – слесарь 5р. в составе Илесов Н.– слесарь Зр., Кендирибеков К–слесарь 5р

под руководством мастер машинного цеха – Умаров М.М

Ремонт произведен в срок с 13.03.2024 г по 15.04.2024 г в течени 768 часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	Произведено ревизия задвижек ТВС III/13С, III/13Н, III/14С, III/14Н, III/15С, III/15Н, III/16С, III/16Н, III/17С, III/17Н, III/18С, III/18Н, III/19С, III/19Н, III/20С, III/20Н.	УП «КУЧ ГЭС» маши. цех	Хорошо
2	Заменили задвижку ТВС III/8	-*-	-*-
3	Произведено ревизия и чистка обратный клапан III/ОК-32, III/ОК-33.	-*-	-*-
4	Произведено разборка и сборка, чистка и промывка фильтров ТВС III-Ф/А, III-Ф/Б с заменой резиновой уплотнений Ø10 mm	-*-	-*-
5	Произведено разборка и сборка, чистка и промывка фильтров ТВС III-Ф/В, III-Ф/Г	-*-	-*-
6	Произведен опробование системе ТВС.	-*-	-*-

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования _____

Остались не устранными дефекты _____

Узел принял: Руководитель ремонта

Начальник маш. цеха

Инженер по ремонту

Старший мастер маш. цеха

Узел сдали: Производитель работ