"Утверждаю"
Главный инженер
филиала:«Андижанская ГЭС»

жи X. Азимов 2024 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

Работ подлежащих выполнению на гидроагрегатах №1 и №2 ГЭС-29 в период с «14» Октябрь 2024 года по «15» Ноябрь 2024 года

Наименования работ	Ф.И.О отв. исполнителя	Отметка о выполнения
Генер	ратор	
Ревизия шкаф упревления Генератора	Ф. Балтабаев	Выполнено
Очистка токосъёмного кольца	Э. Иминов	Выполнено
Ревизия датчиков температуры подпятника	Ф. Балтабаев	Выполнено
Проверять крепления лобовых частей обмотки статора, состояние паек обмотки, состояние изоляции, состояние шнуровых бандажей статора	Э. Иминов Ф. Балтабаев	Выполнено
Чистка обмотка статора и охладителей статора чистим сжатым воздухом	Э. Иминов	Выполнено
Проверять крепление полюсов, обмотки полюсов, вентиляторов, токопроводов и междуполюсных соединений, отсутствии трещин ротора	Э. Иминов	Выполнено
Чистка ротора и вентиляторов чистим сжатым воздухом	Э. Иминов	Выполнено
Ревизия шкаф упревления Генератора	Ф. Балтабаев	Выполнено
Очистка токосъёмного кольца	Э. Иминов	Выполнено
Ревизия датчиков температуры подпятника	Ф. Балтабаев	Выполнено
АСУТП ГА№ 1, 2 ПУМА, ШУПП, ШЭИиС, ЭГР, ШТК, ШЭ1113	Ф. Балтабаев	Выполнено
	Ревизия шкаф упревления Генератора Очистка токосъёмного кольца Ревизия датчиков температуры подпятника Проверять крепления лобовых частей обмотки статора, состояние паек обмотки, состояние изоляции, состояние шнуровых бандажей статора Чистка обмотка статора и охладителей статора чистим сжатым воздухом Проверять крепление полюсов, обмотки полюсов, вентиляторов, токопроводов и междуполюсных соединений, отсутствии трещин ротора Чистка ротора и вентиляторов чистим сжатым воздухом Ревизия шкаф упревления Генератора Очистка токосъёмного кольца Ревизия датчиков температуры подпятника АСУТП ГА№ 1, 2 ПУМА, ШУПП, ШЭИиС, ЭГР, ШТК,	Ревизия шкаф упревления Генератора Очистка токосъёмного кольца Ревизия датчиков температуры подпятника Проверять крепления лобовых частей обмотки статора, состояние паек обмотки, состояние изоляции, состояние шнуровых бандажей статора Чистка обмотка статора и охладителей статора чистим сжатым воздухом Проверять крепление полюсов, обмотки полюсов, вентиляторов, токопроводов и междуполюсных соединений, отсутствии трещин ротора Чистка ротора и вентиляторов чистим, сжатым воздухом Ревизия шкаф упревления Генератора Очистка токосъёмного кольца Ревизия датчиков температуры подпятника АСУТП ГА№ 1, 2 ПУМА, ШУПП, ШЭИиС, ЭГР, ШТК, ШЭ1113 Ф. Балтабаев Ф. Балтабаев

2	Проверка состояние дисплея. Проверить качество отображения информации	Ф. Балтабаев	Выполнено
3	Проверка целостности органов управления на двери изделия	Ф. Балтабаев	Выполнено
4	Осмотр внутреннего состояние монтажа изделия	Ф. Балтабаев	Выполнено
5	Проверка надежности электрических контактных соединений,	Ф. Балтабаев	Выполнено
6	Проверка надёжность заземления изделия	Ф. Балтабаев	Выполнено
7	Проверка надёжности подключения проводов к клеммным разъёмам и их состояние. Убедиться в отсутствии признаков повышенного нагрева кабелей электропитания	Ф. Балтабаев	Выполнено
8	Проверка надёжности крепления модулей и составных элементов в изделии	Ф. Балтабаев	Выполнено
9	Осмотр вспомогательного сервомотора НА (РК), главного золотника НА (РК), дроссели, шаровые краны,	Ф. Балтабаев	Выполнено
10	Проверка работоспособности АСУТП, электрические и технологические и защит. ГА-1, ГА-2	Ф. Балтабаев	Выполнено
11	настройка калибровка НА (РК) ГА-1	Ф. Балтабаев	Выполнено
12	настройка калибровка НА (РК) ГА-2 -	Ф. Балтабаев	Выполнено

Начальник ЭЦ

Начальник РЗиА

Sung

Э. Иминов

Ф. Балтабаев