Перечень работ, выполненных во время капитального ремонта гидроагрегата №2 Ходжикентской ГЭС в период с 02.03.2022г. по 16.04.2022 г.

Kapital ta'mirlash davrida "O'rta Chirchiq GESlar kaskadi" UK xodimlari tomonidan quyidagi ta'mirlash ishlari bajarildi:

moy qabul qiluvchining qismlari va bronzali vtulkalari (маслоприёмник) qayta koʻrib chiqildi, rezinali qistirmalari va qisman murvatlari almashtirildi;

magnit tizimi va qoʻzgʻatish tizimi qayta koʻrib chiqildi, texnologik chang va moyli ifloslanishlardan tozalandi, yakor kollektori silliqlandi, kontaktli elektr shyotkalar (48 dona $\Im\Gamma$ -4 25*32*40) almashtirildi;

PP, GYP, GPP va TP ta'mirlandi, rezinali qistirmalari va qisman eskirgan murvatlari almashtirildi;

PP, GYP va GPP yogʻ sovutgichlari havo bilan tozalandi, yuvildi va bosim bilan sinab koʻrildi;

PP oynasimon diski karusel dastgohida silliqlandi;

generator tizimdan uzildi va ulandi (расшиновка и ошиновка);

generator rotori va statori qayta koʻrib chiqildi;

rotor qutblari, bochkasi va spisalari, stator old qismi va generator havo sovutgichi, choʻntaklari texnologik changlardan tozalandi, havo bilan tozalandi va yuvildi;

rotorning aloqa halqalari, tok oʻtkazgichi va kontaktli elektr shyotkalari (48 dona ЭΓ-4 25*32*64) almashtirish bilan choʻtka tutqichlari ta'mirlandi;

rotor qutblari ponalarini tekshirildi va stator chulgʻamlarining oldingi qismidagi belbogʻlari (bandaj, halqa) tekshirildi;

generatorning havo sovutgichlarini rezinali qistirmalarini almashtirildi, texnologik changlardan tozalandi, havo bilan tozalandi, yuvildi va bosim ostida sinaldi;

tormozlash domkratlarini qayta koʻrib chiqildi;

turbina podshipnigini rezinali ishchi zichlagichi almashtirildi;

vakuumni buzuvchi qopqoq (клапан срыв вакуум) ta'mirlandi;

ishchi gʻildirak parraklarini mahkamlovchi boltlari sinab tekshirildi;

yoʻnaltiruvchi apparat (YA) kuraklari orasidagi tirqishlar tarqatildi, YA servomatorlaridagi qarshi harakat (натяг) tekshirildi, YA sirgʻalari qarshi gavkalarini holati tekshirildi;

ishchi gʻildirak parraklaridagi va bochkasidagi kavitatsion zararlanishlar bartaraf etildi;

ishchi gʻildirak kamerasidagi kavitatsion zararlanishlar bartaraf etildi;

birlashtiruvchi kamardagi kavitatsion zararlanishlar bartaraf etildi va oʻng qirgʻoq tarafidagi 6m qismi qayta tiklandi;

EGRK (ЭΓΡΚ) kalonkasi va tartibga solish tizimini ta'mirlandi;

BMU (МНУ) qozonini tozalandi va ichki qismini tekshirildi;

BMU (MHY) 2A nasosini yetakchi vali podpyatnigi almashtirildi va 2B nasosi almashtirildi, elektr dvigatellarning podshipniklari almashtirildi;

TST (TBC) filtrlari, qaytarish klapanlari va zadvijkalari qayta koʻrib chiqildi va ta'mirlandi, tizim sinovdan oʻtkazildi ;

"2K-6" va "ΦΓ -16/27" nasoslari va lekaj nasoslari ta'mirlandi;

"1HO2" va "2HO2" agregat schitlari avtomatlarini ta'mirlandi;

"АГП-Г", "АГП-В", "РД-2" va "ШР" avtomatlarini ta'mirlandi;

"ABM-15", "P-TC-2", "A-TC-2" va "TC-2" avtomatlari ta'mirlandi;

"ШАОТ-Т2" va "ШАОТ-Д-Т2" avtomatlarini ta'mirlash;

TC-2 oʻz ehtiyojlari transformatori tozalandi, yuvildi va havo bilan tozalandi; 0,4 kV shinali oʻtkazgichlar qayta koʻrib chiqildi va tozalandi;

BMU, "2K-6", "ΦΓ-16/27", "ΓΗΟΜ-40", lekaj nasoslarini va TST (TBC) surilma qopqoqlari elektr dvigatellari qayta koʻrib chiqildi;

"TЭK -20" va "TH -10,5" tok oʻtkazgichlari reviziya qilindi va rezinali qistirmalari almashtirildi.

"VIBROTEST" MCHJ xodimlari tomonidan quyidagi ishlar bajarildi:

"CA-1" avtosinxronizatori tekshirildi va sinovdan o'tkazildi;

"generatorni "ΠPB-401" tipidagi avtomatik qoʻzgʻatish rostlagichi tekshirildi, sinaldi va tiklash ishlari bajarildi;

"ЭГРК-2М" tipidagi tezlikni nazorat qilish moslamasi qayta tiklandi. (профвосстановление)