



DATOS DEL CLIENTE Y VEHÍCULO

Cliente	CMAC-PIURA S.A.C
Teléfono	—
Vehículo	Honda XR190L
Placa	6661BP
Año	2018
Kilometraje	87646
Fecha de ingreso	2026-04-07 08:50
Estado actual	ARCHIVADO

RECEPCIÓN

Motivo de ingreso	Mantenimiento preventivo y cambio de aceite
Técnico asignado	Técnico 1
Kilometraje	87646

Observaciones de ingreso

Combustible: 1/2

■ 2 video(s) de evidencia disponibles en el sistema.

DIAGNÓSTICO

Sistema afectado	—
Códigos OBD	—
Pruebas realizadas	—
Severidad	—
Tiempo estimado	—

Hallazgos / diagnóstico:

SISTEMA: Motor, Suspensión/Dirección, Frenos | CÓDIGOS:

PRUEBAS REALIZADAS:

diagnostico computarizado (scanner OBD-II extraccion de codigos de falla (DTC) y monitoreo de flujo de datos en tiempo real (sensor de oxigeno, MAP,IAT y posicion de mariposa)

Revision del sistema de encendido, inspeccion de luz de bujia y estado de la bobina de alta tension

HALLAZGOS / ANÁLISIS:

Sistema de inyeccion se detecta acumulacion de depositos de carbonilla en el cuerpo de aceleracion y suciedad en el filtro de aire, lo que deriva a una mezcla ineficiente de aire-combustible y mayor consumo.

El lubricante presenta perdida de viscosidad propio del ciclo de vida util cumplido.

Guardapolvos de barras telescopicas rotos y en mal estado originando que deterioros los retenes de las mismas.

SOLUCIÓN RECOMENDADA:

Limpieza de inyector en tina ultrasonica y limpieza del cuerpo de aceleracion, Reseteo de los parametros de los valores adaptativos.

Cambio de aceite sintético, bujía, guardapolvos de barras telescópicas
■ 2 video(s) de evidencia disponibles en el sistema.

PRESUPUESTO

Descripción	Tipo	Cant.	P. Unit.	Total
Aceite 10w40	Repuesto	1	S/ 35.00	S/ 35.00
BUJIA CPR8EA/CPROEA-9 UNICORN NGK BRS	Repuesto	1	S/ 15.00	S/ 15.00
guardapolvo de barras telescópicas	Repuesto	1	S/ 25.00	S/ 25.00
mantenimiento preventivo	Servicio	1	S/ 55.00	S/ 55.00
cambio de guardapolvos de barras telescópicas	Servicio	1	S/ 20.00	S/ 20.00

APROBACIÓN

Estado PENDIENTE

Fecha decisión —

■ Cotización pendiente de aprobación.

REPARACIÓN

Sin actividades registradas.

■ 2 video(s) de evidencia disponibles en el sistema.

CONTROL CALIDAD

Sin checklist de control de calidad registrado.

ENTREGA

Notas al cliente —

Próximo mantenimiento —

RESUMEN FINANCIERO

Total	S/ 150.00
Cobrado	S/ 300.00
Saldo pendiente	S/ 0.00

Técnico responsable
Técnico 1

Cliente conforme
CMAC-PIURA S.A.C