



DATOS DEL CLIENTE Y VEHÍCULO

Cliente	CMAC-PIURA S.A.C
Teléfono	—
Vehículo	Yamaha XTZ 125
Placa	4266-GP
Año	2021
Kilometraje	26057
Fecha de ingreso	2026-03-26
Estado actual	ARCHIVADO

RECEPCIÓN

Motivo de ingreso	Llanta pinchada
Técnico asignado	—
Kilometraje	26057

DIAGNÓSTICO

Sistema afectado	—
Códigos OBD	—
Pruebas realizadas	—
Severidad	—
Tiempo estimado	—

Hallazgos / diagnóstico:
Llanta desinflada

Fotos de la fase (2):



PRESUPUESTO

Descripción	Tipo	Cant.	P. Unit.	Total
Mano de obra — Cambio de cámara posterior a moto yamaha yb-125	Mano de obra	1	S/ 20.00	S/ 20.00

CAMARA 275/300-18 DURO TL	Repuesto	1	S/ 20.00	S/ 20.00
---------------------------	----------	---	----------	-----------------

APROBACIÓN

Estado	APROBADO
Fecha decisión	2026-03-26 16:03
■ Cotización aprobada por el cliente.	

REPARACIÓN

Sin actividades registradas.

Fotos de la fase (2):



■ 2 video(s) de evidencia disponibles en el sistema.

CONTROL CALIDAD

Sin checklist de control de calidad registrado.

ENTREGA

Notas al cliente	Tener cuidado con los clavos
Próximo mantenimiento	—

RESUMEN FINANCIERO

Total	S/ 40.00
Cobrado	S/ 40.00
Saldo pendiente	S/ 0.00

Técnico responsable

Cliente conforme
CMAC-PIURA S.A.C