



DATOS DEL CLIENTE Y VEHÍCULO

Cliente	MARCELA CHUNGA VDA. DE VITE
Teléfono	900515350
Vehículo	CITROEN C5 AIRCROSS
Placa	P3N-346
Año	2020
Kilometraje	81936
Fecha de ingreso	2026-04-25
Estado actual	REPARACIÓN

RECEPCIÓN

Motivo de ingreso	FALLAS EN CAJA AUTOMATICA Y DESPLAZAMIENTO DE MOTOR CON SISTEMA ELECTRONICO INTERMITENTES EN VARIOS MODULOS DEL VEHICULO
Técnico asignado	MILTON SANDOVAL
Kilometraje	81936

DIAGNÓSTICO

Sistema afectado	Motor caja y módulos
Códigos OBD	—
Pruebas realizadas	Scanner
Severidad	Alta - Falla significativa
Tiempo estimado	3 días


Hallazgos / diagnóstico:

Aceite de caja automática degradado sistema de arranque demora y circuitos eléctricos en varios módulos

Solución propuesta:

Afinamiento electrónico completo con limpieza de inyectores con carbón zapo, cambio de filtro de aceite de caja automática y aceite de la caja limpieza de todos los módulos

Fotos de la fase (2):



■ [scanner_qr_gateway-prodeu.autel.com.pdf](#) — adjunto disponible en el sistema (/evidencia/OS-20260425-005_diagnostico_qr_11102a4e.pdf)

■ [scanner_qr_gateway-prodeu.autel.com.pdf](#) — adjunto disponible en el sistema (/evidencia/OS-20260425-005_diagnostico_qr_11102a4e.pdf)

PRESUPUESTO

Descripción	Tipo	Cant.	P. Unit.	Total
FILTRO DE CAJA AUTOMATICA ORIGINAL	Repuesto	1	S/ 530.00	S/ 530.00
ACEITE ATF	Repuesto	7	S/ 45.00	S/ 315.00
CAMBIO DE ACEITE DE CAJA AUTOMATICA Y FILTRO	Servicio	1	S/ 150.00	S/ 150.00
AFINAMIENTO ELECTRONICO CON CARBON ZAPP	Servicio	1	S/ 300.00	S/ 300.00
LIMPIEZA Y REPROGRAMACION DE TODOS LOS MODULOS	Repuesto	1	S/ 305.00	S/ 305.00

APROBACIÓN

Estado	APROBADO
Fecha decisión	2026-04-26 14:39
Cotización aprobada por el cliente.	

REPARACIÓN

Sin actividades registradas.

Fotos de la fase (2):



■ 2 video(s) de evidencia disponibles en el sistema.

CONTROL CALIDAD

Sin checklist de control de calidad registrado.

ENTREGA

Notas al cliente	CALIPER POSTERIOR IZQUIERDO ELECTRICO CON PROBLEMAS
Próximo mantenimiento	—

RESUMEN FINANCIERO

Total	S/ 1,600.00
Cobrado	S/ 1,600.00
Saldo pendiente	S/ 0.00

Técnico responsable
MILTON SANDOVAL

Cliente conforme
MARCELA CHUNGA VDA. DE VITE

MECÁNICA Y REPUESTOS SANDOVAL E.I.R.L.


Milton Fabio Sandoval Horna
TITULAR GERENTE



ANEXO 1

Reporte del scanner — fase de **DIAGNOSTICO**

scanner_qr_gateway-prodeu.autel.com.pdf

Orden de servicio: **OS-20260425-005**
Documento adjunto al informe final.



2020 Citroen Informe de diagnóstico de vehículo

Información del vehículo

2020/Citroen/C5 Aircross/--
VIN: VR7A45GYVLL003432

Lectura del odómetro: 81936.1km
Matrícula: P3N-346



Escanear para
descargar PDF

Información del cliente

Nombre: MARCELA CHUNGA DE VITE

Tel.: --

Información del dispositivo

Escáner: MaxiSys MS908S3
Versión: V6.90

Número de serie: V6BGR9C01600
Número de orden de reparación:
V6BGR9C0160020260425110014695

Sistema/s escaneado/s (23)

Sistema	Estado/DTC
Caja de servicio inteligente -- BSI2010_EV	14
Calculador control motor -- MED17_4_4	3
Caja de cambios automática o manual pilotada -- BVA_AM6_AT6_UDS	6
A/T ECU -- COMELEC2	0
Antiblocaje de rueda (ABS) o control dinámico de estabilidad (ESP) -- ESP90	5
Calculador cojines inflables y pretensores -- RBG_SPEED_UDS	4
Cuadro de a bordo -- CIROCCO	0
Ayuda al estacionamiento -- AAS_UDS	4
Climatización -- BCC	0
Módulo de puerta conductor -- PDPC_UDS	4
Palanca de cambios por impulsor -- ESM	0
Dirección asistida -- DAE_BVH2	2
Caja de estado de carga de la batería -- BECB_GEN2	1
Mandos en volante de dirección -- COM2008P	0
Selector de modo antipatinado de ruedas -- ASR	0
Mandos sobre el volante de dirección / Volante con mandos integrados -- VCI	0
Frontal multiplexado -- FMUX	0

Caja testigos de no-abrochado el cinturón de seguridad -- TNB_2010	✓ 0
Limpiaparabrisas delantero -- ESV	✗ 2
Captador de lluvia y de luminosidad -- CDPL_UDS_HELLA	✓ 0
Pantalla táctil -- EMF_DGT_LVDS_BD	✗ 1
Caja telemática (RTx) o radionavegador -- RCC	✗ 2
Mandos de la radionavegación/autorradio conectados -- CRT_UDS_KOSTAL	✓ 0

DTC (48)

Caja de servicio inteligente -- BSI2010_EV (14 DTC)

DTC	Descripción	Estado
B181A:87	Falla en respuesta del bloqueo de dirección eléctrica a la solicitud de bloqueo/desbloqueo -- ausencia de respuesta	fugitivo
B1808:87	Defecto de desbloqueo del antiarranque por el calculador de control motor -- Falta de solicitud	fugitivo
U1802:86	defecto información velocidad vehículo -- señal no válida	fugitivo
B2ED3:00	Pérdida del contador de tiempo de la interfaz de sistemas incorporado (BSI)	presente
B1163:15	Defecto de mando de la iluminación de la placa de matrícula -- circuito abierto o cortocircuito al positivo	presente
B162C:12	Accesorios Control de relé positivo y estado inconsistente -- Relé no activado pero activo	fugitivo
B1627:14	caja estado de carga de la batería : defecto del captador de tensión	fugitivo
B133D:13	Falla de salida de control del relé de la ventana delantera - - Circuito abierto	presente
B1715:64	Defecto de coherencia entre el estado de bloqueo del vehículo y el estado de bloqueo de la cerradura de la puerta delantera derecha -- incoherencia	fugitivo
B1716:64	Defecto de coherencia entre el estado de bloqueo del vehículo y el estado de bloqueo de la cerradura de la puerta delantera izquierda -- incoherencia	fugitivo
B1865:23	Inconsistencia entre el estado del interruptor de arranque del motor y el estado de la interfaz de sistemas incorporado (BSI) Salida de autorización del motor	fugitivo

C1653:86	Absence of confirmation from the ESP of the reinitialisation of the indirect tyre under-inflation detection function reference drives lib	fugitivo
B173A:00	Defecto de estado de la puerta del conductor para la determinación de la presencia del conductor	fugitivo
U1F00:00	Error info missing	presente

Calculador control motor -- MED17_4_4 (3 DTC)

DTC	Descripción	Estado
P3067:00	Caja de mariposa motorizada -- adaptativo a tope	fugitivo
U1213:81	Comunicación con el calculador de ABS o ABS/ESP -- dato recibido invalidado	permanente
U1209:81	comunicación con el calculador de caja de velocidades -- dato recibido invalidado	fugitivo

Caja de cambios automática o manual pilotada -- BVA_AM6_AT6_UDS (6 DTC)

DTC	Descripción	Estado
U0046:13	Por favor refierase al manual de servicio del vehiculo	
U1148:87	Por favor refierase al manual de servicio del vehiculo	
U1153:87	Por favor refierase al manual de servicio del vehiculo	
U1158:87	Por favor refierase al manual de servicio del vehiculo	
U1213:81	defecto de comunicación en la red CAN con el calculador ESP -- valor reconocido incorrecto	permanente
U1213:81	defecto de comunicación en la red CAN con el calculador ESP -- valor reconocido incorrecto	fugitivo

Antiblocaje de rueda (ABS) o control dinámico de estabilidad (ESP) -- ESP90 (5 DTC)

DTC	Descripción	Estado
C003A:01	Captador de velocidad de rueda trasera derecha -- Falla eléctrica	ausente
C003A:95	Captador de velocidad de rueda trasera derecha -- Instalación incorrecta	ausente
C003A:11	Captador de velocidad de rueda trasera derecha -- cortocircuito a masa	permanente
C003A:96	Captador de velocidad de rueda trasera derecha -- defecto interno	ausente
C003A:2F	Captador de velocidad de rueda trasera derecha -- señal inestable	ausente

Calculador cojines inflables y pretensores -- RBG_SPEED_UDS (4 DTC)

DTC	Descripción	Estado
-----	-------------	--------

U1802:81	Información velocidad vehículo -- datos recibidos inválidos	fugitivo
U1F00:00	Fault not recorded in the built-in systems interface error info -- No caracterizado	permanente
B1400:64	Tensión de alimentación del +CAN	fugitivo
B00D2:67	Testigo defecto airbags y pretensores	fugitivo

Ayuda al estacionamiento -- AAS_UDS (4 DTC)

DTC	Descripción	Estado
B1221:92	Defecto del captador de ayuda al estacionamiento delantera izquierdo interior -- Funcionamiento o rendimiento incorrecto	fugitivo
B1226:12	Defecto del captador de ayuda al estacionamiento delantera derecho exterior -- cortocircuito al más	permanente
B1223:92	Defecto del captador de ayuda al estacionamiento trasera izquierdo interior -- Funcionamiento o rendimiento incorrecto	fugitivo
B1227:92	Defecto del captador de ayuda al estacionamiento trasera derecho interior -- Funcionamiento o rendimiento incorrecto	fugitivo

Módulo de puerta conductor -- PDPC_UDS (4 DTC)

DTC	Descripción	Estado
B1392:16	defecto motor elevalunas delantero derecho -- tensión de alimentación demasiado baja	fugitivo
B1393:16	defecto motor elevalunas trasero izquierdo -- tensión de alimentación demasiado baja	fugitivo
B1386:16	defecto motor elevalunas trasero derecho -- tensión de alimentación demasiado baja	fugitivo
B1004:96	defecto interno del calculador -- No caracterizado	fugitivo

Dirección asistida -- DAE_BVH2 (2 DTC)

DTC	Descripción	Estado
U1213	defecto de comunicación entre el calculador DAE y ABS/ESP -- No caracterizado	defecto permanente
C1406	sobrecalentamiento del motor o del calculador de dirección asistida -- No caracterizado	defecto fugitivo

Caja de estado de carga de la batería -- BECB_GEN2 (1 DTC)

DTC	Descripción	Estado
B1627	caja estado de carga de la batería : Defecto del captador de tensión	fugitivo

Limpiaparabrisas delantero -- ESV (2 DTC)

DTC	Descripción	Estado
U1F03 87	ausencia de comunicación con la caja de servicio inteligente	fugitivo
B100C 16	Alimentación del calculador de limpiaparabrisas -- Tensión demasiado baja	fugitivo

Pantalla táctil -- EMF_DGT_LVDS_BD (1 DTC)

DTC	Descripción	Estado
U1FA0:00	Tiempo de respuesta del LVDS incorrecto (LVDS: Low Voltage Differential Signaling, o Señalización diferencial baja tensión)	fugitivo

Caja telemática (RTx) o radionavegador -- RCC (2 DTC)

DTC	Descripción	Estado
B100C:00	Suministro eléctrico del sistema de audio conectado RCC -- No caracterizado	fugitivo
U1FA0:00	Por favor refierase al manual de servicio del vehiculo	

Número informe

Nombre del cliente: _____

Técnico: _____

Fecha: _____

Nota: Guarde una copia de este informe para sus registros.