故障诊断

- 1. 软件不能启动.
 - Defender SmartScreen阻止了无法识别的应用启动.

Windows 已保护你的电脑

Microsoft Defender SmartScreen 阻止了无法识别的应用启动。运行此应用可能会导致你的电脑存在风险。

应用: __ Ecolink_SNPSK_tool.exe

发行者: 发布者未知

不运行

X

解决步骤:

1. 点击属性.

鼠标【右键】点击安装程序,点击【属性】。

2. 点击小方框.

在打开的窗口中,找到【解除锁定】,点击前面的【小方框】.

- 3. 点击确定,将解除锁定前面的小方框【勾选】上,点击【确定】即可.
- 。 软件不能启动. 请确保电脑上安装了NET类库, 下载地址(推进NET6.0):

https://dotnet.microsoft.com/zh-cn/download/dotnet/6.0.



- 2. 写入失败,并且XShell工具中显示超时.
 - 。 请检查电脑链接的COM口,可能是电脑COM接触不好,请在电脑上换个好的COM,如果还不 行,请换电脑。
 - 。 可能参数选择错误,软件中要选择正确的COM口和参数。



。如果写入成功,并且在XShell,通过命令重启成功,但是在网站上查不到(测试环境的网址https://ecolinkdmp-d.ecolab.com.cn/#/Device/dtuList),请尝试直接硬重启(对板子断电重启)。

- 3. 如果写入不成功,请认真检查写入的步骤。例如:如果板子已经存在SN,原来的SN号是需要删除的。是否需要重启设备等。
- 4. 如何文件发送不成功,请检查文件大小,目前板子支持1M一下的文件。
- 5. 写入设备,关联软件和硬件两个方面,如果失败,两个方面都有可能存在问题。
 - 。 软件请联系软件设计者: xudong.xu@ecolab.com
 - 。硬件 (Device or Gateway) 请联系相关的设计者:
 jian.zhang3@ecolab.com;ying.zhang@ecolab.com;kai.chen@ecolab.com;yi.xiao@ecolab.co
 m 等
 - 。 电脑相关问题请联系IT: chinait@ecolab.com
 - 。 SNAndPSK烧制流程请联系: peiguo.yuan@ecolab.com