
## 1, 程序烧录方法


上电前短接 boot 和 gnd,再接 usb 转 ttl 即可

- (1) 所需软件,arduino,flash\_download\_tool
- (2) Arduino 需要配置好开发板类型,开发板管理里面能够显示 esp32 wrover,教程这里就不罗列了,可以自行百度。
- (6) arduino 新建一个空白程序,然后选择正确端口,这一步是将分区表信息写入



(7)接着打开 flash\_download\_tool 主程序,选择 esp32 develop 开发者模式





先选择固件 bin 文件,勾选,然后填入地址 0x10000,除了 com 口外其他按照图中设置即可, com 口根据你对应上的,一般操作系统设备管理器端口里面可以看到

点击 start 就开始刷写了,刷写后需要拔电源重新插上屏幕才有显示。