Trabajo práctico

Falla por recalentamiento del reactor

Introducción a los sistemas críticos

Gonzalo Nahuel Vaca



Maestría en Sistemas Embebidos Universidad de Buenos Aires Argentina 9 de noviembre de 2022

1. Funcionamiento normal del sistema

El sistema mantiene la temperatura de un reactor por debajo de un nivel máximo. En la figura 1 se puede observar un diagrama en bloques simplificado.




Figura 1: Una figura de ejemplo.

El funcionamiento esperado es el siguiente:

- 1. El proceso dentro del reactor es exotérmico, esto significa que su temperatura irá en aumento a medida que transcurra el tiempo.
- 2. El switch de temperatura detectará que se alcanzó una temperatura máxima tolerable y entregará una señal a la electro-válvula.
- 3. La electro-válvula permitirá el paso de agua de refrigeración por la camisa que contiene al reactor.
- 4. El flujo de agua refrigerante disminuye la temperatura del reactor.
- 5. Cuando la temperatura alcanza un nivel normal el switch envía la señal de cierre a la electro-válvula.
- 6. La electro-válvula detiene el flujo de agua refrigerante.
- 7. El ciclo vuelve a comenzar.

2. Metodología de realización de FEMEA

Se decidió adherirse a la norma MIL-STD 1629 del departamento de defensa de los Estados Unidos de Norte América. En particular, sus criterios de severidad, tasas de falla y probabilidades de detección de fallas. Para su confección se debe realizar:

- Análisis de modo de falla y efectos (FMEA).
- Análisis de criticidad.

Como limitación importante es que el análisis solo contempla el hardware.

2.1. FMEA

Para realizar el FMEA se sigue el siguiente procedimiento:

- 1. Definir el sistema.
- 2. Construir diagramas en bloques.
- 3. Identificar todos los modos potenciales de falla.
- 4. Evaluar cada modo potencial de falla y asignar criticidad.
- 5. Identificar métodos de detección.
- 6. Identificar diseño correctivo.
- 7. Identificar los efectos de las acciones correctivas.
- 8. Documentar el análisis.

3. Listado de componentes

Componentes:

- Agua de enfriamiento (CW).
- Camisa (C).
- Fuente de alimentación (PS).
- Reactor (R).
- Switch de temperatura (SW).
- Válvula (V).

En el cuadro 1 se puede observar un resumen de los modos de falla y su análisis de efectos.

Cuadro 1: Failure mode and effect analysis

Código	Función	\mathbf{Modo}	Causa	Efecto	Criticidad	Comentarios
CW	Enfriamiento	Degradado	Obstrucción	Sobretemperatura	III	
\mathbf{C}	Enfriamiento	Degradado	Pérdida	Sobretemperatura	II	Falla
PS	Alimentación	C. abierto	Fusible	Sobretemperatura	II	Falla
${ m R}$	Producción	Degradado	Pérdida	Catastrófico	I	Falla
SW	Control	Apertura	Tiristor	Catastrófico	I	Falla
V	Control	Apertura	Bobina	Catastrófico	I	Falla

4. Conclusiones

La metodología propicia la reflexión sobre los posibles problemas e invita a desarrollar técnicas de mitigación.