## TESTE DE FIXAÇÃO 02

t) Um olindro que content 2 kg de água liquida saturada a uma pressão constante de 15 MPa é aquecido até que a qualidade da mistura seja 70%.

a) A temperatura inicial b) A temperatura e a preseão final 3 0 347 7 8 c) A mudança de volume da mistura ( ) ()

2) Uma câmara contendo 0.04 m² de um gás é aquecida até que o volume do gás seja 0,1 m² A pressão manométrica inicial na câmara, aplicada por pesos no pistão, é de 200 kPa. Considerando-se a câmara como um sistema, pede-se o trabalho realizado pelo alatema nas seguintes situações.

a) A pressão permanece constante,

b) Enquanto o aquecimento é realizado, os pesos do pistão são removidos de tal forma que a relação entre a pressão absoluta e o volume é dada por  $pV = cte = p_1V_1 = p_2V_2$ 

c) Enquanto o aquecimento é realizado, os pesos do pistão são removidos de tal forma que a relação entre a pressão absoluta e o volume é dada por

 $pV^{13} = cte$ 

3) A água é uma substância pura e por isso duas propriedades termodinâmicas independentes quaisquer determinam seu estado. Usando as tabelas termodinâmicas, determine sua fase e preencha a propriedade que falta:

encha a propried T= 45 °C,	P= 0,533kPa,	Fase: I with Work	$v = 10 \text{ m}^3/\text{kg}$ ; $v = 30 \text{ m}^3/\text{kg}$ ;	
T= 180°C	P= 4,0 kPa,	Fase: Vigoda Verpor		
T= 50 °C,	P= 10 kPa,		4= 5230 16 KING	
T= 400 °C,	P= 10 kPa,		WIN EMEG = u	
T= 80 °C,	P= 48 kPa,	Fase: Vigido complimido	12 0100 my	

4) Para os estados definidos acima, determine a qualidade da mistura se a mesma estiver na fase líquido vapor ou especifique outra propriedade se a mesma estiver na região de vapor superaquecido.

8) A tabela abaixo fornece dados em kJ para um sistema submetido a um ciclo termodinâmico composto de quatro processos em série. Para o ciclo, os efeitos de energia cinética e potencial podem ser desprezados. Determine: a) os valores das lacunas em branco da tabela e; b) se o

um ciclo de refrigeração, justifique

Processo	r ou um ciclo de retrigi ΔU	Q	W
1-2	770	160	-610
2-3	650	689	230
3-4	- 900	0	900
4-1	-520	-520	0

000 Q-W

Q= DU+W

Wood real good , motor 610+230+900>0 , logo é cido motor

EM statenamenta de transparis Tunna A

Unicame reseavental

5) Usando a labela qua senten prepriedades de divergos passa ideala, pede se as seguintes
propriedades para cada uma das ausstancias abalso. To tele. A 5 a) Diexide de Carbello 98418 KJ /kg. K Calor especifico a pressas constante 0,6523 K3/kg K Cator especiaco a valuina cansiante 30412 K Temperatura Critica 7,39 MPG Pressão Critica b) Agua a 25 C 4,180 KJ/Kg°C 0,8308,103 kg/ms Calor especifico à bressas constants Viscosidade dinántica OBS: Não se esqueça de incluir às unidades!

- 7) Uma barra de metal de 0,300 kg inicialmente em 1200 K é removida do forno e arrefecida por intersão em um tanque rechado, cantando 8,00 kg de água, inicialmente a 300 K. Cada substância pode ser modelada ceme incompressival. Um valor adequado para o calor específico constante para a agua e cw=4,2 tol/kg k, a um valor apropriado para o metal é cm= 0,42 kJ/kg. K. A transferência de calor a partir da cantaúda do tanque pode ser negligenciada. Determinar (a) a temperatura de equilibrio final da barra de metal e da água, em K, e (b) a quantidade de entropia produzida, elli lol.k.
- 8) Por melo da circulação de um fluido refrigerante em regime permanente a uma temperatura baixa através de passagens has paredas do congelador, um refrigerador mantém o congelador a - 5 °C, quando o ar em formo da geladeira está a 22 °C. A taxa de transferência de calor do congelaror para o refrigerable è de 8000 kJ/h, e a entrada de energia necessária para operar o refingerador è 3200 kJ/h. Determine 8 coaficiente de desempenho do refrigerador e compare com o coeficiente de desempenha de um ciela da refrigeração reversível operando entre reservatórios sob as intesmas condições de lemperatura do sistema apresentado.
- 9) Vapor deixa a caldeira de um ciclo Rankino ideal a 4 MPa e 400°C e o condensador opera a uma pressão de 0,01 MPa. A vazão de água é da 5 kg/s.

Pede-se:

- (a) Representar o ciclo no diagrama T-s;
- (b) Determinar as entalpias ha a h2
- (c) Calcular as potencias da turbina e da bomba
- (d) Calcular o calor recebido na caldeira e a eficiência do ciclo.

Informações adicionais:

Existem quatro processos num ciclo Rankina, cada um alterando as propriedades do fluido de trabalho. Estas propriedades são identificadas pelos números no diagrama acima.

- Processo 4-1: Primero, e fluide de trabalho é bombeado (idealmente numa forma iscentropica) de uma pressão baixa para uma pressão alta utilizando-se uma bomba. O bombeamento requer algum tipo de energia para se realizar.
- Processo 1-2: O fluido pressurizado entra numa caldeira, onde é aquecido a pressão constante até se tornar vapor superaquecido. Fontes comuns de calor incluem carvão, gás natural e energia huclear
- Processo 2-3. O vapor superaquecido expande através de uma turbina para gerar trabalho. idealmente, esta expansão é iscentrópica. Com esta expansão, tanto a pressão quanto a temperatura se reduzem.
- Processo 3-4- O vanor então entra num condensador, onde ele é resfriado até a condição de liquido saturado. Este liquido então retorna à bomba e o ciclo se repete.



