

**Re: Αναφορά και υπερωρίες
συνεργείου ΥΣ Αγίου Δημητρίου -
Μ. Τετάρτη 1/5/2024**

Από: Γεωργίου Λάζαρος

L.Georgiou@deddie.gr

Προς: Παπαιωακείμ Παντελεήμων

P.Papaioakeim@deddie.gr, Ιορδανίδης

Ιορδάνης I.Iordanidis@deddie.gr,

Παπαδοπούλου Μαρία

M.Paradopoulos@deddie.gr, Σιαμέτης

Κωνσταντίνος K.Siametis@deddie.gr,

Δεμερτζή Εμμανουέλα

E.Demertzi@deddie.gr

Εστάλη: Τετάρτη 1 Μαΐου στις 4:50 μ.μ.

Καλησπέρα και καλό μήνα!

Σήμερα στον ΥΣ Αγίου Δημητρίου το
συνεργείο μας εκτέλεσε τις παρακάτω
εργασίες:

1. Συντήρηση του γειωτή Γ218.
2. Συντήρηση του γειωτή Γ318. Για την
εργασία αυτή έλαβα ξεχωριστή άδεια
εργασίας.
3. Συντήρηση της αντίστασης κόμβου του
ΜΣ1.
4. Εγκατάσταση μονωτικών στους ζυγούς
μέσης τάσης που βρίσκονται ανάμεσα
στους ΜΣ εγχύσεως του ΜΣ1 και στην
έναρξη της υπογειοποίησης των
καλωδίων.
5. Ηλεκτρικές μετρήσεις στον ΜΣ1 (λόγος
μετασχηματισμού, αντίσταση μόνωσης,
στατική αντίσταση, δυναμική αντίσταση,
εφδ overall, C1 και C2). Όλες οι μετρήσεις

ήταν πολύ καλές. Οι τιμές της στατικής αντίστασης τυλιγμάτων υψηλής ξαφνιάζουν, όμως εάν δούμε το συνολικό γράφημα και για τις 17 θέσεις, παρατηρούμε ότι υπάρχει ομοιότητα στο pattern όλων των τυλιγμάτων. Επίσης σε σύγκριση με παλαιότερες τιμές του ΜΣ2 με το TWA500, που μου έστειλε ο κ. Παπαϊωακείμ, θα δούμε ότι αυτοί οι μετασχηματιστές (AEG YNzn1) έχουν αυτό το χαρακτηριστικό.

Εκκρεμότητες για αύριο Μ. Πέμπτη:

1. Μέτρηση SFRA.

2. Επανασύνδεση του ΜΣ1 στο δίκτυο.

3. Έλεγχος πιθανής μικρής διαρροής από το μπουάτ των καλωδίων σε ΜΣ εντάσεως σε bushing υψηλής. Επισήμανα το σημείο στον κ. Μπάκανο για να το δει αύριο με τη σκάλα.

4. Αφαίρεση των 6 γκρι γειώσεων εργασίας εκατέρωθεν του ΜΣ1.

Προαιρετικά:

1. Εάν κάποιος φιλότιμος έχει τη διάθεση να φορέσει μια άσπρη στολή και μια μάσκα, μπορεί να καθαρίσει την άνω επιφάνεια του ΜΣ1 από χώματα, σκόνες και πετραδάκια.

Σημείωση:

1. Όλες οι ηλεκτρικές μετρήσεις, πλην αυτών με το Doble, εκτελέστηκαν στο δώμα, πρώτον διότι τα όργανα ήταν ελαφριά και δεύτερον επειδή υπήρχαν οι αποστάσεις ασφαλείας. Το ίδιο προτείνω και για αύριο κατά τη μέτρηση του SFRA.

2. Ο P215 δεν μπορεί να κλείσει ηλεκτρικά, ούτε στη θέση δοκιμής, με ανοικτό τον A/Z

3. Μέσα στο ηλ. όχημα ZNI9866 βρίσκονται όλα τα όργανα, το laptop και το έντυπο συντήρησης (για τον αυριανό επικεφαλής συνεργείου).

Υπερωρίες:

Οι εργαζόμενοι Γεωργίου, Μπάκανος, Μπέης και Κωνσταντινίδης έχουμε από 2 ώρες υπερωριακής εργασίας ο καθένας.

Λόγω της αυριανής μου κανονικής άδειας, σας εύχομαι από σήμερα Καλή Ανάσταση και να περάσετε όμορφα!

Καλή συνέχεια!

Στάλθηκε από [Outlook για Android](#)

From: Γεωργίου Λάζαρος

<L.Georgiou@deddie.gr>

Sent: Tuesday, April 30, 2024 4:12:41 PM

To: Παπαιωακείμ Παντελεήμων

<P.Papaioakeim@deddie.gr>; Ιορδανίδης

Ιορδάνης <I.Iordanidis@deddie.gr>;

Παπαδοπούλου Μαρία

<M.Papadopoulou@deddie.gr>; Σιαμέτης

Κωνσταντίνος <K.Siametis@deddie.gr>;

Δεμερτζή Εμμανουέλα <E.Demertzi@deddie.gr>

Subject: Re: Αναφορά και υπερωρίες

συνεργείου ΥΣ Αγίου Δημητρίου - Μ. Τρίτη

30/4/2024

Καλησπέρα!

Σήμερα στον ΥΣ Αγίου Δημητρίου το συνεργείο μας εκτέλεσε τις παρακάτω εργασίες:

1. Αντικατάσταση του o-ring στο καπάκι του δοχείου του diverter του ΜΣ1 διότι παρατηρήσαμε μια πολύ μικρή διαρροή λαδιού. Το πρωί ερχόμενοι στον ΥΣ σταματήσαμε στη Reon από όπου αγοράσαμε 10μ o-ring με διάμετρο 12mm. Μέχρι το μεσημέρι που φύγαμε από τον ΥΣ, το δοχείο του diverter δεν είχε καθόλου διαρροή λαδιού.

2. Έλεγχος της στάθμης λαδιού στο διαμέρισμα του δοχείου διαστολής για το λάδι σώματος του ΜΣ1. Συνολικά αντλήσαμε ποσότητα λαδιού η οποία γέμισε τη δεξαμενή μας και ένα ακόμα βαρέλι. Κατά την πλήρωση του δοχείου ξεκινήσαμε στέλνοντας σχεδόν 2 βαρέλια με καθαρό λάδι που κρατήσαμε στον ΥΣ και έπειτα το λάδι που είχαμε στη δεξαμενή αφήνοντας περίπου 150 λίτρα λάδι μέσα σε αυτή. Το λάδι ήταν οπτικά αρκετά καθαρό. Λάβαμε κανονικά το alarm στάθμης λαδιού και κατά την πλήρωση του δοχείου έγινε άρση αυτού.

3. Έγινε έλεγχος όλων των ασφαλιστικών (bucholz σώματος, bucholz diverter και θερμοστοιχεία X1, X3 και Oil). Όλα δουλεύουν άψογα.

4. Αποσύνδεση του ΜΣ1 από το δίκτυο.

5. Καθαρισμός των bushings του ΜΣ1 και των μονωτήρων στήριξης των ζυγών που βρίσκονται στο δώμα.

6. Τρίψιμο και καθαρισμός των αγωγών, των ακροδεκτών και των μορσέτων έπειτα από την αποσύνδεση του ΜΣ1 από το δίκτυο.

7. Τρίψιμο και καθαρισμός των ακίδων υπερπήδησης τάσης των bushings του ΜΣ1.

8. Χθες και σήμερα κολλήθηκαν τα ενδεικτικά Do not step, X1, X3 και Oil στα κατάλληλα σημεία.

Χρήσιμες πληροφορίες:

1. Το bucholz του diverter ενεργοποιείται τραβώντας τον άξονα του tester προς τα πάνω και επανέρχεται (reset) πιέζοντάς τον προς τα κάτω.

2. Το tester του bucholz του σώματος ενεργοποιεί τα alarms σήμανσης και πτώσης ταυτοχρόνως. Μη γνωρίζοντας όμως αυτή τη λεπτομέρεια μπήκαμε στη διαδικασία να ανοίξουμε το bucholz σώματος κλείνοντας τις βάνες εκατέρωθεν αυτού και με σκοπό να κάνουμε κάποια ρύθμιση ώστε να μην έρχονται συγχρόνως τα δύο σήματα. Έτσι λοιπόν διαπιστώσαμε ότι η προαναφερθείσα λειτουργία του tester είναι φυσιολογική μιας και ο κατασκευαστής έκανε με τέτοιο τρόπο τον άξονα σκανδαλισμού ώστε αυτός να πιέζει ταυτοχρόνως τους δύο πλωτήρες (βλέπε συνημμένες σχετικές φωτογραφίες). Εδώ επίσης να αναφέρω ότι στο εν λόγω bucholz οι επαφές δεν είναι μαγνητικές αλλά υδραργυρικές. Προφανώς και η παραπάνω γνώση μπορεί να αποκτηθεί διαβάζοντας και το εγχειρίδιο της συσκευής. Παρ' όλα αυτά, και η προσωπική ανακάλυψη έχει την αξία της.

- Θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία:

Σήμερα έγινε επιθεώρηση και ενημέρωση του συνεργείου μας από τον τεχνικό ασφαλείας κ. Γιαννούλη Παύλο, on site.

Νομίζω ότι για ακόμα μία φορά αποδείξαμε ότι το συνεργείο μας έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου σε θέματα Υ.Α.Ε. και ότι είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο σε σχέση με άλλα συνεργεία της εταιρείας. Ακόμα ένα θετικό που πρέπει να αναφέρω είναι και το ότι έχουμε ανθρώπους με γνώση, άποψη και θάρρος της γνώμης οι οποίοι έχουν τη διάθεση να συζητήσουν με τους υπεύθυνους πάνω σε τέτοια ζητήματα με σκοπό τη βελτίωση της συμπεριφοράς όλων.

Συμμετέχοντες:

Παπαιωακείμ, Γεωργίου, Κοντογουλίδης, Φορλίδας, Μπάκανος, Κοκόλτσης, Μπέης και Κωνσταντινίδης.

- Υπερωρίες:

Οι εργαζόμενοι Γεωργίου, Φορλίδας, Μπάκανος, Μπέης και Κωνσταντινίδης έχουμε από δύο ώρες υπερωριακής εργασίας ο καθένας.

Καλό απόγευμα!

Στάλθηκε από [Outlook για Android](#)

From: Γεωργίου Λάζαρος

Sent: Monday, April 29, 2024 4:18:38 PM

To: Παπαιωακείμ Παντελεήμων

<P.Papaioakeim@deddie.gr>; Ιορδανίδης

Ιορδάνης <I.lordanidis@deddie.gr>;

Παπαδοπούλου Μαρία

<M.Papadopoulos@deddie.gr>; Σιαμέτης

Κωνσταντίνος <K.Siametis@deddie.gr>;

Δεμερτζή Εμμανουέλα <E.Demertzi@deddie.gr>

Subject: Αναφορά και υπερωρίες συνεργείου

ΥΣ Αγίου Δημητρίου - Μ. Δευτέρα 29/4/2024

Καλησπέρα!

Σήμερα στον ΥΣ Αγίου Δημητρίου το συνεργείο μας εκτέλεσε τις παρακάτω εργασίες:

1. Τοποθέτηση γειώσεων εργασίας εκατέρωθεν του ΜΣ1.
2. Οριοθέτηση της ζώνης εργασίας μας στο δώμα του κτιρίου του ΜΣ1 με ιμάντες και ταινία σήμανσης έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια "γραμμή ζωής" την οποία οι εργαζόμενοι και βλέπουν αλλά θα εμποδίζονται και να την παρακάμψουν.
3. Άντληση των λαδιών από το διαμέρισμα του δοχείου διαστολής για το diverter. Λάβαμε το alarm στάθμης και κατόπιν ξαναστείλαμε, τα πολύ καθαρά λάδια που αντλήσαμε, πίσω στο tank.
4. Συντήρηση του τριφασικού diverter του ΜΣ1. Δεν αντιμετωπίσαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Το diverter ήταν σε πολύ καλή κατάσταση σε σχέση με αυτά που βλέπουμε συνήθως.

Συμβουλές για την εργασία στο diverter:

1. Για αντικατάσταση του o-ring στο καπάκι του δοχείου, το o-ring των 10mm δεν αρκεί. Θέλει των 12mm. Για το λόγο αυτό εμείς τοποθετήσαμε ξανά το square ring που βρήκαμε και το οποίο ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και μάλλον εργοστασιακό. Παρόλα αυτά αύριο θα προμηθευτούμε o-ring με διάμετρο 12mm και αν δούμε ότι έχουμε μικρο-διαρροές από το καπάκι, θα κάνουμε αντικατάσταση.

2. Για να εξέλθει το diverter από το καζάνι του, είναι απαραίτητο να απελευθερωθούν

οι 6 επαφές του από την περίμετρο του καζανιού καθώς επίσης και να ξεσφιχθούν δύο βίδες με κεφαλή allen N14 οι οποίες βρίσκονται χαμηλά και περιμετρικά του diverter. Επειδή δεν είχαμε τέτοιο καρυδάκι allen αγόρασα από μαγαζί με σιδηρικά στην Αντιγονιδών κάποια κλειδιά allen τα οποία δοκιμάσαμε κόβοντας ένα κομμάτι από τη μεγάλη πλευρά και προσαρμόζοντάς τα σε συμβατικά καρυδάκια αντίστοιχου διαμετρήματος. Τελικά βόλεψε το N14. Τα τρία κλειδιά allen που αγόρασα και τα κομμάτια που κόψαμε βρίσκονται στην εργαλειοθήκη του Renault.

3. Για να μετρηθούν και οι 6 αντιστάσεις πρέπει, ή να γίνει μεταγωγή του diverter ή εναλλακτικά να ανοιχθεί το ένα από τα δύο άκρα (βολεύει το επάνω) σε κάθε μία από τις τρεις βραχυκυκλωμένες αντιστάσεις (βλέπε αντίστοιχες φωτογραφίες).

Στον υποσταθμό αφήσαμε 2 βαρέλια με καθαρό λάδι, 2 βαρέλια άδεια και τη δεξαμενή, για παν ενδεχόμενο αλλά και για τον έλεγχο του alarm στο δοχείο διαστολής λαδιού σώματος.

Ο ΜΣ1 έχει μία διαρροή στο bucholz σώματος και πιο συγκεκριμένα στη βάση της βάνας εξαέρωσής του η οποία είναι κολλημένη με κόλλα τύπου Belzona.

Υπερωρίες:

Τα μέλη του συνεργείου έχουμε από 2 ώρες υπερωριακής εργασίας ο καθένας.

Καλό απόγευμα!

Στάλθηκε από [Outlook για Android](#)