FiberBox: luz óptica vermelha persistente

SOP-LANG-OPTICAL-PT | 20261101-1 | pt

Somente demonstração sintética. A publicação exige revisão pelo responsável pela informação.

Aplica-se somente ao FiberBox, região demo, firmware 2.x.

1. Confirme o produto e o firmware antes de usar este procedimento. Se algum deles for desconhecido, pare e contate o suporte.

2. Verifique se a luz óptica vermelha permanece acesa. Informe ao suporte o estado observado da luz.

3. Não desconecte o cabo óptico, não abra o equipamento e não restaure as configurações de fábrica.

4. Se a luz vermelha permanecer acesa, abra um chamado de suporte com o produto, o firmware e o estado observado da luz. Não afirme que o serviço foi restabelecido.

Source: SOP-LANG-OPTICAL-EN / 20261101-1