

## MEMORÁNDUM

**Folio:** DISC/097/2024

**Fecha:** 14 de noviembre de 2024

**Asunto:** Solicitud de Baja de Bienes

**C. MARISELA HERRERA MÉNDEZ**  
**SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**PRESENTE**

Con el gusto de saludarle, se hace uso del presente para solicitar la baja administrativa y física de los bienes muebles (equipos de cómputo) en virtud de la obsolescencia/daño que presentan. De igual forma, quedo al pendiente de la actividad necesaria para llevar a cabo la gestión de esta solicitud. Se anexa el dictamen técnico expedido por el área de soporte técnico.

Agradezco de antemano su pronta atención y apoyo en este trámite.

**ATENTAMENTE**

*Excelencia en Educación Tecnológica®*



C. Tonantzin Roa Gómez  
**Jefa de la División de**  
**Ingeniería en Sistemas Computacionales**



**DEPARTAMENTO DE RECURSOS**  
**MATERIALES Y SERVICIOS**

**ACR/BCA**  
C.c.p. Archivo



20 NOV 2024

**SUBDIRECCION DE SERVICIOS**  
**ADMINISTRATIVOS**

## MEMORÁNDUM

Folio: TIC008/2024

Fecha: 19 de febrero de 2024

Asunto: Dictamen técnico de bienes.

**LIC. TONANTZIN ROA GÓMEZ**

**JEFA DE DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES  
PRESENTE**

Por medio del presente reciba un cordial saludo, al mismo tiempo que me permito informarle acerca del estado y características de los equipos de impresión, mediante la siguiente tabla:

| No. | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Referencia                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <p>Nombre: Impresora 1160<br/>Marca: HP<br/>Modelo: Laser Jet 1160<br/>Clave: 51510013421213035</p> <p>Problema técnico: Genera ruido al imprimir a causa de los engranes desgastados, el fusor se encuentra dañado y la bandeja no levanta el papel. Su reparación y mantenimiento ya no resulta rentable.</p> |   |
| 2   | <p>Nombre: Impresora multifuncional<br/>Marca: Canon<br/>Modelo: G2110<br/>Número de serie: KLMT41055</p> <p>Problema técnico: Realiza impresión con líneas horizontales sólo en blanco y negro, no imprime a color. El cabezal y el inyector requieren mantenimiento o en su caso remplazo.</p>                |  |

Por lo anterior, le recomiendo solicite ante el área pertinente la baja del equipo de impresión marca HP descrito en el numeral 1.

Sin otro particular, le reitero mis más distinguidas consideraciones.

**ATENTAMENTE**

*Excelencia en Educación Tecnológica®*



**ING. SANDRA CRUZ PÉREZ**  
**ENCARGADA DEL ÁREA DE TICS**

C.c.p. Archivo  




## MEMORÁNDUM

Folio: TIC104/2024

Fecha: 08 de noviembre de 2024

Asunto: Dictamen técnico de bienes.

LIC. TONANTZIN ROA GOMEZ

JEFA DE DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES  
PRESENTE

Por este medio reciba un cordial saludo, y al mismo tiempo aprovecho para informar que el equipo de cómputo y monitores descrito a continuación, ya no se encuentra en óptimas condiciones para su funcionalidad, por lo tanto, no es posible disponer del equipo para las actividades del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco.

| No | Descripción               | Marca  | Modelo     | Número de serie | Código SACC    | Motivo de baja         |
|----|---------------------------|--------|------------|-----------------|----------------|------------------------|
| 1  | Computadora de escritorio | Acteck | Ensamble   | Sin dato        | 5151000031-244 | Daños en tarjeta madre |
| 2  | Computadora de escritorio | Acteck | Ensamble   | Sin dato        | 5151000031-238 | Daños en tarjeta madre |
| 3  | Computadora de escritorio | Acteck | Ensamble   | Sin dato        | 5151000031-256 | Daños en tarjeta madre |
| 4  | Computadora de escritorio | Acteck | Ensamble   | Sin dato        | 5151000031-262 | Daños en tarjeta madre |
| 5  | Computadora de escritorio | Acteck | Ensamble   | 2350987002217   | 5151000031-251 | Daños en tarjeta madre |
| 6  | Computadora de escritorio | Acteck | Ensamble   | 2350987030192   | 5151000031-247 | Daños en tarjeta madre |
| 7  | Computadora de escritorio | Acteck | Ensamble   | Sin dato        | 5151000031-239 | Daños en tarjeta madre |
| 8  | Computadora de escritorio | Dell   | Vostro 200 | Cd5h9gl         | 5151000031-141 | Daños en tarjeta madre |
| 9  | Computadora de escritorio | Dell   | Vostro 200 | 9z7rgfl         | 5151000031-90  | Daños en tarjeta madre |
| 10 | Computadora de escritorio | Dell   | Vostro 200 | 3b5h9gl         | 5151000031-143 | Daños en tarjeta madre |
| 11 | Computadora de escritorio | Dell   | Vostro 200 | 206rgfl         | 5151000031-155 | Daños en tarjeta madre |
| 12 | Computadora de escritorio | Dell   | Vostro 200 | Cy7rgfl         | 5151000031-52  | Daños en tarjeta madre |
| 13 | Computadora de escritorio | Dell   | Vostro 200 | 1b5h9gl         | 5151000031-144 | Daños en tarjeta madre |
| 14 | Computadora de escritorio | Dell   | Vostro 200 | 8x5rgfl         | 5151000031-241 | Daños en tarjeta madre |
| 15 | Computadora de escritorio | Dell   | Vostro 200 | 5b5h9gl         | 5151000031-147 | Daños en tarjeta madre |



## MEMORÁNDUM

|    |                           |                                     |                    |                        |                |                          |
|----|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 16 | Computadora de escritorio | Dell                                | Vostro 200         | Dx5rgfl                | 5151000031-59  | Daños en tarjeta madre   |
| 17 | Computadora de escritorio | Dell                                | Vostro 200         | F06rgfl                | 5151000031-57  | Daños en tarjeta madre   |
| 18 | Computadora de escritorio | Dell                                | Vostro 200         | C06rgfl                | 5151000031-110 | Daños en tarjeta madre   |
| 19 | Computadora de escritorio | Dell                                | Vostro 200         | 916rgfl                | 5151000031-58  | Daños en tarjeta madre   |
| 20 | Computadora de escritorio | Dell                                | Vostro 200         | 616rgfl                | 5151000079-2   | Daños en tarjeta madre   |
| 21 | Computadora de escritorio | Hp                                  | Pavilion p6 series | Mxx30403k7             | 5151000031-24  | Daños de fuente de poder |
| 22 | Computadora de escritorio | Hp                                  | Pavilion p6 series | Mxx30403ks             | 5151000031-28  | Daños de fuente de poder |
| 23 | Computadora de escritorio | Hp                                  | Pavilion p6 series | Mxx30403kl             | 5151000031-159 | Daños de fuente de poder |
| 24 | Computadora de escritorio | Acteck                              | Active cool        | 2340680005909          | 5151000031-126 | Daños de fuente de poder |
| 25 | Computadora de escritorio | Acteck                              | Active cool        | 940399081350           | 5151000031-61  | Daños de fuente de poder |
| 26 | Computadora de escritorio | Acteck                              | Active cool        | 940399081902           | 5151000031-132 | Daños de fuente de poder |
| 27 | Computadora de escritorio | Acteck                              | Active cool        | 940399082409           | 5151000029-21  | Daños de fuente de poder |
| 28 | Computadora de escritorio | Acteck                              | Active cool        | 940399082586           | 5151000031-20  | Daños de fuente de poder |
| 29 | Computadora de escritorio | Acteck                              | Active cool        | 2340680005447          | 5151000031-237 | Daños de fuente de poder |
| 30 | Computadora de escritorio | Acteck                              | Active cool        | 2340680005532          | 5151000031-151 | Daños de fuente de poder |
| 31 | Computadora de escritorio | Equipo sin registr o de ningún tipo | Sin dato           | Sin dato               | 5151000031-92  | Daños de fuente de poder |
| 32 | Computadora de escritorio | Equipo sin registr o de ningún tipo | Sin dato           | Sin dato               | 5151000031-157 | Daños de fuente de poder |
| 33 | Computadora de escritorio | Hp                                  | Compaq             | X08 34930 7p1ckhh3j0g8 | 5151000031-158 | Daños de fuente de poder |
| 34 | Computadora de escritorio | Hp                                  | Compaq             | Mxl6400wg0             | 5151000031-240 | Daños de fuente de poder |
| 35 | Computadora de escritorio | Hp                                  | Proliant m1110     | 2ux650033t             | 5151000031-88  | Daños de fuente de poder |
| 36 | Computadora de escritorio | Alaska                              | Sin dato           | Gami - rm4 - 000250    | 5151000031-157 | Daños en procesador      |

## MEMORÁNDUM

|    |                           |         |            |                  |                |                     |
|----|---------------------------|---------|------------|------------------|----------------|---------------------|
| 37 | Computadora de escritorio | Ghia    | Sin dato   | 75809            | 5151000031-149 | Daños en procesador |
| 38 | Computadora de escritorio | Ghia    | Sin dato   | 76031            | 5151000031-55  | Daños en procesador |
| 39 | Computadora de escritorio | Ghia    | Sin dato   | 120966           | 5151000031-258 | Daños en procesador |
| 40 | Computadora de escritorio | Dell    | Vostro 200 | H16rgfl          | 5151000031-89  | Daños en procesador |
| 41 | Computadora de escritorio | Dell    | Vostro 200 | Jc5h9g1          | 5151000031-138 | Daños en procesador |
| 42 | Computadora de escritorio | Dell    | Vostro 200 | 6d5h9g1          | 5151000031-146 | Daños en procesador |
| 43 | Computadora de escritorio | Dell    | Vostro 200 | 4b5h9g1          | 5151000031-156 | Daños en procesador |
| 44 | Computadora de escritorio | Dell    | Vostro 200 | 1z7rgfl          | 5151000031-104 | Daños en procesador |
| 45 | Computadora de escritorio | Acteck  | Ensamble   | Sin dato         | 5151000031-253 | Daños en procesador |
| 46 | Computadora de escritorio | Acteck  | Ensamble   | Sin dato         | 5151000031-259 | Daños en procesador |
| 47 | Proyector                 | Benq    | Mp515      | 9hj0a77.q3x      | 5211000074-7   | Fallo de lampara    |
| 48 | Proyector                 | Philips | Lc4431m7   | Wr07022469954449 | 5211000074-6   | Fallo de lampara    |
| 49 | Impresora                 | Canon   | G2110      | Klmt41055        | Sin dato       | Daños en rodillo    |
| 50 | Computadora de escritorio | Hp      | P6-2302la  | Mxx3040313       | 5151000031-33  | Daños en procesador |

## MEMORÁNDUM

### Evidencia fotográfica





## MEMORÁNDUM



Por las razones anteriormente expuestas, solicito su apoyo para dar de baja los bienes muebles en mención descritos en la tabla anterior.

Sin otro particular, le reitero mis más distinguidas consideraciones.

**ATENTAMENTE**

*Excelencia en Educación Tecnológica®*

  
**ING. WILLY GONZÁLEZ VILLEDA**  
ÁREA DE TIC'S

  
**ING. DANIEL LARA BELLO**  
ÁREA DE TIC'S

C.c.p. Archivo

  
TRG

