

MEMORÁNDUM

Folio: DIV IEME/012A/2024

Fecha: 10 de abril de 2024

Asunto: Se emite dictamen de mobiliario

C. MARISELA HERRERA MÉNDEZ.**SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.****PRESENTE**

Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo me permito comunicarle que se revisaron diversos muebles que son propiedad de este Instituto, y de la revisión efectuada se aprecia que ya no se encuentran en óptimas condiciones para la realización de las actividades, y por las condiciones de deterioro que tienen, se dictamina que dicho mobiliario ya no es funcional, por lo tanto, se recomienda la baja del mobiliario de referencia ante el área pertinente por su no utilización.

No.	CLAVE SACG	DESCRIPCIÓN	MARCA	UBICACIÓN
1	5671000158-157	Máquina Universal de Ensayos Tipo Piso	SHIMADZU	División de Ingeniería Electromecánica
2	5671000158-83	Equipo para el monitoreo de la humedad	PROCEQ	División de Ingeniería Electromecánica
3	5661000115-19	Fuente de alimentación de DC 3 salidas	GW INSTEK	División de Ingeniería Electromecánica
4	5661000115-13	Generador de señal	TEKTRONIX	División de Ingeniería Electromecánica
5	5671000158-129	AC/DC Power Clamp Meter	BK PRECISION	División de Ingeniería Electromecánica

Sin otro particular le reitero mi consideración atenta y distinguida.

ATENTAMENTE*Excelencia en Educación Tecnológica.***DIVISIÓN DE INGENIERÍA
ELECTROMECAÁNICA****MIGUEL ORTEGA HERNÁNDEZ****JEFE DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELECTROMECAÁNICA**C.c.p. Archivo
MOHDEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS

10.04.2024



10 ABR 2024

**SUBDIRECCION DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS**

C. MIGUEL ORTEGA HERNÁNDEZ
JEFE DE DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELECTROMECAÁNICA
PRESENTE

A través del presente medio reciba un cordial saludo, al mismo tiempo se hace de su conocimiento el siguiente dictamen acerca de las condiciones de los elementos que se encuentran en los Laboratorios de Eléctrica – Electrónica y Mecánica, siendo los siguientes:

NO.	CLAVE SACG	DESCRIPCIÓN	MARCA	STATUS
1	5671000158-157	Máquina Universal de Ensayos Tipo Piso	SHIMADZU	Inhabilitado debido a la falta de mantenimiento, requiriendo para su correcto funcionamiento la lubricación de rodamientos y espárragos, acondicionamiento del cableado de conexión HMI, reparación de la PCB de la HMI, reparación del panel touch de la HMI y acondicionamiento del cableado de conexión HMI – Máquina. Obsoleta.
2	5671000158-83	Equipo para el monitoreo de la humedad	PROCEQ	Obsoleto.
3	5661000115-19	Fuente de alimentación de DC 3 salidas	GW INSTEK	Obsoleto.
4	5661000115-13	Generador de señal	TEKTRONIX	Obsoleto.
5	5671000158-129	AC/DC Power Clamp Meter	BK PRECISION	Obsoleto.

Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes.



ATENTAMENTE

DIVISIÓN DE INGENIERÍA
ELECTROMECAÁNICA

C. Francisco Martínez Rosas.

C. Sergio Enrique Hoyos González.

Encargado del Laboratorio de Eléctrica –
Electrónica.

Encargado del Laboratorio de Mecánica.