

Problema:

La gerencia de la planta textil necesita llevar un control del proceso de control de calidad (QA), este proceso necesita detallarse en sus diferentes actividades para poder genera información de tiempos de revisión, tipo de problema que tiene a tela, KPI de actividades de los diferentes analistas. Cuanta tela es aprobada, cuanta tela tiene problemas de calidad, las telas que tienen problemas de calidad deben quedar un registro fotográfico de la tela, con un pequeño comenario del problema y que actividad de corrección se va a realizar.

El sistema debe tener el control calidad en la plata textil; debe tener la función de check in y check out. El control de entrada de proceso de Calidad (QA) con fecha y hora de entrada y Salida del proceso con fecha y hora. En el proceso de revisión de calidad debe tener unos pasos de verificación por algunos analistas y el jefe de calidad.

Objetivo

Crear un asistente que tenga el control detallado de calidad de la plata textil.

Beneficio esperado

- Llevar control de actividades de los operarios.
- Tiempo que tarda una revisión una tela.
- Reducir consultas repetitivas.
- Estandarizar respuestas.
- Mejorar tiempos de atención.
- Documentar conocimiento disperso.
- Tener KPI del proceso, números de revisiones, que tipo de problemas esta teniendo la tela.

Usuarios

- Jefe de Calidad
- Analista de Calidad
- Jefes de Procesos de plata
- Gerente de Plata

PROCESOS DE CALIDAD (Los mas comunes)

- 1 Se carga la HDR a la sección de calidad.
- 2 Se abre la fase de calidad.
Dependiendo del tipo de tejido (plano,punto,tricot) y de la fibras se realizan
- 3 varios analisis
- 4 Pruebas de resistencisa cuando son tejidos planos.
- 5 Prueba de encogimientos cuando son algodones.
- 6 Peso de la tela
- 7 Ancho de la tela.
- 8 Rendimiento d ela tela
- 9 Pilling
- 10 Humedad
- 11 Grado de blancura
- 12 Entorche
- 13 Sublimación
- 14 Solidez al frote.

Alcance inicial

Tener todo el proceso de control de calidad. Solo en el área de calidad.

Fuera de alcance

- Procesos de la planta que no tienen que ver con el proceso de calidad.

Proceso de Calidad — Planta de Producción de Telas

(Trituración / Estampación / Acabados)

Te lo dejo enfocado únicamente en una planta textil de producción de telas, pensado para un proyecto de sistematización del área de calidad.

Flujo General de Calidad

Recepción Tela Base

↓

Trituración / Preparación
↓
Control de Calidad Proceso 1
↓
Estampación
↓
Control de Calidad Proceso 2
↓
Acabados
↓
Control de Calidad Final
↓
Liberación de Tela

1. Calidad en Trituración / Preparación de Tela

Objetivo

Garantizar que la tela quede uniforme y apta para estampación y acabado.

Mediciones más comunes

Medición	Descripción
Gramaje	Peso de la tela
Ancho útil	Ancho real de la tela
Humedad	Nivel de humedad de la tela
Uniformidad	Regularidad de la superficie
Tensión de tela	Control durante proceso
Defectos visuales	Huecos, barras, fibras sueltas
Metros procesados	Producción por lote

Datos típicos para sistematizar

- Máquina
 - Operario
 - Lote
 - Hora inicio/fin
 - Resultado inspección
 - Estado: aprobado/reproceso
-

2. Calidad en Estampación

Objetivo

Garantizar correcta aplicación del diseño y color.

Mediciones más comunes

Medición	Descripción
Registro del estampado	Alineación del diseño
Intensidad de color	Uniformidad tonal
Matching color	Comparación contra patrón
Repetición del diseño	Exactitud del rapport
Manchas	Presencia de contaminación
Corrimiento	Desplazamiento del estampado
Cobertura	Nivel de cubrimiento
Secado	Curado correcto

Defectos más comunes

- Desalineación
- Mancha
- Diferencia de tono
- Arrastre de tinta
- Falta de estampado
- Sobre estampado

Datos clave para sistema

- Diseño
- Color
- Máquina estampación
- Velocidad
- Temperatura
- Operario
- Metros aprobados/rechazados

3. Calidad en Acabados

Objetivo

Garantizar propiedades finales de la tela.

Mediciones más comunes

Medición	Descripción
Encogimiento	Variación después de lavado
Tacto	Suavidad
Elasticidad	Recuperación
Solidez del color	Resistencia lavado/frote
Torque	Deformación de tela
Ancho final	Validación especificación
Gramaje final	Peso final
Apariencia visual	Arrugas, marcas, manchas

Pruebas comunes

- Lavado
 - Frote seco/húmedo
 - Temperatura
 - Estabilidad dimensional
-

4. Auditoría Final de Calidad

Objetivo

Liberar o rechazar lotes de tela.

Mediciones más comunes

Medición	Descripción
Metros inspeccionados	Cantidad revisada
Puntos por defecto	Sistema 4 puntos
% defectos	Calidad del lote
Clasificación defecto	Crítico, mayor, menor
Resultado final	Aprobado/Rechazado

Indicadores más comunes

Indicador	Fórmula
% Rechazo	Tela rechazada / producida
DHU	Defectos por 100 unidades
Metros defectuosos	Metros con falla
Reproceso	Tela enviada a corrección
Eficiencia calidad	Producción aprobada

Procesos recomendados para sistematizar primero

Prioridad Alta

1. Inspección en estampación
2. Auditoría final
3. Registro de defectos
4. Trazabilidad por lote
5. Control de color y tono

Prioridad Media

- Calidad en trituración
 - Pruebas laboratorio
 - Gestión reprocesos
-

Catálogo típico de defectos

Trituración

- Fibra abierta
- Hueco
- Tensión irregular
- Barra

Estampación

- Mancha
- Corrimiento
- Desalineación
- Diferencia tono
- Arrastre tinta

Acabados

- Encogimiento excesivo
- Marca
- Rigidez
- Torque
- Cambio color

Estructura ideal del sistema

Maestros

- Máquinas
- Lotes
- Diseños
- Colores
- Defectos
- Operarios

Transacciones

- Inspección proceso
- Auditoría final
- Registro defectos
- Reproceso
- Liberación lote

Reportes

- Pareto defectos
- Calidad por máquina
- Calidad por diseño
- Calidad por lote

- Tendencia rechazos
- KPI diarios/turno