

Tanggal : 07/06/2023

Nomor Deviasi : DEV/QPR/CKR/PR/0623/011

Pengusul : MUHATIM

Departemen : BO - Line Effervescent CKR

Kategori Penyimpangan : Kualitas Produk

Daftar Produk/Material :

No	Item Code	No Batch	No WO Oracle	Keterangan
1	PEBJ3	FE846	233002999	EXTRA JOSS ACTIVE B7 EFF.PWD

Jenis Penyimpangan : Penyimpangan Tidak Terencana

Problem : Overfilled citric acid sebanyak 209,03 kg pada saat filling ke IBC

Requirement (jika ada) : Tidak terjadi overfilled

Tanggal dan waktu kejadian : Tuesday 06 June 2023 - 23:25

Lokasi : Ruang compounding Lantai 2 , Site : Cikarang
produksi site Cikarang

Departemen : Produksi

Siapa saja yang terlibat

No	Nama Terlibat
1	Muhatim - Prod Spi
2	Rubadin

Bagaimana urutan kejadian : Pada saat proses filling citric ke IBC pada sensor IBC (AV 221) terjadi error sehingga proses filling terus berjalan dan terjadi kelebihan citric acid sebanyak 209,03 Kg

Apakah penyimpangan serupa pernah terjadi dalam 30 hari terakhir? Berapa kali? : No

Apakah ada proses/batch lain yang berpotensi mengalami penyimpangan yang sama? : No

Apakah status material/batch yang berpotensi mengalami penyimpangan sama sudah rilis/terdistribusi? : No

Apakah penyimpangan juga berpotensi terjadi di area/proses lain? : No

Tindakan yang sudah dilakukan ketika penyimpangan / potensi penyimpangan terjadi : Stop proses batching dan menunggu proses perbaikan dari bagian terkait (TS dan QA)

File bukti:

No	Nama File Upload
1	23060701_134220_PEBJ3___PEBJ3_FE846___BatchReport_20230606_2259110282.pdf

Penilaian potensi dampak dari penyimpangan/potensi penyimpangan:

Kualitas produk	: Reproses Produk (4)	Resiko finansial	: N/A (0)
Compliance	: Temuan Audit Internal (1)	Resiko organisasi	: N/A (0)
Resiko operasional	: N/A (0)	Resiko keamanan personil	: N/A (0)
Resiko kesehatan personil	: N/A (0)	Resiko lingkungan	: N/A (0)
Resiko intelektual	: N/A (0)		

Tingkat Keparahan Penyimpangan : 4

Usulan Tindakan Remedial : Dilakukan reproses terhadap batch tersebut

APPROVED

Pelapor : MUHATIM

Atasan Pelapor : MICHAEL WIBAWA

Tanggal : 07/06/2023

Tanggal : 07/06/2023

Bagian terkait yang perlu melaksanakan evaluasi dan investigasi:

Nama Bagian Terkait
Production - Cikarang
Cikarang Site
Business Operation

Nama Koordinator : CLARENTIA DWIVANI

Tanggal : 07/06/2023

Investigasi / Evaluasi / Rekomendasi Tindakan Remedial

No	Investigasi / Evaluasi / Rekomendasi Tindakan Remedial	Reviewer	Tanggal
1	Mohon dicek apakah sempat ada jaringan putus?	ELVI SUZY FARIDA SIAHAAN	07/06/2023
2	Teknik melakukan pengecekan after kejadian, tidak ditemukan anomali pada sisi mekanikal dan electrical. Potensi kegagalan terjadi pada system jaringan/komputerisasi dimana pembacaan bobot tidak memberikan trigger menutup valve IBC It 3 ketika target sudah tercapai. Tanpa dilakukan setting apapun, batching selanjut nya kembali berjalan normal sampai saat ini.	MICHAEL WIBAWA	07/06/2023
3	Penyimpangan terkait dg ketidak sesuaian formula akibat overfilled. silahkan utk dilakukan review sesuai dg keutuhan produk. Remedial sesuai dengan kebutuhan produk terkait. Aktivitas di catat dlm BR dan remedial penyimpangan ini overfilled di rekap dg related capa	TRI HARTATI	07/06/2023

4	Overfilled hingga 200 kg seharusnya dapat dicegah melalui abort jika bobot yang turun dipantau manual oleh operator. Namun tetap ada eror pada sistem yang menyebabkan valve tidak menutup/menerima sinyal pada saat bobot sudah mencapai target. Lakukan investigasi rootcause bersama tim vendor jika diperlukan. Terdapat alternative remedial antara lain 1. Reproses dalam 1 IBC yaitu penambahan 145.97 kg sodbic dan 35.29 kg citric dengan total bulk akhir adalah 1390 kg yang diblending ulang selama 35 menit cek ATB Ka Ki (6 titik) baru dapat direlease. Memiliki risiko terhadap kekuatan blender untuk blending 1390 kg selama 35 menit. 2. Reproses menjadi 2 IBC, yaitu blending selama 20 menit, lalu IBC diangkat ke lantai 3 dijadikan IBC docking, (sebagai premix) dan dilakukan batching menggunakan recipe khusus). Memiliki risiko terhadap kekuatan blender untuk blending 1200 kg selama 20 menit dan risiko terhadap kekuatan forklift lantai 3 3. Mengeluarkan citric dari bagian valve atas IBC secara manual hingga tercapai sekitar 1000 kg--> tidak ada alat bantu yang memungkinkan. Dengan pertimbangan feasibilitas opsi serta tindakan mitigasi yang dapat dilakukan pada tiap risiko sehingga dipilih opsi 1 dengan concern: a. Blending after batching belum dilakukan dan tidak perlu dilakukan. Pastikan blending dilakukan cukup 1 kali setelah adjust penambahan material sodbic dan minor sesuai lampiran perubahan proses. b. Proses adjust jika dilakukan melalui track motion (batching), pastikan dilakukan pendampingan bersama tim teknik c. Pastikan blending dilakukan di blender 1 (sesuai rekomendasi teknik), pastikan dilakukan pendampingan proses blending bersama tim teknik. d. Perubahan batch size berpotensi terhadap homogenitas, pastikan dilakukan sampling sesuai lampiran perubahan proses dan pastikan analisa MS sebelum direlease e. Pastikan proses verifikasi kadar (analisa) dan proses filling menjadi prioritas untuk mencegah bulk ed, f. Rendemen yang tidak memenuhi syarat (over) disesuaikan dengan kebutuhan material kemas. (ketidaksesuaian terecord dalam penyimpangan)	ANDRIANI DEVI WIJAYANTI (TS)	07/06/2023
---	---	------------------------------	------------

File Pendukung Reviewer

No	Nama Reviewer	Nama File Reviewer
----	---------------	--------------------

Disposisi Tindakan Remedial

No	Disposisi Tindakan Remedial	Nama PIC	Review Date	Due Date	Status
1	Terkait dengan case overfilled citric 209kg karena adanya error pada sensor pada IBC (AV 221), lakukan tindakan remedial sebagai berikut :	TERRY TERRAWATI		16/06/2023	VERIFIED
2	1. TS membuat recipe khusus PEBJ3 02Av0 untuk mengembalikan rasio formula agar MS dan Lampiran Proses untuk digunakan produksi. Lampirkan lampiran proses pada penyimpangan ini	ANDRIANI DEVI WIJAYANTI (TS)	19/06/2023	16/06/2023	VERIFIED
3	2. PPIC menginput recipe SCADA dan pastikan jumlah material sesuai dengan lampiran proses	EVAN CHRISTY SATRIYANTO	13/06/2023	16/06/2023	VERIFIED
4	3. Produksi menjalankan proses sesuai dengan lampiran proses yang telah disediakan hingga proses blending selesai	YUDHA SATRIA NUGRAHA	21/06/2023	16/06/2023	VERIFIED
5	4. Teknik melakukan pendampingan pada proses blending dan melakukan pemeriksaan mekanik pada mesin blending (mengingat bobot bulk lebih dari bobot normalnya PEBJ3)	OLGA MARCELINA	09/06/2023	16/06/2023	VERIFIED
6	5. Penambahan material berpengaruh pada homogenitas, sehingga lakukan pemeriksaan fisik, sensory dan assay pada produk ruah (ATB 3 titik, lakukan evaluasi homogenitas)	EVA HUSEIN	06/12/2023	16/06/2023	VERIFIED
7	6. Batch ruah dapat direlease jika poin nomor 5 MS	EVA HUSEIN	06/12/2023	16/06/2023	VERIFIED
8	7. Pastikan produk ruah menjadi prioritas untuk proses filling, maksimal bulk sudah selesai filling tgl 13 Juni (hari ke-7). Jika bulk ED, difollow up dgn penyimpangan terpisah.	YUDHA SATRIA NUGRAHA	21/06/2023	16/06/2023	VERIFIED
9	8. Terkait dengan case jalur citric, follow up lebih lanjut dengan CAPA	YUDHA SATRIA NUGRAHA	21/06/2023	16/06/2023	VERIFIED
10	9. recipe khusus pada scada di non active kan kembali	ANDRIANI DEVI WIJAYANTI (TS)	19/06/2023	23/06/2023	VERIFIED

- ☐ Perlu Ditindaklanjuti dengan Pengkajian Risiko
☒ Tidak Perlu Ditindaklanjuti dengan Pengkajian Risiko

QA/QS Manager

08/06/2023

Laporan Penyimpangan / Potensi Penyimpangan

Verifikasi Tindakan Remedial

		Testing Cost					Processing Cost				Rejected Cost			Machine Cost								Status
Diposisi Tindakan	PIC	Jumlah Person el (orang)	Durasi (jam)	Man hours	Manhours Cost (Rp)	Cost of Analysis (Rp)	Jumlah Person el (orang)	Durasi (jam)	Man hours	Manhours Cost (Rp)	Material	Qty	Cost Material (Rp)	Jumlah Teknisi (orang)	Durasi (jam)	Man hous	Manhours Cost (Rp)	Nama part	Total HargaSpare part (Rp)	Hasil Tindakan Remedial		
1. TS membuat recipe khusus PEBJ3 02Av0 untuk mengembalikan rasio formula agar MS dan Lampiran Proses untuk digunakan produksi. Lampirkan lampiran proses pada penyimpangan ini	ANDRIANI DEVI WIJAYANTI (TS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	hasil PEBJ3 FE846 blending 20 menit not OK, sehingga add blending 20 menit	VERIFIED	
3. Produksi menjalankan proses sesuai dengan lampiran proses yang telah disediakan hingga proses blending selesai	YUDHA SATRIA NUGRAHA	-	-	-	-	-	1	1	1	172,539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	produksi melakukan proses batching dan blending sesuai lampiran proses dari TS	VERIFIED	
5. Penambahan material berpengaruh pada homogenitas, sehingga lakukan pemeriksaan fisik, sensory dan assay pada produk ruah (ATB 3 titik, lakukan evaluasi homogenitas)	EVA HUSEIN	7	10	70	0	800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hasil analisa kadar ada yg TMS	VERIFIED	
7. Pastikan produk ruah menjadi prioritas untuk proses filling, maksimal bulk sudah selesai filling tgl 13 Juni (hari ke-7). Jika bulk ED, difollow up dgn penyimpangan terpisah.	YUDHA SATRIA NUGRAHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	bulk di filling tgl 15 Juni (usia bulk 8 hari) dan selesai proses filling tgl 16 Juni	VERIFIED	
Terkait dengan case overfilled citric 209kg karena adanya error pada sensor pada IBC (AV 221), lakukan tindakan remedial sebagai berikut :	TERRY TERRAWATI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A	VERIFIED	
4. Teknik melakukan pendampingan pada proses blending dan melakukan pemeriksaan mekanik pada mesin blending (mengingat bobot bulk lebih dari bobot normalnya PEBJ3)	OLGA MARCELINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	blending berjalan baik	VERIFIED	
2. PPIC menginput recipe SCADA dan pastikan jumlah material sesuai dengan lampiran proses	EVAN CHRISTY SATRIYANTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PPIC sudah menginput recipe SCADA sesuai jumlah material yang ditentukan	VERIFIED	
6. Batch ruah dapat direlease jika poin nomor 5 MS	EVA HUSEIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	batch ruah TMS sehingga di hold	VERIFIED	
8. Terkait dengan case jalur citric, follow up lebih lanjut dengan CAPA	YUDHA SATRIA NUGRAHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dilakukan follow up root cause	VERIFIED	
9. recipe khusus pada scada di non active kan kembali	ANDRIANI DEVI WIJAYANTI (TS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada menu menonaktifkan recipe di SCADA. Recipe 02Av0 merupakan recipe penyimpangan yang diubah qtnya atau setting sesuai dengan kasus dan disposisi.	VERIFIED	
Total		Total Testing Manhours (jam)		Total Testing Cost (Rp)		Total Analysis Cost (Rp)	Total Processing Manhours (jam)		Total Processing Cost (Rp)		Total Rejected Cost (Rp)			Total Machine Manhours Cost (Rp)			Total Machine Cost (Rp)					
		70		0		800,000	1		172,539		-			-			-					
Total Times										71												
Total Cost										972,539												

Bukti Tindakan Remedial

Nama PIC	Nama File Upload
ANDRIANI DEVI WIJAYANTI (TS)	23060701_255662_LP PEBJ3 FE846 Overfilled citric 200 KG.pdf
ANDRIANI DEVI WIJAYANTI (TS)	23060701_304537_LP PEBJ3 FE846 ADD 20.pdf
	23060701_385957_K1G5P01__PEBJF_FF001E__Batch_Report_20230616_1606330006.pdf
	23060701_052668_WhatsApp Image 2023-12-06 at 09.04.24.jpeg

Investigation Time		Meeting Time	
Durasi Pengerjaan	Jumlah Pelaksana	Durasi Pengerjaan	Jumlah Pelaksana
Jam	Orang	Jam	Orang

Koordinator Penyimpangan

CLARENTIA DWIVANI
07/06/2023

Disposisi Produk atau Sistem

Released

produk tih di verif sesuai spec, lbh lanjut utk
rca overfilled di fu melalui related capa

Lanjut ke CAR-PAR Nomor CPA/QPR/CKR/PR/0423/006

Dengan Kategori:

Tingkat Keparahan Medium dan
Terjadi ≥ 3 Kasus dalam 30 Hari
Terakhir

QA/QS Manager

CLOSED

14/12/2023