
Connectors font d'alimentació

Com funciona la font d'alimentació








Schuko


(IEC-C13)




Entrada de corrent electric

https://es.wikipedia.org/wiki/Conector_IEC#Conectores_C13_y_C14


Minimolex







Color Función
Amarillo +12 V
Negro Tierra
Negro Tierra
Rojo +5 V


Molex







SATA
(És l’alimetació disc dur)






ATX 12V
(Es el que alimenta el processador)











ATX 20+4 o 24
(Alimeta la placa base)








Pice-e expres
(Transmeten les dades de la tagreta gràfica)


Funcions pins especials Connector ATX



Etiqueta Font alimentació



Paràmetres importants de la F.A.



	Paràmetres
Potència de sortida de la Font d'alimentació	• 750
Potència d'entrada de la Font d'alimentació	• 3375
Eficiència de la font d'alimentació	• 22.2222222

Paràmetres importants de la F.A.

Ompliu la taula següent amb els valors de la font d‘alimentació que teniu:

	Paràmetres
Potència de sortida de la Font d'alimentació	● 200
Potència d'entrada de la Font d'alimentació	● 700
Eficiència de la font d'alimentació	● 28.57