



REGISTRO DE OCORRÊNCIA

Ocorrência em Obra & Custos de Reparo

Documento formal que registra o dano ocorrido ao painel de TV laqueado na obra dos clientes Maria e Valdenir e apresenta o escopo e os custos da correção in loco.

CLIENTES Maria e Valdenir	OBRA / LOCAL Vale dos Cristais · Nova Lima/MG	ITEM AFETADO Painel de TV laqueado	DATA DO REGISTRO 07 / 07 / 2026
-------------------------------------	---	--	---

CONTEXTO DA OCORRÊNCIA

Durante o andamento da obra dos clientes **Maria e Valdenir**, no **Vale dos Cristais**, o **painel de TV laqueado** — item fornecido e instalado pela Valvic Marcenaria — foi **danificado por outra equipe envolvida na obra**, alheia à marcenaria. Zelando pela integridade da entrega e pela experiência dos clientes, a Valvic organizou a solução do reparo, a ser executado **in loco** por profissional de pintura especializado, com acompanhamento técnico de um marceneiro da casa. Este documento formaliza o ocorrido e apresenta os custos envolvidos na correção.

ESCOPO DO REPARO

- Deslocamento** do profissional de pintura e de seu equipamento até a obra, no Vale dos Cristais.
- Correção in loco** do laqueado do painel de TV, restabelecendo o acabamento no padrão original Valvic.
- Acompanhamento técnico** de um marceneiro da Valvic durante toda a execução do reparo.

CUSTOS DO REPARO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
Logística	Deslocamento do profissional e do equipamento até a obra	R\$ 250,00
Profissional de pintura	Diária do profissional especializado · correção in loco	R\$ 350,00
Material	Insumos de laqueação e acabamento	R\$ 150,00
Marceneiro acompanhante	Acompanhamento técnico da Valvic durante o reparo	CORTESIA
TOTAL DO REPARO		R\$ 750,00

OBSERVAÇÕES

- O **acompanhamento do marceneiro da Valvic** é oferecido como **cortesia da marcenaria**, sem custo.
- Os valores acima referem-se **exclusivamente ao reparo** do dano causado por terceiros na obra.
- Execução mediante **agendamento** com o profissional de pintura e alinhamento de acesso à obra.