

Conferência de peça antes de sair da fábrica

CÓDIGO	VERSÃO	QUEM EXECUTA	QUEM LIBERA
POP-01	1 · 09/2026	Marceneiro do módulo	Coordenação de Produção

Por que este procedimento existe. Peça que sai errada da fábrica custa dez vezes mais na obra — viagem, hora de montador parada, prazo estourado e desgaste com o cliente. Na bancada, o mesmo erro se resolve em minutos.

Numa cozinha entregue no primeiro semestre foram registrados **21 pontos de acabamento**, dos quais 18 eram erro. Quase todos — tapa-furo faltando, fita descolada, furação no lado errado, risco de caneta, fita crepe esquecida — teriam sido pegos aqui, com a peça ainda na bancada. **O cliente não avalia a estrutura do móvel: ele avalia o detalhe que ficou.**

Quando se aplica

A **tudo módulo pronto**, antes de embalar, e a **toda carga**, antes do caminhão sair. Vale para peça de OP nova, peça refeita e peça que volta de retrabalho.

Não se aplica a: conferência de material recebido de fornecedor (ficha de recebimento) e conferência no ato da montagem em obra (portão 8 da ficha da OP).

O que precisa antes de começar

- **Ficha de Conferência da OP** — a que viaja o fluxo inteiro
- **Matriz de Conferência** do ambiente + bolinhas adesivas
- **Projeto técnico impresso**, última versão
- Romaneio da OP e etiquetas de volume
- Trena, esquadro, pano e material de embalagem

PASSO A PASSO · NA BANCADA, MÓDULO A MÓDULO

3 minutos por módulo

- 1 Pegue a Ficha da OP e a Matriz do ambiente antes de olhar a peça.** Conferência feita de memória não vale e não se assina.
- 2 Confira o módulo contra o projeto impresso** — medida, ambiente e **sentido de abertura**. Contra o projeto, nunca contra o que ficou na lembrança.
- 3 Meça as duas diagonais** do módulo montado a seco. Diagonais diferentes = fora de esquadro: volta para a pré-montagem.
- 4 Passe o dedo nas bordas dos quatro lados.** Se pegar na unha — ressalto, rebarba ou filete de cola — volta para o refil e a lixa.
- 5 Abra e feche todas as portas e gavetas.** Todas, uma a uma: soft-close atuando, folgas uniformes e frentes no mesmo plano.
- 6 Confira ferragem e furação no lado certo:** dobradiça, corrediça, puxador, minifix e cavilha na posição e na profundidade do projeto.
- 7 Coloque todos os tapa-furos** e confira um por um. É o item que mais chegou faltando na obra.
- 8 Limpe a peça e olhe contra a luz:** pó, cola, mancha, risco de caneta e fita crepe esquecida. Peça suja não passa.
- 9 Marque os seis critérios na Matriz e cole a bolinha adesiva no módulo.** ● verde libera · ● amarelo e ● vermelho ficam retidos na estante.
- 10 Embale e identifique.** Ferragem do módulo em saco etiquetado, cantoneira, bolha e stretch. No volume: **cliente + ambiente + módulo**. Depois assine o portão na Ficha da OP — quem assina, responde.

A REGRA QUE FAZ O PROCEDIMENTO VALER

Módulo sem bolinha verde **não é embalado**. Volume sem etiqueta **não sobe no caminhão**. Carga sem a liberação assinada **não sai do portão**. Não existe "sai assim e a gente resolve na obra" — na obra o mesmo conserto custa uma viagem.

PASSO A PASSO · ANTES DO CAMINHÃO SAIR

Coordenação + motorista, juntos

- 11 **Confira volume por volume contra o romaneio**, em voz alta, com o motorista ao lado. Quantidade e identificação de cada volume.
- 12 **Carregue na ordem da montagem**: o que monta primeiro desce primeiro. Tampos e peças grandes travados e protegidos.
- 13 **Fotografe a carga fechada** e mande a foto no grupo com o número da OP.
- 14 **Assine a Liberação Final da OP** e entregue ao motorista nota, romaneio e termo de entrega. Só então o caminhão sai.

PONTOS DE CONFERÊNCIA

o critério de "está certo" — sem adjetivo, só o que se vê e se mede

✓	O QUE SE CONFERE	CRITÉRIO DE "ESTÁ CERTO"
☐	Medida e esquadro	Bate com o projeto impresso; as duas diagonais dão o mesmo número ; peça sem empeno
☐	Acabamento e borda	Borda 100% colada, sem descole, rebarba ou queima; o dedo passa e não pega ; superfície sem risco, mancha ou caneta
☐	Ferragem e funcionamento	Dobradiça e correição no lado certo , alinhadas e testadas: abre, fecha, soft-close atua, gaveta corre e porta não cai
☐	Alinhamento e folgas	Portas e gavetas alinhadas, folgas iguais dos dois lados , frentes no mesmo plano
☐	Tapa-furo e limpeza	Nenhum furo aparente ; sem pó, cola, fita crepe ou etiqueta de fábrica na face vista
☐	Embalagem e kit	Ferragem do módulo em saco etiquetado — nada solto ; volume identificado com cliente + ambiente + módulo

SE DER ERRADO

Achou problema no módulo → bolinha amarela ou vermelha, módulo retido na estante e registro na **Não Conformidade** (pág. 4 da Ficha da OP), com a causa provável. Resolve e confere de novo antes de embalar.

A carga está atrasada e falta módulo conferido → não libera o módulo pendente. Avisa a Coordenação e sai a carga parcial, com o que falta anotado no romaneio. **Carga parcial atrasa uma frente; peça errada atrasa a obra inteira.**

Divergência entre romaneio e físico → para o carregamento e resolve com a Coordenação antes de fechar o baú. Nunca "acerta na obra".

Dúvida de projeto na hora da conferência → para e chama a Coordenação. Improviso nesta etapa é exatamente o que chega errado na obra.

Registro — o que fica escrito

- **Matriz de Conferência** — uma por ambiente, com os seis critérios marcados
- **Ficha de Conferência da OP** — portões 5, 6 e 7 assinados
- **Não Conformidade** — todo módulo reprovado, com causa provável
- **Foto da carga** — no grupo, com o nº da OP

As duas fichas ficam com a OP até o encerramento e são arquivadas na pasta do cliente.

Implantação — como isto pega

- **Quem conhece**: marceneiro, ajudante, embalagem, expedição, motorista e coordenação
- **Apresentação**: 10 minutos da manhã, com uma peça real na bancada
- **Primeira semana**: a Coordenação acompanha uma conferência de cada marceneiro
- **Verificação mensal**: somar as NCs por portão e por causa; a causa que mais repete vira ação de melhoria

COMO SABER SE ESTE POP ESTÁ FUNCIONANDO

O número que importa é **retrabalho em obra por peça que saiu errada da fábrica**. Conta-se pelas NCs abertas depois da entrega. Revisão do procedimento em **30 dias**, com a lista de retrabalhos do período na mão. Se o número não cair, o problema não é a ficha — é o portão que está sendo assinado sem ser conferido.