

VALVIC MARCENARIA

Fase 1 — Investimento Inicial (começar a girar)

Estratégia

Antes de montar toda a estrutura no galpão novo, a Fase 1 coloca a empresa para **começar a girar com baixo risco**: a **coladeira** destrava a filetagem (gargalo de acabamento), o **compressor** alimenta o ar comprimido dela, e uma **picape** dá conta das entregas iniciais. Depois entra a **Fase 2** (galpão novo de 1.000 m² com a linha completa) para dobrar a produção e escalar.

Itens da Fase 1

	Coladeira Giben KG268 Filetagem com grupo arredondador (fita 1 mm), ~20 m/min. A mais usada em BH (suporte/peças locais). R\$ 162–180 mil
(foto a inserir)	Compressor Techto Autentic AT 10HP Ar comprimido p/ a coladeira · parafuso · 8,5 bar · 1,08 m ³ /min · 24h · externo coberto. R\$ 21.310
(foto a inserir)	Picape (usada) — entregas Transporte das entregas iniciais da Fase 1. R\$ 50–60 mil

Investimento da Fase 1

Item	Valor
Coladeira Giben KG268	R\$ 162.000 – 180.000
Compressor Techto AT 10HP	R\$ 21.310
Picape (usada)	R\$ 50.000 – 60.000
TOTAL — Fase 1	≈ R\$ 235.000 – 261.000

O **valor do aporte e a contrapartida** são definidos pelo investidor. A Fase 1 é o passo de entrada; a Fase 2 (estrutura completa) está no portfólio geral.