
1 Mechanické složení

Konstrukce z Merkuru. Držák na sensor čáry vytištěn na 3D tiskárně. Držák na ultrazvukové sensory ze dřeva. Veškeré komponenty jsou k hlavní desce propojeny přes ploché nakrimpované kabely. Baterie připojena na svorkovnici, ze které vede kabel na spínač a následně do svorkovnice na hlavní desce. Hlavní deska s Arduinem je uchycena vzhůru nohama uprostřed robota pro lepší rozložení hmotnosti.

2 Elektrická část

Všechna propojení a připojení jsou na hlavní univerzální desce.



Obrázek 1: Hlavní elektrická deska

2.1 Napájení

Napájení z 7.5V Li-on baterie přes svorkovnici a spínač. Na hlavní desce se nachází 5A pojistka, přes kterou se toto napětí rozvádí do Pololu zemního sensoru, motoru a jako vstup na napájení Arduina (má vlastní stabilizátor, takže si s přebytkem napětí poradí). Také toto napětí jde do stabilizátoru 7805, který produkuje 5V pro napájení serva (Arduino by nestačilo).

2.2 Ultrazvukové sensory

Připojují se přes žílové kabely na hlavní desku na 2x 5 pin konektory. Pro debug je napsána funkce debugSonic.

2.3 Pololu zemní sensory

Připojuje se přes tři žílové kabely. Velký žílový kabel je pro šest snímacích sensorů, které se připojují na 6 pin konektor 8-13. Malý žílový kabel je napájecí kabel, kde 1 je zem, 2 je 5V a 3 7.5V. Poslední červený kabel je pro jakýsi emittor.

2.4 Servo

Připojuje se na hlavní desku do 3 pin konektoru, který je popsán O (oranžová), Č (červená) a H (hnědá). Napájení 5V z vlastního stabilizátoru s pojistkou 1A.

2.5 Motor

Poháněcí motor se zapojuje do velké modré svorkovnice s označením M+ a M-. Napájení přímo 7.5V.

3 Firmware

Hlavní program robot_v5.1.ino s knihovnami debugs.h, tests.h, corecontrols.h a defines.h.