
<u>Chương 3:</u>

BIỂU DIỄN TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG TRONG MIỀN TẦN SỐ LIÊN TỤC

- 3.0 MỞ ĐẦU
- 3.1 BIÉN ĐỔI FOURIER
- 3.2 CÁC TÍNH CHẤT BIẾN ĐỔI FOURIER
- 3.3 QUAN HỆ GIỮA ZT & FT
- 3.4 BIỂU DIỄN HỆ THỐNG TRONG MIỀN TẦN SỐ
- 3.5 LÁY MẪU & KHÔI PHỤC TÍN HIỆU

3.0 MỞ ĐẦU




$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}$$


$$e^{j\varphi} = \cos\varphi + j\sin\varphi$$

$$X(e^{j\omega}) = |X(e^{j\omega})| e^{j\arg X(e^{j\omega})}$$


$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) igl[\cos(2\pi f t) - j\sin(2\pi f t)igr] dt$$



3.0 MỞ ĐẦU



$$\Omega_1$$
= 200 π
 Ω_2 = 100 π
 Ω_3 = 50 π
 Ω_4 = 20 π




$$x_1(t) = \cos(\Omega_1 t)$$

$$x_2(t) = \cos(\Omega_2 t)$$


$$x_3(t) = \cos(\Omega_3 t)$$

$$x_4(t) = \cos(\Omega_4 t)$$

Phổ biên độ của 2 tín hiệu



Hai tín hiệu khác nhau, nhưng phổ giống nhau?



❖ Ưu điểm của biến đổi Fourier:

- Biểu diễn tín hiệu trong miền tần số: phổ biên độ & pha
- Cho biết thông tin về tần số có trong tín hiệu;
- Thích hợp phân tích các tín hiệu tĩnh (có tần số không thay đổi theo thời gian).

❖ Nhược điểm của biến đổi Fourier:

- Không cho biết các tần số có trong tín hiệu xuất hiện ở thời điểm nào, không có thông tin về thời gian – tần số;
- Không thích hợp phân tích các tín hiệu có tần số thay đổi theo thời gian.

3.1 BIÉN ĐỔI FOURIER TÍN HIỆU RỜI RẠC

3.1.1 ĐỊNH NGHĨA BIẾN ĐỔI FOURIER:

• Biến đổi Fourier của dãy x(n): $X(e^{j\omega}) = \sum_{i=1}^{n} x(n)e^{-j\omega n}$

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}$$

Trong đó: ω - tần số của tín hiệu rời rạc

$$X(e^{j\omega}) = |X(e^{j\omega})| e^{j\arg X(e^{j\omega})} \quad \begin{cases} |X(e^{j\omega})| - \text{ phổ biên độ} \\ \arg X(e^{j\omega}) - \text{ phổ pha} \end{cases}$$

Ký hiệu:

$$x(n) \xrightarrow{FT} X(e^{j\omega})$$
 hay $X(e^{j\omega}) = FT\{x(n)\}$
 $X(e^{j\omega}) \xleftarrow{FT^{-1}} x(n)$ hay $x(n) = FT^{-1}\{X(e^{j\omega})\}$

Nhận thấy X(e^{jω}) tuần hoàn với chu kỳ 2π, thật vậy:

$$X(e^{j(\omega+2\pi)}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j(\omega+2\pi)n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n} = X(e^{j\omega})$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega l} d\omega = \int_{-\pi}^{\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j\omega n} e^{j\omega l} d\omega$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \int_{-\pi}^{\pi} e^{-j\omega(l-n)} d\omega$$

Áp dụng kết quả:

$$\int_{-\pi}^{\pi} e^{j\omega(l-n)} d\omega = \begin{cases} 2\pi : l = n \\ 0 : l \neq n \end{cases}$$

Biến đổi Fourier ngược:

$$\int_{-\pi}^{\pi} e^{j\omega(l-n)} d\omega = \begin{cases} 2\pi : l = n \\ 0 : l \neq n \end{cases} \qquad \boxed{x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega}$$

Ví dụ 3.1.1: Tìm biến đổi Fourier các dãy:

$$x_1(n) = a^n u(n) : |a| < 1$$
 $x_2(n) = -a^n u(-n-1) : |a| > 1$

$$X_{1}(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a^{n} u(n) e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(a e^{-j\omega} \right)^{n} = \frac{1}{1 - a e^{-j\omega}}$$

$$X_{2}(e^{j\omega}) = -\sum_{n=-\infty}^{\infty} a^{n} u(-n-1)e^{-j\omega n} = -\sum_{n=-1}^{-\infty} \left(a^{-1}e^{j\omega}\right)^{-n}$$

$$= -\sum_{m=1}^{\infty} \left(a^{-1} e^{j\omega} \right)^m = -\sum_{m=0}^{\infty} \left(a^{-1} e^{j\omega} \right)^m + 1$$

$$=1 - \frac{1}{1 - a^{-1}e^{j\omega}} = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$$

3.1.2 ĐIỀU KIỆN TÔN TẠI BIẾN ĐỔI FOURIER

$$\left|X(e^{j\omega})\right| = \left|\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}\right| \le \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left|x(n)\right| \left|e^{-j\omega n}\right| = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left|x(n)\right|$$

Vậy, để **X(ω)** hội tụ thì điều kiện cần là: $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)| < \infty$

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)| < \infty$$

Các tín hiệu thỏa điều kiện hội tụ là *tín hiệu năng lượng*, thậy vậy:

$$E_{x} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^{2} \le \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|\right]^{2}$$

Nếu:
$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)| < \infty \qquad \qquad \Box \rangle \qquad E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 < \infty$$

Ví dụ 3.1.2: Xét sự tồn tại biến đổi F của các dãy:

$$x_1(n) = 0.5^n u(n); \ x_2(n) = 2^n u(n); \ x_3(n) = u(n); \ x_4(n) = rect_N(n)$$

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x_1(n)| = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |(0.5)^n u(n)| = \sum_{n=0}^{\infty} (0.5)^n = \frac{1}{1 - 0.5} = 2$$

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x_2(n)| = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |2^n u(n)| = \sum_{n=0}^{\infty} 2^n = \infty \quad \Rightarrow \quad X_2(e^{j\omega}) \text{ không tồn tại}$$

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x_3(n)| = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |u(n)| = \sum_{n=0}^{\infty} |u(n)| = \infty \quad \Rightarrow \quad X_3(e^{j\omega}) \text{ không tồn tại}$$

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \left| x_4(n) \right| = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left| rect_N(n) \right| = \sum_{n=0}^{N-1} \left| rect_N(n) \right| = N$$

3.2 CÁC TÍNH CHẤT BIẾN ĐỔI FOURIER

3.2.1 Tuyến tính

Nếu:
$$x_1(n) \stackrel{FT}{\longleftrightarrow} X_1(e^{j\omega})$$
 $x_2(n) \stackrel{FT}{\longleftrightarrow} X_2(e^{j\omega})$

Thi:
$$a_1 x_1(n) + a_2 x_2(n) \longleftrightarrow a_1 X_1(e^{j\omega}) + a_2 X_2(e^{j\omega})$$

3.2.2 Dịch theo thời gian

Nếu:
$$x(n) \stackrel{FT}{\longleftrightarrow} X(e^{j\omega})$$

Thi:
$$x(n-n_0) \leftarrow FT \rightarrow e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$$

<u>Ví dụ 3.2.1</u>: Tìm biến đổi F của dãy $\delta(n)$ và $\delta(n-2)$

$$x(n) = \delta(n) \stackrel{FT}{\longleftrightarrow} X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(n) e^{-j\omega n} = 1$$

Áp dụng tính chất dịch theo thời gian:

$$\delta(n-2) = x(n-2) \longleftrightarrow^{FT} e^{-j2\omega} X(e^{j\omega}) = e^{-j2\omega}$$

3.2.3 Liên hiệp phức

Nếu:
$$x(n) \stackrel{FT}{\longleftrightarrow} X(e^{j\omega})$$

Thi:
$$x*(n) \longleftrightarrow X*(e^{-j\omega})$$

3.2.4 Đảo biến số

Nếu:
$$x(n) \stackrel{FT}{\longleftrightarrow} X(e^{j\omega})$$

Thi:
$$x(-n) \leftarrow FT \rightarrow X(e^{-j\omega})$$

Ví dụ 3.2.2: Tìm biến đổi F của dãy **y(n)=2**ⁿ**u(-n)**

Theo ví dụ 3.1.1, có kết quả:

$$\mathbf{x}(\mathbf{n}) = \left(\frac{1}{2}\right)^{\mathbf{n}} \mathbf{u}(\mathbf{n}) \longleftrightarrow X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - (1/2)e^{-j\omega}}$$

$$y(n) = x(-n) = 2^{n}u(-n) \stackrel{FT}{\longleftrightarrow} X(e^{-j\omega}) = \frac{1}{1 - (1/2)e^{j\omega}}$$

3.2.5 Vi phân trong miền tần số

Nếu:
$$x(n) \stackrel{FT}{\longleftrightarrow} X(e^{j\omega})$$

Thi:
$$nx(n) \longleftrightarrow j \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$$

<u>Ví dụ 3.2.3</u>: Tìm biến đổi F của *g(n)=naⁿu(n); /a/<1*

$$x(n) = a^{n}u(n) \longleftrightarrow X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}; |a| < 1$$

$$g(n) = nx(n) \longleftrightarrow G(e^{j\omega}) = j \frac{dX(e^{j\omega}\omega)}{d\omega} = \frac{ae^{-j\omega}}{\left(1 - ae^{-j\omega}\right)^2}$$

3.2.6 Dịch theo tần số

Nếu:
$$x(n) \stackrel{FT}{\longleftrightarrow} X(e^{j\omega})$$

Thi:
$$e^{j\omega_0 n} x(n) \longleftrightarrow X[e^{j(\omega-\omega_0)}]$$

<u>Ví dụ 3.2.4</u>: Tìm biến đổi F của *y(n)=aⁿcos(ω₀n)u(n); /a/<1*

$$x(n) = a^{n}u(n) \longleftrightarrow X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$$

$$y(n) = a^n u(n) \cos(\omega_0 n) = a^n u(n) \frac{1}{2} \left[e^{j\omega_0 n} + e^{-j\omega_0 n} \right]$$

$$y(n) = \frac{1}{2} x(n) \left[e^{j\omega_0 n} + e^{-j\omega_0 n} \right]$$

$$\begin{array}{ccc}
& Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{2} \left\{ X[e^{j(\omega - \omega_0)}] + X[e^{j(\omega + \omega_0)}] \right\} \\
& Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{(1 - ae^{-j(\omega - \omega_0)})} + \frac{1}{(1 - ae^{-j(\omega + \omega_0)})} \right]
\end{array}$$

3.2.7 <u>Tích 2 dãy</u>

Nếu:
$$x_1(n) \stackrel{FT}{\longleftrightarrow} X_1(e^{j\omega})$$
 $x_2(n) \stackrel{FT}{\longleftrightarrow} X_2(e^{j\omega})$
Thì: $x_1(n)x_2(n) \stackrel{FT}{\longleftrightarrow} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_1(e^{j\omega'}) X_2[e^{j(\omega-\omega')}] d\omega'$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_2(e^{j\omega'}) X_1[e^{j(\omega-\omega')}] d\omega'$$

3.2.8 Tổng chập 2 dãy

Nếu:
$$x_1(n) \leftarrow \xrightarrow{FT} X_1(e^{j\omega}) \quad x_2(n) \leftarrow \xrightarrow{FT} X_2(e^{j\omega})$$

Thi:
$$x_1(n) * x_2(n) \longleftrightarrow X_1(e^{j\omega}) X_2(e^{j\omega})$$

<u>Ví dụ 3.2.5</u>: Tìm y(n)=x(n)*h(n) biết $x(n)=h(n)=\delta(n+2)+\delta(n-2)$

Theo ví dụ 3.2.1, có kết quả:

$$X(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega}) = e^{j2\omega} + e^{-j2\omega}$$

$$| Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) = (e^{j2\omega} + e^{-j2\omega})^2 = e^{j4\omega} + 2 + e^{-j4\omega}$$

$$y(n) = \delta(n+4) + 2\delta(n) + \delta(n-4)$$

3.2.9 Quan hệ Parseval

Nếu:
$$x_1(n) \stackrel{FT}{\longleftrightarrow} X_1(e^{j\omega})$$
 $x_2(n) \stackrel{FT}{\longleftrightarrow} X_2(e^{j\omega})$

Thi:
$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x_1(n) x_2^*(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_1(e^{j\omega}) X_2^*(e^{j\omega}) d\omega \quad (*)$$

Biểu thức (*) còn gọi là quan hệ Parseval

Nhận xét:

Nếu:
$$x_1(n) = x_2(n) = x(n)$$

Theo quan hệ Parseval, ta có:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$$

Với:
$$S_{xx}(\omega) = \left| X(e^{j\omega}) \right|^2$$
 - gọi là phổ mật độ năng lượng

3.2.10 Tương quan các tín hiệu

Nếu:
$$x_1(n) \stackrel{FT}{\longleftrightarrow} X_1(e^{j\omega}) \quad x_2(n) \stackrel{FT}{\longleftrightarrow} X_2(e^{j\omega})$$

Thi:
$$FT[r_{x_1x_2}] = R_{x_1x_2}(e^{j\omega}) = X_1(e^{j\omega})X_2(e^{-j\omega})$$

Nhận xét:

Nếu:
$$x_1(n) = x_2(n) = x(n)$$

- Vậy biến đổi Fourier của hàm tự tương quan sẽ bằng phổ mật độ năng lượng, quan hệ này còn được gọi là định lý Weiner-Khintchine
- Tự tương quan (Autocorrelation) đo lường sự tương quan của tín hiệu với chính nó.Tương quan chéo (Cross-correlation) đo lường mức độ tương tự giữa hai tín hiệu khác nhau.

TỔNG KẾT CÁC TÍNH CHẤT BIẾN ĐỔI FOURIER

x(n)	Χ(ω)
$a_1x_1(n)+a_2x_2(n)$	$a_1X_1(e^{j\omega})+a_2X_2(e^{j\omega})$
x(n-n ₀)	e ^{-jωn0} X(e ^{jω})
$e^{j\omega_0 n} x(n)$	Xe ^{j (ω- ω0)}
nx(n)	jdX(e ^{jω})/dω
x(-n)	X(e ^{-jω})
x*(n)	X*(e ^{-jω})
x ₁ (n)x ₂ (n)	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_1(e^{j\omega'}) X_2\left(e^{j(\omega-\omega')}\right) d\omega'$
$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x_1(n) x_2^*(n)$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_1(e^{j\omega}) X_2^*(e^{j\omega}) d\omega$

TỔNG KẾT CÁC TÍNH CHẤT BIẾN ĐỔI FOURIER

x(n)	Χ(ω)
$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) ^2$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left X(e^{j\omega}) \right ^2 d\omega$
$r_{x_1x_2}(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x_1(m)x_2(m-n)$	$X_1(e^{j\omega})X_2(e^{-j\omega})$
$r_{x_1x_2}(n)$	$R_{xx}(e^{j\omega}) = \left X(e^{j\omega}) \right ^2 = S_{xx}(e^{j\omega})$

3.3 QUAN HỆ GIỮA BIẾN ĐỔI FOURIER & Z


$$x(n) \stackrel{Z}{\longleftrightarrow} X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$$

$$x(n) \stackrel{F}{\longleftrightarrow} X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}$$

$$X(e^{j\omega}) = X(z)|_{z=e^{j\omega}}$$

Hay biến đổi Fourier chính là biến đổi Z được lấy trên vòng tròn đơn vị theo biến số ω

- Nếu ROC[X(z)] có chứa /z/=1
 ⇒X(e^{jω})=X(z) với z=e^{jω}
- Nếu ROC[X(z)] không chứa /z/=1
 ⇒X(e^{jω}) không hội tụ



Ví dụ 3.3.1: Tìm biến đổi ZT & FT của các dãy: $x_1(n) = (0.5)^n u(n)$ $x_2(n) = 2^n u(n)$

$$X_1(z) = \frac{1}{1 - 0.5z^{-1}}; |z| > 0.5$$

Do ROC[$X_1(z)$] có chứa /z/=1, nên:

$$X_1(e^{j\omega}) = X_1(z)|_{z=e^{j\omega}} = \frac{1}{1 - 0.5e^{-j\omega}}$$

$$X_2(z) = \frac{1}{1 - 2z^{-1}}; |z| > 2$$

Do ROC[$X_2(z)$] không chứa /z/=1, nên $X_2(e^{j\omega})$ không tồn tại

3.4 BIỂU DIỄN HỆ THỐNG TTBB RỜI RẠC TRONG MIỀN TẦN SỐ

3.4.1 Định nghĩa đáp ứng tần số

Nếu **H(e**^{jω}) biểu diễn dạng môdun và pha:

$$H(e^{j\omega}) = \left|H(e^{j\omega})\right| e^{j\varphi(\omega)} \begin{cases} \left|H(e^{j\omega})\right| & -\text{ Dáp ứng biên độ} \\ \varphi(\omega) & -\text{ Dáp ứng pha} \end{cases}$$

Ví dụ 3.4.1: Cho $h(n)=b.a^n.u(n)$, với /a/<1 Tìm $H(e^{j\omega})$, / $H(e^{j\omega})$ / và $arg\{H(e^{j\omega})\}$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{b}{1 - ae^{-j\omega}} = \frac{b}{1 - a(\cos\omega - j\sin\omega)} = \frac{b}{(1 - a\cos\omega) + ja.\sin\omega)}$$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{b}{\sqrt{(1 - a\cos\omega)^2 + (a\sin\omega)^2 \cdot e^{j\arctan\omega}}}$$

$$|H(e^{j\omega})| = \frac{|b|}{\sqrt{(1 - a\cos\omega)^2 + (a.\sin\omega)^2}}$$

$$arg\{H(e^{j\omega})\} = \begin{cases} -arctg \frac{a\sin\omega}{(1 - a\cos\omega)} \\ \frac{a\sin\omega}{(1 - a\cos\omega)} \end{cases}$$

Ví dụ 3.4.2: Tìm H($e^{j\omega}$), vẽ đáp ứng biên độ & pha, biết: $h(n)=rect_4(n)$


Biến đổi Fourier của h(n):


$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} rect_4(n)e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{3} e^{-j\omega n} = \frac{1 - e^{-j4\omega}}{1 - e^{-j\omega}}$$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{e^{-j2\omega}(e^{j2\omega} - e^{-j2\omega})}{e^{-j\omega/2}(e^{j\omega/2} - e^{-j\omega/2})} = \frac{\sin(2\omega)}{\sin(\omega/2)}e^{-j3\omega/2}$$

$$\left| H(e^{j\omega}) \right| = \frac{\sin(2\omega)}{\sin(\omega/2)}$$

$$\varphi(\omega) = \begin{cases} -3\omega/2 : A(\omega) > 0 \\ -3\omega/2 + \pi : A(\omega) < 0 \end{cases} \quad \text{V\'oi} \quad A(\omega) = \frac{\sin(2\omega)}{\sin(\omega/2)}$$





3.4.2 Đáp ứng tấn số của các hệ thống ghép nối


a. Ghép nối tiếp:


Theo tính chất tổng chập: $h_1(n)^*h_2(n) \leftarrow^{FT} H_1(e^{j\omega})H_2(e^{j\omega})$

■ Miền
$$\omega$$
:
$$X(e^{j\omega}) \longrightarrow H_1(e^{j\omega}) \longrightarrow H_2(e^{j\omega}) \longrightarrow Y(e^{j\omega})$$

$$X(e^{j\omega}) \longrightarrow H(e^{j\omega}) = H_1(e^{j\omega}) H_2(e^{j\omega}) \longrightarrow Y(e^{j\omega})$$

b. Ghép song song:





3.4.3 Đáp ứng ra hệ thống với tín hiệu vào hàm mũ phức

Xét tín hiệu vào có dạng mũ phức: **x(n)=Ae**j@n

$$y(n) = x(n) * h(n) = h(n) * x(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} h(m)x(n-m)$$

$$y(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} h(m)Ae^{j\omega(n-m)} = Ae^{j\omega n} \sum_{m=-\infty}^{\infty} h(m)e^{-j\omega m} = x(n)H(e^{j\omega})$$

Ví dụ 3.4.3: Tìm y(n) biết $x(n)=2e^{jn\pi/3}$ và $h(n)=0.5^nu(n)$

$$y(n) = x(n)H(e^{j\omega}) = 2e^{j\frac{\pi}{3}n} \left(\frac{1}{1 - 0.5e^{-j\omega}}\right) \omega = \frac{\pi}{3} \frac{2 \cdot e^{j\frac{\pi}{3}n}}{1 - 0.5 \cdot e^{-j\frac{\pi}{3}}}$$

3.5 LÂY MẪU VÀ KHÔI PHỤC TÍN HIỆU


3.5.1 Khái niệm lấy mẫu tín hiệu


Quá trình biến đổi tín hiệu tương tự -> tín hiệu số




Quá trình lấy mẫu tín hiệu


$$x_a(t) \longrightarrow X \xrightarrow{x_s(t)} Chuyển xung$$
 $\longrightarrow x_a(nTs)=x(n)$ sang mẫu $S_a(t)$







Chuỗi xung lấy mẫu



Tín hiệu rời rạc

3.5.2 Quan hệ giữa tần số tín hiệu rời rạc và tương tự

$$x_a(t) = A\cos\Omega t$$
 $\xrightarrow{\text{Lấy mẫu}}$ $x_a(nT_s) = A\cos(n\Omega T_s)$

$$x(n) = x_a(nT_s) = A\cos(n\Omega T_s) = A\cos(\omega n) \Rightarrow \mathbf{\omega} = \mathbf{\Omega}\mathbf{T_s}$$

Trong đó: ω - tần số của tín hiệu rời rạc

Ω - tần số của tín hiệu tương tự

T_s - chu kỳ lấy mẫu


3.5.3 Quan hệ giữa phổ tín hiệu rời rạc & tương tự


$$X(f) = X\left(\frac{F}{F_s}\right) = F_s \sum_{m=-\infty}^{+\infty} X_a(F - mF_s)$$

Trong đó: X(f) - phổ của tín hiệu rời rạc $X_a(F) - phổ$ của tín hiệu tương tự

Ví dụ 3.5.1: Hãy vẽ phổ biên độ tín hiệu rời rạc, biết phổ biên độ tín hiệu tương tự cho như hình vẽ, với các tốc độ lấy mẫu:

a)
$$F_s>2F_M$$
 b) $F_s=2F_M$ c) $F_s<2F_M$





3.5.4 Định lý lấy mẫu

"Tín hiệu tương tự $x_a(t)$ có dải phổ hữu hạn $(-F_M, F_M)$ chỉ có thể khôi phục 1 cách chính xác từ các mẫu $x_a(nT_s)$ nếu tốc độ lấy mẫu thỏa $F_s \ge 2F_M$ "

• $F_s = 2F_M = F_N$: Tốc độ (tần số) Nyquist

Ví dụ 3.5.2: Xác định tốc độ Nyquist của tín hiệu tương tự $x_a(t) = 3\cos 2000\pi t + 5\sin 6000\pi t + 10\cos 12000\pi t$

Tín hiệu có các tần số: $\mathbf{F_1}$ =1 kHz, $\mathbf{F_2}$ =3 kHz, $\mathbf{F_3}$ =6 kHz $\mathbf{F_M}$ =max{ $\mathbf{F_1}$, $\mathbf{F_2}$, $\mathbf{F_3}$ }=6 kHz \Rightarrow $\mathbf{F_N}$ =2 $\mathbf{F_M}$ = 12 kHz

3.5.5 Khôi phục lại tín hiệu tương tự

- Để khôi phục lại tín hiệu tương tự $x_a(t)$ thì phổ của tín hiệu được khôi phục phải giống với phổ ban đầu của $x_a(t)$.
- Vì phổ của tín hiệu lấy mẫu là sự lặp lại vô hạn của phổ tín hiệu tương tự, nên cần phải giới hạn lại bằng cách người ta cho các mẫu $x_a(nT_s)$ đi qua mạch lọc thông thấp lý tưởng trong điều kiện thỏa định lý lấy mẫu có đáp ứng tần số:

$$H_{lp}(f) = \begin{cases} 1/F_s: & -\frac{f_s}{2} \le f \le \frac{f_s}{2} \\ 0: & \text{of cactan so khac} \end{cases}$$

Cầm On các Em đã lắng nghe