1. Cho đoạn chương trình được viết bằng ngôn ngữ C cho vi điều khiển PIC:

Int8 
$$X=260$$
,  $Y=54$ ,  $Z=10$ ,  $P=129$ ,  $Arr[8] = \{4, 4, 2, 1\}$ ;

Int8  $Q=0b10101010$ ,  $R=0xA5$ ,  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $E$ ,  $F$ ,  $G$ ,  $H$ ,  $I$ ,  $L$ ,  $M$ ;

Int16  $D$ ,  $K$ , $S$ ;

 $S=(Int16)Q$ ;

If  $(!(X>Y))$ 
 $T=X$ ;

Else

Hãy xác đinh giá tri của các biểu thức sau:

a) A = X/Z

T = Y;

- b) B = Y%Z
- c) C = Y\*Z
- d) D = Y\*(Int16)Z

- e) E = Arr[1] f) F = P >> 4
- g) G = Q & R
- h) H = Q||Z|

- i) I = Arr[4]
- k) K = S << 2
- 1) L = T
- m) M = 0b01010101+2\*0xC2
- 2: Thiết lập sơ đồ phần cứng và viết chương trình điều khiển động cơ một chiều loại nhỏ, điều khiển trực tiếp thông qua đọc các phím bấm từ ngõ vào ADC của vi xử lý như sau:
- Bẩm phím 1: Đông cơ quay thuận + Led đơn Xanh sáng
- Bẩm phím 2: Động cơ quay nghịch + Led đơn Vàng sáng
- Bẩm phím 3: Động cơ dừng + Led đơn Đỏ sáng
- 3: Buồng sấy của một hệ thống sấy sản phẩm được đo bằng cảm biến nhiệt độ LM35D. Hãy viết chương trình C cho vi xử lý bất kỳ sử dụng trong hệ thống điều khiển của hệ thống sấy để thu thập, hiển thị nhiệt độ của buồng sấy trên LCD/Led 7 (hiển thị giá trị nhiệt độ, sau hiển thị "C") và điều khiển hoạt động của hệ thống quạt cấp khí nóng cho hệ thống sấy đảm bảo nhiệt độ của buồng sấy 50±2°C. Biết rằng ADC sử dụng với độ phân giải 10bit để đọc tín hiệu từ cảm biến LM35D thì biểu thức tính giá trị nhiệt độ như sau:

$$T = ADC/2.046 (^{0}C), ADC = 0 \div 204.$$