### Передмова

Наша команда працює над автоматизацією спеціальних програм які використовують на етапі виробництва наших датчиків.

Важливо розуміти, що всі логи та код, які ми надаємо в цьому завданні, є придуманими спеціально для цього завдання.

Це завдання складатиметься з 2х частин перша на перевірку бази пітона, друга за пайтестом, до речі, перше завдання починається прямо зараз, удачі!

## Завдання 1

Кожна програма пише лог-файл, з якого нам періодично необхідно щось отримати, і це завдання покаже нам, наскільки ти в цьому хороший.

Для виконання завдання ми прикріплюємо файли: • Файл із логами: app\_2.log

Порожній файл для твого розв'язання цього завдання: do\_it\_yourself.py – ми не прикріплюємо

На виробництві датчики спілкуються зі спеціальною централлю і надсилають їй свої статусні повідомлення зі свідченнями, це може бути температура, рівень батареї тощо.

Приклад рядка, який може надіслати датчик:

У прикладі показаний рядок з хендлером 'BIG', з ним і працюватимемо.

Інші рядки нам сьогодні не потрібні, все, що знаходиться з лівого боку рядка (time, type, etc) до роздільника ">" є сервісною частиною повідомлення, ця частина нам також не потрібна.

> 'HANDLER;13;ID;1;36;39;7463;-92;-57;1;2;129;5;0;0;671;1;199;1;STATE;\r\n'

• HANDLER - тип повідомлення

У лог-файлі зустрічатимуться хендлери (BIG, BAD, WOLF), кожен містить у собі різні дані, але позиція кожного аргументу всередині хендлера та його кількість незмінні.

• ID – унікальний ідентифікатор датчика

Програма відрізняє кожен фізичний пристрій саме за ID

• STATE - стан датчика У цьому прикладі будуть 2 стани:

02 - датчик ОК

# Що із цим робити?

Завдання стоїть нетривіальне, необхідно реалізувати функцію, яка вважає кількість повідомлень з хендлером 'BIG' для кожного датчика, який ОК. Датчики, які надсилають STATE:DD - рахувати не потрібно.

## Додаткове завдання:

Порахувати кількість датчиків, які успішно пройшли тест і датчиків, які зазнали фіаско

### Поради щодо виконання завдання

```
Device F52FEC was removed

Device D5FA3F was removed

_____Success test 48 devices_____

Device C79AE1 sent 251 statuses

Device 8A3E85 sent 270 statuses

Device A3ED30 sent 234 statuses

Device 7CBB94 sent 293 statuses

Device 671BA1 sent 258 statuses

Device 4435B5 sent 254 statuses
```

- Результат роботи функції можна переглянути на скріншоті
- В результаті правильного вирішення завдання буде 40 девайсів, які пройшли тест та 10 бракованих.
- Обмежень у кількості рядків та імпорті бібліотек немає, але чим простіше реалізація тим краще.

• Висновок статистики можна просто принтити.

#### Важливо:

Датчик може надсилати STATE:02, але в процесі тесту зрозуміти що він несправний, відправити STATE:DD і після продовжить надсилати STATE:02 Такі датчики не повинні входити в статистику, датчик, який одного разу надіслав несправність, вважається - несправним.

### Завдання 2:

Для того щоб розуміти, який перед нами датчик і якого кольору ми будемо

використовувати клас 'CheckQr', який тобі доведеться протестувати. Для виконання завдання ми прикріплюємо файли:

• Файл із кодом, який потрібно протестувати: scanner handler.py

Порожній файл для твого вирішення цього завдання: test\_name.py - ми не прикріплюємо

Робота з цим класом починається з методу check\_scanned\_device метод приймає рядок (QR), перевіряє чи є девайс в базі і який у нього колір (за довжиною QR) і якщо девайсу немає в базі, або за його довжиною не знайдено кольору - повертає помилку.

### Особливості

- Не можна редагувати та змінювати код у файлі scanner handler.py.
- Meтoд check\_in\_db буде викликати виняток, уяви, що це реальне підключення до прод-бази та краще з ним не експериментувати. Потрібно придумати, як це обійти. Ця функція повинна повертати True якщо девайс знайдено і None якщо девайса немає в базі.
- Meтoди can\_add\_device, send\_error у цій задачі просто приймають помилку/успіх в аргументах і повертають її в нікуди. Це зроблено для підвищення складності додаткового завдання.
- Усі тести пишуться як функціональні, не як юніт.
- Метод check\_len\_color записує у змінну color колір або None
- Годувати QR безпосередньо в метод check\_len\_color або інші методи погана ідея, краще піти флоу програми і написати функціональний тест.

## Кейси для покриття тестами

- Необхідно просканувати QR-коди різної довжини, які є в БД і перевірити, чи програма призначає правильний колір залежно від довжини QR-коду.
- Негативний кейс, в якому ми скануємо QR-код для довжини якого немає кольору

#### Додаткові завдання:

- 1. Перевірити сканування QR, якого немає БД.
- 2. Написати тести для випадку не успішного сканування та перевірити, що метод send\_error був викликаний з потрібними аргументами.
- 3. Написати тести для успішного сканування і перевірити, що метод can\_add\_device повертає повідомлення у разі успішного сканування, за аналогією з тестом для send\_error.