# 微處理機 Lab7 Report

一、 實驗名稱:STM32 Clock and Timer

### 二、 實驗目的:

- 瞭解 STM32 的各種 clock source 使用與修改。
- 瞭解 STM32 的 timer 使用原理。
- 瞭解 STM32 的 PWM 使用原理與應用。

# 三、 實驗步驟:

- 1. Modify system initial clock •
- 2. 計時器。
- 3. Music keypad •

# 四、 實驗結果與分析:

1. Modify system initial clock:

這題的主要想法就是利用 PLL 的倍頻器(PLLN)及除頻器(PLLM、PLLR)來實作出各種不同頻率的 clock · 我們 PLL 的 clock source 是採用內部的 MSI 4MHz clock · 然後搭配不同的參數配置來完成此次作業。我們這題碰到的問題是第一次設定那三個參數會成功,但第二次要設置卻發現無法寫入新值,研究了 Reference 後才發現原來是當 PLL 是 system clock source 時,這些數值更新及關閉 PLL clock 都不能做,只好在每次要重新配置那三個參數前都暫時將 system clock source 換成 MSI,等到配置完成後再把 system clock source 換回 PLL。

# 2. 計時器:

這題算是三題裡面比較簡單的一題,這題我們是用 TIM2 當做計時器,做法就是找到一組合適的 prescaler 與 auto-reloader 的值,因為題目要求時間刻度必須到小數點後第二位,那我們就選擇 auto-reloader 為 100、 prescaler 則設為 39999.這樣剛好 counter 每加 1 等於 0.01 秒。而判斷一秒的方式則是去看 TIM2 的 SR 暫存器的 UIF bit 有無被拉起來,因為當 auto-reloader overflow 時,會觸發 UEV 事件,而UEV 事件會把 UIF bit 拉起來,但使用此 bit 要注意的是,必須手動把它清空,不然會造成無法重複計算一共過了幾秒。而要確定是否已經數到期望的時間的方法就是去輪詢 TIM2 的 CNT 暫存器,看看紀錄到的秒數與輪詢得到的值是否已經與期望的時間相同了。

# 3. Music keypad:

這題真的是這七次作業來最難的一題,看 reference 還是一點頭緒都沒有,最後是上網找其它的範例才知道該設哪些暫存器才能正常使用 PMW 模式輸出。我們是採用 TIM2 當作此題的時鐘,而第一件事情就是將蜂鳴器對應的 GPIO pin 設為Alterative function mode,再來是指定所對應的 Alterative function,當初原本想用其它的 GPIO,但發現找不到 pin 與 AF 的對應,只好將就用 GPIOB 來實作,這邊是指定 AF1(TIM1/TIM2)。初始化 timer 就是設定 TIM2 第二個 channel 為 output mode,接著將 output compare 2 mode 設為 PWM mode 1,最後再將第二個 channel 的 output 開起來(CC2E)。接著設定 TIM2 的 prescaler 以及將 interrupt update 開啟(TIM2->DIER, UIE)。

至於各個不同音的頻率製造方式我們是利用 prescaler 及 auto-reloader 來達成

的,我們先將 prescaler 設為 0,表示時鐘 clock 與 system clock 的頻率一樣,而像 DO 的頻率為 262Hz,表示一秒要振動 262 下,那我們就將 auto-reloader 設為 4000000/262,這樣就代表一秒被切成大約 262 等份,且每等份有一半的時間 PWM 會輸出值給蜂鳴器,以此達成聲音 DO 的頻率要求,對於其它的音也是使用同樣的手法。

而當改變 PWM 的佔空比率後,發現應該是不會改變音色的,因為佔空比率設定是調整 TIMx->CCRy 此暫存器的值,並不會動到真正影響頻率輸出的 TIMx->ARR 暫存器,所以音色不會改變,會改變應該是聲音大小,因為佔空比改變的關係,導致輸出的能量變大,所以聲音會變比較大聲,不過實際聽起來並沒有比較大聲,推測可能是有其他環境因素干擾或是變化幅度過小導致無法分辨。

### 五、 心得討論與應用聯想:

這次的作業十分艱難,雖然助教在 PDF 上有稍微給了一些提示,告訴我們要如何調控 clk,但實際上大家對 CLK 並不熟悉,給的步驟也不齊全,導致我們只好開始通靈,找尋能 夠讓 CLK 開始啟動的方法,希望之後助教步驟可以寫完整,不然一星期內真的要每天都做 才有可能做完 LAB,畢竟需要不斷翻 REFERENCE 跟查詢網路,看看有沒有類似的人做 過,否則 REERENCE 上也不會寫究竟要怎麼用,而且有時候順序不同導致錯誤,看是難以 檢查,有時候明明 CODE 已經寫完,但就是不會動,十分令人沮喪。

第三題我們經過一番通靈後,總算開啟了 PWM,並使得蜂鳴器開始發出惱人的叫聲,甚至發現讓蜂鳴器在短時間內重複發出叫聲的話會使頻率變高,但我們現在仍然對於佔空比大小對於蜂鳴器的影像尚不了解。