ÇOKLU ARAÇ HASAR TESPİT RAPORU

Yapay Zekâ Destekli Otomatik Ekspertiz Sistemi — Toplu Değerlendirme

Belge No	HT-20261013-MULTI	**Düzenleme Tarihi**	13.10.2026 23:53
Rapor Türü	Otomatik Ön Tespit (toplu)	**Kapsam**	4 araç / 13 fotoğraf

GENEL ÖZET

Araç	Marka / Model	Fotoğraf	Hasar	Tespit Edilen Tipler	Topl. Alan (%)
1	Audi RS6 Avant	3	8	Göçük, Kırık, Çizik	8.23
2	Peugeot 108	3	11	Göçük, Kırık, Çizik	9.29
3	Peugeot Partner Tepee	4	6	Göçük, Kırık	5.88
4	Hyundai Tucson	3	8	Göçük, Çizik	21.03

ARAÇ 1 — Audi RS6 Avant

Marka	Audi	**Renk**	Siyah
Model	RS6 Avant	**Fotoğraf Sayısı**	3
		Toplam Hasar	8

Foto	Çekim Açısı	Parça	Hasar Tipi	Alan (%)	Güven (%)	Durum
1	Arka sağ çeyrek	Arka Tampon	Çizik	0.47	37.8	Şüpheli
2	Ön sağ çeyrek	Ön Tampon	Kırık	2.07	87.7	Kesin
2	Ön sağ çeyrek	atanmadı	Çizik	0.38	30.8	Şüpheli
3	Ön	atanmadı	Çizik	0.51	92.9	Kesin
3	Ön	atanmadı	Göçük	3.08	84.0	Kesin
3	Ön	atanmadı	Kırık	0.94	62.1	Olası
3	Ön	atanmadı	Kırık	0.33	45.3	Olası
3	Ön	atanmadı	Çizik	0.47	33.7	Şüpheli

Görsel Analiz







Renk kodları: Çizik | Göçük | Kırık

ARAÇ 2 — Peugeot 108

Marka	Peugeot	**Renk**	Gümüş
Model	108	**Fotoğraf Sayısı**	3
		Toplam Hasar	11

Foto	Çekim Açısı	Parça	Hasar Tipi	Alan (%)	Güven (%)	Durum
1	Ön	Kaput	Göçük	0.44	63.6	Olası
1	Ön	Sol Ön Far	Kırık	0.41	53.3	Olası
1	Ön	Ön Tampon	Kırık	1.49	49.1	Olası
1	Ön	Kaput	Göçük	0.17	47.1	Olası
2	Ön sağ çeyrek	Ön Tampon	Kırık	1.74	77.9	Kesin
2	Ön sağ çeyrek	atanmadı	Göçük	1.06	62.7	Olası
2	Ön sağ çeyrek	Ön Tampon	Göçük	0.17	50.8	Olası
2	Ön sağ çeyrek	Ön Tampon	Göçük	0.17	46.9	Olası
2	Ön sağ çeyrek	Ön Tampon	Kırık	3.42	34.7	Şüpheli
3	Arka sağ çeyrek	atanmadı	Çizik	0.07	58.1	Olası
3	Arka sağ çeyrek	atanmadı	Göçük	0.16	36.4	Şüpheli

Görsel Analiz







Renk kodları: Çizik | Göçük | Kırık

ARAÇ 3 — Peugeot Partner Tepee

Marka	Peugeot	**Renk**	Mavi
Model	Partner Tepee	**Fotoğraf Sayısı**	4
		Toplam Hasar	6

Foto	Çekim Açısı	Parça	Hasar Tipi	Alan (%)	Güven (%)	Durum
1	Arka sol çeyrek	atanmadı	Göçük	3.02	84.9	Kesin
1	Arka sol çeyrek	atanmadı	Kırık	0.18	61.4	Olası
1	Arka sol çeyrek	Tekerlek	Göçük	0.39	58.6	Olası
2	Ön sol çeyrek	—	—	—	—	Bu açıdan hasar tespit edilmedi
3	Ön sağ çeyrek	—	—	—	—	Bu açıdan hasar tespit edilmedi
4	Arka sağ çeyrek	Arka Tampon	Kırık	0.45	89.1	Kesin
4	Arka sağ çeyrek	atanmadı	Göçük	1.49	81.6	Kesin
4	Arka sağ çeyrek	Arka Tampon	Göçük	0.35	29.9	Şüpheli

Görsel Analiz



Renk kodları: Çizik | Göçük | Kırık


ARAÇ 4 — Hyundai Tucson

Marka	Hyundai	**Renk**	Bej
Model	Tucson	**Fotoğraf Sayısı**	3
		Toplam Hasar	8

Foto	Çekim Açısı	Parça	Hasar Tipi	Alan (%)	Güven (%)	Durum
1	Arka	atanmadı	Çizik	1.14	45.3	Olası
2	Ön	Kaput	Göçük	17.28	76.3	Kesin
2	Ön	Kaput	Çizik	0.89	43.9	Şüpheli
2	Ön	Ön Tampon	Çizik	0.05	42.0	Şüpheli
2	Ön	Ön Tampon	Çizik	0.09	33.1	Şüpheli
2	Ön	Kaput	Çizik	0.10	27.0	Şüpheli
3	Ön sağ çeyrek	Sol Ön Far	Göçük	1.32	94.4	Kesin
3	Ön sağ çeyrek	Sol Ön Far	Çizik	0.15	56.5	Olası

Görsel Analiz







Renk kodları: Çizik | Göçük | Kırık

SİSTEM BİLGİSİ

Parça Tespit Modeli	YOLOv11m-seg (Carparts-Seg)
Hasar Tespit Modeli	YOLOv11l-seg (v6, fp32)
Hasar Modeli mAP@50 (test)	0.7238
Çıkarım Süresi	8.84 ms
Füzyon Örtüşme Eşiği	0.38
Çıkarım Çözünürlüğü	960 px

AÇIKLAMALAR

Kişisel veri: Fotoğraflardaki araç plakaları, kişisel verilerin korunması gereği bulanıklaştırılmıştır. Bulanıklaştırma analiz sonrası değil, model çalıştırılmadan ÖNCE uygulanmıştır; dolayısıyla tespit sonuçları da bu hâli üzerinden üretilmiştir.

ÖNEMLİ AÇIKLAMA: Bu rapor yapay zekâ tabanlı görüntü analiz sistemi tarafından otomatik olarak üretilmiştir ve ön değerlendirme niteliğindedir. Nihai hasar tespiti, onarım kapsamı ve tazminat tutarı yetkili eksper incelemesi sonucunda belirlenir. Sistem çıktıları yalnızca eksper iş akışını hızlandırmak amacıyla referans olarak kullanılmalıdır. Görüntü kalitesi, çekim açısı ve ışık koşulları tespit doğruluğunu etkileyebilir.